



شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
شرکت پالایش نفت اصفهان (سماوی خاص)

اداره آموزش شرکت پالایش نفت اصفهان

برینگ های غلبه کی

ROLLING BEARINGS

طبقه بندی کاربردها موتور و دستگاههای حمل و نقل و عیوب یابی

تولرانس ها و انطباقات



تهییه و تنظیم:

مهندس مهدی نصر آزادانی

بسمه تعالی

مقدمه

ياتاقان های غلتکی یا بطور عام بال برینگ هایکی از پر مصرف ترین قطعات صنعتی دنیا هستند که در انواع و اقسام ماشین الات صنعتی و غیر صنعتی در اندازه های بسیار کوچک تا بسیار بزرگ و برای انواع و اقسام کاربردهای وفور مورداستفاده قرار می گیرند و با توجه به مزایای فراوانی که نسبت به انواع یاتاقان های دیگر دارند توائیسته اند طی دهه های گذشته جایگزین بسیار مناسبی برای اندادراغلب دستگاه ها و ماشین الات باشند. هر ساله صد ها هزار عدد از انواع و اقسام این برینگ هاوارد کشورما می شود و باعث خروج میلیارد ها دلار ارزمنی شود و با توجه به این که در اغلب موارد بصورت اصولی مورداستفاده قرار نمی گیرند به طول عمر کار کرده طراحی شده توسط کارخانه های سازنده نمی رساند و گاه اخیلی زودتر از آن باید تعویض شوند که این نیز علی دارد که با عنایت اهمیت موضوع اقدام به جمع اوری نکات کلیدی از داخل کتب متعدد مربوط به بال برینگ ها مربوط به کارخانجات مختلف برینگ سازی در این زمینه گرفتم که حاصل آن در مقابل شما قرار دارد. در این مقوله سعی شده است این قطعات از ابعاد مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرند و در رابطه با نکات کلیدی که باعث افزایش طول عمر آنها خواهد شد بحث شود.

با توجه به این که یکی از عوامل موثر کاهش دهنده طول عمر این برینگ ها را عایت نکردن ابعاد و اندازه های دقیق محل قرار گیری کنس های برینگ روی محور و داخل هو زینگ برینگ ها (تلرانس ها) می باشد در قسمتی از این کتاب بطور مفصل راجع به تلرانس ها و انطباقات بحث می شود که امیداست در عمل مورداستفاده کلیه مهندسین و تکنسین های تعمیرات واقع گردد.

البته این مقوله خالی از اشکال نبوده و بی صبرانه منتظر دریافت نقطه نظرات کلیه سروزان گرامی هستیم تا نشا... در چاپ های بعدی مدنظر واقع شود. در پایان لازم می داشم از کلیه عزیزانی که در امر تهیه و تدوین این جزو و بصورت تنگاتنگ همکاری نمودند بخصوص مسئولین محترم اداره اموزش شرکت پالایش نفت اصفهان که در همه عرصه ها در تهیه کتب و جزوات اموزشی مشوق این جانب بوده اند صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم و از درگاه ایزدمنان برای انان و تمامی کسانی که درجهت اعتلا و ابدانی این مرز و بوم قدم برداشته و بر می دارند از روی توفیق روزافزون نمایم و امیدوارم توانسته باشم گامی هر چند کوچک درجهت کاهش وابستگی ها و همچنین تغییر تگرگش نفرات ذیر بسط در رابطه با استفاده بهینه از این قطعات گران قیمت برداشته باشم. اگر این مجموعه اجری داشته باشد ان را تقدیم روح ملکوتی امام راحل و روح شهدا و روح تمامی کسانی که درجهت پیشرفت، ابدانی و اعتلای این اب و خاک قدم برداشته اند و انانی که عزیزترین گوهر هستی خود را در طبق اخلاق تقدیم پروردگار خود نمودند و تلاش کرده اند تا مالامروز بتوانیم مفتخر و سر بلند زندگی کنیم می نمایم.

سرفصل های مطالب

صفحه	
۲	مقدمه
۴	یاتاقان های لغزشی Sleeve Bearings
۱۳	یاتاقان های غلتکی Rolling Bearings
۱۴	طبقه بندی یاتاقان های غلتکی
۱۷	بال برینگ ها Ball Bearings
۲۰	رولر برینگ ها Roller Bearings
۴۸	مشخصه ها و کاربرد برینگ های غلتکی Bearings Specification & Applications
۵۱	نحوه انتخاب برینگ Type Selection Of Bearings Type
۵۵	بارگذاری اولیه Preload
۵۸	انتخاب ارایش یاتاقان ها Selection Of Bearing Arrangement
۶۲	طراحی شافت و هوزینگ برینگ Design Of Shaft & Housings
۶۵	شناسائی برینگ های غلتکی از روی شماره آنها
۷۲	موقعیت شعاعی برینگ ها
۷۸	تجهیزات موردنیاز برای مونتاژ و دمو نتاژ برینگ ها
۹۷	حمل و نقل و مراقبت از برینگ ها Bearing Handling & Care
۱۰۶	تولرانس ها و انطباقات Tolerance & Fits
۱۲۸	کاربرد تولرانس ها و انطباقات در نصب برینگ های غلتکی
۱۳۸	روانکاری Lubrication
۱۵۲	تعویض روانکارها
۱۶۰	آنالیز روغن Oil Analysis
۱۶۵	سیستم های روغن کاری Lubricating Systems
۱۷۲	شناسائی عیوب برینگ های غلتکی
۲۰۰	مسائل ارتعاشی برینگ های غلتکی Bearings Vibration
۲۱۲	تشخیص عیوب و مسائل بوجود آمده روی برینگ های غلتکی
۲۱۹	ضمائمه

وظایف اصلی یاتاقان ها

یکی از مهمترین اجزا هر ماشین یاتاقان های ان می باشد که بطور کلی وظایف زیر را انجام می دهند:

- کنترل، جذب و انتقال نیروهای شعاعی.
- کنترل، جذب و انتقال نیروهای محوری.
- کاهش اصطکاک در مقابل حرکت محور.
- قراردادن محور در یک موقعیت مناسب.

بطور کلی یاتاقانها از لحاظ ساختمان در دو دسته کلی زیر طبقه بندی می شوند :

الف - یاتاقانهای لغزشی (بوشی) .Sleeve Bearings

ب - یاتاقانهای چرخشی (ساقمه ای) .Rolling Bearing

یاتاقانهای لغزشی Sleeve Bearings

در این نوع یاتاقانها که اصولاً بوش های استوانه ای یا نیمه استوانه ای هستند محور بوسیله یک فیلم نازکی از روغن روی یاتاقان لغزندگی پیدا نموده و می چرخد. این نوع یاتاقانها بر حسب مورد استفاده از جنس ها و شکل های مختلفی ساخته می شوند که پر مصرف ترین آنها یاتاقان های نیمه استوانه ای با لایه داخلی وايت مطال (بابیت) است.


یاتاقانهای لغزشی در دو دسته زیر طبقه بندی می شوند:

- ۱ - رادیال بیرینگ ها یا یاتاقان های شعاعی که برای کنترل کردن و مهار نمودن نیروهای محوری و حرکت های شعاعی بکار می روند.
- ۲ - تراست بیرینگ ها که برای کنترل کردن و خنثی نمودن نیروهای محوری بکار می روند.

یاتاقان لغزشی شعاعی Journal Bearings


این نوع یاتاقان تحمل کننده کلیه نیروهای شعاعی هستند که بوسیله محور به آن وارد می شود. این نوع یاتاقان ها روی فیلمی از روغن حرکت می کنند و در صورتی که یاتاقان درست طراحی شده باشد و جنس آن مناسب باشد و درست تنظیم شده باشد و احتلالی در سیستم روغن کاری از لحاظ نوع روغن و فشار روغن وجود نداشته باشد و درست اسنفاده شوند (مسائل حین راه اندازی واژسرویس خارج کردن دستگاه درست باشد) از معدود قطعاتی هستند که می توان ادعای نمود طول عمر آنها بی نهایت است ولی به دلیل نیاز به مراقبت های بیشتر نسبت به بال بیرینگ ها مورد استفاده انها محدود است.

Oil film pressure profile.



شرایط کاری انتخاب این نوع یاتاقان ها به قطر شافت، مقدار باریا نیروی واردہ بواسیله محور و قطعات سرعت دوران محور، غلظت روغن، روش روغنکاری، درجه حرارت کاری، وزن مخصوص مایع تلمبه شونده و بستگی دارد.

BABBITTED JOURNAL BEARING



موارد حائز اهمیت برای یاتاقان های بوشی


الف- کلننس یا لقی بین یاتاقان و محور باید در حد توصیه شده توسط طراح یا کارخانه سازنده باشد که بیشتر شدن ان باعث افزایش ارتعاشات و حرکت محور، کاهش فشار فیلم هیدرواستاتیکی روغن زیر یاتاقان، سایش و خرابی زودرس یاتاقان و می شود و کم بودن لقی باعث عدم وجود فضای کافی برای نفوذ روغن و اختلال در سیستم روغنکاری و گرم شدن و نهایتا سایش و فرسایش می شود.

ب-روغن مناسب و روغنکاری صحیح

ج- درجه حرارت کاری مناسب و ثابت نگه داشتن دمای اینهادرهین کار

د- داشتن جنس مناسب که دارای ضریب اصطکاک کم باشد و داشتن مقاومت کافی در برابر نیروهای اعمال شده و در عین حال ضعیف تربودن جنس ان نسبت به محور برای جلوگیری از خرابی محور وجود خاصیت الاستیسیته مناسب برای Dampping ارتعاشات و


یکی از محدودیت های کاری این نوع یاتاقان ها استفاده اینهادر ماشین الات بادورهای بالاست که باعث ایجاد پدیده ای به نام چرخش روغن یا Whirl Oil می شود. که اگر سرعت چرخش محور در داخل ژورنال برینگ ها از مقدار مشخص بالاتر رود به دلیل اصطکاکی که بین روغن و یا تاقان وجود دارد، روغنی که در اطراف یاتاقان برای روغنکاری خنک کاری و تزریق شده است شروع به چرخش می کند و باعث اعمال نیروهایی توربولانسی زیر محور می شود که باعث شلاق زدن به شافت (خصوص در ماشین الاتی که دارای رتورهای بادورهای بالا و نسبتا سبکی هستند) و ارتعاشات و حرکت های اضافی می گردد که می تواند خیلی خطرناک باشد .




راه های اصلاح مشکل چرخش روغن شامل: تغییر درجه حرارت روغن، تغییردادن نوع روغن، تغییردادن کلرنس یاتاقان، تغییردادن فشار روغن، تغییر نوع یاتاقان است .

معمولًا برای رفع این مشکل روی ماشین الات با دور بالا از دونوع طراحی استفاده می شود:

۱- استفاده از یاتاقان هائی که در داخل انها شیارهای محوری به فاصله مساوی از یکدیگر تعبیه شده که باعث فرورفتن روغن در این شیارها شده و جلوی چرخش روغن گرفته می شود.



۲- استفاده از بیرینگ های نوع لقمه ای Titling Pad که حالت کفشک های ان باعث می شود که کفشک حرکت ثابت را دنبال کند و یاتاقان بتواند بصورت خودمیزان Self Aligning عمل کند و در نتیجه علاوه برخشنی نمودن چرخش روغن و Damping سیستم پایداری کلی محور را افزایش دهد.



یاتاقانهای لغزشی نوع تراست

این یاتاقان ها علاوه بر این که نیروهای شعاعی را کنترل می کنند از حرکت محوری و متعلقات نیز جلوگیری می کنند و به دو صورت مورد استفاده قرار می گیرند:

الف- بیرینگ های نوع فلنجری


ب- بیرینگ های نوع کینگزبوری

الف-یاتاقان های فلنجی

این نوع طراحی به این صورت است که در یک طرف یاتاقان های نوع بوشی شعاعی لبه ای وجود دارد که روی آن با لایه ای از واپت مثال (بایت) پوشانده می شود و باستفاده از فیلم روغنی که در این ناحیه توسط سیستم روغنکاری تزریق می شود از حرکت محوری شافت جلوگیری می کند . این نوع یاتاقان برای نیروهای محوری کم ویجاهاei که احتمال حرکت محوری وجودداشته باشد مورد استفاده قرارمی گیرد مثل جعبه های دنده هائی که چرخدنده های انها جناقی بالانس شده است.




در بعضی از طراحی های دیگر نیز بجای بایت ریزی روی سطح یاتاقان های شعاعی از یاتاقان های نعلی شکل که بصورت نیم دایره ای است و توسط پیچ روی سطح بدنه نصب می شود استفاده می شود . بطور مثال یاتاقان های تراستی که برای کنترل حرکت محوری میل لنگ ها بکارمی رودیا یاتاقان هائی که برای کنترل حرکت های جانبی دسته شاتون ها استفاده می شود از این نوع است .



ياتاقان های نوع لقمه ای یا کینگزبوری

نوع دیگر یاتاقان های تراست از نوع کینگزبوری است که بارهای محوری را به توسط لقمه هائی با روکش بابیتی که پد نامیده می شود تحمل می کنند . عملکرد این نوع یاتاقان هامثل ترمزهای دیسکی است که در اتومبیل ها استفاده می شود بدین صورت که با حرکت لقمه ها (لنت ها) از چرخش دیسک جلوگیری می کنند با این تفاوت که در یاتاقان های کینگزبوری پدها یا لقمه ها درجای خود ثابتند و حرکت های محوری شافت توسط دیسکی که روی محور ثابت است و به ان تراست دیسک گفته می شود گرفته می شود و هر کدام از مجموعه لقمه هائی که روی هر طرف مجموعه هوزینگ برینگ نصب شده اند نیروی محوری در یک جهت را کنترل می کنند که البته باید یک فاصله محوری کمی بین لقمه ها و تراست دیسک وجود داشته باشد تا فیلم روغن روانکاری بتواند بین انهای تشکیل شود و عملیات روغن کاری و جذب و انتقال حرارت و ... را نجام دهد.



در شکل زیر شما می ازیک تراست دیسک که روی محور نصب شده را مشاهد می دهد.



در مورد بیرینگ های کینگزبوری و لقمه ای Thrust Pad طبق دستور کار خانه سازنده و کتابهای موجود مقداری حرکت محوری به محور داده می شود بطوری که حداقل حرکت ۸ هزارم اینچ یا ۸ توزند و حداقل ۱۵ هزارم اینچ یا ۱۵ توزند باشد.

جنس یاتاقان های بایتی

اصولاً یاتاقانها بایتی باید از جنسی انتخاب شوند که :

۱- در مقابل تنشهای فشاری مقاوم باشد .

۲- مدول الاستیسیته اهای پائین باشد (نرم باشند) .

۳- خاصیت جوش خورندگی نداشته باشند(ذوب نشوند).

۴- دربرابر سایش در تماس با فولاد مقاوم باشند .

۵- خاصیت جذب ذرات را داشته باشند بصورتی که ذرات خارجی روغن را جذب نماید و در نتیجه قشر روغن تمیز شود .

۶- مقاومت برشی اهای پائین باشد، یعنی به آسانی تغییر شکل دهند(مسطح و صاف شوند) .

۷- در مقابل زنگ زدگی مقاوم باشند.


۸- خاصیت هدایت حرارتی آن خوب باشد .

آلیاژهای مسی و بایتی (Babbit) از آلیاژ قلع و سرب است) بیشتر از انواع دیگر الیاژها در این نوع یاتاقان ها مورد استفاده قرار می گیرند. در جدول زیر فلز و درصد آلیاژ های مصرفی در ساخت آنها اورده شده است . یکی از محسن بایت این است که می توان آنرا برای جاسازی نمود یا بعبارت دیگر پس از ریخته گری یاتاقان و نصب آن محور را مدتی در آن چرخاند تا کاملاً جا بیفتند یا آب بندی شود.

بایت خاصیت جذب نمائی دارد و در مواردیکه محور کمی از مرکز خارج باشد خود را برای جذب محور وقف می دهد . البته از فلزات دیگر نیز می توان برای ساختن یاتاقان استفاده کرد . بعنوان مثال از آلیاژهای نقره برای مواردیکه بارهای سنگین وجود داشته باشد و همچنین از آلیاژهای چدنی یا محور چدنی یا فولادی در صورتی که سطح چدن خوب صیقل شده باشد می توان برای مواردی که امکان فرسودگی زیاد باشد استفاده کرد.

آلیاژ	بلیت			آلیاژ مس	آلیاژ، مس، سرب
	SAE 11	SAE 13	4SAE 791	SAE 79	SAE 48
مس CU	5.75	-	88	73.5	70
فلز SN	37.5	6	4	3.5	-
سرب Pb	-	84	4	23	30
نیزیان Sb	6.75	10	-	-	-
روی Zn	-	-	4	-	-

ضخامت باییت پارامتر بسیار مهمی است که تاثیر بسزائی در طول عمر این نوع یاتاقان می‌تواند داشته باشد. هرچه ضخامت باییت کمتر باشد طول عمران بیشتر می‌شود. البته به این نکته نیز باید توجه نمود که ضخامت باییت باید به اندازه‌ای نیز باشد تا اگر ذرات جامد یابرداده‌ای هم زیر یاتاقان قرار گرفت بتواند بطور کامل دران فرو رود.



از آلیاژهای مس - آلومینیوم نیز در یاتاقان‌های موتورهای احتراق داخلی به وفور استفاده می‌شود گاهای برای ساختن یاتاقان از موادی نظیر لاستیک، نایلون، تفلون، سرامیک ذغالی و نیز می‌توان استفاده کرد برای مثال از این نوع یاتاقان‌ها برای ساختن بوش‌های پمپ‌های عمودی که توسط مایع پمپ شونده روانکاری می‌شوند استفاده زیادی می‌شود.

در طراحی یاتاقانهای نوع بوشی نسبت $\frac{L}{D}$ اهمیت زیادی دارد(طول یاتاقان) چون هر چقدر مقدار D

(قطر یاتاقان) برای مقدار مشخص بیشتر باشد فشار هیدرواستاتیکی متوسط زیریاتاقان کمتر می شود .


تجربه نشان داده است که نسبت $\frac{L}{D} \leq 1$ جواب خوبی داده است . یعنی طول یاتاقان مناسب با قطریاتاقان

آن باشد با کاهش L و در نتیجه کاهش نسبت $\frac{L}{D}$ مقدار روغن خارج شده از دو انتهای یاتاقان بیشتر می شود و خروج روغن زیاد باعث خروج مقدار بیشتری از حرارت تولید شده می گردد .

یاتاقان های غلتکی Rolling Bearings

یاتاقان های نوع غلتکی در طی سالهای اخیر مورداستفاده زیادی پیدا کرده اند و برای اکثر کاربردهای صنعتی (بارهای سبک و سنگین) و شرایط مختلف کاری و درجه حرارت های بالا و پایین و در اندازه های مختلف و قیمت های پایین از جنس های سخت با طول عمر بالا در تعداد زیاد به وفور در بازار یافت می شود و تنها محدودیت آنها که باعث شده نتوانند بطور کامل جایگزین برینگ های نوع لغزشی شود محدود بودن زمان کار کرد آنها و عدم توان کاردهی آنها در دورهای بالا است.

برینگ های غلتکی از قطعات قابل تعویضی هستند که در اکثر ماشین الات به وفور مورداستفاده قرار می گیرند و با پیشرفت ترین دستگاه ها و ماشین الات و بادقت بسیار بالائی تولیدمی شوند و باید با دقت زیادی نیز مورد استفاده قرار گیرند.



یاتاقان های غلتکی از چهار جزء اصلی زیر تشکیل شده اند:

- ۱- کنس (رینگ) خارجی Outer Ring که در هوزینگ برینگ یا محفظه یاتاقان قرار می گیرد.
- ۲- کنس (رینگ) داخلی Inner Ring که روی محور نصب می شود.

- ۳- عامل چرخنده(Saچمه) که بین کنس ها قرار می گیرد.
- ۴- جداکننده(Cage)Separator که بین رینگ داخلی و خارجی قرار می گیرد و فاصله بین ساچمه ها را کنترل می کند.

داخل کنس های داخلی و خارجی شیارهایی برای محل عبور اجزا غلتکی تعییه شده است که به انها Race گفته می شود. در بعضی از برینگ های غلتکی ممکن است قطعات دیگری نظیر حفاظ و یا گردگیر نیز وجود داشته باشد که برای ممانعت از خارج شدن گریس یا ورود گردوخاک به داخل برینگ استفاده می شود.

حفظه های اباب بندها از ورود ذرات خارجی بطرف عوامل غلتکه جلوگیری می کنند و شامل حفاظ های غیرفلزی یا بندها (کاسه نمدهای گردگیرها) و حفاظ های فلزی (Z ها) هستند که علاوه بر وظیفه فوق از بیرون امدن موادر وان کنند (گریس) از بین کنس ها و عوامل چرخنده جلوگیری می کنند.


مزایای یاتاقان های غلتکی

- برینگ های غلتکی نسبت به برینگ های نوع بوشی دارای مزایائی به شرح زیر می باشند:
- ۱- گشتاور راه اندازی اولیه (اصطکاک) در آنها بسیار پایین است.
 - ۲- این قطعات استاندارد و قابل تعویض و بین المللی هستند.
 - ۳- به دلیل ساده بودن ساختمان آنها بازرسی و تعمیر و نگهداری آنها بسیار ساده و راحت است.
 - ۴- اغلب این یاتاقان ها قادر به کنترل و جذب نیروهای شعاعی و محوری هستند.
 - ۵- این نوع برینگ هادر محدوده Range وسیعی از درجه حرارت قادر به کار می باشند.
 - ۶- با پیش بار Preload که روی این یاتاقان ها عمال می شود، می توان کلرنس منفی روی آنها ایجاد نمود که می تواند منجر به رسیدن به صلبیت یا Rigidity بیشتر شود.

طبقه بندی یاتاقان های غلتکی


- بسته به نوع عامل چرخنده و نحوه تماس آن با کنس های داخلی و خارجی و تعداد ردیف عوامل چرخنده این برینگ ها در دسته بندی های مختلفی طبقه بندی می شوند.
- الف- بسته به نوع عامل چرخنده ای که در برینگ های غلتکی بکار رفته است این برینگ ها در دسته های زیر طبقه بندی می شوند:

۱-اگر قطعه چرخنده به شکل بال Ball Bearing یا ساجمه باشد به ان بال برینگ Ball گفته می شود.




Single-Row Deep Groove Ball Bearing

۲-اگر قطعه چرخنده به شکل رولر استوانه ای باشد به ان رولربرینگ استوانه ای Bearing گفته می شود.




Cylindrical Roller Bearing


۳-اگر قطعه چرخنده به شکل رولر استوانه ای مخروطی Tapper Roller باشد به ان Bearing گفته می شود.



۴- اگر قطعه چرخنده بصورت رولر استوانه ای بشگه ای باشد به ان Spherical Roller شکل باشد.
یا برینگ Roller Bearing نوع بشگه ای گفته می شود.



۵- اگر قطعه چرخنده به شکل سوزن Needle Bearing باشد به ان برینگ سوزنی گفته می شود.



علاوه بر موارد فوق برینگ های غلتکی براساس شرایط دیگر نیز در دسته بندی های مختلفی طبقه بندی می شوند:

۱- براساس باری که تحمل می کنند در چهار دسته زیر طبقه بندی می شوند:

الف- یاتاقان های شعاعی Radial Bearings

ب- یاتاقان های محوری Thrust Bearings

ج- یاتاقان های مختلط Radial&Thrust Bearings

د- یاتاقان های خود میزان Self Aligning Bearings

۲-براساس تعداد رده عناصر چرخنده در سه دسته:

الف برینگ های یک ردیفه Single Row Bearings

ب-برینگ های دور دیفه Double Row Bearings

پ-برینگ های چند ردیفه Multi Row Bearings

ت-برینگ های مجموعه ای Bearings Unit

که در بخش های بعدی راجع به اینها بحث خواهد شد.

طبقه بندی برینگ ها براساس نوع عنصر چرخنده

برینگ های غلتکی براساس عناصر چرخنده در دسته های زیر طبقه بندی می شوند:

۱-بال برینگ ها Ball Bearings

۲-رولبرینگ های Roller Bearings

که ذیلاً به شرح، ساختمان کاربرد و انواع اینها پرداخته می شود.

بال برینگ ها Ball Bearings

همانگونه که ذکر شد در این نوع یاتاقان ها عامل چرخنده ساقمه یا Ball می باشد که وظیفه انتقال نیروهار از روی یک کنس به کنس دیگر توسط ساقمه ها انجام می دهد.

انواع و اقسام بال برینگ ها عبارتند از:

الف-بال برینگ های معمولی شیار عمیق Deep Groove Ball Bearings

ب-بال برینگ های مغناطیسی Magneto Bearings

پ-بال برینگ های تماس زاویه ای Angular Contact Ball Bearings

ت-بال برینگ های دور دیفه تماس زاویه ای Double Row Angular Contact Ball Bearings

ث-بال برینگ های چهار نقطه تماسی Four- Point Contact Ball Bearings

ج-بال برینگ های خود میزان Self Aligning Ball Bearings

در شکل زیر انواع طرح های مختلف بال برینگ هانشان داده شده است.

Ball Bearing Types




Deep Groove Ball Bearing



Angular Contact Ball Bearing



Self-Aligned Ball Bearing




که ذیلا راجع به هر کدام از آنها و موارد کاربردشان توضیح مختصری داده می شود.

بال برینگ های شیار عمیق


بال برینگ های شیار عمیق Deep Groove Ball Bearings عمومی ترین نوع یاتاقان های غلتکی هستند که وسیع ترین محدوده مصرف را در صنعت دارند. تماس بین ساقمه ها و کنس های داخلی و خارجی انها بصورت نقطه ای و درجهت شعاعی می باشد همچنین در کنس های داخلی و خارجی انها شیارهای Race Way دایره ای شکل تعییه شده که قطر آن بیشتر از قطر ساقمه ها است. این نوع یاتاقان ها قادر به تحمل بارهای شعاعی و محوری در هر جهت می باشند و به دلیل تماس نقطه ای که بین اجزا چرخنده اند وجود دارد کمترین اصطکاک در آنها وجود دارد و در راه اندازی پایینی هستند (به دلیل کم بودن اصطکاک های داخلی) و برای مواردی که دوربال اباد و نیاز به تلقیات مکانیکی پایین باشد بسیار مناسب هستند. علاوه بر این یاتاقان ها با حفاظه های فلزی و لاستیکی یک طرفه و دو طرفه طراحی می شوند و از قبل می توانند با گریپسی که در داخل

کارخانه سازنده دران ذخیره شده است روانکاری شوند. در بعضی از موارد نیز بسته به شرایط کاربردی، رینگ های نگه دارنده Snup Ring برای نصب، نیز روی کنس های داخلی یا خارجی انها تعییه می گردد. قفسه های جدا کننده Cage بال برینگ ها غالباً از فولادهای پرس شده Pressed-Steel Cage است.



بال برینگ های مغناطیسی Magneto Bearing


عمق شیار در Magneto Bearing ها کمی کمتر از بال برینگ های شیار عمیق می باشد و از انجائی که کنس خارجی انها فقط در یک طرف تکیه گاه دارد کنس خارجی انها می توانند جدا شود که مزیت خوبی برای نصب این نوع برینگ هامی باشد. عموماً این نوع یاتاقان ها بصورت جفتی مورد استفاده واقع می شوند.



این نوع برینگ ها معمولاً در سایزهای کوچک با قطر داخلی ۴ تا ۳۰ میلیمتر ساخته می شوند و غالباً برای دستگاه های کوچک نظیر میکروسکوپ ها و تجهیزات ابزار دقیقی و... مورد استفاده قرار می گیرند. معمولاً قفسه ها Cage ها بصورت برآسی پرس Pressed Brass شده است.


بال برینگ های چهار نقطه تماسی Four Point Contact Ball Bearings

دربال برینگ های چهار نقطه تماسی به دلیل این که کنس داخلی انها بصورت دو تکه ای است Radial Split کنس های داخلی و خارجی انها قابل جدا شدن هستند که باعث می گردد نصب انها بسیار راحتراز انواع برینگ های دیگر باشد. این بال برینگ ها علاوه بر تحمل بیشتر بارهای شعاعی نسبت به بال برینگ های معمولی قادر به کنترل کردن نیروهای محوری در هر دو جهت نیز می باشند. زاویه تماس ساقمه ها با کنس های داخلی و خارجی ۳۵ درجه است و تنها استفاده از یکی از این بال برینگ هامی تواند جایگزین نصب دو عدد بال برینگ تماس زاویه ای که بصورت رو در رو Face To Face یا پشت به پشت Back To Back قرار می گیرند شود.



رولر برینگ ها Roller Bearings

در رولر برینگ ها نحوه تماس بین رولرهای کنس های داخلی و خارجی بصورت خطی است و به دلیل بالاتر بودن سطح تماس رولرهای کنس های داخلی و خارجی دارای تحمل باربیشتری نسبت به بال برینگ ها هستند ولی به این نکته نیز باید توجه نمود که با بیشتر شدن سطح تماس به تناسب اصطکاک و تلفات مکانیکی انها نیز افزایش پیدامی کند و بالتبغ دارای تحمل باربیشتر نیز می باشند.



مقایسه بال برینگ ها و رولر برینگ ها از نظر تماس غلتک های انها

بسته به شکل رولربرینگ ها، این نوع برینگ هادر چهار دسته زیر طبقه بندی می شوند:


۱- رولربرینگ های استوانه ای Cylindrical Roller Bearings

۲- رولربرینگ های مخروطی Tapered Roller Bearings

۳- رولربرینگ های بشگه ای Spherical Roller Bearings

۴- رولربرینگ های سوزنی Needle Roller Bearings


در شکل زیر انواع طراحی های مختلف رولربرینگ هانشان داده شده است.



که ذیلا راجع به کاربرد و موارد استفاده هر کدام از آنها توضیح مختصری داده می شود.

رولبرینگ های استوانه ای Cylindrical Roller Bearings


همانگونه که قبل ذکر گردید رولرها بکنس های داخلی و خارجی دارای تماس خطی می باشند و دارای تحمیل بارهای شعاعی و محوری بیشتر و حتی قابلیت استفاده در دورهای بالا را نیز دارند. این یاتاقان ها بصورت یک ردیفه و چند ردیفه طراحی و ساخته می شوند و موارد استفاده زیادی را در صنعت دارند.




این نوع برینگ ها دارای طراحی های مختلفی مثل NU, NJ, NUP, N, NF (برای برینگ های یک ردیفه) و NNU و NN (برای انواع دور ردیفه انهامی باشند).

بسته به وجود ابابند و نحوه قرار گیری کنس های داخلی و خارجی، رولبرینگ ها بصورت های مختلفی طراحی می شوند، و بسته به نوع کاربرد مورد استفاده قرار می گیرند.


DESIGN, TYPES, AND FEATURES



در تمامی انواع انهاکنس های داخلی و خارجی قابل جداشدن هستند. بعضی از رولربرینگ ها هیچ گونه پشت بندی(پله) روی کنس های داخلی و خارجی خود ندارند بنابراین، کنس ها و نهایتا محوری توانند درجهت طولی حرکت محوری داشته باشند (Free End) و در برخی از آنها که کنس های داخلی یا خارجی دارای پشت بند(Rib) یک طرفه یا دو طرفه هستند قادر به تحمل بارهای جزئی محوری دریک یا دو جهت نیز هستند. رولربرینگ های استوانه ای دور دیغه دارای تحمل باربیستری درجهت شعاعی می باشند و معمولا برای ماشین ابزارهای دقیق مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین رولربرینگ های دور دیغه و چهار رادیفه نیز موجود است که های این نوع یا تاقان ها معمولا از نوع استیل پرج شده براس ماشین کاری شده و بعضی اوقات نیز از پلیمر ها طراحی و ساخته می شود.




البته لازم به توضیح است که از بعضی از انواع این یا تاقان ها برای کنترل نمودن نیروهای محوری خالص نیز استفاده می شود که در شکل زیر شما می ازان نشان داده شده است.



رولربرینگ های مخروطی Tapper Roller Bearings

رولربرینگ های مخروطی دارای قابلیت تحمل بارهای شعاعی زیاد و همچنین بارمحوری دریک جهت را دارند. در انواع سری HR آنها با افزایش ابعاد رولرهادرد و جهت و زیاد نمودن تعداد ساقمه ها برینگ های با تحمل باربیشتر ساخته شده است. این نوع یاتاقان های زیزمانند بال برینگ های تماس زاویه ای معمولاً بصورت دوتائی نصب و مورد استفاده واقع می شوند. در این شرایط تنظیم کلرنس داخلی بالعمل Preload و تنظیم کردن فاصله محوری که بین کنس های داخلی و خارجی (Cone&Cup) آنها وجود دارد برای دو عدد برینگی که بصورت پشت به پشت یارو به رونصب می شوند انجام می شود.

به دلیل این که این برینگ ها قابل جدا شدن هستند می توانند بصورت جدا جدا نصب شوند.



بسته به زاویه تماس Tapper Roller Bearings هادرسه دسته طبقه بندی می شوند:

الف - رولربرینگ با زاویه معمولی Normal Angle

ب - رولربرینگ با زاویه متوسط Medium Angle

ج - رولربرینگ با زاویه تند Steep Angle


که بسته به نوع و مقدار بارهای شعاعی و محوری و هر کدام کاربرد مخصوص به خود را دارد.

رولربرینگ های بشگه ای Spherical Roller Bearings

شکل غلتک این نوع برینگ ها بصورت استوانه بشگه ای شکل (Barrel Shaped Roller) است و کنس داخلی آنها دارای دور دیاف شیار (Race Way) و کنس خارجی آنها دارای یک شیار دایره ای شکل می باشد که باتوجه به شکل خاصی که داردند بصورت خود میزان (Self Align) عمل می کنند و در صورتی که بین اجزا مختلف ماشین


ناهم محوری وجود داشته باشد یا محور تغییر شکل دهداین برینگ می توانند بصورت اتوماتیک این مسائل را خنثی کنند و از اعمال نیروی محوری زیاد روی برینگ ممانعت نمایند.

رولرهای بشگه ای Spherical Roller Bearings نه تنها قادر به تحمل بارهای شعاعی سنگین می باشند بلکه می توانند مقدار جزئی نیروهای محوری را نیز در درجه حریق خنثی کنند. این قابلیت تحمل بارهای شعاعی را بصورت عالی دارند و در مواردی که بارهای شعاعی سنگین همراه با ضربه وجود داشته باشد کاربرد بیشتری دارند. قطر داخلی کنس داخلی بعضی از انواع این برینگ ها بصورت مخروطی و بعضی از آنها بصورت استوانه ای می باشد همچنین بعضی از آنها مستقیماً روی محور نصب می شوند و بعضی دیگر با بوش Adapter نصب می شوند.




رولرهای سوزنی Needle Roller Bearings

رولر برینگ های سوزنی شامل تعداد زیادی استوانه های باریکی هستند که طول آنها ۳ تا ۱۰ برابر قطر آنها است بنابراین نسبت قطر خارجی این برینگ ها به قطر داخلی شان کم است و قادر به تحمل بارهای شعاعی زیاد هستند.




کاربرد این یاتاقان ها غالبا در چهارشاخه گاردان ها، مفصل های اهرم بندی انتقال حرکت (انتقال حرکت گاورنر به تروتل ولو) یاتاقان گزن پین و... می باشد و غالبا در مواردی که محدودیت فضای محوری برای نصب برینگ وجود داشته باشد مورد استفاده قرار می گیرند.

این نوع یاتاقان ها انواع طراحی های مختلفی دارند و بعضی از آنها قادر کنس داخلی می باشند. در شکل های زیر چند نمونه از طراحی های موجود آن نشان داده شده است.



برینگ های سوزنی باز اهنگ معکوس



برینگ سوزنی بدوزن راهنمایی معکوس

برینگ سوزنی بدوزن راهنمایی معکوس

طبقه بندی یاتاقان های راساس نوع بار

ب- براساس نحوه زاویه تماس عوامل چرخنده با کنس های داخلی و خارجی نیز این نوع یاتاقان هامی توانند بار یابند و هارا درجهت های مختلف کنترل کنند که براین اساس یاتاقان هادر دسته های زیر طبقه بندی می شوند:

۱- یاتاقان های شعاعی Radial Bearings

۲- یاتاقان های محوری Thrust Bearings

۳-یاتاقان های تماس زاویه ای(ترکیبی ازشعاعی ومحوری)

که ذیلا به شرح آنهاپرداخته می شود:

یاتاقان های شعاعی Radial Bearings

اگر زاویه تماس عوامل چرخنده و کنس های داخلی و خارجی بصورت شعاعی(عمودبرمحور) باشد به ان برینگ های شعاعی Radial Bearing گفته می شود و موارد کاربردانهابرای کنترل کردن نیروهای شعاعی است که ناشی از نیروهای گریز از مرکزی است که دراثر حرکت دورانی محور به ان اعمال می گردد. در این نوع برینگ هایین کنس های داخلی و خارجی، تعدادی عنصر چرخنده قرار دارد که ممکن است بر حسب مورد استفاده آنها در صنعت بصورت ساقمه Ball استوانه Roller و سوزن Needle یا گرفته باشد که به انبال برینگ Roller Bearing یا برینگ سوزنی Needle Bearing گفته می شود که هر کدام از آنها برای شرایط ویژه ای مورد استفاده قرار می گیرند که در بخش قبلی راجع به ان بحث مختصری گردید.

یاتاقان های محوری Thrust Bearings

اگر زاویه تماس عوامل چرخنده با کنس های داخلی و خارجی بصورت محوری(درجہت محور) باشد به ان تراست برینگ Thrust Bearing یا برینگ کف گرد گفته می شود و موارد کاربردانها برای نیروهایی است که یاتاقان باید در جهت محوری کنترل نماید. منشا نیروهای تراست شامل نیروی ناشی از وزن رتورومچنین نیروهای هیدرولیکی است که در توربوماشین ها در اثر اختلاف فشار دو طرف پروانه ها بوجود می آید یا نیروهایی که ناشی از مولفه محوری چرخ دنده های زاویه دار است که در داخل گیربکس ها و مجموعه چرخ دنده های انتقال قدرت بوجود می آید.

بسته به نوع عنصر چرخنده ای که بین کنس های دو طرف قرار می گیرد این نوع یاتاقان هادردسته های زیر طبقه بندی می شوند:

۱-بال برینگ های تراست Thrust Ball Bearings

۲-رولر برینگ های تراست Cylindrical Roller Thrust Bearings

۳-رولر برینگ مخروطی تراست Tapper Roller Thrust Bearings

۴-رولر برینگ بشگه ای تراست Spherical Roller Thrust Bearings

همچنین از نظر باری که تحمل می کنند بیرینگ هادردودسته :


الف-برینگ های یک طرفه Single Direction Thrust Bearings

ب-برینگ های دو طرفه Double Direction Thrust Bearings

طبقه بندی می شوند که ذیلا به شرح مختصری از هر کدام از برینگ ها پرداخته می شود.


تراسست بال برینگ ها Thrust Ball Bearings

همانگونه که ملاحظه می شود بال برینگ های نوع محوری از دو صفحه واشر مانند که در داخل انها شیارهای جهت قرار گرفتن ساقمه هاتعبیه شده است تشکیل شده اند که دارای قطر خارجی برابر هستند و عناصر غلتندۀ بین این دو واشر قرار گرفته اند و ساقمه ها از بالا و پایین دیده می شوند.




Single-Direction Thrust Ball Bearing

کنس داخلی(پایینی) Shaft Washer این نوع یاتاقان روی شافت نصب است و با ان می چرخد و کنس خارجی(بالائی) Housing Washer این نیز متصل به هوزینگ(ثابت) است.



لازم به توضیح است که برینگ های کف گردنیروهای محوری راتهادریک جهت می توانند کنترل کنند و در مواردی که جهت نیروهای محوری تغییرمی کند (در درجه حریق نیروی محوری تولیدمی شود) حتماً باید از تراست برینگ های دوبله استفاده نمود.

بال برینگ های تراست دو طرفه دارای دور دیاف ساقمه و سه عدد گنس می باشند که یکی از آنها Center (وسطی) روی محور ثابت است و با ان می چرخد و دو عدد گنس دیگر (بالائی و پایینی) داخل هوزینگ برینگ ثابت هستند.




در بعضی از بال برینگ های تراست گاهانیزیک واشر دیگر نیز در زیر گنس ثابت آن تعییه می شود تا بتوانند ناهم محوری های شافت و یا خطاهای ناشی از نصب را جبران نماید.

معمولًا قفسه های این نوع برینگ ها استیل پرس شده است ولی گاها از قفسه های ماشین کاری شده نیز استفاده می شود.

Spherical Roller Thrust Bearings

در داخل گنس های این نوع یاتاقان هاشیارهای بشکه ای شکل تعییه شده است و به همین دلیل این نوع یاتاقان هامی توانند بصورت خود میزان Self Aligning عمل کنند و به دلیل شکل عناصر چرخنده نیز قادر به تحمل بارهای محوری بسیار زیادی می باشند.




در شکل زیر نیز انواع برینگ های غلطکی تراست نشان داده شده است.

Thrust Bearing Types



Single-Direction Thrust Ball Bearing



Cylindrical Roller Thrust Bearing




Tapered Roller Thrust Bearing




Spherical Thrust Roller Bearing



Thrust Ball Bearings



Angular Contact Thrust Ball Bearings



Cylindrical Roller Thrust Bearings



Needle Roller Thrust Bearings



Tapered Roller Thrust Bearings



Spherical Thrust Roller Bearings

یاتاقان های تماس زاویه ای Angular Contact Bearings

اگر زاویه تماس عوامل چرخنده و کنس های داخلی و خارجی بصورت زاویه ای (مورب) باشد به ان برینگ تماس زاویه ای (Angular Contact) گفته می شود. این نوع یاتاقان ها معمولاً نیروهای محوری را فقط در یک جهت می توانند کنترل کنند و در بیشتر اوقات بصورت دوبله مورد استفاده قرار می گیرند. موارد کاربردانها برای ترکیبی از نیروهای شعاعی و محوری است که در توربوماشین ها و دیگر ماشین‌الات سبک و متوسط بوجود می آید.

بسته به عنصر چرخنده این نوع برینگ ها در دسته بندی های زیر طبقه بندی می شوند:

۱- بال برینگ های تماس زاویه ای (Angular Contact Ball Bearings)

۲- برینگ های مخروطی (Taper Roller Bearings)

بال برینگ های تماس زاویه ای Angular Contact Ball Bearings

با این نوع طراحی ویژه بال برینگ قادر به کنترل کردن نیروهای شعاعی و محوری در یک جهت می باشد. این نوع یاتاقان ها با چهار نوع زاویه ۱5, 25, 30, 40 درجه در دسترس می باشد. هرچه مقدار زاویه بال برینگ بیشتر شود تحمل بار محوری آن بیشتر خواهد شد. ولی برای کاربردهای بادور بالا زاویه تماس کمتر ترجیح داده می شود.

بال برینگ های تماس زاویه ای در دو نوع :


۱- بال برینگ تماس زاویه ای یک ردیفه Single Row Angular Contact

۱- بال برینگ های تماس زاویه ای دور دیفه Double Row Angular Contact

طراحی و مورد استفاده قرار می گیرند.

بال برینگ تماس زاویه ای یک ردیفه Single Row Angular Contact

این بال برینگ ها به دلیل زاویه داربودن تماس بال هابا کنس های داخلی و خارجی به این اسم نامیده شده اند و به دلیل ازادی حرکتی که کنس ها باهم دارند باید حتماً یک نیروی فشاری Preload روی آنها اعمال شود تا تماس ساقمه ها با کنس ها برقرار شود. در غیر این صورت ساقمه ها بصورت لق عمل می کنند و باعث لرزش زیاد و خرابی زودرس برینگ می شود.



بال برینگ یک ردیفه تماس زاویه ای

این نوع بال برینگ هامعمولا در پمپ ها بصورت دوبله استفاده می شوند تابتوانندی رهای محوری را در هر دو جهت کنترل کنند ولی چون جهت نیروی محوری تغییر نمی کند و همواره در یک جهت است غالباً فقط یکی از آنها بیشتر در معرض خرابی قرار می گیرد (و نیازی به تعویض هر دو بال برینگ نیست) حتی از بال برینگ خراب شده می توان پی به جهت نیروی محوری برداشتن و گاه اعلت خرابی هاراشناسی نمود. قفسه (کیج) های این نوع باتاقان معمولاً استیل پرس شده است ولی در بعضی از انواع دیگر ان از کیج (قفسه) پلیمری نیز استفاده می شود.

همانگونه که قبلاً گفته شد بال برینگ های تماس زاویه ای غالباً بصورت جفتی و در ارایش های زیر مورد استفاده قرار می گیرند:

۱- ارایش پشت به پشت (Back To Back Arrangement)




۲- ارایش رو در رو (Face To Face Arrangement)

۳- ارایش پشت سر همی (Tandem Arrangement)

۴- ارایش مختلط (Combined Arrangement)

در صفحه بعد شما می از نحوه بعضی از ارایش های انها و همچنین موارد کاربردانه انشان داده شده است.


انواع ارایش های نصب بال برینگ های تماس زاویه ای

Figure	Arrangement	Features
	Back-to-back (DB) (Example) 7208 A DB	قابلیت کنترل کردن نیروهای شعاعی و محوری در هر دو جهت را داردند از انجاکه فاصله مرکزی موتربار و بین اینها بزرگ است این ارایش در مواردی که بارگشتاوری وجود داشته باشد مناسب است
	Face-to-face (DF) (Example) 7208 B DF	قابلیت کنترل کردن نیروهای شعاعی و محوری در هر دو جهت را داردند در مقایسه با ارایش DB فاصله بین مرکز موتربار بزرگ است اینها کم است بنابراین ظرفیت کنترل گشتاوری آنها کم است
	Tandem (DT) (Example) 7208 A DT	در این نوع ارایش نیروهای شعاعی و محوری فقط در یک جهت کنترل می شود از این ارایش در مواردی که نیرو در یک جهت خیلی بالا باشد استفاده می شود

که ذیلا به شرح و موارداستفاده هر کدام از آنها پرداخته می شود.

ارایش پشت به پشت Back To Back Combination

در این نوع ارایش از دو عدد بال برینگ نوع تماس زاویه ای طبق شکل زیر استفاده می شود همینطور که ملاحظه می شود در این حالت قبل از نصب بین کنس های داخلی بال برینگ ها فاصله ای وجود دارد که پس از مونتاژ و سفت کردن لاک نت پشت بال برینگ این فاصله به صفر می رسد و تماس کامل بین ساقمه ها و کنس های برقرار می شود که به مقدار نیروی لازم برای این که فاصله بین کنس های داخلی به صفر رسانده شود preload گفته می شود که در بخش های بعد راجع به این بحث خواهد شد.



دراکثر پمپ های گریز از مرکز برای این که عمل تر است دو طرفه و در دو جهت محور کنترل شود از دو عدد بال برینگ تماس زاویه ای که پشت به پشت Back-To-Back و در یک طرف محور (اصولاً Out) و یک بال برینگ شعاعی Radial در طرف دیگر Inboard پمپ استفاده می شود.

ارایش صورت به صورت Face To Face Combination

در این ارایش بال برینگ های تماس زاویه ای بصورت زیر روی محور قرار می گیرند. که برخلاف ارایش قبل قبل از نصب برینگ هایی کنس های خارجی دو بال برینگ فاصله ای وجود دارد که پس از نصب و اعمال نیروی فشاری (ناشی از سفت کردن پیچ های کاور پشت کنس خارجی این فاصله به صفر می رسد) تا نیرویpreload مطلوب روی قطعات بال ها عامل گردد.




لازم به توضیح است که نیروی preload باید در حد مطلوب باشد زیرا اگر از حد مطلوب بیشتر شود باعث تماس شدید ساقمه ها و کنس ها و افزایش اصطکاک و گرم کردن برینگ می شود و در صورتی که از حد مطلوب کمتر باشد نیز باعث حرکت اضافی ساقمه ها و ایجاد ا تعاشات زیادی شود که در هر دو حالت منجر به خرابی زودرس بال برینگ خواهد شد. برای تغییر دادن مقدار preload می توان با قرار دادن شیمز های دایره ای به اندازه قطر کنس داخلی یا خارجی و با خامن مناسب مقداران را تغییر داد. بطور مثال با قرار دادن شیمز بین کنس های خارجی ارایش نوع پشت به پشت می توان مقدار preload را زیاد کرد و با قرار دادن شیمز بین کنس های داخلی در ارایش نوع پشت به پشت می توان مقدار preload را کاهش داد.

ارایش نصب بال برینگ های نوع تماس زاویه ای از لحاظ کنترل کردن نیروهای محوری چه بصورت پشت به پشت و چه بصورت رو در رو فرقی نمی کند ولی از بعضی جهات روش پشت به پشت به Back To Back نسبت

به روش دیگر ارجح است که ذیلا به شرح آن می پردازیم:

۱- به دلیل بیشتر بودن فاصله بین خط تماس بال ها و کنس های داخلی و خارجی در ارایش پشت به پشت مجموعه برینگ ها بالامی رود و امکان ایجاد حرکت مفصلی (گشتاوری) زیاد می شود به عبارت Felexibility دیگر برینگ ها بصورت Self Align عمل کنند و قادر به جذب Missalignment ناخواسته بوده و میزان لرزش ناشی از ناهم محوری در آنها کاهش پیدامی کند و نیاز به الین بسیار دقیق روی دستگاه نمی باشد در صورتی که در ارایش رو در رو دو دستگاه باید خیلی دقیق نسبت به هم، هم محور (Alignment) شوند و ناهم محوری های جزئی و ناخواسته نیز باعث ایجاد ارتعاشات و نهایتاً کاهش طول عمر قطعات و دستگاه می شود.

در شکل زیر این دو ارایش از نظر بازوی گشتاوری نصب با هم مقایسه شده اند.



۲- عملیات روغنکاری در ارایش پشت به پشت با استفاده از یک عدد Oil Ring امکان پذیر است ولی برای ارایش صورت به صورت نیاز به دو عدد Oil Ring در دو طرف برینگ هاست.

۳- اعمال نیروی Preload با سفت کردن لاق نت پشت بال برینگ روی کنس های داخلی نسبت به کنس های خارجی بیتر انجام می شود (باتوجه به جنس سخت محور).

بال برینگ های دور دیفه نوع تماس زاویه ای بصورت پشت به پشت ساخته می شوند و نیروهای Preload در حین ساخت برینگ در نظر گرفته می شود و روروی برینگ اعمال می شود کلیه مسائل نصب به کلی مرتفع می شود.

Tandem Back To Face


این نوع ارایش موقعی کاربرد دارد که نیاز به کنترل کردن نیروی محوری زیادی دریک جهت وجود داشته باشد. این نوع ارایش برای کنترل کردن نیروهای محوری در توربین های بخار کوچک و متوسط ضربه ای که تقریباً همه نیروهای محوری دریک جهت بوجود آمده و فور مورد استفاده قرار می گیرد. البته در بیشتر مواقع نیروهای جهت مقابله که مقداران خیلی کم است توسط کنس خارجی بال برینگ جلوئی و سطح پیشانی سیلیو برینگ بایتی (برینگ فلنجی که قبل از جهت به آن بحث شده) کنترل می شود.

TANDOM



ارایش ترکیبی Combined Arrangement

از این نوع ارایش معمولاً در ماشین‌الاتی که مقدار نیروی محوری در آنها دریک جهت بیشتر از جهت دیگر باشد استفاده می شود. مثل پمپ‌های گریز از مرکزیک مکشی بدین صورت که دو عدد بال برینگ بصورت پشت سرهم قرار می گیرند تا نیروی محوری یک جهت را خنثی کنند و یک عدد بال برینگ دیگر نیز در جهت عکس قرار داده می شود تا نیروی محوری جهت مقابل را که مقداران کمتر است خنثی کند. در شکل صفحه بعد شما می‌دانید از این نوع ارایش نشان داده شده است.



برینگ های دوردیفه تماس زاویه ای

همانگونه که از اسم این برینگ ها مشخص است این نوع برینگ هادارای دوردیف عنصر چرخنده در کنار هم می باشد و برخلاف نوع قبلی زاویه تماس عناصر چرخنده و کنس های داخلی و خارجی بصورت تماس زاویه دار می باشد. ومثل این است که از دو عدد برینگ تماس زاویه ای بصورت Back To Back استفاده شده باشد. البته در این نوع طراحی مقدار پیش باری Prload مورد نظر در طراحی و ساخت خود برینگ در نظر گرفته شده است و در هنگام نصب نیازی به اعمال پیش باری Preload نمی باشد.

بسته به نوع عنصر چرخنده این برینگ هادارای انواع مختلفی می باشند که شامل:


الف- بال برینگ دوردیفه تماس زاویه ای Double Row Angular Contact Ball Bearing

ب- رول برینگ مخروطی دوردیفه تماس زاویه ای Double Row Angular Contact Taper Roller Bearing می باشد.

لازم به توضیح است که شکل ظاهری برینگ های دوردیفه تماس زاویه ای و برینگ های شعاعی دوردیفه مثل هم می باشند حتی در بسیاری از موارد دانداره قطرهای داخلی و خارجی و پهنای آنها هم با هم یکی می باشد (برینگ های سری ۵۳ و ۳۳ و). ولی از لحاظ باری که تحمل می کنند با هم متفاوت هستند در هنگام استفاده و جایگزین نمودن یکی به جای دیگر باید دقیق لازم انجام شود در غیر این صورت باعث مشکلات بعدی خواهد گردید.

لازم به توضیح است که تماس ساقمه هابا کنس بیرونی برینگ های دوردیفه بصورت شعاعی و برای برینگ های دوردیفه تماس زاویه ای بصورت مورب است و تفاوت اینها در ضخامت لبه های کنس های داخلی

و خارجی انهاست که در برینگ های شعاعی باهم مساویند ولی در برینگ های تماس زاویه ای لبه کنس خارجی نسبت به لبه کنس داخلی نازک تر است.



انواع ارایش رولربرینگ های مخروطی

رولربرینگ های مخروطی نیز تنها قادر به کنترل کردن نیروی محوری در یک جهت می باشند و نسبت به بال برینگ های تماس زاویه ای دارای تحمل باریشتری می باشند و در صورتی که جهت نیروی محوری تغییر کند نیاز به استفاده از دو عدد از این نوع یاتاقان هامی باشد که ارایش های مختلف آن در جدول زیر نشان داده شده است.


انواع ارایش های نصب رولربرینگ های مخروطی

Figure	Arrangement	Examples of Bearing No.	Features
	Back-to-back	HR 30210J DB+KLR10	Two standard bearings are combined. The bearing clearances are adjusted by cone spacers or cup spacers. The cones and cups and spacers are marked with serial numbers and mating marks. Components with the same serial number can be assembled referring to the matching symbols.
	Face-to-face	HR 30210JDF+KR	
	KBE Type	100 KBE 31+L	The KBE type is a back-to-back arrangement of bearings with the cup and spacer integrated, and the KH type is a face-to-face arrangement in which the cones are integrated. Since the bearing clearance is adjusted using spacers, it is necessary for components to have the same serial number for assembly with reference to matching symbols.
	KH Type	110 KH 31+K	


برینگ های خودمیزان Self-Aligning Ball Bearing

بال برینگ های خودمیزان بیرینگ های دوردیفه ای هستند که سطح داخلی کنس های داخلی دوشیار و سطح کنس خارجی آنها بصورت یک شیارکروی شکل است و بر احتی مجموعه ساقمه ها می تواند روی آن حرکت چرخشی وزاویه ای داشته باشند یعنی محور علاوه بر حرکت دورانی، حرکت پیچشی (مفصلی) نیز می تواند داشته باشد. این نوع یاتاقان ها تا حدود ۳ درجه می توانند ناهم محوری زاویه ای شافت را خنثی کنند ولی با این وجود لازم است Alignment دقیق انجام شود. این نوع بال برینگ ها بیشتر برای دستگاه های نسبتاً طوبیل بکار می روند تا در مقابل تراز نبودن محورها Alignment و یا تغییر شکل های احتمالی (خمیدگی ها) قابلیت جابجایی و انعطاف داشته باشد. همچنین این گونه برینگ های توافقنامه ای کنترل کردن بارهای شعاعی و محوری در درجه حریق استفاده قرار گیرند.

طراحی اینگونه یاتاقان ها بصورتی است که ساقمه ها نسبت به لبه های کنس های داخلی و خارجی بیرون ترقیارمی گیرند که در هنگام طراحی و ساخت هوزینگ برینگ و شافت باید مدنظر قرار گیرند. (البته لازم به توضیح است که این مقدار برای برینگ های مختلف کارخانجات مختلف باهم متفاوت است و برای پیدا کردن ان باید به کاتالوگ های همان کارخانه مراجعه شود).



درج‌دول زیراين مقدار برای برينگ های خودمیزان با سایز مختلف نشان داده شده است



Bearing No.	b_1 (mm)
2222(K), 2316(K)	0.5
2319(K), 2320(K) 2321 2322(K)	0.5
1318(K)	1.5
1319(K)	2
1320(K) 1321 1322(K)	3

نکته:

با توجه به متفاوت بودن مقدارpreload و مقدار لقی ها، برای بال برينگ های تماس زاویه ای (کارخانجات تولید کننده مختلف) حتی الامکان باید سعی شود از بال برينگ های یک کارخانه روی یک دستگاه استفاده شود همچنین بال برينگی که برای نصب رو در روطراحی شده است را به هیچ وجهی نمی‌توان Back To Back استفاده کرد.

لازم به توضیح است که عناصر چرخنده برينگ های خودمیزان شامل ساقمه و رولربشگه ای است.

طبقه بندی برينگ ها براساس تعداد ردیف عناصر چرخنده

ج- براساس تعداد ردیف های عوامل چرخنده برينگ های غلتکی را می‌توان در دسته های زیر طبقه بندی

نمود:

الف- برينگ های یک ردیفه Single Row Bearings

ب- برينگ های دور ردیفه Double Row Bearings

پ- برينگ های چند ردیفه Multi Row Bearings

برينگ های یک ردیفه Single Row Bearings

همانگونه که از اسم این یاتاقان ها پیداست این نوع یاتاقان هاتھداری یک ردیف عناصر چرخنده می‌باشد که گفته می‌شود که بيشترین کاربرد را دارامی باشند. به انها برينگ یک ردیفه Single Row به نسبت از برينگ دو ردیفه دارای فوایدی مخصوص است.

به برینگ هائی که دارای دوردیف عامل چرخنده باشند برینگ دوردیفه Double Row گفته می شود. برینگ های دوردیفه Double Row Bearings بسته به نوع تماس ساقمه هادرداخل کنس هادردسته های زیرطبقه بندی می شوند:


۱- برینگ های دوردیفه شعاعی Double Row Radial Bearings

۳- برینگ های دوردیفه خودمیزان Self Align

بسته به مقدار بار و دوردستگاه اینگونه یاتاقان هابا عنصر غلتکی گوناگونی طراحی و مورداستفاده قرار می گیرند که ذیلا توضیح مختصری راجع به هر کدام از آنها را ارائه می گردد.


برینگ های دوردیفه شعاعی Double Row Radial Bearings

یاتاقان های فوق در مواردی استفاده می شوند که نیروهای شعاعی موجود از حد توان یک برینگ یک ردیفه بیشتر باشد و امکان استفاده از یک برینگ تکی به دلیل محدودیت هائی نظیر افزایش قطر شافت یا هوزینگ برینگ میسر نباشد. این نوع طراحی دقیقا مثل این است که از دو عدد برینگ یک ردیفه در کنار هم استفاده شده باشد. و برخلاف برینگ های خودمیزان (دوردیف) که سطح کنس خارجی آنها بصورت کروی است کنس های داخلی و خارجی آنها هر دو دارای دوشیار Race Way برای حرکت ساقمه ها است. در شکل زیر شما می ازان نشان داده شده است.



برینگ های غلتکی دارای انواع طراحی های مختلف بصورت چند ردیفه هستند و کارخانجات مختلف انواع ان را توپیدمی کنند البته بسته به عنصر چرخنده یاتاقان های دو ردیفه شعاعی بصورت ساقمه

ای استوانه Ball Roller نیز طراحی و مورداستفاده قرارمی گیرند که در شکل زیر شماشی از آنها نشان داده شده است.



برینگ های مجموعه ای Bearings Unit

بسیاری از کارخانجات سازنده برینگ های غلطکی را بصورت مجموعه ای که شامل برینگ، هوژینگ و سیلیو است طراحی و در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهند.

این برینگ ها در انواع مختلف زیر و جود دارند:

۱- برینگ های بالشتکی (Pillow Bearings)


۲- برینگ های فلنجدی (Flange Bearings)

۳- برینگ های قابل جابجائی (Takeup Bearings)

۴- برینگ های فانسخه ای (Cartridge Bearings)

۵- بال برینگ مخصوص مجموعه ای

در شکل زیریک عدد Pillow Bearing که مجموعه یاتاقان هوژینگ برینگ، همراه با سیستم تزریق گریس نشان داده شده است.



درج دول زیر نیز شما می از انواع برینگ های مجموعه ای نشان داده شده است.

انواع یاتاقان های مجموعه ای

Pillow Types	Cast Steel	UCP UCIP UKP UKIP UBP UBLP EWP ENLP		UCPK UKPK		UCPH	
	Cast Iron						
	Rubber	UCPA		UCEP		UCRP	
	Pressed Steel	UBPF ENPP		UBPPR			
Flanged Types	Square Flange Type	UCF UKF UJF EWF					
	Round Flange Unit with Spigot Joint	UCFC UKFC		UCFS UKFS			
	Square Flange Unit with Spigot Joint	UBFC EWFC					
	Rhombic Flange Skewing Flange Offset Flange	UCFL EWFL UKFL UBLF UBFL ENFL		UCFA		UCFK	
Takeup Type	Pressed Steel	UBPF ENPF		UBPFL ENPFL			
Cartridge Type		UCT UKT UBT EWT		UCT+WB		UCTL+WLA UCTU+WUA	
Cartridge Type with Cover		UCC UKC		UCEH		CSBF	
Ball Bearings for Units		UC EN		UK EW		UB CS	
						UR	

قفسه های برینگ های غلتکی (Cage Or Separators)

قفسه های اجدا کننده هایکی از مهمترین قطعات برینگ های غلتکی هستند که برای منظورهای زیراستفاده می شوند:

- ۱- به عنوان راهنمایی برای غلتک ها تابتوانند دران از ادانه حرکت جزئی داشته باشند.
- ۲- ایجاد فاصله مساوی بین غلتک ها و جدا کردن غلتک ها زیکدیگر برای جلوگیری از برخورد آنها با هم دیگر.
- ۳- نگه داشتن غلتک هادرین کنس های داخلی و خارجی.
- ۴- در برینگ هایی که کنس های اینها قابل جدا شدن است قفسه های باعث راحتی مونتاژ برینگ هامی شوند.



از لحاظ ساختمانی قفسه هادر دودسته زیر طبقه بندی می شوند:

الف- قفسه های پرسی Pressed Cages

ب- قفسه های ماشین کاری شده Machined Cages

قفسه های پرسی معمولا از استیل ساخته می شوند ولی بعضی از موقع نیز از ذوقه های برنجی نیز ساخته می شوند که باعث سبک شدن و ارزان تمام شدن اینها نیز می شود و اگر به تعداد زیادی باید ساخته شود از لحاظ اقتصادی نیاز به تجهیزات گران قیمت دارد.

قفسه های ماشین کاری شده از برنج، استیل، فلزات سبک یا مواد پلاستیکی مصنوعی (تریکی) یا فلزات معدنی (همجوشی) ساخته می شوند. و اخیرا نیز قفسه ها از مواد غیر فلزی تصنیع فایبر گلاس یا پلی امید هادر ساخت قفسه برینگ ها استفاده می شود. قفسه های ماشین کاری شده برای برینگ های کوچک و بزرگ مورد استفاده زیادی دارد که در شکل های زیر انواع و اقسام قفسه ها برای انواع برینگ ها نشان داده شده است.



درجول زیرنیز انواع مختلف قفسه های پرس شده و ماشینکاری شده از لحاظ محدوده سرعت، درجه حرارت، روانکاری، مقاومت در برابر ارتعاشات، شوک های ناگهانی و نام محری با هم دیگر مقایسه شده اند.

	Molded cage	Pressed steel or brass cage	Machined brass cage	Machined phenolic resin cage
				
Limiting speed	That of the bearing	That of the bearing	Enables the limiting speed of the bearing to be increased	Usually centered on a ring, which enables the limiting speed of the bearing to be increased
Temperature	Polyamide 6/6 : • 120°C (250°F) continuously • 150°C (300°F) short periods of time • For other materials, consult with SNR	Does not restrict the bearing operating temperature	Does not restrict the bearing operating temperature	110°C (230°F) max continuously
Lubrication	• Low coefficient of friction • Good performance when lubrication is deficient	Metal-to-metal contact (requires adequate lubrication)	Low brass-to-metal coefficient of friction	• Excellent coefficient of friction • Cage impregnated with oil : optimum bearing lubrication
Resistance to vibration	Excellent performance • Lightness • Elasticity	Restricted by : • mechanical resistance • method of assembly • potential unbalance	• Excellent resistance • Maintains centering despite the dynamic unbalance loads	• Good performance with cage centered on a ring • Low inertia • Good dynamic balance
Sudden accelerations and decelerations	Excellent performance • Lightness • Elasticity	Risk of cage failure	High mechanical resistance but : • lack of flexibility • high inertia	Excellent performance because of : • Low inertia • Good mechanical resistance
Misalignment between shaft and housing	Excellent performance • Elasticity	Risk of cage failure	Use not recommended	Use not recommended
Comments	• Cage replacing the steel cage for many types of bearing		High cost • Sensitive to electrolytic phenomenon in presence of moisture	High cost • Usually reserved for high-speed and/or high-precision bearings

مشخصه ها و موارد کاربرد برینگ های غلتکی

برینگ های غلتکی برای انواع و اقسام کاربردها مورد استفاده قرار می گیرند ولی هر کدام از آنها از لحاظ نوع نیروئی که کنترل می کنند (نیروی شعاعی، محوری و مختلف) دور، سر و صدا، دقت، تحمل، جابجایی محوری کنس های داخلی و خارجی نسبت به هم دیگر، قدرت تحمل ناهم محوری، Self Aligning قابلیت جداشدن کنس ها و داری قابلیت هائی هستند که انها را از هم دیگر تمایز می کنند ولی ممکن است برای یک کاربرد مشخص گزینه های انتخابی متعددی وجود داشته باشد که مسلم است باید بهترین گزینه انتخاب و مورد استفاده قرار گیرد.

درجداول صفحه بعد مسخچه ها و قابلیت های غلتکی نسبت به هم مقایسه و نشان داده شده است که این جدول معیار بسیار مناسبی برای انتخاب برینگ از لحاظ موارد فوق می باشد.

در قسمت پایین جداول نیز وضعیت تحمل برینگ برای هر یک از گزینه های فوق بصورت عالی، خوب، قابل قبول، ضعیف و ممکن ذکر گردیده است.

باتوجه به موارد فوق و مسائلی که هنگام موتور و دمو نتاز بوجود می آید و مسائل روانکاری و تعویض روانکار ملاحظه می گردد که انتخاب برینگ کار بسیار مشکل است و تا حد امکان باید دقیق فراوانی مبذول نمود.

انواع و مشخصه های برینگ های غلطکی

Bearing Types		Deep Groove Ball Bearings	Magnetic Bearings	Angular Contact Ball Bearings	Double-Row Angular Contact Ball Bearings	Single-Row Angular Contact Ball Bearings	Four-Point Contact Ball Bearings	Self-Aligned Ball Bearings	Cylindrical Roller Bearings	Double-Row Cylindrical Roller Bearings	Cylindrical Roller Bearings with Single Rib
Features											
Load Capacity	بارهای شعاعی										
	بارهای محوری										
	بارهای ترکیبی										
دورهای بالا											
دقت بالا											
کم سرعت صدابودن											
صلبیت											
ناهم محوری راویه ای											
قابلیت خودمیزانی											
جاداشدن گنس ها											
ثابت بودن محوری											
ازاد بودن محوری											
گنس سوراخ مخروطی											
Remarks		Two bearings are usually mounted in opposition.		Contact angles of 15°, 25°, 30°, and 40°. Two bearings are usually mounted in opposition. Clearance adjustment is necessary.		Combination of DF and DT pairs is possible, but use on free-end is not possible.		Contact angle of 35°.		Including N type	Including NF type



عالی



خوب



متوسط



ضعیف



غیرممکن



یک طرفه



دو طرفه

کاربردی

کاربردی امکان ان روی محور وجود داشته باشد

Bearing Types	Cylindrical Roller Bearings with Thrust Collars	Needle Roller Bearings	Tapered Roller Bearings	Double-and Multiple-Row Tapered Roller Bearings	Spherical Roller Bearings	Thrust Ball Bearings	Thrust Ball Bearings with Aligning Set	Double-Row Angular Contact Ball Bearings	Cylindrical Roller Thrust Bearings	Tapered Roller Thrust Bearings	Spherical Thrust Roller Bearings
Features											
Radial Loads						X	X	X	X	X	
Axial Loads		X									
Combined Loads		X				X	X	X	X	X	
High Speeds						X	X				
High Accuracy											
Low Noise and Torque											
Rigidity											
Angular Misalignment						X		X	X	X	
Self-Aligning Capability					★		★				★
Ring Separability	★	★	★	★		★	★	★	★	★	★
Fixed-End Bearing	★				★	★					
Free-End Bearing		★			★	★					
Tapered Bore in Inner Ring					★						
Remarks	Including NUP type			Two bearings are usually mounted in opposition. Clearance adjustment is necessary.	KH, KV types are also available but use on free-end is impossible.				Including needle roller thrust bearings		To be used with oil lubrication

Excellent

Good

Fair

Poor

X Impossible

← One direction only → Two directions

★ Applicable

★ Applicable, but it is necessary to allow shaft contraction/elongation at fitting surfaces of bearings.

نحوه انتخاب نوع برینگ Selection Of Bearing Type

علاوه بر مواردی که در جداول فوق اورده شده است برای انتخاب نوع برینگ پارامترهای متعددی باید در نظر گرفته شود که ذیلا به شرح بعضی از آنها پرداخته می شود:

۱- مقدار فضایی که برای نصب یاتاقان موجود است (قطر شافت، قطر هو وزینگ و فضای محوری)

۲- مقدار بار (بار شعاعی و محوری) و نوع بار (ضربه ای یا گتواخت و.....).

۳- محدوده دور مجاز که برای هر برینگی یک محدوده ای دارد. (لازم به توضیح است که محدوده دور مجاز علاوه بر نوع برینگ بستگی به Cage، بار، روش روانکاری و..... نیز دارد).

۴- نام محوری کنس های داخلی و خارجی (ناشی از تغییر شکل دادن شافت در اثر بار، خطاهای اندازه ای شافت و هو وزینگ و خطاهای نصب است که باعث ایجاد نام محوری می شود).

۵- صلبیت ناشی از اعمال بار روی یاتاقان که باعث تغییر شکل الاستیک در عناصر چرخنده می شود و هر چه صلبیت برینگ بالاتر باشد تغییر شکل دادن ان در حین کار کمتر می شود (به عنوان مثال صلبیتی که یاتاقان محور ماشین تراش دارد باید بسیار بالا شدت تا دقیقت کار ماشین افزایش پیدا کند) برای مواردی که نیاز است صلبیت برینگ زیاد باشد از رول برینگ هایی که Preload روی آنها اعمال می شود استفاده می شود.

۶- در مواردی که نیاز است گشتاور راه اندازی کم باشد از بال برینگ ها استفاده می شود که به دلیل سطح تماسی کمترین ساقمه ها و کنس ها اتفاق می افتد که نتیجه تسریع صدای کمتری هم تولید می کند.


۷- در مواردی که نیاز به دقیق بودن دور محور است استفاده از بال برینگ های شیار عمیق بال برینگ های تماس زاویه ای و رول برینگ های استوانه ای مناسب است.

۸- مسائل مونتاژ و دمومونتاژ برینگ های نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید برینگی انتخاب شود که امکان نصب نمودن و بیرون اوردن مجددان از روی محور میسر باشد. برای مثال متذکرمی شود که ممکن است در یک شرایط خاص استفاده از یک برینگ خود میزان Align Self گزینه خیلی خوبی باشد ولی به دلیل مسائل و مشکلاتی که در هنگام نصب برای این برینگ ها اتفاق می افتد (چون کنس ها نسبت به هم حرکت دارند کنس های داخلی و خارجی آنها باید هم زمان جازده شود) در حین نصب اسیب بینندگان کاربرد ان صرف نظر شود و یک نوع یاتاقان دیگر استفاده شود.

لقی های داخلی برینگ ها Internal Clearances

برای راحت چرخیدن برینگ های غلطکی حتما باید بین عناصر چرخنده و کنس های داخلی و خارجی اینها کمی لقی وجود داشته باشد. البته این مقدار لقی قبل و بعد از نصب باهم متفاوت است و لقی پس از نصب معمولاً کمتر از لقی پیش از نصب و در سرویس قرار گرفتن آن است.


Bearing Internal Clearance کلننس داخلی برینگ ها



لقی های داخلی در برینگ های غلتکی در حین کار به مقدار زیادی تحت تاثیر مشخصه های یاتاقان اعم از طول عمر، ارتعاشات، سروصدا، حرارت ایجاد شده، کاربرد و..... قرار می گیرد. بنابراین انتخاب دقیق لقی داخلی برینگ، پس از انتخاب نوع و اندازه ای اهمیت زیادی دارد. بطور کلی کلننس های شعاعی و محوری رابه عنوان کلننس کلی یاتاقان می گویند. به عبارت دیگر کنس های داخلی و خارجی یک برینگ به اندازه کلننس های شعاعی و محوری که دارند می توانند نسبت به هم حرکت داشته باشند (درجیت شعاعی یا محوری).

لازم به توضیح است که لقی های داخلی Internal Clearance قبل از نصب و پس از نصب و در سرویس قرار گرفتن برینگ های غلتکی باهم متفاوت می باشند. معمولاً لقی های قبل از نصب بیشتر از برینگ نصب شده در حین کار است و علت آن نیز انبساط یا انقباض برینگ ناشی از تغییرات درجه حرارت یا نحوه انطباق کنس های داخلی و خارجی روی محور یا هزوینگ برینگ است (تداخل). ولی بطور کلی، لقی داخلی یاتاقان در حین کار همواره باید بیشتر از صفر باشد.

نصب تداخلی interference fit باعث کاهش لقی داخلی می شود



لقی های داخل برینگ های غلتکی به دو دسته تقسیم می شوند:

الف لقی های هندسی Geometrical Clearances

ب- لقی های اندازه گیری شونده Measured Clearances

درجداول زیرلقمی شعاعی بال برینگ های با سایزهای مختلف نشان داده شده است. البته لازم به توضیح است که لقی های داخلی برای تمامی برینگ های مشابه با هم یکسان نیستند و هر کارخانه سازنده برینگ براساس نوع ماتریالی که استفاده می کند و همچنین براساس نوع انطباقی که برای نصب برینگ های خود پیشنهاد می کند لقمی مجازی نیز برای یاتاقان های خود تعریف و طراحی می کنند در حین چک کردن لقی های داخلی یک برینگ مشخص، باید به کاتالوگ های همان کارخانه سازنده مراجعه نمود.

لازم به توضیح است که لقی داخلی بال برینگ ها با حرف C گرفته شده نشان داده می شود و مقدار لقمی نیز با عدد نشان داده می شود مثل C₂, C₃, C₄ که هر چه عدد مربوطه بیشتر باشد میین بالاتر بودن لقمی داخلی آن برینگ است. البته اگر لقمی داخلی دو عدد برینگ متفاوت بطور مثال C₃ باشد نمی توان نتیجه گرفت که لقی های داخلی این دو برینگ باهم مساوی است. برای پیدا کردن لقمی هر برینگ باید به کاتالوگ کارخانه سازنده مربوطی برای یک بال برینگ می توان گفت لقمی داخلی برینگ C₄ بیشتر از برینگ C₃ است و

جدول لقی شعاعی بال برینگ های شیار عمیق

Units : μm

Nominal Bore Diameter <i>d</i> (mm)	Clearance										
	C2		CN		C3		C4		C5		
	over	incl	min	max	min	max	min	max	min	max	
10 only		0	7	2	13	8	23	14	29	20	37
10	18	0	9	3	18	11	25	18	33	25	45
18	24	0	10	5	20	13	28	20	36	28	48
24	30	1	11	5	20	13	28	23	41	30	53
30	40	1	11	6	20	15	33	28	46	40	64
40	50	1	11	6	23	18	36	30	51	45	73
50	65	1	15	8	28	23	43	38	61	55	90
65	80	1	15	10	30	25	51	46	71	65	105
80	100	1	18	12	36	30	58	53	84	75	120
100	120	2	20	15	41	36	66	61	97	90	140
120	140	2	23	18	48	41	81	71	114	105	160
140	160	2	23	18	53	46	91	81	130	120	180
160	180	2	25	20	61	53	102	91	147	135	200
180	200	2	30	25	71	63	117	107	163	150	230
200	225	2	35	25	85	75	140	125	195	175	265
225	250	2	40	30	95	85	160	145	225	205	300
250	280	2	45	35	105	90	170	155	245	225	340
280	315	2	55	40	115	100	190	175	270	245	370
315	355	3	60	45	125	110	210	195	300	275	410
355	400	3	70	55	145	130	240	225	340	315	460
400	450	3	80	60	170	150	270	250	380	350	510
450	500	3	90	70	190	170	300	280	420	390	570
500	560	10	100	80	210	190	330	310	470	440	630
560	630	10	110	90	230	210	360	340	520	490	690
630	710	20	130	110	260	240	400	380	570	540	760
710	800	20	140	120	290	270	450	430	630	600	840

در جدول زیر نیز مقدار لقی محوری بال برینگ های تماس زاویه ای مربوط به شرکت NSA از این اورده شده

است.

جدول لقی محوری بال برینگ های تماس زاویه ای دوبله


Units : μm

Nominal Bore Diameter <i>d</i> (mm)	Axial Internal Clearance										
	Contact Angle 30°				Contact Angle 40°						
	over	incl	min	max	min	max	min	max	min	max	
—	10	.9	29	29	49	49	69	6	26	26	46
10	18	10	30	30	50	50	70	7	27	27	47
18	24	19	39	39	59	59	79	13	33	33	53
24	30	20	40	40	60	60	80	14	34	34	54
30	40	26	46	46	66	66	86	19	39	39	59
40	50	29	49	49	69	69	89	21	41	41	61
50	65	35	60	60	85	85	110	25	50	50	75
65	80	38	63	63	88	88	115	27	52	52	77
80	100	49	74	74	99	99	125	35	60	60	85
100	120	72	97	97	120	120	145	52	77	77	100
120	140	85	115	115	145	145	175	63	93	93	125
140	160	90	120	120	150	150	180	66	96	96	125
160	180	95	125	125	155	155	185	68	98	98	130
180	200	110	140	140	170	170	200	80	110	110	140

Remarks This table is applicable to bearings in Tolerance Classes Normal and 6. For internal axial clearances in bearings in tolerance classes better than 5 and contact angles of 15° and 25°, it is advisable to consult NSK.

پیش بارpreload

معمولاً برینگ های غلتکی در حین کار باید مقداری لقی داخلی داشته باشند. در بعضی از موارد مطلوب است که یک لقی منفی ایجاد شود تا ساقمه هاتخت بار قرار گیرند که به این کلرنس منفی preload گفته می شود. معمولاً روی برینگ های اعمال می شود که لقی های داخلی انهاد را نصب قابل تنظیم است (مثلاً Back To Back بال برینگ های تماس زاویه ای یا رو لبرینگ های مخروطی). این برینگ ها بصورت دوبله و بالایش های Face To Face یا Back To Back بار نصب می شوند.



همانطور که در شکل فوق ملاحظه می شود preload مثل یک نیروی فنری ثابت است که روی کنس برینگ اعمال می شود و باعث تماس ساقمه ها با کنس هامی گردد.


هدف از پیش بارpreload

اهداف اصلی و بعضی از موارد کاربرد پیش بارpreload عبارتند از:

- ۱- برای قراردادن دقیق محور و یاتاقان در موقعیت نصب درجه های شعاعی و محوری.
- ۲- برای بالابردن انعطاف پذیری یاتاقان ها.
- ۳- برای کاهش سر و صدا (ناشی از حرکت محوری شافت).
- ۴- برای ممانعت از لغزیدن اجزا غلتان درین کنس های داخلی و خارجی ناشی از حرکت ژیروسکوپی.
- ۵- برای قراردادن اجزا غلتندۀ در موقعیت صحیح خودشان.

راه های اعمال کردنpreload روی یاتاقان ها

با اعمال نیروی محوری از دور طرف روی کنس های داخلی برینگ ها با سفت کردن لاک نت پشت برینگ ها بدست می اید. البته همانگونه که در شکل زیر ملاحظه می شود وقتی برینگ ها بصورت Back To Back قرار می گیرند و قبل از سفت کردن لاک نت بین کنس های داخلی انها کمی فاصله وجود دارد که پس از سفت شدن لاک نتpreload روی یاتاقان ها اعمال می شود و این فاصله محوری δ_{a0} به صفر می رسد.




Back-to-Back در ارایش دوبله Preload

در عمل از راه حل های زیر برای اعمال Preload روی برینگ ها استفاده می شود:


- ۱- نصب برینگ ها بصورت دوتائی Double Row Bearings که از قبل ابعاد لوپی های محوری ان بصورت دقیق طراحی شده است.
- ۲- استفاده از یک شیمیز بالعادمناسب و قراردادن ان بین کنس های داخلی یا خارجی (بسته به نحوه قرار گیری برینگ).
- ۳- باسفت کردن پیچ و مهره پشت یاتاقان.

لازم به توضیح است در صورتی که مقدار Preload بیشتر از حد مجاز توصیه شده باشد باعث افزایش اصطکاک و گرم نمودن یاتاقان می شود در صورتی که مقداران کمتر از حد توصیه شده باشد باعث حرکت اضافی ساقمه ها (حرکت ژیروسکوپی) ایجاد ارتعاش و در تمامی حالات باعث کاهش طول عمر یاتاقان خواهد گردید.

در شکل های زیر Preload اولیه در بال برینگ های Face To Back و Back To Back نشان داده شده است.



اولیه PRELOAD




اولیه PRELOAD


همانگونه که ملاحظه می شود در ارایش Back To Back برای اعمال Preload با تحت فشار قراردادن کنس های داخلی (سفت کردن لاق نت پشت برینگ روی شافت) این کار انجام می شود ولی در ارایش Face To

(شکل سمت راست) برای اعمال Preload کنس های خارجی باید تحت نیروی اولیه قرار گیرند (به هم نزدیک شوند) که به دلیل این که نزدیک کردن کنس های داخلی برینگ ها با سفت کردن لامپ نصب شده در پشت کنس های داخلی خیلی راحت ترمکان پذیر است در اغلب موارد ارایش نصب این یاتاقان ها بصورت Back To Back است.

در شکل های زیر نحوه زیادنمودن مقدار Preload در ارایش های مختلف نشان داده شده است که با قراردادن شیمزیین کنس های داخلی یا خارجی بسته به نوع ارایش قرار گیری انجام می شود.




زیاد کردن PRELOAD
دارایش دوبله Back-to-Back




زیاد کردن PRELOAD
دارایش دوبله Face-to-face

در شکل های زیر نحوه کم کردن Preload برای ارایش های مختلف برینگ ها نشان داده شده است.



کم کردن PRELOAD
دارایش دوبله Back-to-Back



کم کردن PRELOAD
دارایش دوبله Face-to-face

لازم به توضیح است که بال برینگ های تماس زاویه ای برای شرایط نصب خاصی طراحی می شوند (پشت به پشت یارودررو) ولذا برینگی که برای حالت پشت به پشت طراحی شده است رانمی توان بصورت جفتی و با ارایش رو در رو در کنار یکدیگر استفاده کرد زیرا امكان اعمال پیش بار روی آن وجود ندارد و باعث ایجاد لرزش و سر و صدامی شود (زیرا بین کنس های انها فاصله ای تعییه و طراحی نشده است).

انتخاب نحوه ارایش یاتاقان ها

همانگونه که قبلا نیزد کرگردید هر محور دست کم در درون نقطه و توسط دو عدد (مجموعه) برینگ مهار می شود که یک مجموعه برینگ وظیفه کنترل کردن نیروهای شعاعی را در این دونقطه انجام می دهد و مجموعه دیگر برای کنترل کردن نیروهای محوری اعمال شده به محور استفاده می شود ولی با توجه به این که بعضی از برینگ های غلتکی براساس ساختمان داخلی خود قادر به کنترل نمودن نیروهای شعاعی و محوری توأم می باشند را کثر موارد از یک یاتاقان شعاعی (که در یک طرف محور نصب می شود) و یک مجموعه یاتاقان دیگر که برای کنترل نمودن نیروی شعاعی و محوری باشد در طرف دیگر محور استفاده می شود.

هنگام انتخاب ترتیب ارایش قرار گرفتن برینگ ها باید به موارد زیر توجه نمود:

۱- انسباط و انقباض محور در اثر تغییرات درجه حرارت.

۲- جازدن و بیرون اوردن اسان برینگ.

۳- مسائل ناشی از ناهم محوری کنس های داخلی و خارجی برینگ که در اثر تغییر شکل محور و همچنین خطاهای نصب بوجود می آید.






۴- انعطاف پذیری داخلی مجموعه شامل یاتاقان ها و نحوه قراردادن Preload.

۵- مقدار و نوع باری که باید کنترل شود.

۶- نوع و طراحی هو زینگ برینگ ها







برای انتخاب نحوه قرار گیری یاتاقان هاروی محور و همچنین داخل هو زینگ برینگ براساس شرایط عملیاتی و موارد ذکر شده فوق ارایش های مختلف وجود دارد که در جداول صفحات بعدی همراه با کاربردهای آن ذکر شده است. همانگونه که در شکل های جداول فوق ملاحظه می شود در تمامی ارایش های ذکر شده کنس های داخلی دو عدد برینگ نصب شده روی محور بصورت ثابت طراحی می شوند ولی بسته به شرایط هر کدام از حالات، کنس خارجی یک یا دو عدد برینگ نصب شده روی یک محور ممکن است ثابت یا متحرک باشد تا برینگ بتواند از رادی مورد نیاز را داشته باشد و انسباط های طولی مهار شود و امکان ایجاد نیروهای اضافی درجهت محوری ناشی از این موارد روی برینگ که باعث فرسایش سریع برینگ و خرابی زودرس آن و همچنین خمیدگی محور که باعث افزایش ارتعاشات و می شود خنثی گردد.

انواع ارایش های نصب برینگ ها و مثال های کاربردی از آنها





Bearing Arrangements		Remarks	Application Examples
Fixed-end	Free-end		
		<ul style="list-style-type: none"> ○ از این ارایش در مواردی استفاده می شود که بار غیرنرمال به یاتاقان وارد نشود و محور می تواند انقباض و انبساط داشته باشد ○ در صورتی که خطاهای نصب کم باشد این نوع ارایش برای دورهای بالامناسب است 	الکتروموتورهای سایز متوسط بلورها
		<ul style="list-style-type: none"> ○ این ارایش می تواند بارهای سنگین و بارهای ضربه ای و مقداری از نیروهای محوری را حمل نماید ○ تمامی رولبرینگ های استوانه ای قابل جداشدن هستند این ارایش برای موقعی که برای کنس های داخلی و خارجی نیاز به interference باشد مفید می باشد 	Traction motors for rolling stock. موتورهای کششی برای گردونه های ریل دار
		<ul style="list-style-type: none"> ○ از این ارایش معمولا برای بارهای سنگین استفاده می شود ○ برای صلبیت پیشتربرینگ ثابت بصورت پشت به پشت نصب می شود ○ شافت و هوژینگ باید دقیق نصب شوند و خطاهای نصب کم باشد 	Table rollers for steel mills, main spindles of lathes. میزهای گردان برای محور اسیاب
		<ul style="list-style-type: none"> ○ این ارایش برای مواردی که کنس های داخلی و خارجی نیاز به interference داشته باشند مناسب است ○ بارهای سنگین رانمی تواند کنترل کند 	Calender rolls of paper making machine, axles of diesel locomotives. مدهره های ماشین کاغذسازی اکسل لکوموتیوهای دیزلی
		<ul style="list-style-type: none"> ○ این ارایش برای دورهای بالا و بارهای شعاعی سنگین مناسب است. بارهای متوسط محوری را هم می تواند کنترل کند ○ برای اطمینان از اعمال بار شعاعی روی بال برینگ نیاز به فراهم نمودن مقداری لقی بین کنس خارجی بال برینگ و هوژینگ برینگ می باشد 	Reduction gears in diesel locomotives. گیربکس های کاهنده دور لکوموتیوهای دیزلی

ادامه در صفحه بعد

انواع ارایش های نصب برینگ ها و مثال های کاربردی آنها

Bearing Arrangements		Remarks	Application Examples
Fixed-end	Free-end		
		<ul style="list-style-type: none"> ○ متدائل ترین ارایش ○ ازین ارایش نه تنها برای بارهای شعاعی بلکه برای بارهای محوری متوسط نیز استفاده می شود 	Double suction volute pumps, automotive transmissions. پمپ های مکش دوطرفه انتقال قدرت
		<ul style="list-style-type: none"> ○ این ارایش متدائل ترین نوع درموقعی است که خطاهای نصب یاقینتر شکل محور وجوددارد ○ کاربردان عمومی و صنعتی است و درموقعی کاربرددار که بارهای سنگین باید کنترل شود 	Speed reducers, table rollers of steel mills, wheels for overhead travelling cranes.
		<ul style="list-style-type: none"> ○ این ارایش برای مواردی که بارهای محوری در هر دو جهت وجوددارد مورد استفاده قرار می گیرد ○ در بعضی از مواقع از بین برینگ های تماس زاویه ای دور دیغه نیز بجای ترکیب فوق استفاده می شود 	Worm gear reducers. کاهنده Worm gear
When there is no distinction between fixed-end and free-end		Remarks	Application Examples
	Back-to-back mounting	<ul style="list-style-type: none"> ○ این ارایش بطور وسیع درموقعی که نیروهای سنگین و همراه با ضربه باشند مورد استفاده قرار می گیرد ○ ارایش back-to-back در موقعی که فاصله برینگ ها کم باشد و بارهای گشتاوری وجود داشته در اینجا front-to-front نصب برینگ راحت نیست و درموقعی که برای کنس داخلی باید وجود داشته باشد کاربرددار ○ در اینجا front-to-front نصب برینگ راحت نیست و درموقعی که برای کنس داخلی باید وجود داشته باشد کاربرددار ○ هنگام نصب باید به مقدار preload و تنظیم کلنس توجه نمود 	Pinion shaft of automotive differential gears, automotive front and rear axles, worm gear reducer. پینیون شافت اتومبیل انواع چرخ دنده ها اکسل ها گیربکس ها
	Front-to-front mounting	<ul style="list-style-type: none"> ○ درموقعی که سرعت بالا باشد و بارهای شعاعی زیاد نباشد و بارهای محوری نسبتا سنگین باشد از این ارایش استفاده می شود ○ این ارایش همراه با preload صلبیت مناسبی را برای محور وجودمی اورد ○ برای بارهای گشتاوری نصب back-to-back پندر از نصب front-to-front است 	Grinding wheel shafts. شافت ماشین سنگ
	Back-to-back mounting		


انواع ارایش های نصب برینگ ها و مثال های کاربردی آنها

وقتی تفاوتی بین قسمت ثابت و قسمت ازاد نباشد	Remarks	Application Examples
 <p>NJ + NJ mounting</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ این ارایش برای بارهای سنگین و ضربه ای مناسب است ○ در موقعی که برای کنس های داخلی و خارجی نیاز به interference باشد کاربرد دارد ○ باید دقت شود که کلرنس محوری درین کارباید خیلی کم باشد ○ نصب باروش NF type + NF نیز امکان پذیر است 	Final reduction gears of construction machines. گیربکس نهایی ماشین های ساختمنی
	<ul style="list-style-type: none"> ○ بعضی مواقع یک فندر پیشتر کنس خارجی یکی از برینگ ها قرار داده می شود 	Small electric motors, small speed reducers, small pumps. الکتروموتورهای کوچک پمپ های کوچک
Vertical arrangements	Remarks	Application Examples
	<ul style="list-style-type: none"> ○ رولر برینگ استوانه ای در طرف ازاد ○ بال برینگ تماس زاویه ای در قسمت ثابت 	Vertical electric motors. الکتروموتورهای عمودی
	<ul style="list-style-type: none"> ○ وسط نشیمن گاه بشکه ای شکل برینگ خودمیزان باید با قسمت کروی شکل بال برینگ خودمیزان باید همدیگر را قطع کنند ○ برینگ بالائی در قسمت ازاد است 	Vertical openers (spinning and weaving machines).


طراحی شافت و هوزینگ Design Of Shafts And Housings

اگر شافت و هوزینگ برینگ بامشخصات یاتاقان هم خوانی نداشته باشند برینگ نمی تواند دقیقاً در شرایط طراحی شده خود کار کند. بطور مثال عدم گردبودن پله شافت ممکن است باعث ناهم محور شدن کنس های داخلی و خارجی برینگ شود که می تواند منجر به کاهش طول عمر یاتاقان شود.

در شکل های زیر تکیه گاه های صحیح و ناصحیح برای شافت ها نشان داده شده است.



وضعیت پله های شافت و هوزینگ برینگ ها... باید طوری طراحی شوند که دارای تکیه گاه مناسبی برای کنس برینگ باشند. علاوه بر این باید ارتفاع انها طوری باشد که هیچگونه تماسی بین قطعات ثابت و متحرک یاتاقان بوجود نماید. تکیه گاه های مناسب بر اساس نوع و سایز یاتاقان ها بصورت زیر طراحی می شوند که اندازه های مربوطه نیز بر اساس نوع یاتاقان و کارخانه سازنده آن تعریف و درجه دار مربوطه که یک نمونه آن در صفحه بعد اورده شده است.




همچنین از نظر اندازه نیز شافت و هوزینگ برینگ دارای قطر مناسبی باشند. در صورتی که قطر شافت کمتر از قطر برینگ باشد باعث کج نصب شدن یاتاقان روی محور (ناهم محوری)، چرخیدن کنس داخلی

و خراب شدن جای یاتاقان و.....می شود برعکس بیشتر بودن قطر شافت نسبت به قطر داخلی برینگ نیز باعث کم شدن لقی برینگ و ایجاد اصطکاک بالارفتن دما و خرابی زودرس برینگ می گردد. همچنین از ادبودن برینگ در داخل هوژینگ برینگ و فیت بودن آن نیز باعث ایجاد مسائل مشابه روی برینگ می گردد که راجع به این موضوع در بخش تلرانس هاو انطباقات بطور مفصل بحث خواهد شد.

درجداول زیر ابعاد مناسب برای پله های روی شافت و هوژینگ برینگ ها اورده شده است.

Relieved fillets		Bearing corner radius r_s mm		Fillet dimensions			
		mm	in	mm	in	mm	in
	1	0.039	0.008	2	0.079	0,2	0.051
	1,1	0.043	0.012	2,4	0.095	0,3	0.059
	1,5	0.059	0.016	3,2	0.126	0,4	0.079
	2	0.079	0.020	4	0.157	0,5	0.098
	2,1	0.083	0.020	4	0.157	0,5	0.098
	3	0.118	0.020	4,7	0.185	0,5	0.118
	4	0.157	0.020	5,9	0.232	0,5	0.157
	5	0.197	0.024	7,4	0.291	0,6	0.197
	6	0.236	0.024	8,6	0.339	0,6	0.236
	7,5	0.295	0.024	10	0.394	0,6	0.276


در شکل های زیر نیز طراحی های قدیمی و جدید برای تکیه گاه های برینگ ها باهم مقایسه شده اند.




کمترین قطر پله مورد نیاز برای تکیه گاه برینگ روی محور

Units : mm

Nominal Chamfer Dimensions	Fillet Radius	Shaft or Housing	
		Minimum Shoulder Heights h (min)	
r (min) or r_1 (min)	r_a (max)	Deep Groove Ball Bearings, Self-Aligned Ball Bearings, Cylindrical Roller Bearings, Needle Roller Bearings	Angular Contact Ball Bearings, Tapered Roller Bearings, Spherical Roller Bearings
0.05	0.05	0.2	—
0.08	0.08	0.3	—
0.1	0.1	0.4	—
0.15	0.15	0.6	—
0.2	0.2	0.8	—
0.3	0.3	1	1.25
0.6	0.6	2	2.5
1	1	2.5	3
1.1	1	3.25	3.5
1.5	1.5	4	4.5
2	2	4.5	5
2.1	2	5.5	6
2.5	2	—	6
3	2.5	6.5	7
4	3	8	9
5	4	10	11
6	5	13	14
7.5	6	16	18
9.5	8	20	22
12	10	24	27
15	12	29	32
19	15	38	42



(a)



(b)

Chamfer Dimensions, Fillet Radius, and Shoulder Height

Shaft Undercut


Units : mm

Chamfer Dimensions of Inner and Outer Rings r (min) or r_1 (min)	Undercut Dimensions		
	t	r_g	b
1	1	0.2	1.3
1.1	1.1	0.3	1.5
1.5	1.5	0.4	2
2	2	—	2.4
2.5	6	1.5	3.2
3	7	2	4
4	9	2.1	4
5	11	2.5	4.7
6	14	4	5.9
7.5	18	3	7.4
9.5	22	4	8.6
12	27	5	10
15	32	6	—
19	42	7	—

و قنی بارهای محوری زیاد وجود داشته باشد shoulder height باید بیشتر از مقدار توصیه شده در جدول در نظر گرفته شود

لازم به توضیح است که پله روی محور و داخل هوزینگ باید به گونه ای طراحی شوند که در موقعیت اوردن این بینگ امکان قراردادن شاخص پولی کش در پشت آن فراهم باشد.

شاخص پولی کش



شناسائی برینگ های غلتکی

برخلاف برینگ های نوع لغزشی کلیه برینگ های غلتکی دارای کد(عددمشخصه) هائی هستند که روی انها حک می شود و با این کدها شناسائی می شوند. این کدها شامل تعدادی حروف لاتین و عدد است که بعضی از حروف قبل از اعداد واقع می شوند(پیشوند) و بعضی دیگر از حروف بعد از عدد مشخصه(پسوند) هر کدام از اینها مبین مشخصه ای از برینگ می باشند.

اعداد حک شده روی کلیه برینگ ها استاندارد است و تمامی کارخانجاتی که برینگ های عمومی می سازند موظفند ان را رعایت کنند ولی برینگ های مخصوص که برای کاربردهای خاص ساخته می شوند ممکن است بعضی اوقات از این استانداردهای تبعیت نکنند. همچنین حروف پیشوندیا پسوند نیز بطور کامل عمومی نبوده و کارخانجات مختلف برینگ سازی ممکن است حروفی را روی برینگ های خود حک کنند که مبین مشخصه ای دیگر از برینگ کارخانه دیگر باشد.

در سیستم متريک اعدادی که روی برینگ ها حک می شوند به ترتیب از سمت راست به چهار مبین:
۱- پسوندهای مربوط به مشخصه های فيزيکي برینگ که بعد از اینها صحت می شود.

۲- دور قم سمت راست مبین قطر داخلی (سری قطری) برینگ است اگر عدد قرائت شده در پنج ضرب شود قطر داخلی کنس داخلی را بحسب میلیمتر مشخص می کند.

البته استثنائی هم در این زمینه وجود دارد که ذیلابه شرح آن می پردازیم:
الف- اگر دو عدد سمت راست ۰۰ باشد قطر داخلی برینگ ده میلیمتر است

ب- اگر دو عدد سمت راست ۰۱ باشد قطر داخلی برینگ دوازده میلیمتر است.

ج- اگر دو عدد سمت راست ۰۲ باشد قطر داخلی برینگ پانزده میلیمتر است.
چ- اگر دو عدد سمت راست ۰۳ باشد قطر داخلی برینگ هفده میلیمتر است.

ح- اگر دو عدد سمت راست ۰۴ باشد قطر داخلی برینگ بیست میلیمتر است.
ولی برای اعداد دیگر قانون ذکر شده بطور کامل برقرار است.

۳- عدد سوم از سمت راست مبین کلاس (سری پهنای) برینگ می باشد که مشخص کننده مقدار تحمل بار برینگ است و یکی از پنج عدد ۰, ۱, ۲, ۳, ۴ است هر چه کلاس برینگ بالاتر باشد با ریشه ای رامی تواند تحمل کند بطور مثال برینگی که سه عدد سمت راست آن ۱۵ باشد قطر داخلی آن ۷۵ میلیمتر است و نسبت به

بال برینگی که سه عدد سمیت راست ان 215 است و قطر داخلی آن هم 75 میلیمتر است باریشتری رامی تواند تحمل کند. با بالارفتن کلاس برینگ (بایوجه به این که قطر داخلی ثابت است) قطر خارجی، پهنا و قطر ساقمه ها بالاتر می رود.


جدول شناسائی برینگ های غلطکی براساس شماره آنها

Bearing series

223	544	(0)4
213	524	33
232	543 6(0)4	23
222	523 623	(0)3
241	542 6(0)3	22
231	522 (60)3	12
240	622	(0)2
230	323 534 6(0)2	31
249	313 514 (60)2	30
	239 303 533 16(0)1	20 41
122	248 332 513 630 7(0)4	814 10 31
104	238 322 532 6(1)0 7(0)3	894 39 50 23
(0)54 (1)23	302 512 16(0)0 7(0)2	874 29 40 (0)3
(0)53 1(0)3	331 511 619 7(1)0	813 19 30 12
(0)52 (1)22	294 330 510 609 719	893 38 49 (0)2
(0)33 1(0)2	293 320 4(2)3 590 618 718	812 28 39 10
(0)32 1(1)0	292 329 4(2)2 591 608 708 811 18	48 19

Bearing types

NC, NCF
NF, NFP
NJ, NJP
NP, NPF
NU
NUP, NUPJ
NN
NNC
NNCF
NNCL



۴- اعداد باقی مانده که دور قم یا سه رقم خواهد بود میان نوع (Type) برینگ است مثلاً اگر:

اگر عدد 6 باشد برینگ از نوع بال بوده و بال برینگ نوع ساده است.

اگر عدد 7 باشد بینگ از نوع ساچمه‌ای تماس زاویه‌ای است.

اگر عدد 53 باشد بال برینگ از نوع ساچمه‌ای دور دیفه است

اگر عدد 232 باشد میین برینگ نوع ساچمه ای خودمیزان است.

اگر عدد 5 باشد بینگ ازنوع بال برینگ کف گرداست.

اگر عدد 313,303,302,322 باشد بینگ از نوع رولبرینگ مخروطی است.

۵- دروف سمت چپ یا پیشوند هامربو ط به مشخصه های فیزیکی برینگ هستند که برخی از آنها در جدول

زیر توضیح داده شده است.

بعضی از پیشوندها و پسوندهای استفاده شده نیز در جدول زیر درج شده است.

درجول زیرنیز انواع برینگ ها براساس شماره مشخصه انها ورده شده است.

اعداد مشخصه برینگ ها


Bearing Type	Bearing Series Symbols	Type Symbols	Dimension Symbols		Bearing Type	Bearing Series Symbols	Type Symbols	Dimension Symbols	
			Width Symbols	Diameter Symbols				Width Symbols or Height Symbols	Diameter Symbols
Single-Row Deep Groove Ball Bearings	68	6	(1)	8	Double-Row Cylindrical Roller Bearings	NNU49	NNU	4	9
	69	6	(1)	9		NN30	NN	3	0
	60	6	(1)	0	Needle Roller Bearings	NA48	NA	4	8
	62	6	(0)	2		NA49	NA	4	9
	63	6	(0)	3		NA59	NA	5	9
Single-Row Angular Contact Ball Bearings	79	7	(1)	9		NA69	NA	6	9
	70	7	(1)	0	Tapered Roller Bearings	329	3	2	9
	72	7	(0)	2		320	3	2	0
	73	7	(0)	3		330	3	3	0
Self-Aligning Ball Bearings	12	1	(0)	2		331	3	3	1
	13	1	(0)	3		302	3	0	2
	22	2	(2)	2		322	3	2	2
	23	2	(2)	3		332	3	3	2
Single-Row Cylindrical Roller Bearings	NU10	NU	1	0		303	3	0	3
	NU2	NU	(0)	2		323	3	2	3
	NU22	NU	2	2	Spherical Roller Bearings	230	2	3	0
	NU3	NU	(0)	3		231	2	3	1
	NU23	NU	2	3		222	2	2	2
	NU4	NU	(0)	4		232	2	3	2
	NJ2	NJ	(0)	2		213⁽¹⁾	2	0	3
	NJ22	NJ	2	2		223	2	2	3
	NJ3	NJ	(0)	3	Thrust Ball Bearings with Flat Seats	511	5	1	1
	NJ23	NJ	2	3		512	5	1	2
	NJ4	NJ	(0)	4		513	5	1	3
	NUP2	NUP	(0)	2		514	5	1	4
	NUP22	NUP	2	2		522	5	2	2
	NUP3	NUP	(0)	3		523	5	2	3
	NUP23	NUP	2	3		524	5	2	4
N	N10	N	1	0	Spherical Thrust Roller Bearings	292	2	9	2
	N2	N	(0)	2		293	2	9	3
	N3	N	(0)	3		294	2	9	4
	N4	N	(0)	4					
NF	NF2	NF	(0)	2					
	NF3	NF	(0)	3					
	NF4	NF	(0)	4					

Note ⁽¹⁾ Bearing Series Symbol 213 should logically be 203, but customarily it is numbered 213.

Remarks Numbers in () in the column of width symbols are usually omitted from the bearing number.

چندمثال:

در زیر مثال های ازانواع برینگ هابا شماره مشخصه های مربوطه همراه با پیشوندها و پسوندهای متعدد ذکر شده است.



درجاتی صفحات بعدنیز تعدادی از پیشوندها و پسوندها همراه با توضیحات آن اورده شده است.

پیشوندها و پسوندهای همراه شماره های یاتاقان ها

Basic Numbers			Auxiliary Symbols					
Bearing Series Symbols ⁽¹⁾ نوع برینگ	Bore Number قطر داخلی	Contact Angle Symbol زاویه تماس	Internal Design Symbol طراحی داخلی	Material Symbol جنس	Cage Symbol قفسه	External Features		
Symbol Meaning	Number Meaning	Symbol Meaning	Symbol Meaning	Symbol Meaning	Symbol Meaning	Symbol Meaning	Symbol Meaning	
68 Single-Row Deep Groove Ball Bearings	1 Bearing Bore 1mm	A (Angular Contact Ball Bearings)	A Internal Design Differs from Standard One	g Case-Hardened Steel Used in Rings, Rolling Elements	M Machined Brass Cage	Z Shield on One Side Only	ZS	
69	2 2		J Smaller Diameter of Outer Ring Raceway, Contact Angle, and Outer Ring Width of Tapered Roller Bearings Conform to ISO		W Pressed Steel Cage	ZZ Shields on Both Sides	ZZS	
60	3 3	A5 Standard Contact Angle of 30°		h Stainless Steel Used in Rings, Rolling Elements	T Synthetic Resin Cage	DU Contact Rubber Seal on One Side Only		
:	:				V Without Cage	DDU Contact Rubber Seals on Both Sides		
70 Single-Row Angular Contact Ball Bearings	9 9	B Standard Contact Angle of 25°				V Non-Contact Rubber Seal on One Side Only		
72	00 10					VV Non-Contact Rubber Seals on Both Sides		
73	01 12							
12 Self-Aligning Ball Bearings	02 15							
13	03 17							
22								
NU 10 Cylindrical Roller Bearings	/22 22	C Standard Contact Angle of 15°						
NJ 2	/28 28							
N 3	/32 32							
NN 30								
NA48 Needle Roller Bearings	04 ⁽²⁾ 20							
NA49	05 25							
NA69	06 30	(Tapered Roller Bearings)						
320 Tapered Roller Bearings ⁽³⁾	...	Omitted Contact Angle Less than 17°	E Cylindrical Roller Bearings					
322	...		H Spherical Radial and Thrust Roller Bearings					
323	...							
:	88 440							
230 Spherical Roller Bearings	92 460	C Contact Angle about 20°						
222	96 480							
223	/500 500							
511 Thrust Ball Bearing with Flat Seats	/530 530	D Contact Angle about 28°	HR ⁽⁴⁾ Tapered Roller Bearings					
512	/560 560							
513	...							
292 Spherical Thrust Roller Bearings	/2360 2360							
293	/2500 2500							
294	...							

Symbols and Numbers Conform to JIS ⁽⁵⁾

NSK Symbol

NSK Symbol

Marked on Bearings

Not Marked on Bearings

Notes ⁽¹⁾ Bearing Series Symbols conform to Table 7.5.

⁽²⁾ For basic numbers of tapered roller bearings in ISO's new series, refer to Page B111.

⁽³⁾ For Bearing Bore Numbers 04 through 96, five times the bore number gives the bore size (mm) (except double-direction thrust ball bearings).

⁽⁴⁾ HR is prefix to bearing series symbols.

پیشوند ها و پسوند های همراه شماره یاتاقان ها

Symbol	Combination Symbol	Internal Clearance Symbol	Accuracy Class Symbol	Special Specification مخصوصه های خاص	Spacer or Sleeve Symbol	Grease Symbol
Symbol for Design of Rings	ارایش	کلرنس داخلی	کلاس دقیق		رابط	گریس
Symbol Meaning	Symbol Meaning	Symbol Meaning (radial clearance)	Symbol Meaning	Symbol Meaning	Symbol Meaning	Symbol Meaning
K Tapered Bore of Inner Ring Taper 1:12	DB Back-to-Back Arrangement	C1 Clearance Less than C2	Omitted ISO Normal	Bearings treated for Dimensional Stabilization	+K Bearings with Outer Ring Spacers	AV2 Shell Alvania Grease No. 2
K30 Tapered Bore of Inner Ring Taper 1:30	DF Face-to-Face Arrangement	C2 Clearance Less than CN	P6 ISO Class 6	X26 Working Temperature Lower than 150°C	+L Bearings with Inner Ring Spacers	D4M Toray Silicone SH 44M
E Notch or Lubricating Groove in Ring	DT Tandem Arrangement	C3 For All Radial Brgs. Clearance Greater than CN	P6X ISO Class 6X	X28 Working Temperature Lower than 200°C	+KL Bearings with Both Inner and Outer Ring Spacers	NS7 NS Hi-lube
E4 Lubricating Groove in Outside Surface and Holes in Outer Ring		C4 Clearance Greater than C3	P5 ISO Class 5	X29 Working Temperature Lower than 250°C	H Adapter Designation	PS2 Multemp PS 2
N Snap Ring Groove in Outer Ring		C5 Clearance Greater than C4	P4 ISO Class 4	(Spherical Roller Bearings)	AH Withdrawal Sleeve Designation	
NR Snap Ring Groove with Snap Ring in Outer Ring		CC1 Clearance Less than CC2	Omitted CLASS 4	S11 Working Temperature Lower than 200°C	HJ Thrust Collar Designation	
		CC2 Clearance Less than CC				
		CC Normal Clearance				
		CC3 Clearance Greater than CC				
		CC4 For Non-Interchangeable Cylindrical Roller Brgs. Clearance Greater than CC3				
		CC5 Clearance Greater than CC4				
		MC1 Clearance Less than MC2	PN2 CLASS 2			
		MC2 Clearance Less than MC3				
		MC3 Normal Clearance	PN3 CLASS 3			
		MC4 Clearance Greater than MC3				
		MC5 Clearance Greater than MC4	PN0 CLASS 0			
		MC6 Clearance Greater than MC5				
		CM Clearance in Deep Groove Ball Bearings for Electric Motors	PN00 CLASS 00			
		CT Clearance in Cylindrical Roller Bearings for Electric Motors				
		CM				
Partially the same as JIS ⁽⁵⁾	Same as JIS ⁽⁵⁾	NSK Symbol	Partially the same as JIS ⁽⁵⁾ / BAS ⁽⁶⁾	Same as JIS ⁽⁵⁾	NSK Symbol, Partially the same as JIS ⁽⁵⁾	
In Principle, Marked on Bearings					Not Marked on Bearings	

Notes ⁽⁵⁾ JIS : Japanese Industrial Standards,

⁽⁶⁾ BAS : The Japan Bearing Industrial Association Standard.

⁽⁷⁾ ABMA : The American Bearing Manufacturers Association.


موقعیت شعاعی یاتاقان ها

بال برینگ ها از جزو قطعاتی هستند که دارای طول عمر مشخصی هستند و در صورتی که مسائل نصب انها را عات نشود باعث کاهش طول عمر شدید آنها می شود بدین دلیل نحوه قرار گرفتن بال برینگ روی شافت یا داخل هوزینگ برینگ (نوع انطباق) از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا اگر کنس ها از ادب باشند باعث ناهم محوری انباروی محور یا هوزینگ برینگ و حرکت نمودن در حین کار شده و باعث ایجاد لرزش و ارتعاش زیاد و نهایتا خرابی زودرس خواهد شد. و در صورتی که روی شافت و یا داخل هوزینگ برینگ بصورت تداخلی (پرسی) نصب شوند باعث کاهش کلرنس های داخلی و عدم رونگکاری و گرم کردن و..... که نهایتا باز هم منجر به کاهش طول عمران و خرابی زودرس انها می شود.


در این قسمت بحث بطور مختصر راجع به نوع انطباق یا نحوه نصب کنس های یاتاقان هاروی محور و یا داخل هوزینگ برینگ ها پرداخته می شود. که اصل بحث این است که اطمینان حاصل شود که در حین کار کنس های برینگ ها لغزش یا چرخشی (حرکت نمی کنند) انجام نمی دهند.

این بخش شامل دو قسمت می باشد:

الف- قسمت اول مربوط به کنس هایی است که داخل انها بصورت استوانه ای شکل است.




ب- قسمت دوم مربوط به برینگ هایی می شود که قسمت کنس داخلی انها بصورت مخروطی شکل است.




ذیلا به فاکتورهای اساسی انطباق برینگ های استوانه ای پرداخته می شود:

- ۱- اگر کنس داخلی یا تاقان ثابت باشد(نچرخد) و کنس خارجی بچرخد(مثل برینگ چرخ جلوی پیکان) کنس خارجی باید بصورت تداخلی Interface Fit نصب شود و کنس داخلی باید بصورت ازادرودی محور نصب شود.(خطوط توپر مبین انطباق تداخلی هستند)




- ۲- اگر کنس داخلی بچرخد(بار روی این کنس باشد) و کنس خارجی ثابت باشد رینگ داخلی باید بصورت پرسی و رینگ خارجی بصورت ازادرود نصب شود.




بار ثابت است

روی کنس دوار اعمال می شود


- ۳- هرچه بار سنگین تر باشد مقدار تداخل Interface Fit باید بیشتر انتخاب شود.



۴- در صورتی که از برینگ بالقی داخلی بیشتر استفاده شود می توان ازانطباق تداخلی تر استفاده کرد.



۵- اگر شرایط نصب برینگ طوری باشد که کنس داخلی برینگ بیشتر گرم شود (دماه محور بالا باشد) و کنس داخلی خیلی گرم نشود (دارای سیستم خنک کننده باشد) انتطباق باید طوری انتخاب شود که کنس داخلی روی محور کمتر پرس شود و کنس خارجی نیز داخل هوزینگ برینگ از ادتر باشد.



یک شافت گرم و هوزینگ خنک تداخل قطعات
و کلننس های داخلی را جت تأثیر قرار می دهد

۶- برای مواردی که دقیق نصب باید بالا بشود برینگ بالرزش و حرکت کمتری باید کار کند کنس های داخلی و خارجی هردو باید روی محور و داخل هوزینگ بصورت پرسی (طبق انتطباق توصیه شده توسط کارخانه سازنده) نصب شوند.

برای هوزینگ تقریبا IT6



کاهش ارتعاشات
در برینگ هایی که باید دقیق کار کنند
نباید از انتطباق تداخلی برای برینگ
استفاده شود

۷-بسته به طراحی و نوع موادبکاررفته درساختمان شافت و هوزینگ برینگ که باعث عدم تماس کامل کنس هامی شودو.....باید از انطباقات توصیه شده توسط کارخانه سازنده برینگ استفاده نمود.




۸-برای برینگ هایی که روی محورهای توخالی نصب می شوند باید از انطباق تداخلی تر (Interface) استفاده کرد. همچنین بال برینگ هائی که در هوزینگ های باضخامت کم نصب می شوند Light Alloy بازده ایتری بالاتری نسبت به هوزینگ برینگ های کلفت تریاچدنی استفاده نمود.

۹-در مواردی که برینگ ها باید به راحتی از روی محور یا هوزینگ برینگ بیرون اورده یا نصب شوندمی توان از برینگ هائی که کنس های ان از هم جدا می شوند Separable Bearing های برینگ هائی که داخل آنها صورت مخروطی است استفاده نمود.




۱۰-در مواردی که از برینگ های Non Separable Bearing استفاده می شود (برای حیران انساط رشد حرارتی محور) یکی از کنس هاتخت تمامی شرایط کاری باید بتواند از ادانه حرکت محوری داشته

باشد. در اینگونه موقع باید کنس خارجی برینگ داخل هوزینگ از ادتر باشد یا از رولر برینگ های نوع NU که کنس های آنها می توانند نسبت به هم حرکت داشته باشند استفاده کرد.







۱۱- در مواردی که قطر داخلی برینگ بصورت مخروطی باشد مقدار حرکت برینگ روی محور Drive-Up Distance باید محدود باشد و بسته به نحوه اعمال بار روی کنس های برینگ ها انطباقات متفاوتی هم برای نصب برینگ استفاده می شود.

در این حالت مقدار تداخل براساس Drive-Up Distance طبق شکل زیر تعیین می شود.



درج‌دول زیر‌خلاصه‌ای از موارد ذکر شده فوق اورده شده است.

جدول نحوه اعمال بار و انطباقات

Load Application	Bearing Operation		Load Conditions	Fitting	
	Inner Ring	Outer Ring		Inner Ring	Outer Ring
	Rotating	Stationary	Rotating Inner Ring Load Stationary Outer Ring Load	Tight Fit	Loose Fit
	Stationary	Rotating			
	Stationary	Rotating	Rotating Outer Ring Load Stationary Inner Ring Load	Loose Fit	Tight Fit
	Rotating	Stationary			
Direction of load indeterminate due to variation of direction or unbalanced load	Rotating or Stationary	Rotating or Stationary	Direction of Load Indeterminate	Tight Fit	Tight Fit


خزش کنس بیرونی Creep

باتوجه به این که در حین کارهای پایین ترین نقطه کنس خارجی یک برینگ نسبت به نقاط دیگر ان تحت نیروی بیشتری واقع می شود (نیروی ناشی از وزن رتور که جهت ان بطرف پایین است) در اثر اعمال بارهای واردہ قسمت پایینی برینگ بیشتر از قسمت های دیگر در معرض سایش و فرسایش قرار می گیرد ولذا برای جلوگیری از این حالت نحوه انطباق کنس بیرونی برینگ در داخل هوزینگ برینگ باید طوری باشد (Push Fit) که در حین کار و چرخش شافت کنس خارجی حرکتی بسیار خزنده وارام داشته باشد که به ان خزش گفته می شود.


در ارتباط با نحوه انطباق کنس هابام محور و هوزینگ برینگ هادر بخش تلرانس ها و انطباقات بطور مفصل بحث خواهد شد.

تجهیزات موردنیاز برای جازدن و بیرون اوردن برینگ ها

با پرسنل اموزش دیده واستفاده از تجهیزات مناسب مونتاژ و دموناژ بطور موثری می تواند از صدمه رسیدن به یاتاقان هادر هنگام نصب و بیرون اوردن یاتاقان جلوگیری کند. همچنین این موارد باعث افزایش سرعت کار، یعنی انجام شدن عملیات می شود. این تجهیزات شامل قلاب فنراویزان نگه دارنده و سیم های مخصوص برای اویزان نگه داشتن یاتاقان است که در شکل زیر نشان داده شده است.




همچنین استفاده از تجهیزات هیدرولیکی می تواند بطور موثری در رسیدن به اهداف فوق عمل نماید که در شکل زیر شماتی از آن نشان داده شده است.




استفاده از مهره هیدرولیک نیز برای جازدن برینگ هامی تواند بسیار مفید باشد.

مهره هیدرولیکی The hydraulic nut



در شکل زیر نحوه کار مهره هیدرولیکی برای جازدن و بیرون اوردن برینگ نشان داده شده است.



روش های نصب یاتاقان ها

برای نصب برینگ هائی که نحوه انطباق انباروی محور بصورت تداخلی است از یکی از دوروش زیراستفاده می شود:


۱-نصب به روش پرس کردن Press Fit

۲-نصب به روش انقباضی Shrink Fit

نصب به روش پرس کردن

در این حالت از متد های مختلفی برای جازدن برینگ ها استفاده می شود که ذیلا به شرح هر کدام از آنها پرداخته می شود.




روش زیر که با عمال نیرو روی کنس برینگ انجام می شود برای جازدن یاتاقان های کوچک مورد استفاده قرار می گیرد. برای جازدن کنس داخل برینگ فشار لازم تو سط یک لوله ای که قطر داخلی آن به اندازه کنس داخلی است و با ضربات چکش و یا زیر پرس قرار دادن لوله لبه صاف انجام می شود که اعمال این نیرو روی کنس باعث افزایش قطر داخلی کنس داخلی (بالانقباض قطر خارجی کنس خارجی) می گردد. باید دقت شود که یاتاقان و تکه لوله که روی آن قرار می گیرد هردو باید نسبت به هم و نسبت به لبه یاتاقان صاف باشند (بامرکز شافت هم محور باشند) در غیر این صورت علاوه بر امکان خط افتادن روی شافت یاتاقان بصورت کج نصب می شود و باعث صدمه دیدن آن و مسائل بعدی خواهد شد.



استفاده از یک عدد بوش مناسب وزدن ضربه های ملائم
چکش ابزاری بسیار موثر برای نصب کردن برینگ های
کوچک است


لازم به توضیح است که برای جازدن کنس داخلی رینگ باید لوله روی کنس داخلی قرار گیرد و ضربه روی کنس داخلی وارد شود و برای جازدن کنس خارجی نیز همین طور در غیر این صورت باعث خرابی یاتاقان در حین نصب خواهد شد.

در شکل های زیر روش های صحیح و غلط نصب برینگ ها نشان داده شده است.



نصب به روش گرم کردن Hot Mounting

در این روش بامبسط نمودن قطر داخلی کنس داخلی برینگ در افزایش درجه حرارت قطر کنس داخلی افزایش پیدامی کند و باعث می‌گردد کنس داخلی به راحتی روی محور حرکت کند که پس از سرد شدن باعث انقباض مجدد و بسته شدن برینگ روی محور می‌گردد. این طریقه سوار کردن یاتاقان به عمل Shrink Fit معروف است که برای یاتاقان های متوسط و بزرگ بخصوص روی محورهای طویل به وفور مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر بنا به دلایلی نتوان از روش های تزریقی یا مهره هیدرولیکی استفاده نمودمی توان با گرم کردن برینگ آن را نصب نمود.




برینگ تادمای ۸۰-۹۰ درجه سانتیگراد بالاتر از
دماهی شافت بالاستفاده از هیترالقائی یا حمام
روغن گرم شود. هرگز دمابالاتر از ۱۲۰ درجه نرود
بعد از سرد شدن برینگ لقی داخلی باید
مجددآجک شود

گرم کردن یاتاقان به دو روش انجام می‌شود:

۱- استفاده از هیترالقائی Induction Heater


۲- استفاده از حمام روغن Oil Bath

اکثر هیترهای القائی مجهز به ترموموستات قابل تنظیم می باشند و قبل از نصب نیز باید دمای آن بالاستفاده از ترمومتر اندازه گیری شود تا اطمینان حاصل شود یا تاقان به اندازه کافی ابیساط پیدا کرده است.



An SKF induction heater with automatic demagnetization can safely heat small to medium-size bearings mounted with an interference fit on the shaft.

برای نصب یا تاقان گرم حتماً از دستکش مناسب و تمیز باید استفاده شود.




برای گرم کردن برینگ به هیچ وجه نباید شعله مستقیم با آن تاباند.




گرم کردن برینگ به روشن غلط

برای گرم کردن برینگ می توان از یک صفحه گرم طبق شکل زیر استفاده کرد.



صفحه گرم

یک از روش های گرم کردن برینگ ها استفاده از حمام روغن است که در شکل زیر ملاحظه می کنید.




Oil bath : open bearings only

تجربه نشان داده است که مقدار پرس سوارشدن موردنیاز برای این که برینگ به راحتی نصب شود بستگی به نوع تداخل ... (h6, p6) دارد. و به عنوان یک قانون عمومی و تجربی بیلر اساس قطر برینگ ها برای جازدن بدون دردسرانه اگر طبق جدول زیر عمل شود امکان نصب راحت انها می سراست.

قطر کنس داخلی	درجه حرارت
Below 100 mm	90°C (195°F)
From 100 to 150 mm	120°C (250°F)
Above 150 mm	130°C (265°F)


دماهی موردنیاز برای گرم کردن برینگ هارامی توان براساس قطر داخلی یاتاقان و نوع انطباق برینگ از جدول زیر نیز بدست اورد.



گرمابندهای حرارتی کنس داخلی برینگ


نصب مکانیکی برینگ ها

برینگ های کوچک رامی توان با استفاده از مهره واچارمخصوص Hook Spanner نصب نمود.




لک نت هابطور مخصوصی طراحی شده اندومی توافندنیروی موردنیاز برای نصب برینگ و پرس شدن برینگ روی شافت را اعمال کنند(اگر امکان داشته باشد در این موقعیت از نصب لک واشر در حین نصب خوداری شود) در حین سفت کردن لک نت به کم شدن لقی داخلی توجه شود تا کلرنس مطلوب بدست آید. وقتی لک واشر باید سرگایش نصب شود مهم است که سطح دنده هاو سطوح لک نت و لک واشر که با هم در تماس هستند به مولیکوت مخصوص یا هر نوع روانکار دیگر اغشته گردد.

برینگ های با سایز متوسط رانیز می توان بالاک نت و اعمال ضربه روی آنها و با استفاده از اچار مخصوص نصب نمود.




برای نصب برینگ های بزرگ نیاز به اعمال نیروی بیشتری است
در این گونه موارد نصب برینگ بصورت ترکیبی با استفاده از لام
نت مهره و سفت کن چکشی *impact spanner* و یک چکش انجام
می شود


اگر برای نصب کنس داخلی نیاز به انطباق تداخلی باشد ابتدا کنس داخلی روی محور نصب می شود سپس با فشار دادن شافت و برینگ به داخل هو زینگ کنس خارجی در محل خود در داخل هو زینگ نصب می شود



برینگ هایی که کنس های ان ازهم جدامی شوند کنس ها جدا گذاشته می شوند و در موقعی که کنس
هابصورت تداخلی باید نصب شوند خیلی مفید است




برای برینگ هائی که موقعیت قرارگیری انباروی محورباید ثابت باشد(شافت پله داراست) از این روش استفاده می شود. در این روش ابتدا برینگ روی محور قرار می گیرد سپس بوش پشت آن نصب می شود و با سفت نمودن لاک نت پشت بوش بوسیله بطرف جلو حرکت می کند که هرچه جلوتر می رود بوش بیشتر روی برینگ پرس می شود و باعث محکم شدن برینگ روی محور می گردد.



نصب مکانیکی

البته در حین سفت کردن لاک نت کلرنس بین غلتک ها و کنس های باید اندازه گیری شود تا زمان توقف سفت کردن مشخص شود.



نصب برینگ ها با استفاده از تجهیزات هیدرولیکی

نصب یاتاقان های با قطر داخلی بیشتر از ۵ میلیمتر با استفاده از تجهیزات هیدرولیکی و تزریق روغن به راحتی قابل نصب می باشند. در این روش با عمال نیروی ناشی از فشار هیدرولیکی روغن، برینگ روی محور نصب می شود.

این کاربه دو صورت انجام می شود:

الف- با استفاده از مهره هیدرولیکی که روی شافت (پشت کنس داخلی) پیچانده می شود و با بالابردن فشار روغن داخل آن نیروئی روی پیستون آن بوجود می آید که باعث جلو راندن کنس یاتاقان روی شافت می شود. مهره هیدرولیک دقیقاً مثل یک جک عمل می کند.

ب-تزریق روغن زیرکنس داخلی برینگ نیز باعث انبساط قطر داخلی کنس داخلی و ازدشدن آن از روی محور راحتی نصب آن می گردد.

که ذیلا به شرح این روش های پرداخته می شود.

مراحل نصب برینگ با استفاده از مهره هیدرولیکی به صورت زیراست:

۱- مهره هیدرولیکی روی محور پیچانده می شود و با دست سفت می شود تا به صورت برینگ بچسبد.


۲- پمپ بکارانداخته می شود تا فشار روغن بالا رو در برینگ در محل مناسب خود نصب شود.

۳- سپس مهره هیدرولیکی باز می شود ولایک نت اصلی بسته می شود. البته کلرنس های داخلی باید مجدد رطی این مراحل چک شوند.

با استفاده از مهره هیدرولیکی امکان نصب برینگ های تاقطر داخلی 1000mm نیز میسر است.

برای بیرون اوردن برینگ از روی محور نیز با تزریق روغن از طریق سوراخ و کانالی داخل محور که روغن را زیر کنس تزریق می کند استفاده می شود.


مهره هیدرولیکی




نصب یاتاقان به روش تزریق روغن

از این روش برای نصب یاتاقان های با سایز متوسط و بزرگ استفاده می شود. اصول کار این روش برای اساس است که روغن با فشار بالا بین کنس داخلی برینگ و محل قرارگیری آن روی محور تزریق می شود تا این دو سطح کاملا از هم دیگر جدا شوند و اصطکاک تقریباً صفر برسد. در این حالت با عمال مقدار جزئی نیرو در جهت محوری به کنس داخلی برینگ به راحتی در محل مورد نظر قرار می گیرد تا لقی داخلی موردنظر برای یاتاقان بوجود آید.

لازم به توضیح است که لقی نهائی حدود ۲۰ دقیقه بعد از ازدشدن فشار روغن باید مجدد اندازه گیری شود. البته برای برینگ های مختلف نیاز به تجهیزات با سایز مناسب آن یاتاقان است.



لازم به توضیح است که برای استفاده از سیستم تزریق روغن تحت فشار باید محل هاوشیارهای مناسبی روی شافت تعییه شده باشد.



نصب یاتاقان های با سوراخ مخروطی روی سیلیو

در مواردی که امکان نصب یاتاقان بصورت پرسی و انساطی میسر نباشد از یاتاقان های با کنس با قطر داخلی مخروطی استفاده می شود.

این گونه یاتاقان های بصورت دو محور نصب می شوند:


الف-بطور مستقیم روی محوری که با همان زاویه مخروط است نصب می شوند (مثل بقیه انواع یاتاقان ها).

ب-با استفاده از غلاف تبدیلی مخروطی Taper Adaptor Sleeve و واشر و مهره قفلی Lock Washer & Nut نصب می شوند.

بال برینگ ها و ولبرینگ های بشگه ای معمولاً با استفاده از یک ادپتور یا سیلیور روی محور نصب می شوند. استفاده از سیلیوم مسائل مونتاژ و دمونتاژ را ساده می کند و در این حالت دیگر نیاز به ماشینکاری خیلی دقیق محل نشیمن یاتاقان روی محور نیست.

کنس داخلی برینگ روی سیلیو معمولاً بصورت تداخلی Interface Fit قرار می گیرد.


مراحل نصب یاتاقان های مخروطی با استفاده از Taper Adaptor Sleeve و واشر و مهره قفل کننده که شمایی ازان در شکل زیر نشان داده شده است.



۱- قبل از نصب یاتاقان ابتدا باید قسمت های داخلی و خارجی برینگ و سیلیو تیز کاری و سپس به روغن مخصوص اغشته شود.



۲- غلاف روی محور و در موقعیت مناسبی که قبل از بیرون اوردن آن بوده قرارداده می شود. این گونه غلاف هادرای قطر داخلی استوانه ای شکل و قطر خارجی مخروطی شکل هستند. به علاوه این که شکاف و دندانه (رزوه) هم دارند و در جای خودمی توانند کمی عقب و جلو شوند یا پچرخند.




برای باز کردن شیار اد اپتور سیلیو
از پیچ گوشی استفاده شود

۳- در صورت امکان غلاف باید طوری قرار داده شود که با چرخش شافت مهره قفل گشته باشد برینگ درجهت سفت شدن عمل کند (جهت دوران و چیزی سفت شدن مهره باید عکس همدیگر باشد).

۴- یاتاقان از جهت صحیح مخروطی اش بر روی شافت سوارمی شود.

۵- واشر قفلی Lock Washer در موقعیتی که چنگ داخلی آن در شکاف غلاف و در زیر حلقه داخلی یاتاقان قرارمی گیرد نصب می شود.

۶- سپس مهره قفلی Lock Nut نصب می شود و پس از مشخص شدن موقعیت نصب برینگ روی محور (درجهت محوری) انقدر سفت می شود تا یاتاقان در مخروط غلاف ثابت شود (در صورتی که این مهره بیشتر از حد سفت شود باید تابیدن و پیچیدن یاتاقان می شود).




در شکل روبرو یک عدد shaft spacer بین پله محور و برینگ قرار گرفته است. فاصله دمونتاز Dismounting distance مورد نیاز بیشتر از فاصله در هنگام چرخش برینگ است

۷- یکی از چنگ (شاخص) های واشر قفلی روی شکاف مهره قفلی لاک می شود و بقیه این ایز طوری خم می شوند تا بالبه بیرونی مهره قفلی تماس پیدا نکنند و اطمینان حاصل شود که با عنصر چرخان تماسی ندارند.

مراحل نصب رولربرینگ های بشکه ای

۱- قبل از نصب برینگ لقی داخلی شعاعی بالاستفاده از یک عدد فیلر گیج اندازه گیری می شود. برای انجام این کار یاتاقان بصورت عمودی نگه داشته می شود و پس از چندین بار چرخاندن آن وابتدا باعبور دادن فیلرهای باضخامت های کم و انتخاب فیلر گیج مناسب این کار انجام می شود.



قبل از نصب رولربرینگ بشکه ای کلرنس
آن با فیلر گیج اندازه گیری شود


۲- پس از نصب یاتاقان روی محور و چندبار چرخاندن آن لاک نت به تدریج سفت می شود در حین سفت کردن لاک نت پشت برینگ بصورت متواالی لقی داخلی اندازه گیری می شود (در قسمت پایین یاتاقان) و بالقی اولیه مقایسه می شود (کاهش لقی) و با مقایر موجود در جداول مربوطه مقایسه می شود که عملیات سفت کردن باید تازمانی که لقی داخلی در رنج مینیمم لقی قابل قبول در جدول باشد دادمه پیدا کند.




در هنگام نصب بطور مکرر کلرنس یاتاقان
در قسمت پایین آن اندازه گیری شود

۳- برای اطمینان از محکم سوارشدن یاتاقان های با کلرنس داخلی بیشتر از نرمال (مثل C3, C4) روی محور در حین چرخش پیشنهاد می شود از حد بالائی کم شدن لقی داخلی جدول استفاده شود.

۴- مقدار تداخل Interface Fit یا بستگی به این دارد که یاتاقان چگونه روی قسمت مخروطی محور قرار گرفته باشد. در حین سفت شدن لاک نت به تدریج انساط کنس داخلی افزایش پیدامی کند و باعث کم شدن لقی داخلی می شود.



۵- برای Spherical Roller Bearing های کوچک یاد رمادری که فضای کافی برای اندازه گرفتن لقی داخلی کم باشد به جای اندازه گرفتن مقدار کم شدن لقی فاصله پشت یاتاقان فاصله پشت یاتاقان و ادپتور اندازه گیری می شود.



۶- فاصله اندازه گیری شده با جداول مربوطه مقایسه می شود و تاریخیدن به مقدار توصیه شده توسط کارخانه سازنده برینگ سفت کردن لاک نت ادامه پیدامی کند.






Bearing bore diameter d	over incl.	Reduction In radial internal clearance	Axial drive-up s ¹⁾				Minimum permissible residual clearance ²⁾ after mounting bearings with initial clearance			
			Taper 1:12 on diameter		Taper 1:30 on diameter		Normal	C3	C4	
			min	max	min	max	mm	mm	mm	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
24	30	0,015	0,020	0,3	0,35	—	—	0,015	0,020	0,035
30	40	0,020	0,025	0,35	0,4	—	—	0,015	0,025	0,040
40	50	0,025	0,030	0,4	0,45	—	—	0,020	0,030	0,050
50	65	0,030	0,040	0,45	0,6	—	—	0,025	0,035	0,055
65	80	0,040	0,050	0,6	0,75	—	—	0,025	0,040	0,070
80	100	0,045	0,060	0,7	0,9	1,7	2,2	0,035	0,050	0,080
100	120	0,050	0,070	0,75	1,1	1,9	2,7	0,050	0,065	0,100
120	140	0,065	0,090	1,1	1,4	2,7	3,5	0,055	0,080	0,110
140	160	0,075	0,100	1,2	1,6	3,0	4,0	0,055	0,090	0,130
160	180	0,080	0,110	1,3	1,7	3,2	4,2	0,060	0,100	0,150
180	200	0,090	0,130	1,4	2,0	3,5	5,0	0,070	0,100	0,160
200	225	0,100	0,140	1,6	2,2	4,0	5,5	0,080	0,120	0,180
225	250	0,110	0,150	1,7	2,4	4,2	6,0	0,090	0,130	0,200
250	280	0,120	0,170	1,9	2,7	4,7	6,7	0,100	0,140	0,220
280	315	0,130	0,190	2,0	3,0	5,0	7,5	0,110	0,150	0,240
315	355	0,150	0,210	2,4	3,3	6,0	8,2	0,120	0,170	0,260
355	400	0,170	0,230	2,6	3,6	6,5	9,0	0,130	0,190	0,290
400	450	0,200	0,260	3,1	4,0	7,7	10	0,130	0,200	0,310
450	500	0,210	0,280	3,3	4,4	8,2	11	0,160	0,230	0,350
500	560	0,240	0,320	3,7	5,0	9,2	12,5	0,170	0,250	0,360
560	630	0,260	0,350	4,0	5,4	10	13,5	0,200	0,290	0,410

1) Valid for solid steel shafts only.

2) The residual clearance must be checked in cases where the initial radial internal clearance is in the lower half of the tolerance range and where large temperature differentials between the bearing rings can arise in operation. The residual clearance must not be less than the minimum values quoted above.

بیرون اوردن برینگ ها


برای بیرون اوردن برینگ های بازبند از این برای برینگ های مختلف در جدول زیر قسمتی از ان برای برینگ های مختلف نشان داده شده است.

Bearing arrangement	Dismounting tools			
	Mechanical	Hydraulic	Oil injection	Heaters
Cylindrical seating 	small bearings 			
	medium-size bearings 			
	large bearings 			
	cylindrical roller bearings types NU, NJ, NUP all sizes 			
Tapered seating 	small bearings 			
	medium-size bearings 			
	large bearings 			
Adapter sleeve 	small bearings 			
	medium-size bearings 			
	large bearings 			
Withdrawal sleeve 	small bearings 			
	medium-size bearings 			
	large bearings 			


small bearings: bore diameter < 80 mm
medium-size bearings: bore diameter 80 to 200 mm
large bearings: bore diameter > 200 mm

unsuitable 


برای خارج گردن برینگ از روی شافت از ضربه زدن مستقیم به ان خودداری شود. این کار با استفاده از پرس یا یک بوش مناسب باید انجام شود. استفاده از چکش های نرم (پلاستیکی یا برآسی) خسارت کمتری به دنبال دارد.




بهترین راه برای خارج کردن برینگ (باسوراخ داخلی استوانه ای) که بصورت پرسی روی محور نصب شده است استفاده از دستگاه پرس است.




برای بیرون اوردن کنس بیرونی برینگ از روی محور ابتدا باید تکیه گاه مناسبی برای هوزینگ تعییه شود و بیرونی کنس خارجی برینگ اعمال شودن روی کنس داخلی.




برای خارج کردن برینگ ها از روی محور از پولی کش استفاده می شود. در شکل های زیر شما می ازاینها نشان داده شده است.



برای بیرون اوردن کنس داخلی برینگ های کوچکی که بصورت پرسی روی شافت نصب شده انداز پولی کش استفاده می شود که شاخص های پولی کش پشت کنس داخلی قرار می گیرند.



اگر امکان قراردادن شاخص پولی کش پشت کنس داخلی میسر نباشد باید ان را پشت کنس خارجی مهار نمود و در صورتی که قرار نباشد از برینگ دوباره استفاده شود با چرخاندن برینگ می توان ان را بیرون اورد.




مراقبت از برینگ ها

نصب صحیح و نگهداری از مسائل بسیار مهم در افزایش طول عمر یاتاقان های غلتکی هستند. همچنین تمیز نگه داشتن، انتخاب صحیح، استفاده از ابزار الات مناسب برای نصب نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یاتاقان ها باید از گرد و خاک و رطوبت محافظت شوند، درست نصب و روغنکاری شوند. طراحی خوب نحوه ارایش برینگ ها، موقعیت اب بندها، سیستم روانکاری و پریوودهای روغنکاری و تعویض روانکار به اندازه نگهداری در افزایش طول عمر یاتاقان هاموثر هستند. در این بخش به بحث مختصری راجع به تعمیر و نگهداری بال برینگ ها و رولبرینگ ها پرداخته می شود که می تواند باعث کاهش زمان خرابی و تعویض و صرفه جوئی در زمان تعمیر و افزایش طول عمر آنها گردد.


۱- سازندگان یاتاقان های خود را با پوشش گریس و ملاحظات خاص دیگر از خطر الودگی به دقت محافظت می کنند. ولذا وقتی یاتاقان نو را ملاحظه می کنید خواهید دید که بر روی سطوح بسیار صاف و صیقلی آن پوشش گریس وجود دارد. کاغذهای تمیز و اغشته به گریس پیچیده و به دست خریدار داده شده اند. ولذا همیشه تا قبل از نصب برینگ ان را ز داخل جعبه ای که برینگ دران محافظت می شود بپرسون نیاورید.




۲- تجهیزاتی که برینگ باید روی آن نصب شود را با پلاستیک پوشانید.



۳- هر گز برینگ رادر محل اغشته به گرد و غبار و یانزدیک ماشین الاتی که براده و پلیسه ایجاد می کنند نصب نکنید.



۴- هر گز ضربه مستقیم روی برینگ زده نشود.




۵- هنگام نصب برینگ روی محور از یک لوله با طول و قطر مناسب و حتی الامکان از دستگاه پرس استفاده شود.



۶- برای گرم نمودن برینگ ها از هیترهای القائی مخصوص استفاده شود.



۷- برای جازدن برینگ های بزرگی که قابلیت استفاده از روغن هیدرولیک دارند از دستگاه های هیدرولیک استفاده شود.



۸- در زمان مقتضی از روغن یا گریس توصیه شده توسط کارخانه سازنده استفاده شود.



سطح کنس های داخلی و خارجی و همچنین سطح عناصر چرخنده این نوع یاتاقان هابسیار صیقلی است و بادقت فوق العاده زیاد ساخته شده اند بدین لحاظ لازم است در نگهداری انهادقت و مراقبت های خاص صورت گیرد.

بیش از ۹۰ درصد خرابی ها و صدمات واردہ بریاتاقان ها از ناحیه الودگی و کثیف شدن آنهاست. توصیه می شود قبل از نصب برینگ ها پروسه نصب انهابه دقت مطالعه شود زیرا کیفیت نصب برینگ در دقت کار و طول عمر آن تاثیر زیادی دارد.

روش نصب شامل موارد زیر است:

- ۱- تمیز کردن برینگ و قطعات اطراف.
- ۲- چک کردن اندازه ها و قطعات مربوطه.

۳- دنبال کردن پروسه نصب.

۴- اطمینان از نصب صحیح برینگ.

۵- اطمینان از انتخاب صحیح نوع و مقدار روانکار.

به دلیل این که در اکثر مواقع برینگ بامحور می چرخد نصب برینگ بصورتی است که کنس داخلی روی محور بصورت تداخلی (پرسی) و کنس خارجی در داخل هوزینگ برینگ بصورت ازاد نصب می شود. بعد از نصب برینگ لازم است تست عملیاتی انجام شود تا از صحیح نصب شدن برینگ اطمینان حاصل شود. در جداول زیراین تست ها اورده شده است.

روش های تست عملیاتی برینگ ها

اندازه مانشین	پروسه عملیاتی	تست های بررسی و ضعیت برینگ
دستگاه های کوچک	برینگ بلاست چرخانده من شود اگر مسلسل مشاهده غلددسیس دستگاه راه اندازی من شود	(از پوش چسبندگی (نفر ک فرورفتگی ذرات هارهون) تورگ چرخشی نامتعادل (نافس از ظهای نصب) گشقاور زیاد (نافس از ظهای نصب پاتاکانی بودن لئی داخلی)
	اپناداد سدگاه باز ور کم و بدون بار راه اندازی می شود به قدریج دزرو بار مانشین بالابرده من شود	سرورفتای غیرعادی بالازفتن ذرهه خراست برینگ نشتی رونم و تقویر رنگ رونم چک شود
دستگاه های بزرگ	برق دستگاه وصل من شود و اجازه داده من شود دستگاه به ار amen بچرخد سبیس برق دستگاه فقط من شود مجد داماشین متوقف شود اگر دراین تست مورد غیرعادی مشاهده نشود اجازه بارگذاشتن روی دستگاه داده می شود	ارتعاشات سرورفتای
	مثل دستگاه های کوچک تست من شود	همان اقداماتی که برای تست مانشین های کوچک است انجام می شود

جابجا کردن برینگ ها

Bearings Handlig

از انجائی که برینگ ها جز قطعات بسیار حساس ماشین الات هستند باید با دقت زیاد حمل و نقل شوند و حتی در صورتی که از بهترین نوع برینگ هم استفاده شود در صورتی که در حمل و نقل انها دقت نشود به طول عمر نامی نخواهد رسید.

نکات اصلی در حمل و نقل برینگ ها عبارتند از:

۱- برینگ ها و محیط اطراف محل نگهداری انباباید کاملا تمیز باشد. گرد و غبارحتی اگر با چشم هم دیده نشوند اثر سوئی روی برینگ ها دارد و لازم است بانگهداری انها در محل تمیز از نفوذ گرد و خاک به داخل انها جلوگیری شود.

۲- دقت نمودن در جابجائی برینگ ها از اهمیت زیادی برخوردار است. اعمال شوک های سنگین در حین حمل و نقل ممکن است باعث خط افتادن یا یجاد خسارت دیگری به برینگ شود که باعث خراب شدن آن می شود. ضربه های شدید نیز باعث شکسته شدن و ترک برداشتن انها می شود.

۳- در حین جابجا کردن برینگ ها همیشه از ابزارهای مناسب استفاده شود و از استفاده ابزار الات عمومی اجتناب شود.

۴- به دلیل این که حتی عرق دست هانیز در حین جابجائی برینگ هم می تواند باعث خوردگی برینگ هاشود در حین جابجائی برینگ ها دست ها باید تمیز و خشک باشند و در صورت امکان از دستکش استفاده شود.

الودگی ها Contamination

کلیه قطعات برینگ های غلتکی بادقت فوق العاده زیاد ساخته شده اندو سطوح غلتک هاو شیارها فوق العاده صاف و صیقلی هستند بدین لحاظ لازم است که در نگهداری انها دقیق و مراقبت های خاص صورت پذیرد.

بیش از ۹۰ درصد خرابی ها و صدمات واردہ براین نوع برینگ ها از ناحیه الودگی و کثیف شدن انها است.

سازندگان یاتاقان های خود را با پوشش دادن گریس و ملاحظات خاص دیگر از خطر الودگی بادقت محافظت می کنند ولی در حین کار نیز این مراقبت ها باید انجام شود که ذیلا به شرح انها پرداخته می شود.

۱- گرد و غبار شن ریزه ها و پلیسه های سخت اهنی می توانند باعث الودگی و صدمه رساندن به یاتاقان ها شوند پس باید کار روی برینگ هادر محل مناسبی که عاری از گرد و غبار باشد انجام شود..

۲- میزهای کثیف کار معمول دارای سنگ ریزه و عنصر الوده کننده دیگر هستند.

۳- هوای یک کارگاه معمولاً دارای گرد و غبار است. قطعات و پلیسه های اهنی با قیمانده در محفظه برینگ هانیز می توانند باعث صدمه و خسارت روی برینگ شوند.

۴- پارچه های کهنه نیرمی توانند گرد و غبار و یا ضایعات پنبه ای ریز را به سطوح صیقلی یاتاقان ها بچسبانند به این دلیل نباید از کهنه و پارچه بخصوص پارچه کثیف در حین کار روی برینگ ها استفاده کرد.

۵- ابزار کار و میز کار نیز باید کاملات میز باشند.

۶- وقتی روی برینگ ها کار می شود دست ها ابزار و میز کار خود را تمیز نگه دارید. در طول تعمیرات اساسی دستگاه ها برینگ هانیز بایستی تمیز و بازرسی شده و برای استفاده مجدد آماده شوند.

یاتاقان های ضد اصطکاک را با ساعت مقایسه کرده اند همانطور که ساعت و مکانیزم های ان اگر در جریان هوای الودگی های دیگر محیط قرار گیرند دقت اولیه شان را از دست می دهند. در معرض محیط الودگی ها قرار گیرند دقت اولیه شان را از دست می دهند.

قبل از تمیز کردن برینگ ها موارد زیر حتماً مراعات شوند:

۱- قبل از این که کلیه ذرات خارجی از برینگ دور نشده است نباید آن را چرخاند.

۲- برای تمیز کردن برینگ ها از حلال های کلرداری مثل تراکلراید کربن استفاده نشود زیرا باعث زنگ زدگی می شود.

۳- از هوای فشرده شده برای تمیز کردن برینگ ها استفاده نشود زیرا غالباً هاوی کثافت و رطوبت است.)

روش تمیز کردن صحیح یاتاقان ها

برای تمیز کردن برینگ هاده رو ش وجود دارد:

الف- سرد تمیز کردن

ب- گرم تمیز کردن

تمیز کردن برینگ هادرحال سرد شامل شستشوی برینگ در حلال های نفتی یا مواد مشابه است که در این گونه موقع همیشه باید از مایع تمیز و ابزار مناسب استفاده شود. تمیز کاری و شستشوی اولیه باید در یک ظرف و تمیز کاری بعدی در ظرف دیگر انجام شود و پس از خشک کردن برینگ باید تاموقع نصب از گرد و غبار محافظت شود.



از آنجا که برینگ تمیز راحت تر قابل بازرسی است
برینگ باید در یک حلال نفتی تمیز شسته شود
و سپس به دقت خشک شود

مراحل تمیز کاری به قرار زیر است:

۱- برینگ در داخل یک حلال نفتی سردغوطه ورمی شود.

۲- توسط یک قلم موئی یاتاقان در حلال نفتی شستشو و تمیز می شود.

۳- سپس یاتاقان از داخل محلول در اورده می شود و با چرخاندن ان در یک روغن سبک و تمیز حلال ازان خارج می شود.


۴-سپس یاتاقان دقیق بررسی و بازرسی می شود.

برینگ باید از نظر ترک، تغییر رنگ، خراش
و موقعیت اعمال بار بازرسی شود. کنس بیرونی
برینگ چرخانده می شود و به سرو صدای
غیرعادی ان توجه شود



۵- در صورت سالم بودن مجدداً مورد استفاده قرار می گیرد.

برای تمیز کاری در حالت گرم از یک روغن رقیق که نقطه اشتعال آن حدود ۲۵۰ درجه سانتیگراد است استفاده می شود. برای شستشو، روغن تادمای حدود ۱۲۰ درجه سانتیگراد گرم می شود و تمیز کردن برینگ ها با روغن گرم خیلی موثرتر است گرم کردن بیشتر روغن نیاز به مراقبت بیشتر دارد و باید در برابر اکسید شدن محافظت شود.



برینگی را که صدمه ای ندیده باشد رامی توان بدون رسیک دوباره نصب کرد. برای جلوگیری از زنگ زدن برینگ باید بعد از تمیز کاری در حالی که ارام چرخانده می شود آن را گریس کاری نمود.



مقدمه ای بر ترانس ها و انطباقات

در گذشته تولید محصولات صنعتی صرفا به صورت دستی و با کاربرد ابزارهای ساده انجام می‌شد و صنعت‌گران با استفاده از روش‌های شناخته شده ساخت، مبادرت به «تک سازی» این‌گونه قطعات و محصولات می‌کردند و در این رابطه تنها همبارت استاد کارانه او تعیین‌کننده کیفیت محصولاتی بود که توسط شخص او و بدون تقسیم کار به وجود می‌آمد ولذا لازم بود که یکاک قطعات با انجام کارهای دستی بسیار خسته کننده و نسبتاً پر هزینه با یکدیگر هماهنگی پیدا کرده و ترکیب و نصب شوند. ولی به تدریج بازشده بیشتر صنعت و نیاز به افزایش تولید قطعات ویش از همه، صنایع تسليحاتی و تجارت فزاینده در سطح بین‌المللی «قابلیت تعویض» قطعات الزام آور شد. براساس چنین نیازهایی بود که رفته‌رفته تولید محصولات صنعتی در تعداد زیاد جنبه‌های عملی پیدا کرد.

در مقابل روش‌هایی که قبل از دوران صنعتی به کار گرفته می‌شد، ورود تقسیم کار به کارخانجات راندمان کار را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش داد. به همین جهت مونتاژ مجموعه‌ای از قطعات که در زمان و مکان جداگانه‌ای تولید می‌شدند «قابلیت تعویض» یکاک آنها را به دلایل فنی از قبیل فرسوده شدن، خراب شدن و..... به شکلی رو به رشد ضروری می‌نمود. استفاده از ماشین‌های افزار، ابزارهای مخصوص و تقسیم کار به نحوی گسترده در کارخانجات بزرگ، تعویض پذیرسازی را که دارای جنبه‌های قوی اقتصادی بود ممکن ساخت. در ماشین سازی جدید، بخصوص تولیدابووه، هدف توفیق در ساختن قطعات دقیق و قابل تعویض می‌باشد، بطوری که سوار شدن واحد‌ها و ماشین‌ها تماماً بدون هرگونه انطباق ویژه‌ای امکان پذیر باشد. در این صورت به هنگام تعمیر یک واحد یا ماشین، می‌توان قطعه‌ای را بدون نیاز به هر نوع تعديل نامنظم و یا اصلاحی تعویض کرد.

در مقابل مفاهیم جدید صنعتی، تعویض پذیرسازی را می‌توان چنین تعریف کرد:

«هر تعداد دلخواه از قطعه نوع A که در زمانها و مکانهای متفاوتی تولید شده‌اند باید با هر تعداد دلخواه از قطعه نوع B که آنها نیز در زمان‌ها و مکان‌های مختلفی ساخته شده‌اند بدون انجام کار اضافی نسبت به آنچه که قبلاً در نقشه‌ها تعیین شده است قابل حایگزین شدن باشند.»

به این ترتیب، کیفیت بهتر محصول، هزینه کمتر تولید، آسان شدن مونتاژ، تامین قطعات یدکی و امکان پذیر شدن همکاری ها در سطح ملی و بین المللی از مزایای تعویض پذیرسازی خواهد بود.

منظور اصلی از بحث تعویض پذیری عبارت از این است که قطعاتی که ساخته می شوند (بخصوص قطعات استانداردی مثل برینگ های غلتکی) دقیقاً طبق اصول واستانداردهای ساخته شوند که برای مصرف کننده کاملاً مشخص و شناخته شده باشند و تمامی قطعات از نظر ابعاد و اندازه ها اوترانس هادقیاکسان باشند تا مصرف کننده قطعه بتواند شرایط کارخود را باشرایط قطعه واصله منطبق کند و بدون انجام هیچگونه کاراضافه تری روی قطعاتی که خودش ساخته است از قطعه یدکی خریداری شده که باید روی قطعه خودش سوارشود استفاده کند.

قابلیت تعویض قطعات یا مجموعه ها مستلزم رعایت مشخصاتی در رابطه با اندازه، شکل، دقت، کیفیت سطوح و خواص فیزیکی و شیمیائی قطعه می باشد. برای این منظور باید دستورالعمل های مربوطه را رعایت کرده و نیز کنترل های لازم را به عمل آورد.

ظاهراً به نظر می رسد که جهت تحقق این امر هیچ گونه خطای در مشخصات هندسی، فیزیکی و شیمیائی قطعات ساخته شده باید وجود نداشته باشد. بدینی است چنین قطعاتی را نه از طریق تک سازی صنعتگرانه می توان ساخت و نه از طریق تولید انبوه در کارخانه. با توجه به خطاهایی که در مقدار اندازه ها بوجود می آید، لازم است به دلایل فنی انحرافات معینی را نسبت به اندازه های اسمی مندرج در نقشه، مثلاً از لحاظ اندازه ها و کیفیت سطوح، مجاز بدانیم. عملاً نیز ثابت شده است که انحراف از مطلوب ترین اندازه، شکل و یا سایر مشخصات با مقدار انحراف مجاز متفاوت است که این تفاوت بستگی به نوع عملکرد قطعات نیز دارد. در صنعت تفاوت بین بیشترین و کمترین مقدار مجاز یک مشخصه قابل اندازه گیری (اندازه، شکل، کیفیت سطوح، تندی رنگ و غیره) را «تلرانس» می نامند. کلمه مزبور دارای ریشه لاتین «Tolerare» به معنی تحمل کردن می باشد. در صنعت مجبور هستیم انحرافات معینی را در مشخصات تعریف شده پذیریم. به دست آوردن یک درجه فوق العاده عالی دقت، هنگام تراشیدن یک قطعه با وسائل معمولی، و یا رسیدن به دقت مطلق عملاً غیر ممکن خواهد بود حتی در ماشین تراش های دقیق جدید، حداقل انحراف از اندازه اسمی ۵ میکرون ($0/005 \text{ mm}$) و برای ماشین های سنگ زنی جدید در حدود ۲ میکرون می باشد. مقدار

این انحرافات بستگی به سختی قطعه، قلم برش، درجه کنه گی و فرسودگی ماشین تراش، حالات و شرایطی که برای بریدن فلز در نظر گرفته شده و عوامل متعدد دیگر دارد. البته خطاهای اندازه گیری را نیز باید قابل ملاحظه دانست.

انحراف اجتنابناپذیر نسبت به اندازه اسمی دلایل مختلفی دارد، از آن جمله:

۱-روش‌های ساخت،

۲-تنظیم ماشین،

۳-ساخت ابزار،

۴-صلبیت ماشین،

۵-یاتاقان اسپیندل و بستر راهنمای ماشین،

۶-نوسانات در استحکام مواد،

۷-تغییر شکل قطعه تحت تأثیر نیروهای واردہ در هنگام ساخت،

۸-تغییر شکل در اثر نیروی لازم برای بستن قطعه روی ماشین،

۹-تأثیر درجهی حرارت،

۱۰-سرعت برش،

۱۱-باربرداری،

۱۲-مشخصات وسیله‌ی اندازه گیری،

۱۳-ثبت و گرفتن قطعه در ابزار مخصوص،

۱۴-مهارت و شرایط روحی و جسمی کارگر.

بدیهی است اجزا متشکله یک سیستم را می‌توان حتی تحت این شرایط و در محل های مختلف به نحوی تولید نمود که بدون کار اضافی به یکدیگر بخورند و ضمناً قابل تعویض نیز باشند.

برای رسیدن به این هدف اقدامات زیر ضروری خواهند بود:

۱-مقدار تولرانس برای ساخت قطعات باید توسط طراح در نقشه‌های فنی و اجرائی مشخص شود،


۲-رعایت این تولرانس ها نیز از طریق کاربرد ماشین‌آلات، ابزار و تجهیزات مناسب الزامی است.

۳- مقدار تلرانسها باید با دقت اندازه‌گیری و کنترل شوند.

به این ترتیب مبانی تعویض پذیرسازی ارائه شده است.

تعاریف و قوائید همسانی که برای تلرانس‌ها و انطباقات توسط استانداردهای شناخته شده بین‌المللی عرضه شده‌اند شرایطی حتمی برای قابلیت تعویض می‌باشند. استانداردهای مذکور شامل سیستم‌های تلرانس، انطباق و اندازه‌گیری است، که تسط طراح و همچنین کاربرد صحیح و منطقی این اصول توسط او، تولید اقتصادی و با کیفیت بهتر قطعات را تضمین می‌کند.

طراح مقادیر مجاز انحراف یا تلرانس اندازه‌ها را که مرزهای آن را حدود کارکردی می‌نامند دقیقاً تعیین می‌کند. و تکنولوژیست باید تولید اقتصادی و با کیفیت مطلوب را تضمین کند. لذا لازم است که هنگام ساخت حداکثر بهره‌برداری از تلرانس‌ها به عمل آید، بدون آن که موجب بروز اشکالی برای مرحله موتناز قطعات شود. مسئول کنترل کیفیت برای قبول یا رد کردن یک قطعه نیاز به مقادیر دقیقی دارد و از این‌رو لازم است که به شکلی اشتباہ‌ناپذیر وجه تمایز بین «قابل استفاده» و «غیرقابل استفاده» تعریف شود.



مقدار تولرنس عبارت است از تفاضل بزرگ‌ترین اندازه و کوچک‌ترین اندازه به عبارت دیگر همانطور که در ادبیات تولرنس را تحمل خوانده اند در صنعت نیز یک چنین مفهومی در بر دارد. »

تلرانس = کوچک‌ترین اندازه - بزرگ‌ترین اندازه

مثلًا برای میله‌ای که اندازه آن می‌تواند از ۱۹/۹۹۴ تا ۲۰۰۲ تغییر کند، تحمل انحراف در اندازه این

میله (تلرانس میله) برابر:

بسته به نوع روش ساخت قطعات، تلرانس هاییز متفاوت خواهد بود. هرچه تکنیک ساخت بالاتر باشد کیفیت تلرانس نیز افزایش پیدامی کند ولذا باتوجه به این تلرانس ها باید بصورت جهانی و در سراسر دنیا باهم هم خوانی داشته باشد پس بایدیک سیستم جهانی نیز وضع شود.

تاسال ۱۹۳۸ هجریک از ممالک دنیادارای سیستم استاندارد خاص مربوط به کشور خودشان بودند) اصول انها با هم شباهت داشت ولی در عمل جزئیات آن باهم فرق داشتند) ولذا من بعد اتحادیه های بین المللی استاندارد در جلسات خود این موضوع را مورد مطالعه قراردادند و سیستم انطباقات بین المللی را آبوجود اور دند و ازان زمان به بعد اغلب ممالک صنعتی دنیا از انطباقات بین المللی متابعت نموده و آن را در کشورهای خود معمول کردند. فعالیت این اتحادیه در نتیجه جنگ جهانی قطع شد و پس از خاتمه جنگ موسسه بین المللی جدیدی به نام International Organisation For Standardisation ISO وجود آمد و سیستم انطباقات ISO را وضع نمود.

در سلسله انطباقات ISO هیجده کیفیت ISO Tolerance (IT) برای تلرانس در نظر گرفته شده که از ۰۱ شروع و به ۱۶ ختم می شود.

هر چه مقدار تولرنس که اصطلاحاً با IT (ISO Tolerance) نمایش داده می شود کمتر باشد اندازه جسم دقیق تر خواهد بود.

هر کدام از این سطح کیفیت ها کاربردویژه ای دارد که به شرح انها پرداخته می شود.

۱- از IT01 تا IT5 فقط در ساختن دستگاه های بسیار دقیق اندازه گیری ثابت (اندازه سنج) استفاده می شود.

۲- مورد استفاده IT5 و IT7 در ساختمان ماشین های ظریف ، مخصوصاً ماشین های افزار ، موتورهای اتومبیل ، رگولاتورها ، ماشین های پیستونی و نیز در ماشین سازی عمومی می باشد.

۳- IT8 و IT9 در ساخت ماشین های بکار می رود که اهمیت زیادی برای یکنواخت بودن آنها قائل نشوند ولی تا اندازه ای دقت را در ابعاد آنها لازم باشد.

۴- از IT10 و IT11 در مواقعي استفاده می کنند که ميان سوراخ و ميله بازي زياد مجاز بوده و تولرنس

زياد در ساختن قطعات لازم باشد

۵- كاربرد IT12 تا IT16 در مواقعي است که اهميت زيادي به دقت در ساختمان جسم داده نشود.

به عبارت ديگرمي توان گفت که كيفيت تولرنس مربوط به روش ساخت و نوع دستگاهی است که قطعه توسيط ان ساخته می شود که درجدول زير به شرح آن پرداخته می شود.

درجodel زير مقادير عددی تولرنس های استاندارد بین المللی درسيستم متريک (برحسب ميكرون) برای ابعاد مختلف اورده شده است.

مقادير عددی تولرنس های استانداردد درسيستم متريک

گروه	01	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14*	15*	16*	
فواره اسپا	<3	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3	4	6	10	14	25	40	60	100	140	250	400	600
فواره اسپا	>3 to 6	0.4	0.6	1	1.5	2.5	4	5	8	12	18	30	48	75	120	180	300	480	750
فواره اسپا	>6 to 10	0.4	0.6	1	1.5	2.5	4	6	9	15	22	36	58	90	150	220	360	580	900
فواره اسپا	>10 to 18	0.5	0.8	1.2	2	3	5	8	11	18	27	43	70	110	180	270	430	700	1100
فواره اسپا	>18 to 30	0.6	1	1.5	2.5	4	6	9	13	21	33	52	84	130	210	330	520	840	1300
فواره اسپا	>30 to 50	0.6	1	1.5	2.5	4	7	11	16	25	39	62	100	160	250	390	620	1000	1600
فواره اسپا	>50 to 80	0.8	1.2	2	3	5	8	13	19	30	46	74	120	190	300	460	740	1200	1900
فواره اسپا	>80 to 120	1	1.5	2.5	4	6	10	15	22	35	54	87	140	220	350	540	870	1400	2200
فواره اسپا	>120 to 180	1.2	2	3.5	5	8	12	18	25	40	63	100	160	250	400	630	1000	1600	2500
فواره اسپا	>180 to 250	2	3	4.5	7	10	14	20	29	46	72	115	185	290	460	720	1150	1850	2900
فواره اسپا	>250 to 315	2.5	4	6	8	12	16	23	32	52	81	130	210	320	520	810	1300	2100	3200
فواره اسپا	>315 to 400	3	5	7	9	13	18	25	36	57	89	140	230	360	570	890	1400	2300	3600
فواره اسپا	>400 to 500	4	6	8	10	15	20	27	40	63	97	155	250	400	630	970	1550	2500	4000

* برای کمتر از ۱ ميلی متر گروههای ۱۶ تا ۱۶ مناسب نیستند.

مثال :

بزرگترین و کوچکترین قطر ميله اي با اندازه اسمی ۷۰ IT8 را که تولرنس آن می باشد از طريق دستگاه

ميله مينا محاسبه نمائيد.

حل :

مقدار IT_8 برای قطر 70 برابر است با 46 و از طرف دیگر چون تعیین تولرانس بر اساس دستگاه میله مبنای باشد ، لذا انحراف فوقانی آن صفر است در نتیجه خواهیم داشت :

$$Tol = 46 \quad \text{و} \quad 70 = \text{بزرگترین اندازه}$$

$$(\text{کوچکترین اندازه}) - (\text{بزرگترین اندازه}) = 0/046$$

$$= 70 - 0/046 = 69/954$$

جدول ترکیب کیفیت‌ها برای روش‌های کار دقیق

کیفیت	روش‌های ملثین کاری
IT_6 تا IT_1	تراش کاری دقیق
IT_6 و IT_5	سوراخ کاری دقیق
IT_6 و IT_5	فرزکاری دقیق
IT_6 و IT_5	برقوزتی دنده زیز
IT_6 و IT_5	سنگ زنی دقیق
IT_6 و IT_1	هونینگ (پرداخت کاری سوراخ)
IT_5 و IT_1	هونینگ نوسانی
IT_4 و IT_1	صیقل کاری سایشی گرد و نخست
IT_6 و IT_3	سنگ زنی ES
IT_6 و IT_5	خراس کاری دقیق
IT_5 و IT_2	پولیش کاری (پراق سازی)
IT_5 و IT_3	صیقل کاری غلتکی
کیفیت	روش‌های ماشین کاری (سطح استوانه‌ای)
IT_4 و IT_2	صیقل کاری سایشی
IT_5 و IT_4	هونینگ نوسانی
IT_6 و IT_4	هونینگ (پرداخت کاری سوراخ)
IT_6 و IT_5	سنگ زنی دقیق
IT_4 و IT_3	تراش کاری و سنگ زنی دقیق
IT_6 و IT_5	سنگ زنی دقیق و نورد کاری سطح

مقدار تلرانس ها

چون وجود تلرانس ها دقیق کار را در هنگام ساخت قطعات افزایش می دهد و اقدامات خاصی را نیز برای کنترل اندازه ها ضروری می سازد، بنابراین نباید تمام اندازه ها دارای تلرانس باشند. تلرانس های کم تعداد قطعات اسقاطی را زیاد می کند و در پی آن انجام کارهای اضافی روی قطعات معیوب نیز الزامی می شود که خود منجر به افزایش هزینه های ساخت خواهد شد.

جهت تعیین هزینه و زمان صرف شده برای اندازه گیری، آزمایش هایی در یک کارخانه ماشین سازی به عمل آمده است که نتایج آن به شرح زیر می باشد:

زمان برای هر اندازه گیری به min mm دقیق ساخت به

۱	۰,۱
.۱	.۲
.۰۱	.۸
.۰۰۱	۶


با در نظر گرفتن کلیه عوامل (مثل وسایل اندازه گیری مورد لزوم)، قیمت اندازه گیری برای این چهار ردیف دقیق تعیین شده است:

قیمت اندازه گیری نسبت به دقیق ساخت به 1mm


۱	۱
.۱	۲,۳
.۰۱	۱۲
.۰۰۱	۱۶۷

همانطور که ملاحظه می شود، قیمت اندازه گیری با شدت بیشتری نسبت به زمان اندازه گیری افزایش پیدا می کند.

هرچه تلرانس درشتتر باشد به همان نسبت تولید ساده‌تر انجام می‌گیرد و تعداد قطعات اسقاطی نیز کمتر می‌شود. اما انتخاب صحیح تلرانس به همین سادگی نیست و نیاز به دانش تئوریک و تجربه عملی زیاددارد. متأسفانه اغلب طراحان به علت احتیاط بیش از حد، ترس از مسئولیت و با عادت، تلرانس‌های بسیار کمی انتخاب می‌کنند. حال آن‌که در بسیاری از موارد می‌توان با انجام تغییرات معقولانه در طرح از تلرانس‌های کم اجتناب نمود و نموده را افزایش داد.



لازم به توضیح است که هزینه‌ی ساخت برای سوراخ‌ها بیشتر از هزینه‌ی ساخت برای محورهایی با همان قطر و تلرانس می‌باشد.



چه اندازه‌هایی باید تلرانس داشته باشند؟

در صورتی که اندازه‌ها تلرانس داشته باشند، در کیفیت قطعه ببود حاصل می‌شود. در ارتباط با عملکرد

قطعات اهمیت چنین اندازه‌هایی متفاوت است. از این‌رو، در موارد زیر وجود تلرانس ضروری خواهد بود:

۱- اندازه‌هایی که برای عملکرد ماشین آلات یا دستگاه‌ها اهمیت داشته باشند. در این حالت لازم است که نوسانات این گونه اندازه‌ها در حد قابل قبولی که بستگی به نوع عملکرد دارد محدود شود.

۲- اندازه‌هایی که برای قابلیت تعویض و مونتاژ تعیین کننده باشند. در این حالت، باید قابلیت تعویض قطعات بدون انجام کارهای غیرضروری که موجب افزایش هزینه مونتاژ می‌شوند، مثل: سوهان کاری، چکش کاری و غیره، تأمین گردد.


۳- اندازه‌هایی که انطباقی نیستند ولی از لحاظ مقاومت قطعه اهمیت دارند باید تلرانس داشته باشند. (مثل ضخامت دیواره‌ی مخازن تحت فشار با دیگ‌های بخار و یا قطره دندانه‌ی پیچ که جهت تعیین کوچکترین سطح مقطع یک محور اهمیت پیدا می‌کند).

مفاهیم اصلی و انواع انطباق

از لحاظ هندسی، «انطباق» نحوه ارتباط بین قطعات در گیر را مشخص می‌کنده و عبارت دیگر اختلاف اندازه این قطعات قبل از مونتاژ است که تعیین کننده ویژگی و نوع انطباق می‌باشد. برآزندگی لباس به اندام کسی به علت رعایت دقیق اندازه‌ها توسط خیاط است. پوسته یک یاتاقان لغزشی در صورتی با محور مربوطه انطباق دارد که مقدار ساییدگی کم باشد. انطباق بین صدای آهنگ موزونی به وجود آورد.


براساس شکل هندسی قطعات دو نوع انطباق خواهیم داشت، «انطباق گرد» بین سطوح استوانه‌ای قطعات (محورها و سوراخها به طور کلی) و «انطباق تخت» بین سطوح انطباق موازی و مسطح قطعات، مثل انطباق یک خار با یک محور به عنوان قطعه‌ی داخلی، و با یک سوراخ به عنوان قطعه‌ی خارجی.

بر حسب نوع درگیری بین قطعات، انطباق را به سه نوع انطباق آزاد، انطباق فیما بین و انطباق محکم یاتداخلي تقسیم می کنند .



انطباق آزاد

در انطباق آزاد همواره قطعات دارای لقی بوده و می‌توانند نسبت به یکدیگر حرکت کنند. در چنین انطباقی اندازه قطر محور کمتر از قطر سوراخ است، (لقی صفر نیز جزء این گونه انطباقات محسوب می‌شود). اندازه‌ی لقی با توجه به عملکرد قطعات به وسیله طراح تعیین می‌گردد.



در این خصوص موارد زیر نقش مهمی ایفا می‌کنند:

- ۱- طول سطوح انطباق،
 - ۲- اختلاف درجه حرارت در حالت سکون و در حین کار،
 - ۳- نوع حرکت مورد نیاز،
 - ۴- سرعت نسبی بین محور و سوراخ،
 - ۵- نوع و روش روغن کاری،
 - ۶- ضریب اصطکاک جنس یاتاقان،
 - ۷- مقدار بار،
 - ۸- ارتعاشات.
 - ۹- تأثیر محیط خارجی (نوع آب و هوا، گرد و غبار).
- تفاضل اندازه‌های دو قطعه را آزادی و حداقل مقدار آن را که عبارت است از اختلاف ما بین بزرگترین قطر سوراخ و کوچکترین قطر میله می‌باشد لقی می‌نامند. انطباق های آزاد متعددی بر حسب مقدار لقی و خصوصیات حالات ساخت قطعات وجود دارد که باروغن زنی، درجه گرم کردن و طول سطوح در تماس آن ارتباط مستقیم دارد.

حداقل لقی ممکن و طول زیاد سطح انطباق از مشخصات انطباق نوع آزاد محسوب می‌شوند. برای یک یاتاقان برعکس است، دقیقت حرکت اهمیت کمتری دارد زیرا در اینجا عوامل مهم دیگری مثل: کار اطمینان بخش، حرکت آرام و بی‌سر و صدا، افت‌های اصطکاکی و درجه حرارت یاتاقان نقش دارند.

انطباق محکم

در انطباق محکم یاتداخلي، اندازه انطباقی محور بیشتر از سوراخ است و دو قطعه نمی‌توانند به سادگی با هم درگیر شوند (روی هم سوارشوند) زیرا قطر محور کمی بزرگتر از قطر سوراخ مربوطه است و از این جهت میله را باید به کمک نیروی قابل ملاحظه‌ای در سوراخ داخل نمود. در این نوع انطباق، یک لقی آزاد منفی یاتداخلي خواهیم داشت، که مقدار آن برابر است با اختلاف بین حداقل اندازه قطرسوراخ و اندازه حداقل قطر میله. در انطباق محکم هر گونه احتمال لغزش میله در سوراخ از بین می‌رود. چنین انطباقی را می‌توان به طرق مختلف انجام داد. مثلاً با دستگاه پرس آن دو را تحت فشار قرار داد یا قطعه سوراخ دار را حرارت داد تا قطر آن زیادتر شود.

مقدار تداخل مورد لزوم به عوامل زیر بستگی دارد:

۱- گشتاوری که باید منتقل شود.

۲- نیرویی که در جهت طولی وارد می‌شود (نیروی محوری).

۳- طول سطوح انطباق.

۴- اختلاف درجهی حرارت در حالت سکون و در حین کار.

۵- تنش گسیختگی و مدول کشسانی مواد.

۶- ارتعاشات.

۷- مقاومت‌ها.

۸- صافی سطوح انطباق.

براساس چگونگی تشکیل فشار، سه نوع انطباق تداخلی خواهیم داشت:

۱- انطباق تداخلی طولی

۲- انطباق تداخلی عرضی

۳- انطباق تداخلی طولی - عرضی.

در نوع اول، مقاومت تحت درجه حرارت معمولی و با کمک پرس و یک ماده روانکار داخل یکدیگر خواهد شد. در این حالت، بدون تردید می‌توان قطعات را چندین بار باز و بسته نمود. بدیهی است که نیروی نگهدارنده رفته‌رفته کاهش پیدا می‌کند. در انطباق تداخلی عرضی، فشار موردنظر از طریق کاربرد حرارت در انطباقات انقباضی و سرما در انطباقات انبساطی تأمین می‌گردد.

در انطباقات انبساطی، از اسید کربنیک جامد یا گازهای مایع شده (هوا، اکسیژن، ازت) برای سرد کردن قطعه استفاده می‌شود. این انطباق‌ها با استفاده از اختلاف درجه حرارت مجدداً قابل باز شدن هستند این نوع انطباق ارزان‌تر از نوع انقباضی است و وقتی به کار برده می‌شود که قطر خارجی را به دلیل شکل، بزرگی و یا تغییر مقاومت آن نتوان گرم کرد.

در صورتی که توسط یک انطباق تداخلی نیروی نسبتاً زیادی باید منتقل شود، مسلماً اندازه تداخل زیادتر خواهد بود. برای این منظور لازم می‌شود قطعه داخلی را که در درجه حرارت محیط است با فشار در داخل قطعه خارجی گرم شده جازد. انطباق طولی - عرضی زمانی به کار می‌رود که مواد نتوانند گرما یا سرمایی زیادی را تحمل کنند و یا مجبور باشیم از موادی استفاده نماییم که دارای ضریب انبساط گرمایی کمی هستند.

انطباق فی مابین

در این نوع انطباق قسمت‌هایی از حدود میله و سوراخ با هم مشترک بوده و یا حتی گاهی حدود میله کاملاً در محدوده انحراف سوراخ قرار می‌گیرد به عبارت دیگر قطر میله و سوراخ تقریباً یکی هستند.

تعیین اندازه های میله و سوراخ در هر یک از انواع انطباق‌ها، به دو روش که معمولاً به دستگاه معروف

است انجام می‌گیرد :

الف- دستگاه سوراخ مینا

ب- دستگاه میله مینا


فهرست علایم اختصاری

انحراف بالایی سوراخ	ES
انحراف پایینی سوراخ	EI
انحراف بالایی محور	es
انحراف پایینی محور	ei
اندازه‌ی واقعی	I
اندازه‌ی اسمی	N
حداکثر اندازه، حد اندازه‌ی بزرگتر (D_{max} هم گفته می‌شود)	G
حداقل اندازه، حد اندازه‌ی کوچکتر (D_{min} هم گفته می‌شود)	K
تلرنس (تلرنس اندازه)	T
انحراف واقعی	A _i
تلرنس سوراخ	T _B
تلرنس محور	T _W
اندازه درگیری	P
اندازه‌ی اسمی برای فرمول‌های محاسباتی	D
حد پایینی یک محدوده‌ی اندازه‌ی اسمی	D ₁
حد بالایی یک محدوده‌ی اندازه‌ی اسمی	D ₂
واحد تلرنس برای اندازه‌ی اسمی تا ۵۰۰ میلی‌متر	i
واحد تلرنس برای اندازه‌ی اسمی بالای ۵۰۰ میلی‌متر	I
واحد تلرنس بین‌المللی	IT

دستگاه سوراخ مبنا

در دستگاه سوراخ مبنا قطر سوراخ را ثابت نگاه داشته و قطر میله را طوری تغییر می دهند که هر نوع انطباقی که لازم است حاصل شود به عبارت دیگر در دستگاه سوراخ مبنا، حد اندازه های سوراخ برای کلیه انطباقات با یک میزان انحراف و اندازه اسمی یکسان ثابت بوده و انواع مختلف انطباقات با تغییر دادن مناسب با اندازه های حد میله بدست می آیند.


سیستم سوراخ مبنا



دستگاه میله مبنا

در دستگاه میله مبنا قطر میله را ثابت نگه داشته و قطر سوراخ را طوری تغییر می دهند که هر نوع نشیمن یا انطباقی بخواهند حاصل شود به عبارت دیگر بر عکس دستگاه قبلی، در اینجا اندازه های حد میله برای تمام انطباقات با یک میزان انحراف و همان اندازه اسمی ثابت بوده و انواع مختلف انطباقات با تغییر دادن اندازه های حد سوراخ بدست می آیند.

سیستم میله مبنا



در هر دو دستگاه مبدا تقسیم انحراف اندازه ها را خط صفر می نامند . بدین معنی که اندازه اسمی همیشه موقعیت خط صفر را تعیین می کند .

طرز نشان دادن تولرانس در نقشه

معمولًا در نقشه ها ، حداکثر انحراف خطی و یا زاویه ای اندازه ها را به دو طریق زیر مشخص می کنند:

الف- مستقیماً در مقابل عدد مربوط به اندازه اسمی قطعه قید می کنند.

ب- نوع انطباق ان را مشخص می کنند.

مثال :

انحراف های فوقانی و تحتانی میله ای به قطر اسمی 30° و با بزرگترین اندازه 40° و کوچکترین اندازه 20° را تعیین نمائید .

حل :

$$\text{انحراف فوقانی} : es = 30/40 - 30 = 0/40$$

$$\text{انحراف تحتانی} : ei = 30/20 - 30 = 0/20$$

تعیین نوع انطباق

بطور کلی علامت انطباق در سلسله انطباقات ISO از یک حرف و یک عدد تشکیل شده که از روی حرف موقعیت تولرانس نسبت به خط صفر و از روی عدد مذبور مقدار تولرانس معلوم می شود و هر قدر فاصله میدان تولرانس از خط صفر زیاد تر باشد حروف بزرگ یا کوچکی که برای سوراخ یا میله بکار می رود از حروف H و یا h در الفبا بیشتر دور می شود. با توجه به جدول زیر ملاحظه می شود که هر قدر حرف مشخصه نوع انطباق از A دورتر باشد نوع انطباق آن محکم تر خواهد بود.

نوع انطباق	محکم متوسط یا فیما بین آزاد
برای سوراخ	A ، B ، C H X ، Y ، Z
برای میله	a ، b ، c h x ، y ، z

البته تشخیص آنکه کدام کیفیت انطباق باید در ساختمان یک قطعه انتخاب شود بسته به نظر طراح ماشین دارد که باید اطلاعات فنی وسیعی داشته باشد.

برای دامنه‌های تلرانس مربوط به سوراخ حروف الفبای بزرگ به کار می‌رود، چون معمولاً سوراخ به قطعه بزرگ‌تر تعلق دارد. برای دامنه تلرانس مربوط به محور از حرف الفبای کوچک استفاده می‌شود.


در سیستم استاندارد از حروف الفبا یا ترکیبی از آنها به شرح زیر استفاده می‌شود:
برای سوراخ‌ها:

A B C CD D E EF F FG G H J J_S K M N P R S T U V X Z ZA ZB ZC

برای محورها:

a b c cd d e ef f fg g h j j_s k m n p r s t u v x z za zb zc


دامنه‌های h و H موقعیت خاصی دارند. این دامنه هادر کنار خط صفر قرار گرفته‌اند. H مشخصه دامنه تلرانسی برای سوراخ است که در بالای خط صفر و هم مرز با آن قرار دارد، به عبارت دیگر اختلاف بین کوچک‌ترین اندازه و اندازه اسمی سوراخ (E1) صفر است. قدر مطلق مقدار انحراف بالایی تلرانس (ES) برابر با مقدار تلرانس است (تلرانس مبنا). این دامنه تلرانس H در مورد یک سوراخ و براساس سیستم انطباقات «سوراخ مبنا» نامیده می‌شود. h مشخصه دامنه تلرانسی مربوط به محور است که در زیر خط صفر و هم مرز با آن است. انحراف بالایی (es) صفر بوده و قدر مطلق انحراف پایینی (ei) برابر با مقدار تلرانس T (تلرانس مبنا) خواهد بود. این دامنه تلرانس را در سیستم انطباقات «محور مبنا» می‌نامند.




حروف A تا H مربوط به دامنه هایی هستند که با فاصله در بالای خط صفر قرار گرفته‌اند. اندازه واقعی چنین سوراخ‌هایی در هر حال بزرگتر از اندازه اسمی است. درگیری این دامنه‌ها با سیستم محور مبنا «انطباق آزاد» را بوجود می‌آورند. به همین دلیل این سوراخ‌هارا، انطباق آزاد نیز تعریف می‌کنند. دامنه تلرانس H در سیستم محور مبنا لقی صفر را به عنوان کمترین لقی ایجاد می‌نماید. به همین ترتیب، دامنه‌های تلرانس مربوط به محور a تا h با فاصله زیر خط صفر قرار دارند، آنها نیز توأم با سیستم سوراخ مبنا انطباق آزاد به وجود می‌آورند. آنها را به عنوان محورهای انطباق آزاد تعریف می‌کنند. برای دامنه‌های a تلرانس h نیز در حالت مرزی مقدار لقی صفر می‌باشد. هر قدر از دامنه‌های h و H دور شده و به A یا نزدیک شویم، همان‌قدر مقدار لقی بیشتر می‌شود.

انطباق‌های تداخلی مطمئن در هر دو سیستم، سوراخ مبنا و محور مبنا، توسط وضعیت‌های تلرانسی که با R (r) مشخص می‌شوند به وجود می‌آید. دامنه‌های تلرانس مربوط به سوراخ ZC تا ZC با فاصله زیر خط صفر و r تا ZC در خصوص محورها بالای آن قرار گرفته‌اند، اندازه‌ی واقعی چنین انطباقات تداخلی در مورد سوراخ‌ها همواره کوچکتر و در مورد محورها همواره بزرگتر از اندازه اسمی خواهد بود. هر قدر به دامنه‌های تلرانس ZC یا ZC نزدیک‌تر شویم به همان اندازه مقدار درگیری بیشتر می‌شود.

موقعیت دامنه‌های تلرانس سوراخ‌ها



موقعیت دامنه های تلرانس سوراخ ها



جدول راهنمای موارد استعمال انطباقات

مثال هایی از موارد کاربرد	نوع انطباق	دستگاه مبلغ مینا		دستگاه سوراخ مینا	
		سوراخ	مبلغ	سوراخ	مبلغ
تاج فلکه ها، بوش یاناقان ها، صفحات رتور، ماشین های برق، نافی و انبیلاتورها	قطعاتی که با فشار زیاد روی هم سوارمی شوند	R7 S7	۲۶ ۵۶		
بوش یاناقان ها، اهرم و لگ در روی مبلغ ها، قسمت هایی که نیروی ضربتی تحمل می کنند دستگاه های تکان دهنده	نتیجه محکم بدون ضامن برای جلوگیری از چرخش	N7		۵۶	
چرخ دنده ها، چرخ تسمه ها، کنس داخلی بال برینگ هاروی محور، پین پیوست ها	قسمت هایی که با چکش روی هم سوارمی شوند و ضامن جلوگیری از چرخش نیازدارند	M7		۳۶	
فلکه ها، پیوست ها، اهرم ها، رتور الکتروموتورها پیچ های جفت،	قسمت هایی که با صرف نیروی کمتر متصل می شوند و به ضامن نیازدارند	K7		k6	
چرخ دنده های عوض شونده در جعبه دنده ها حلقه های مکانی کنس خارجی بال برینگ ها	قسمت هایی که به اسانی متصل می شوند	J7		j6	
قسمت هایی که با حرکت انتقالی از هر قبیل، پین دسته ها، فلانزهای متعدد مرکز کنند.	قسمت هایی که با دست بتوان انجام انسپیت به هم حرکت انتقالی داد	H7		h6	H7
چرخ دنده های از ادبارگوه فنری، مبلغ دستگاه تقسیم ماشین فرز، پیستون ها، پیستون های کششی	قسمت هایی که با بازی کم نسبت به یکدیگر حرکت کنند	G7		g6	
یاناقان ها، غلاف ها، مبلغ های باد و رزیاد	قسمت های متحرک	F7		f7	
مبلغ پیچ های حرکتی، مبلغ هایی که از داخل چند یاناقان بگذرند، مبلغ های باد و رمتوسط	قسمت های متحرک با بازی نسبتاً زیاد	E8		e8	
مبلغ های ترانسیمیسیون و چرخ هایی که از ادی در روی انبامی گردند	قسمت های متحرک با بازی خیلی زیاد	D9		d9	

ماشین سازی عمومی با رعایت دقیق معمولی

مثال مورد استعمال	نوع انطباق	دستگاه میله هنما		دستگاه سوراخ هنما	
		سوراخ	میله	سوراخ	میله
حلقه های مکانی، دسته های لیک، چرخ دنددها چرخ تسمه های محکم، پیوستها	قسمتها بی که با آسانی متصل شوند و در عمل حرکت انتقالی آنها امکان داشته باشد .	H8		h8 ' h9	
میله سوپایها، پیستونهای اتومبیل، یا تاقان دیناموها، یا تاقان تلمبه ها، چرخ طنابها .	قسمتهای متحرک با بازی	F8 ' E9	h8 ' h9	e9 ' f8	H8
بوش محور چراغها، یا تاقان ماشینهای کشاورزی قسمتهای متعددالمرکز کشته بطور عمومی .	قسمتها بی که با بازی زیاد در داخل یکدیگر متحرک باشند	D10		d10	

مواردی که تولرنس زیاد در ساختن قطعات مجاز بوده و حتی در صورت زنگ زدن هم قطعات نسبت به یکدیگر آزاد بمانند .

مثال مورد استعمال	نوع انطباق	دستگاه میله هنما		دستگاه سوراخ هنما	
		سوراخ	میله	سوراخ	میله
قطعاتی که بر رویهم سوار کرده جوش دهند، قطعاتی که با هم متصل بشوند، لولاهای ماشینهای تحریر	جایی که با وجود تولرنس زیاد در ساختن دو قسمت بازی فیما بین کم باشد	H11		h11	
اهرمهایی که بتوان از روی قطعات دیگر برداشت ، میله میخ بر جها ، پین مفصلها	حرکت در تحت هر شرایطی ممکن است	D11		dll	
ماشینهای خانه داری، یا تاقان کلیدهای گردندۀ برق، پیتهای متحرک	حداقل بازی با IT11	C11 ' B11		c11 ' b11	H11
میله گولان تور بخار در لکوموتیوها ، یا تاقان میله ترمز، بوش چرخها برای دزهای کشویی	قسمتها بی که نسبت بهم خیلی لق باشند حداقل بازی با IT13	A11		all	

کاربرد تلرنس ها و انطباقات در نصب برینگ های غلتکی

مهم ترین وظیفه یاتاقان هاجذب و انتقال نیروهای شعاعی از محور به بدنه ماشین و فوندانسیون است به این صورت که نیروهای محور به زیرکنس داخلی و سپس ازکنس داخلی به غلتک ها از غلتک ها به طرف قطر داخلی کنس بیرونی وازانجا به طرف قطر خارجی کنس خارجی و سپس به بدنه هوزینگ برینگ واژطریق بدنه به شاسی و فوندانسیون و نهایتاً به زمین منتقل می‌گردد.

در طراحی و ساخت کلیه برینگ های غلتکی بین اجزا گردنده (ساقمه ها) و کنس های داخلی و خارجی انباسته به نوع طراحی و ماتریال مصرف شده فاصله ای وجود دارد (لقی یا کلرنس داخلی) تا اولاً اجزا برینگ بتوانند از آن حركت داشته باشند و ثانیاً فیلم روغن روانکار بتوانند بین اجزا گردنده قرار گیرد که این *Clearance* هادر کاتالوگ های کارخانه سازنده وجود دارد. ولی نکته حائز اهمیت این است که در حین کار برینگ ها در اثر نیروهای اعمال شده (خصوصیت نیروهای شعاعی) به اجزا یاتاقان این *Clearance* ها تغییر می‌کنند که زیاد شدن آن باعث لق قرار گرفتن ساقمه هادرین کنس ها و ایجاد اصطکاک زیاد و اختلال در سیستم روانکاری گرم زودرس یاتاقان و همچنین کم شدن *Clearance* نیز باعث ایجاد اصطکاک زیاد و اختلال در سیستم روانکاری گرم کردن و سیاه شدن روغن روانکار و نهایتاً خرابی زودرس یاتاقان های غلتکی می‌شود ولذا باید تدبیری اندیشه شود تا در موقعیتی که یاتاقان تحت بار قرار می‌گیرد *Clearances* های داخلی اجزا در حد توصیه شده کارخانه سازنده قرار گیرند که این کار با نحوه انطباقی که برای یاتاقان براساس ماتریال مورد استفاده و توسط کارخانه سازنده تعریف می‌شود انجام می‌گردد.

با توجه به اینکه ماهیت این نیروهادرجهت شعاعی است (از مرکز به طرف بیرون) نیروهای شعاعی در حین انتقال از محور به کنس داخلی زیرکنس داخلی اعمال می‌شود و باعث افزایش قطر داخلی کنس داخلی برینگ می‌شود (این افزایش قطر باعث کاهش دادن کلرنس های داخلی برینگ می‌شود) که می‌تواند خرابی زودرس برینگ را بدبناول داشته باشد و همچنین این نیروهادرین انتقال از طریق کنس خارجی بال برینگ باعث افزایش دادن قطر خارجی بال برینگ شده و کنس خارجی را به طرف سطح نشیمن گاه ان در داخل هوزینگ برینگ می‌شارد که نهایتاً باعث به هم خوردن کلرنس های داخلی (زیاد شدن کلرنس بین ساقمه هاو کنس های داخلی و خارجی) می‌شود. اگر در حین نصب برینگ مقدار انساطی که در حین کار (در اثر اعمال نیروهای گریز از مرکز) روی بال برینگ بوجود می‌آید را در غالب کلرنس های منفی (بین کنس داخلی

و محور) و یا مثبت(بین کنس خارجی و داخل هوزینگ) اعمال نمایم می توانیم ادعائیم که کلرنس های داخلی در حالت استاتیکی(قبل از نصب) و دینامیکی (در حین کار) در حدمطلوب قرار دارد.


به همین دلیل برینگ باید کمی روی شافت پرس شود تا در حالت دینامیکی بالعمل نیروهای گریز از مرکز از حالت پرس بودن خارج شود و همچنین کنس خارجی باید در حد کمی داخل هوزینگ برینگ از ادب باشد تا با اعمال نیروهای گریز از مرکز افزایش قطر پیدا کرده و به دیواره هوزینگ برینگ بچسبد به عبارت دیگر کنس داخلی روی محور بصورت پرسی نصب می شود و کنس خارجی بصورت ازادتا بتوانند در حین کار بصورت سایز تو سایز قرار گیرند. البته این برای حالتی است که کنس داخلی برینگ بچرخد و کنس خارجی ثابت باشد (مثل پمپ ها و الکتروموتورها) در صورتی که عکس این حالت باشد یعنی قطر بیرونی بچرخد و کنس خارجی ثابت باشد (مثل برینگ های چرخ های اتومبیل) که کنس خارجی همراه با تایرمی چرخد) وضعیت کلرنس ها عکس می شود یعنی کنس خارجی برینگ در تپی بصورت پرسی نصب می شود و کنس داخلی ان روی محور از اداد است.



انطباق تداخلی باعث کم شدن لقی های
داخلی می شود

انطباقات (پرس سوارشدن یا تاقان روی محور) با از�ار گرفتن یا تاقان در داخل هوزینگ برینگ) طوری انتخاب می شوند تا نیروهای اعمال شده روی برینگ بتوانند قطعاتی را که پرس شده اند (کنس داخلی که روی محور بصورت پرسی نصب شده) از حالت پرس بودن از�نماید یا قطعاتی که با کمی لقی نصب شده اند (بطور مثال کنس خارجی بال برینگ که کمی در داخل هوزینگ از داشت) را به حالت سایز تو سایز در اوژن ده عبارت دیگر وقتی کنس داخلی بال برینگ بصورت پرسی روی محور نصب می شود مثل این است که قطر داخلی بال برینگ نسبت به شافت (در محل قرار گیری) کمتر است و نیروی گریز از مرکز اعمال شده از زیر محور باعث افزایش قطر کنس داخلی بال برینگ و نهایتا سایز تو سایز شدن کنس داخلی روی

محور ورسیدن به کلنс اجزا داخلی در حالت استاتیکی می شود و برای کنس خارجی نیز به همین ترتیب ذکر شده در انراعمال نیروهای گریزاز مرکز، کنس خارجی بال برینگ که بصورت لق در داخل هوزینگ برینگ قرار گرفته بود افزایش قطر پیدامی کندتابتواند جبران افزایش قطر کنس داخلی را بنماید و اجازه دهد کلنс غلتك هایین کنس ها افزایش پیدا کنند و کلنс در حد مجاز توصیه شده توسط کارخانه سازنده واقع شود در غیر این صورت (یعنی اگر کنس خارجی در داخل هوزینگ برینگ کمی از ادنباشد) امکان افزایش کلنс (لقی) برای غلتك هافراهم نمی شود و باعث کم شدن کلنс، روانکاری ناقص، ایجاد اصطکاک زیاد، بالارفتن دمای یاتاقان و.....نهایتاً خرابی زودرس یاتاقان خواهد گردید.



انطباق هابرای نوع برینگ (بال برینگ رولربرینگ و.....) شعاعی یا محوری و سایزهای مختلف متفاوت است و معمولاً بر حسب نوع انطباق مشخص می‌شود.

در دیاگرام صفحه قبل موقعیت تلرانس های کنس داخلی برینگ هاوتلرانس های قطریبرونی کنس هانشان داده شده است.

چندنکته :

۱- با توجه به این که ماتریال بکار رفته در ساختمان بال برینگ ها در کارخانجات مختلف بال برینگ سازی با هم متفاوت می‌باشد نوع انطباق بکار رفته برای دو عدد بال برینگ هم سایزی که توسط دو کارخانه بال برینگ سازی استفاده شده نیز ممکن است با هم متفاوت باشد.

۲- انطباق تعریف شده برای یک برینگ غلتکی براساس مقدار نیروئی است که روی آن اعمال می‌شود ولذا در صورتی که یک بال برینگ درست انتخاب نشده باشد (به عبارت دیگر استفاده از یک بال برینگ بزرگتر و قوی تری که قادر به تحمل بار بیشتری است بجای یک برینگ کوچکتر که تحمل باران کمتر است) از انطباق توصیه شده توسط کارخانه سازنده بال برینگ نمی‌توان استفاده کرد یا به عبارت دیگر در صورت استفاده از این انطباق در حین کار کلننس های داخلی بال برینگ مطلوب نمی‌باشد.

لازم به توضیح است که طی بررسی هائی که این جانب انجام دادم با توجه به متفاوت بودن نوع انطباق برای برینگ های مختلف اختلاف میکروئی انها تقریباً نزدیک به هم است.

Mounting Data

Housing tolerances

FAG

Radial bearings

Type of load	Axial displaceability Magnitude of load	Operating conditions	Tolerance field
point load on outer ring	floating bearing, easy displacement of outer ring	closeness of tolerance function of running accuracy	H7 (H6)
	outer ring generally displaceable angular contact ball bearings and tapered roller bearings with adjustment via outer ring	high running accuracy required	H6 (J6)
		standard running accuracy required	H7 (J7)
		external heating through shaft	G7
circumferential load on outer ring or indeterminate load	low load	with high running accuracy requirements K6, M6, N6, and P6	K7 (K6)
	normal load, shocks		M7 (M6)
	high load, shocks		N7 (N6)
	high load, heavy shocks, thin-walled housings		P7 (P6)

Thrust bearings

Type of load	Bearing type	Operating conditions	Tolerance field
thrust load	thrust ball bearings	standard running accuracy high running accuracy	E8 H6
	cylindrical roller thrust bearing or thrust needle roller and cage assembly with housing washer		H7 (K7)
	thrust cylindrical roller and cage assembly or thrust needle roller and cage assembly with track or thrust washer		H11
	thrust cylindrical roller and cage assembly or thrust needle roller and cage assembly		H10
	spherical roller thrust bearings	normal load high load	E8 G7
combined loading point load on housing washer	spherical roller thrust bearings		H7
combined loading circumferential load on housing washer	spherical roller thrust bearings		K7

Mounting Data

Shaft tolerances

FAG

Cylindrical bore radial bearings

Type of load	Bearing type	Shaft diameter	Axial displaceability Magnitude of load	Tolerance field
point load on inner ring	ball, roller, and needle roller bearings	all sizes	floating bearing with slide-fitted inner ring	g6 (g5) h6 (h5)
			angular contact ball bearing and tapered roller bearing with adjustment via inner ring	h6 (j6)
circumferential load on inner ring or indeterminate load	ball bearings	up to 40 mm	normal load	j6 (j5)
		up to 100 mm	low load	j6 (j5)
		normal and high load	k6 (k5)	
		up to 200 mm	low load	k6 (k5)
		normal and high load	m6 (m5)	
	roller and needle roller bearings	over 200 mm	normal load	m6 (m5)
		up to 60 mm	high load, shocks	n6 (n5)
		up to 200 mm	low load	j6 (j5)
		up to 500 mm	normal and high load	k6 (k5)
		over 500 mm	low load	m6 (m5)
			normal load	n6 (n5)
			high load, shocks	p6
			normal load	n6 (p6)
			high load	p6

Thrust bearings

Type of load	Bearing type	Shaft diameter	Operating conditions	Tolerance field
thrust load	thrust ball bearings	all sizes		j6
	thrust ball bearing, double-acting	all sizes		k6
	cylindrical roller thrust bearing or thrust needle roller and cage assembly with shaft washer	all sizes		h6 (j6)
	thrust cylindrical roller and cage assembly or thrust needle roller and cage assembly with track or thrust washer	all size		h10
	thrust cylindrical roller and cage assembly or thrust needle roller and cage assembly	all sizes		h8
combined load	spherical roller thrust bearing	all sizes	point load on shaft washer	j6
		up to 200 mm	circumferential load on shaft washer	j6 (k6)
		over 200 mm	circumferential load on shaft washer	k6 (m6)

انطباقات تراست برینگ هادرداخل هوزینگ برینگ ها

Load Conditions		Bearing Types	Tolerances for Housing Bores		Remarks
Axial Loads Only		Thrust Ball Bearings	Clearance over 0.25mm H8	For General Applications When precision is required	
		Spherical Thrust Roller Bearings			
		Steep Angle Tapered Roller Bearings	Outer ring has radial clearance.	When radial loads are sustained by other bearings.	
Combined Radial and Axial Loads	Stationary Outer Ring Loads	Spherical Thrust Roller Bearings	H7 or JS7(J7)		
	Rotating Outer Ring Loads or Direction of Load Indeterminate		K7	Normal Loads	
			M7	Relatively Heavy Radial Loads	

انطباقات برینگ های شعاعی در داخل هوزینگ برینگ ها

Load Conditions			Examples	Tolerances for Housing Bores	Axial Displacement of Outer Ring	Remarks
Solid Housings	Rotating Outer Ring Load	Heavy Loads on Bearing in Thin-Walled Housing or Heavy Shock Loads	Automotive Wheel Hubs (Ricler Bearings) Crane Travelling Wheels	P7		
		Normal or Heavy Loads	Automotive Wheel Hubs (Ball Bearings) Vibrating Screens	N7	Impossible	
		Light or Variable Loads	Conveyor Rollers Rope Sheaves Tension Pulleys	M7		
	Heavy Shock Loads	Traction Motors				
Solid or Split Housings	Direction of Load Indeterminate	Normal or Heavy Loads	Pumps Crankshaft Main Bearings Medium and Large Motors	K7	Generally Impossible	If axial displacement of the outer ring is not required.
		Normal or Light Loads		JS7(J7)	Possible	Axial displacement of outer ring is necessary.
	Rotating Inner Ring Load	Loads of All kinds	General Bearing Applications, Railway Axleboxes	H7		
Solid Housing	Accurate Running Desirable under Normal or Light Loads	Normal or Light Loads	Plummer Blocks	H8	Easily possible	—
		High Temperature Rise of Inner Ring Through Shaft	Paper Dryers	G7		
			Grinding Spindle Rear Ball Bearings High Speed Centrifugal Compressor Free Bearings	JS6(J6)	Possible	—
	Direction of Load Indeterminate		Grinding Spindle Front Ball Bearings High Speed Centrifugal Compressor Fixed Bearings	K6	Generally Impossible	For heavy loads, interference fit tighter than K is used. When high accuracy is required, very strict tolerances should be used for fitting.
		Accurate Running and High Rigidity Desirable under Variable Loads	Cylindrical Roller Bearings for Machine Tool Main Spindle	M6 or N6	Impossible	
	Rotating Inner Ring Load	Minimum noise is required.	Electrical Home Appliances	H6	Easily Possible	—

Remarks This table is applicable to cast iron and steel housings. For housings made of light alloy, the interference should be tighter than those in this table

انطباقات برینگ های شعاعی روی شافت ها

Load Conditions	Examples	Shaft Diameter (mm)			Tolerance of Shaft	Remarks
		Ball Brgs	Cylindrical Roller Brgs, Tapered Roller Brgs	Spherical Roller Brgs		
Radial Bearings with Cylindrical Bores						
Rotating Outer Ring Load	Easy axial displacement of inner ring on shaft desirable.	Wheels on Stationary Axles	All Shaft Diameters		g6	Use g5 and h5 where accuracy is required. In case of large bearings, f6 can be used to allow easy axial movement.
	Easy axial displacement of inner ring on shaft unnecessary	Tension Pulleys Rope Sheaves	h6			
Rotating Inner Ring Load or Direction of Load Indeterminate	Light Loads or Variable Loads ($<0.06C_r^{(1)}$)	Electrical Home Appliances, Pumps, Blowers, Transport Vehicles, Precision Machinery, Machine Tools	< 18	—	—	js5
			18~100	< 40	—	js6 (j6)
			100~200	40~140	—	k6
			—	140~200	—	m6
	Normal Loads (0.06 to 0.13 $C_r^{(1)}$)	General Bearing Applications, Medium and Large Motors, Turbines, Pumps, Engine Main Bearings, Gears, Woodworking Machines	< 18	—	—	js5~6 (j5~6)
			18~100	< 40	< 40	k5~6
			100~140	40~100	40~65	m5~6
			140~200	100~140	65~100	m6
			200~280	140~200	100~140	n6
			—	200~400	140~280	p6
			—	—	280~500	r6
	Heavy Loads or Shock Loads ($>0.13C_r^{(1)}$)	Railway Axleboxes, Industrial Vehicles, Traction Motors, Construction Equipment, Crushers	—	—	over 500	r7
			—	50~140	50~100	n6
			—	140~200	100~140	p6
			—	over 200	140~200	r6
Axial Loads Only		All Shaft Diameters			js6 (j6)	

بامشخص شدن نوع و درجه انطباق میزان تولرنس ها با استفاده از جداول استاندارد که در انتهای جزو ه اورده

شده است مشخص می شود.

البته لازم به توضیح است که انطباقات برای بال برینگ ها براساس موادبکار رفته در بال برینگ ها و میزان باری است که تحمل می کنند و در هر کارخانه سازنده ای برای مونتاژ محصولات خود تولرنسی رامعرفی می کند که ممکن است با تولرنس کارخانه دیگر کمی تفاوت داشته باشد که این مطلب بخصوص برای مواردی که از بال برینگ های مشابه کارخانجات مختلف بصورت جایگزین استفاده می شود بایدمدنظر قرار گیرد.

برای تعیین تولرنس های نصب هریاتاگان باید به کاتالوگ های فنی کارخانه سازنده برینگ مراجعه شود

مثال تولرنس های نصب بال برینگ (۶۲۱۴) قطر داخلی ۷۰ و قطر خارجی ۱۲۵ میلیمتر (را که به عنوان یاتاقان

شعاعی یک پمپ نصب می شود را بدست اورید.

حل: طبق جداول فوق نوع انطباق محور 6j و انطباق هوزینگ H7 بحسب می‌اید و با مراجعه به جدول استانداردها (محور مبنا) برای قطر 70 میلیمتر میزان تولرنس برای محور با قطر داخلی هفتاد میلیمتر ۱۲+۰.۷-۰.۶-

میکرون است که قطر محور باید در محدوده $70^{+0.012}_{-0.007}$ میلیمتر قرار گیرد و با توجه به این که قطر خارجی

بال برینگ در هوزینگ برینگ ۱۴۰ میلیمتر و انطباق آن H7 است تولرنس آن در محدوده صفرتا ۰.۴+۰.۳-۰.۲ میکرون

قرار می‌گیرد که قطر محور باید در محدوده $125^{+0.000}_{+0.040}$ میلیمتر قرار داشته باشد.

مثال: تولرنس نصب رول برینگ شماره ۱۳۵-۳۲۰ (قطر داخلی ۵۶ و قطر خارجی ۱۰۰ میلیمتر) مربوط به چرخ جلوی بنز خاور (کنس داخلی ثابت و کنس خارجی می‌چرخد) را بدست اورید.

حل: براساس جداول فوق انطباق برای هوزینگ برینگ 7M و انطباق برای محور 6h بحسب می‌اید.


همانطور که ملاحظه می‌شود براساس شرایط کاری (که محور ثابت است) برینگ انطباق برینگ به گونه‌ای است که کنس داخلی برینگ روی محور از اداد است ولی کنس خارجی در داخل هوزینگ برینگ پرس می‌باشد.

کم ترین و بیشترین تولرنس M7 برای قطر ۱۰۰ میلیمتر هوزینگ عبارتنداز:

MAX: -30 MIN: 0

همچنین کمترین و بیشترین تولرنس برای انطباق 6h برای محور با قطر ۵۶ میلیمتر عبارتنداز (بر حسب میکرون):

MAX: -19 MIN: 0



بنابراین تولرنس قطر محور برابر با $65^{+0.000}_{-0.019}$ mm و قطر داخلی هوزینگ برای برابر با $100^{+0.000}_{-0.030}$ mm خواهد بود.

در عمل بهتر است ماشینکاری طوری انجام شود که اندازه حاصله در سطح محدوده فوق واقع گردد.

روانکاری

روانکاری علم تسهیل حرکت نسبی سطوح در تماس باشد و روانکار ماده ای است که به منظور کاهش اصطکاک بین دو سطحی که نسبت به هم دارای حرکت هستند قرار می‌گیرد و با ایجاد فیلمی از روغن از تماس فلز با فلز جلوگیری می‌نماید.

وظایف روانکارها

روغن‌های روان کننده بسته به شرایط کار دستگاه وظایف زیر را نجات می‌دهند:

- ۱- روان کنندگی و کاهش اصطکاک با تشکیل فیلم روانکار بین قطعات ثابت و متحرک به منظور به حداقل رساندن اصطکاک و جلوگیری و تقلیل و تاخیر در سایش در حین کار.
- ۲- جذب و انتقال حرارت و خنک کردن و کنترل دمای قطعات.
- ۳- جلوگیری از اثرات ضربه قطعات بر یکدیگر در حین حرکات مکانیکی قطعات.
- ۴- اب بندی فواصل بین قطعات.
- ۵- جلوگیری از فساد و خوردگی.
- ۶- جلوگیری از تهنشین شدن مواد لجنی در موتور.
- ۷- عمل کننده به عنوان حامل Carrier مواد شیمیایی یا ذرات ساییده شده موجود در روغن و انتقال انها از محوطه برینگ هاو دیگر نقاط روانکاری شونده به داخل مخزن روغن و جدا کردن این ناخالصی‌ها در داخل فیلتر روغن.
- ۸- شستشو و تمیز کردن قطعات و جلوگیری از ته نشین شدن والودگی روانکار (خصوصاً در موتورهای احتراق داخلی).
- ۹- صرفه جوئی در مصرف انرژی (کاهش توان مصرفی) با کاهش اصطکاک.
- ۱۰- بالا نگهداشتن راندمان و قدرت موتور.
- ۱۱- معلق نگهداشتن مواد زائد و جلوگیری از رسوب انها بر روی قطعات.
- ۱۲- حفاظت از سطوح در مقابل زنگ زدگی و خوردگی شیمیائی.
- ۱۳- کاهش توان مصرفی موردنیاز (صرفه جوئی در مصرف انرژی).
که نتایج (توحیحات اقتصادی) آن شامل موارد زیر است:
 - ۱- افزایش طول عمر مفید قطعات تحت نیروهای اصطکاک.
 - ۲- کاهش قیمت تمام شده تولیدات در اثر کارکرد بیشتر ماشین‌الات.

۳- کاهش نیروی انسانی تعمیرات و هزینه تعویض قطعات دستگاه ها.

۴- کاهش هزینه های مصروفه جیت تامین توان موردنیاز(کاهش توان مصرفی).

خواص ضروری روغن های روان کننده

روغن های روان کننده باید:

۱- دارای گرانزوی یا ویسکوزیته مناسب باشند تا فیلم روغن باضمامت مناسبی تشکیل شود و باعث کم شدن اصطکاک و ساییدگی و انتقال حرارت و ضربه گیری واب بندی و انتقال نیرو گردد.

۲- روغن روانکارباید گرانزوی خود را در محدوده درجه حرارت کاری در حد کافی حفظ کندا لطمه ای به انجام وظایف آن وارد نشود (در اصطلاح گفته می شود شاخص گرانزوی Viscosity Index به اندازه کافی و بالایی داشته باشد).

۳- در مقابل تجزیه حرارتی و اکسید اسیون (سوختن) به حد کافی مقاوم باشند.

۴- باعث زنگ زدگی و خوردگی بیش از حد قطعات، که توسط مواد اسیدی و ساینده بوجود می اید نشود.

۵- دارای مواد پاک کننده و معلق مناسب باشند تا از ته نشین شدن رسوبات در لابلای قطعات جلو گیری نماید.

۶- در سرما به اندازه کافی روان باشند تا شروع و ادامه حرکت قطعات اسان شود.

۷- اثر نا مطلوبی روی قطعات غیر فلزی مثل کاسه نمد ها و ... نداشته باشند.

۸- روی قطعاتی که بالنهادر تماس است و همچنین روی اجزای درونی خودشان اثر نا مطلوب نداشته باشد و بین انها واجزا سازگاری وجود داشته باشد.

۹- از نظر عواملی نظیر فرآریت اتش گیری و نظایر آن در شرایط مناسبی قرار داشته باشند.

۱۰- روغن ها باید بتوانند اثرات نا مطلوب ناشی از کار دستگاه مثل احتراق و یا مخلوط شدن با اب در تو ریین های بخار و را تحدیم ممکن خنثی نماید.

۱۱- مواد الوده کننده خارجی مثل گرد و خاک و همراه نداشته باشند.

۱۲- در حین کار کف نکند.

۱۳- در شرایط عملیات و طول زمان سرویس خواص خود را محفوظ نگه دارد.

۱۴- خاصیت ضد زنگ زدگی داشته باشد به خصوص وقتی که در محیط عمل ممکن است رطوبت وجود داشته باشد.

۱۵- خاصیت ضد فرسودگی داشته باشند.

۱۶- در درجه حرارت عملیاتی، سرعت و بار غلظت مناسبی داشته باشد.

اکثر ویژگی های فوق الذکر تقریبا در تمام روغن ها بطور مشترک ضروری است ولی ممکن است در هر مورد خاص، موارد معینی از انها اولویت بالاتری داشته باشد. علاوه بر این ممکن است هر روغن مخصوص ویژگی های مشخص نیز برایش ضروری باشد مثلا قدرت پاک کنندگی که جزو خواص ضروری روغن موتور های بنزینی و دیزلی و نظایر آن است و یا تشکیل شدن یک امولسیون پایدار روغن و اب برای روغن های حل شونده تراشکاری و جداشدن اب از روغن در مدت زمان کوتاهی برای روغن های توربین های بخار (به همین دلیل روغن های توربین ها باید با موادی مثل پاک کننده ها که باعث ایجاد امولسیون و جداشدن اب و روغن می شوند مخلوط شوند) همچنین روغن ترا نسفورماتورها و نظایر آن باید در حد بالایی عایق الکتریسیته باشند و روغن های هیدرولیک باید مقاومت مولکولی بالایی برای تحمل فشار های بالارا داشته باشند تا عمل انتقال نیرو را به نحو احسن انجام دهند که جهت دادن خواص ضروری به روغن ها بالاضافه کردن مکمل های Additive مورد نیاز هر شرایط به روغن پایه باعث بهبود خواص آن می شود.

البته تمامی این وظایف با شدت یکسان در همه موارد، مورد نیاز نیست و بسته به مورد، نوع کار برد و مصرف روغن ممکن است بعضی از وظایف فوق از وظایف اصلی روغن و بقیه به عنوان وظایف فرعی مطرح باشند. لازمه لغزش بین دو سطح که توسط روغن روانکاری می شوند مولکول های روغن است که بستگی به ضریب اصطکاک بین سطح لغزندۀ و روغن دارد و برای لغزش با ضریب اصطکاک کم باید روغن مناسب باشد و غلظت آن طوری باشد که در مقابل درجه حرارت های بالا و فشارهای واردۀ از حد معینی کمتر نشود و خاصیت روانکاری خود را از دست ندهد.

نکته حائز اهمیت این است که روغن ها برای این که بتوانند وظایف خود را به درستی انجام دهند، باید دارای شرایط و ویژگی های معینی باشند که در واقع همین خواص روغن ها است که روغن های مختلف و کیفیت انها را تمایز می کند. همچنین به دلیل ویسکوزیته روغن، در خود روغن نیز نیروی اصطکاک ایجاد می شود که باید در محاسبات برینگ ها منظور گردد.

استفاده از روغن مناسب می تواند مزایای زیر را دربر داشته باشد:

۱- کم شدن مصرف سوخت.

۲- کاهش اصطکاک و توان مصرفی.

۳- افزایش طول عمر ماشین و قطعات آن.

تقسیم بندی روانکارها

بطور کلی روانکارهای دارچینی دارسته طبقه بندی می شوند:

۱- روانکارهای گازی

۲- روانکارهای جامد

۳- روانکارهای نیمه جامد

۴- روانکارهای مایع

مورداستفاده روانکارهای گازی در درجه حرارت های خیلی زیاد (بالاتر از ۸۰ درجه سانتیگراد) یا خیلی پایین (حدود ۲۰۰ درجه سانتیگراد) است.

موارد کاربرد روانکارهای جامد برای شرایط خاص است به عنوان مثال در راکتورهای هسته ای که روانکار باید در برابر انرژی تشعشعی زیاد مقاوم باشد و یاد رمواردی که لازم است روانکار تحت شرایط خلا فراریت کمی داشته باشد . یکی از مهمترین روانکارهای جامد گرافیت است که از لحاظ شیمیائی در مقابل اشعه رادیواکتیو نیز بی تفاوت است و علاوه بر آن ازین روانکار در درجه حرارت های بالا نیز استفاده می شود زیرا حتی در اثر سوختن نیز دی اکسید کربن تولید نمی کنند و بدین وسیله این که ذراتی در محل باقی بگذارند از محیط روانکاری خارج می شوند.

گریس های جرم مواد روان کننده نیمه جامدی هستند که از مخلوط کردن یک عامل سفت کننده در روانکار مایع بدست می ایندود در موقعی که نیاز است روان کننده در وضعیت اولیه در یک مکانیزم باقی بماند خصوصا در محل هایی که امکان روانکاری مجدد محدود است یا زنگنه اقتصادی غیر قابل توجیه باشد از انواع گریس های برای روانکاری استفاده می شود

روانکارهای مایع بیشترین کاربر دعمومی و تخصصی را دارند و در حدود استه زیر طبقه بندی می شوند:

الف- روغن های معدنی Mineral Oils

ب- روغن های مصنوعی Synthetic Oils

هر دو نوع روغن معدنی و مصنوعی به نوعی از نفت خام مشتق می شوند با این تفاوت که روغن های مصنوعی بالجام یک سری واکنش های شیمیائی دقیق و کنترل شده بر روی محصولات مختلف پتروشیمی بدست می ایندود در نتیجه کارائی خیلی بالا و نهایتا قیمت تمام شده بالائی دارند ولی روغن های معدنی از تقطیر نفت خام و حداکثریک واکنش شیمیائی کنترل شده بدست می ایند و با این نسبت به روان کننده های مصنوعی دارای قیمت کمتر و مصرف بیشتر می باشند. روغن های معدنی از بهترین و مناسب ترین مواد

برای روانکاری هستند و انبارامی توان بصورت خالص یا با اضافه کردن مواد افزودنی Additive استفاده کرد.

روغن های مصنوعی Synthetic Oils

باتوجه به قدرت وراندمان بالای موتورهای مدرن امروزی که اکثر ادر شرایط سختی کارمی کندر وانکاری قطعات انها توسط روغن های تولید شده از هیدروکربورهای معدنی امکان پذیر نیست همچنین برای صنعت هوایپیمائی کمبود روغن موتور بانقطعه ریزش خیلی پایین و همچنین نیاز به روغن های باکیفیت های بالا باعث استفاده روزافزون و توسعه روغن های مصنوعی شده است.

مشخصه های بارز روغن های مصنوعی عبارتند از:

- ۱- تغییرات کم گرانروی نسبت به افزایش درجه حرارت.
- ۲- ثبات شیمیائی پایدار.
- ۳- طول عمر بالا.
- ۴- مقاومت زیاد در برابر اکسیداسیون.
- ۵- مقاومت در برابر پرتوهای رادیواکتیو.
- ۶- مقاومت بالا در برابر اتصال گرفتن.
- ۷- حفظ ثبات در مقابل حرارت زیاد.
- ۸- فراریت کم.

ولی به دلیل نیاز به فرایندهای پیچیده و هزینه های تولید بالا، روغن های مصنوعی دارای قیمت های بیشتری نسبت به روغن های معدنی که از مواد نفتی بدست می ایدمی باشند و همین امر باعث گردیده که روغن های معدنی هنوز بیهوده و فور در اکثر صنایع و ماشین الات موارد استفاده زیادی داشته باشند.

بعضی از روغن ها و مواد مایع روانکاری نیاز از سایر مواد معدنی یا روغن های نباتی بدست می آیند ولی اهمیت روغن های معدنی و موارد استفاده آنها بیشتر از انواع دیگر است.

مزایای روغن های معدنی

- ۱- خواص فیزیکی و شیمیائی انبارامی توان دقیقاً به دلخواه در هنگام تولید کنترل کرد.
- ۲- قابلیت تحمل طیف تقریباً وسیعی از درجه حرارت را دارد.
- ۳- با مواد شیمیائی ای قابل اختلاط هستند که همین باعث امکان اضافه کردن مواد افزودنی به آنها و تغییر نحوه عملکرد آنها بر طبق خواسته ها و شرایط کاری می شود.

۴- سازگاری انها بالاستیک ها و پلاستیک های که در ساخت کاسه نمدها و دیگر اب بندها استفاده می شوند زیاد است.

۵- ارزان بودن و در دسترس بودن انها.

۶- دارابودن پایداری و مقاومت قابل قبول.

۷- بی اثر بودن و غیر خورنده بودن انها از نظر شیمیائی و قابلیت انها در حفاظت از سطوح در برابر عوامل خورنده شیمیائی و عوامل مخرب فیزیکی.

۸- قابلیت جذب و انتقال حرارت های ناخواسته.

۹- دارابودن شرایط اصلی مو ردنیا زبرای یک روان کننده خوب که قبل از بیان شده است.
افزودن مواد اضافی باعث بهبود خواص روغنها می شود و بطور کلی شرائط کار روغن را بهتر کرده و باعث طولانی شدن عمر آن می شود مواد مکمل ممکن است یک یا چند دسته از انواع زیر باشد:

۱- مواد پاک کننده و معلق کننده برای جذب و انتقال رسوبات.

۲- موادی که باعث بالابردن مقاومت روغن در مقابل فشار می شوند.

۳- موادی که باعث جلوگیری از پیر شدن یا کمبه شدن (اکسید شدن) روغن می گردند.

۴- موادی که باعث بهبود خواص روغن در مورد تحمل حرارت های بالا می شوند.

۵- موادی که برای جلوگیری زنگ زدگی Anti Oxidant هستند.

۶- مواد ضد کف Anti Foam برای جلوگیری از کف کردن روغن.

۷- مواد ضد سائیدگی Anti Wear

۸- مواد بهبود دهنده شاخص گرانروی VI-Improver

۹- مواد پایین اورنده نقطه ریزش

۱۰- مواد ضد خورنده و

گریس GREASE

گریس ها محصولات نیمه مایع تا جامد یک عامل سفت کننده هستند که از متفرق شدن در یک مایع روان کننده که به میزان مشخص سفت شده است بدست می ایند. به عبارت دیگر گریس یک ماده روان کننده ای است که به میزان مشخص سفت شده و دارای مشخصاتی است که روغن به تنهاei فاقد آن است.

مزایای گریس نسبت به روغن شامل:

- ۱- با استفاده از گریس دفعات روانکاری کمتر می شود.
- ۲- راحتی استفاده و بکارگیری گریس نسبت به روغن.
- ۳- امکان استفاده برای جاهائی که روانکاری مجدد محدود باشد یا از نظر اقتصادی غیرقابل توجیه باشد.
- ۴- منتفی شدن چکه و نشتی روانساز.
- ۵- امکان استفاده از سیستم آببندی ساده‌تر در ماشین‌آلات.
- ۶- چسبندگی خوب به قطعات.
- ۷- راندمان بالاتر در شرایط دما و فشار بالا.
- ۸- طراحی ساده‌تر دستگاه هایی که با گریس روانکاری می شوند.
- ۹- نیاز به نیروی کاری کمتر برای تعویض و سرویس.

مقایسه گریس با روغن

- ۱- برخلاف روغن گریس ها قابلیت خنک کردن قطعات و دستگاه ها را ندارند.
- ۲- روغن ها راحت‌تر به قطعات و مجاری دستگاه راه پیدا می کنند.
- ۳- نگهداری و بسته‌بندی گریس ها با مسائل بیشتری توازن است.
- ۴- تعویض گریس ها و سنتشوی محل قرار گرفتن انها مشکل تراست.
- ۵- امکان انجام نمودن گریس ها برای تعیین عیوب روی قطعات کمتر است.

گریس قابل قبول برای یک شرایط معین باید دارای خواص زیر باشد:

- ۱- ایجاد روانکاری مناسب برای کاهش اصطکاک با توجه به شرایط و فشار کار در ماشین آلات و انتخاب گریسی که بتواند از عهده روانسازی برآید.
- ۲- محافظت از قطعات در برابر خوردگی وزنگ زدگی.
- ۳- سفت نشدن بیش از حد در هوای سرد.
- ۴- سازگاری با کاسه نمدها و سیستم های آب بندی.

- ۵-قدرت تحمل کردن مقداری از الودگی هامثل رطوبت بدون ازدست دادن خواص مهم را داشته باشد.
- ۶-داشتن خواص فیزیکی مناسب برای کاربردهای موردنظر.
- ۷-داشتن مقاومت کافی دربرابر تغییرات ناگهانی دراثر کار کردمکانیکی.
- ۸-دارابودن رفتار مناسب در درجه حرارت های مختلف و عدم تغییرات شدید و یسکوژیته.
- ۹-انتخاب ان باید با توجه به امکان گرسکاری مجدد و عمر گریس باشد.

جدول مقایسه بین گریس و روغن

موارد	گریس	روغن
ساختمان هو وزینگ و روش اب پندی	ساده	ممکن است مشکل باشد نیاز به دقیق تعمیرات دارد
دور	محدوده سرعت گریس 65% ~ 80% روغن است	محدوده دور بالا
انرات ذنک کنندگی	ضعیف	انتقال حرارت امکان دارد از روغنکاری تحت فسار استفاده شود
سیالیت	ضعیف	خوب
تعویض روانکار	اغلب مشکل است	اسان
خارج کردن مواد خارجی	خارج کردن ذرات از داخل گریس تقریباً غیرممکن است	اسان
انرات نشانی به بیرون	به ندرت می تواند محیط (زیست رالوده) بدد	اگر الودگی زیست محیطی نماید وجود داشته باشد نباید استفاده شود

ترکیب شیمیائی گریس ها

ترکیب گریس ها شامل سه جزء است:

- ۱-مایع گریس که ممکن است یک روغن معدنی یا هر مایع دیگری با خواص روان کنندگی مطلوب باشد.
- ۲-سفت کننده که باید ماده ای باشد که بتواند روغن انتخاب شده را بصورت جامد یانیمۀ جامد دراورد.
- ۳-مواد افزودنی بهبود دهنده که خواص گریس را ببودمی بخشید یا خواص بخصوصی را در آن ایجاد می کنند.
- تنوع زیاد روغن و ماده سفت کننده باعث شده است که انواع مختلف گریس با کارآیی های گوناگون ساخته و عرضه شود.

گریس را می توان بر اساس نوع روغن بکار رفته در آنها به دو دسته:

الف- گریس های معدنی.

ب- گریس های سینتیک.

تقسیم‌بندی نمود.

سفت کننده‌های اصلی که در ساخت گریس بکار می‌روند در دو دسته زیر طبقه بندی می‌شوند:

۱- گروه ترکیبات صابونی فلزی نظیر سدیم، لیتیوم، کلسیم، آلومینیوم سرب و ... ویاترکیبی از این فلزات نظیر گریس‌های باپایه الومینیوم لیتیوم باریم و

۲- گروه ترکیبات غیر صابونی نظیر خاک‌های فعال شده بنتویت، یا پلیمرهای خاص که برای ساخت گریس های نسوزکه در درجه حرارت های بالاستفاده می‌شوند.

درج‌دول زیر خواص گریس‌های ساخته شده از صابون‌های مختلف اورده شده است.

نوع صابون	نوی روغن پایه	محلووه دمای کار کرد °C	پایداری در برابر آب	توضیحات
صابون سدیم	روغن معدنی	- ۱۰۰ تا ۲۰	غیرپایدار	با آب تشکیل امولسیون داده و در برخی شرایط بصورت مایع تغییر حالت می‌دهند
صابون لیتیم	روغن معدنی	- ۱۲۰ تا ۳۰	پایداری تا ۹۰ °C	گریس چند منظوره
صابون کمپلکس لیتیم	روغن معدنی	- ۱۴۰ تا ۳۰	پایدار	گریس چند منظوره با خاصیت پایداری حرارتی بالاست
صابون کلسیم	روغن معدنی	- ۷۰ تا ۲۰	بسیار پایدار	خاصیت آب بندی و پایداری عالی در مقابل نفوذ آب داشته و آب را جذب نمی‌نماید
صابون آلومینیم	روغن معدنی	- ۷۰ تا ۲۰	پایدار	پایداری مناسب در مقابل آب دارد
صابون کمپلکس سدیم	روغن معدنی	- ۱۶۰ تا ۳۰	پایداری تا ۸۰ °C	برای دمای بالا و فشار زیاد مناسب است
صابون کمپلکس کلسیم	روغن معدنی	- ۱۲۰ تا ۳۰	بسیار پایدار	با توجه به گرانتری روغن پایه بعنوان گریس چند منظوره در دما ، فشار و سرعت بالا کاربرد دارد
صابون کمپلکس باریم	روغن معدنی	- ۱۲۰ تا ۲۰	بسیار پایدار	در مقابل بخار پایدار است با توجه به گرانتری روغن پایه بعنوان گریس چند منظوره در دما ، فشار و سرعت بالا کاربرد دارد
پلی اوره	روغن معدنی	- ۱۶۰ تا ۲۰	پایدار	در شرایط عملیاتی ساخت با دما ، فشار و سرعت بالا توخصیه مهر شود
صابون کمپلکس آلومینیم	روغن معدنی	- ۱۴۰ تا ۳۰	پایدار	با توجه به گرانتری روغن پایه در دما ، فشار و سرعت بالا کاربرد دارد
بتنیت	پاروغن‌های استری	- ۱۶۰ تا ۲۰	پایدار	گریس نیمه جامد و ژله مانند در دمای بالا و سرعت پایین کاربرد دارد
صابون لیتیم	روغن استری	- ۱۲۰ تا ۶۰	پایدار	در دمای پایین و سرعت بالا کاربرد دارد
صابون کمپلکس باریم	روغن استری	- ۱۲۰ تا ۴۰	پایدار	در مقابل بخار پایدار است و برای کار در دمای پایین و سرعت بالا مناسب است
صابون کمپلکس کلسیم	روغن استری	- ۱۲۰ تا ۴۰	پایدار	در مقابل بخار پایدار است و برای کار در دمای پایین و سرعت بالا مناسب است
صابون لیتیم	روغن سلیکونی	- ۱۷۰ تا ۴۰	بسیار پایدار	بنظور کار در دمای پایین و سرعت بالا و سرعت کم و متوسط و فشار زیاد مناسب است

موادافزودنی بهبوددهنده ای که درپرسه ساخت گریس های روان کننده استفاده می شوند شامل موادبازدارنده اکسیداسیون وزنگ زدگی، موادافزودنی پایین اورنده نقطه ریزش، موادافزودنی ضد سائیدگی باقابلیت فشارپذیری بالا، موادکاهش دهنده اصطکاک، موادرنگی و که نقش این مواد در گریس مانندنقش مواد مشابه درروغن های روان کننده است و دربخش های قبلی راجع به آنها بحث شده است.

انتخاب روانکار Selection Of Lubrication

مهمترین پارامتر برای انتخاب نوع روغن ویسکوزیته ان است. درصورت انتخاب صحیح ویسکوزیته برینگ می تواند دربهترین شرایط کارائی داشته باشد


گرانروی یکی از مهمترین خواص روغن بوده که به شلی یاسفتی روغن مربوط می شود. به عبارت دیگر به مقاومت روغن در برابر جریان یافتن گرانروی یا ویسکوزیته گفته می شود و یکی از مهمترین عوامل برای انتخاب صحیح روغن برای یک دستگاه است. از آن جایی که گرانروی عامل بسیار مهمی در روغن های صنعتی است، تمام مشخصات طراحی شده برای روغن های صنعتی، به گرانروی آن ها ارجاع داده می شود

گرانروی روغن در درجه حرارت کاری مشخص کننده خواص روغن در مقابل اصطکاک می باشد. هنگام انتخاب روغن لازم است که روغنی انتخاب شود که به اندازه کافی غلظی باشد تا تشکیل یک فیلم نازک بین دو سطح درگیر داده شود و از تماس مستقیم قطعات ثابت و متحرک جلوگیری به عمل آید. اصطکاک با ضخیم شدن فیلم روغن نسبت مستقیم دارد (به دلیل کم شدن فیلم روغن) و نتیجتاً در بعضی از نقاط دو متحرک فلزی را کاملاً از هم جدا نگه دارد (به دلیل کم شدن فیلم روغن) و نتیجتاً در بعضی از نقاط دو سطح با هم تماس پیدا می کنند و گرمای حاصله از این تماس باعث کمتر شدن گرانروی روغن یعنی تماس بیشتر فلز بافلز می شود. هرچه تماس دو سطح فلزی بیشتر شود گرمای حاصله بالاتر خواهد رفت تا باعث جوش خوردن (گریپاژ کردن) و توقف ماشین شود. در اتومبیل های سواری فاصله بین درجه حرارت شروع به کار و هنگام عملیات زیاد است بدین جهت باید در انتخاب روغن دقت کافی به عمل آید تا هنگام شروع به کار موتور در هوای سرد، روغن جریان داشته باشد و از طرفی گرانروی آن در گرمای عملیات مناسب باشد.

گرانروی در ایجاد گرما در یاتاقانها، سیلندرها و دندنهای نیز نقش مؤثری دارد و اثر آببندی Sealing Effect مقدار مصرف و کم شدن روغن در سیستم راکنترل می کند. آسان روشن شدن ماشین در هوای سرد بستگی زیادی به گرانروی روغن مورد استفاده دارد و مهمترین عامل در انتخاب روغن، می باشد.

ایده اساسی درباره گراندروی بوسیله شکل زیر که یک قطعه با سرعت یکنواخت روی یک لایه روغن روی یک سطح ثابت دیگر کشیده می‌شود، نشان داده شده است. برای حرکت دادن قطعه باید نیرویی برابر F بکار بردشود تا اصطکاک بین سطح قطعه و لایه روغن را از بین ببردزیرا روغن تمایل دارد که به صفات ثابت و متوجه بچسبد و در برابر حرکت مقاومت ایجاد کند.

مفهوم گراندروی دینامیک



مقدار نیروی (F) لازم برای حرکت دادن دو قطعه نسبت به هم:

الف- تناسب مستقیم با سرعت (U) حرکت دارد.

ب- تناسب مستقیم با سطح (A) دو صفحه (قطعه) دارد.

پ- تناسب معکوس با فاصله بین دو صفحه (L) دارد.

اصطکاک بین قطعه و لایه روغن به علت وجود گراندروی روغن است. در نتیجه نیروی بکار رفته برای حرکت بستگی به ضریب مقاومت داخلی بین دو سطح (μ_{L}) که ناشی از روغن است، و به ان گراندروی یا ویسکوزیته گفته می‌شود دارد.

از لحاظ ریاضی می‌توان ان رابطه زیرنوشت:

$$F = \mu A \frac{U}{L}$$

گراندروی را که با اندازه‌گیری مقدار نیروی لازم برای غلبه بر نیروی اصطکاک بین دو لایه، با ابعاد مشخص، اندازه‌گیری می‌شود را گراندروی مطلق یا گراندروی دینامیک Dynamic Viscosity می‌گویند. گراندروی

دینامیک فقط تابعی از اصطکاک داخلی مایع است، و یکی از اساسی‌ترین عوامل در محاسبات طراحی برینگ‌ها و جریان مایعات می‌باشد.

در رابطه فوق بعدویسکوژیته :

$$\frac{F \times T}{L^2}$$

است که اگر T زمان بر حسب ثانیه و طول L بر حسب سانتیمتر در نظر گرفته شود ویسکوژیته بر حسب پواز Poise بدست می‌اید که به واحد کوچکتران که یک صدم پویز (0.01 Poise) سانتی پویز Centipoise است و با ($10^{-3} \text{ Pas} = 1 \text{ p}$) در سیستم بین‌المللی ISO با واحد پاسکال - ثانیه ($1 \text{ Pas} = 1 \text{ Nm}$) گزارش می‌شود.

از تقسیم گرانروی دینامیک (مطلق) بر دانسیته روغن گرانروی سینماتیک بدست می‌آید. گرانروی سینماتیک را می‌توان به عنوان مقاومت یک مایع در برابر جریان آن تحت نیروی وزن تعريف کردن شان دهنده تأثیر دانسیته بر گرانروی دینامیک است که هر دو در یک درجه حرارت و سیستم واحد یکسان اندازه گرفته می‌شوند.

$$\text{Kinematic Viscosity} = \frac{\text{Dynamic Viscosity}}{\text{Density}}$$

بعدان عبارتست از:


$$\frac{L^2}{T}$$

در رابطه فوق اگر طول L بر حسب سانتیمتر و زمان T بر حسب ثانیه باشد واحد گرانروی سینماتیک طبق قرارداد بر حسب سانتیمتر مربع بر ثانیه است که استوک Stoke نامیده می‌شود و چون واحدان برای اندازه گیری های مهندسی و مسائل روانکاری زیاد است از واحدهای کوچکتران که سانتی استوک ($1 \text{ cSt} = 0.01 \text{ st}$) است و در سیستم بین‌المللی ISO با میلی‌متر مربع بر ثانیه ($1 \text{ mm}^2/\text{s} = 1 \text{ cSt}$) بیان می‌شود استفاده می‌شود. با توجه به این که طول یک عدد ثابت است می‌توان نتیجه گرفت که گرانروی سینماتیک فقط تابع زمان است و اسان تردیق تر اندازه گیری می‌شود در ازماشگاه نیز از این پارامتر استفاده می‌شود.

برای اندازه گیری گرانروی سینماتیک از دستگاه استاندارد مخصوصی که شامل یک لوله موئینه که دارای یک اریفیس است و به آن ویسکومتر گفته می‌شود. روش کاربه این صورت است که زمان عبور حجم معینی از روغن بین دو علامت تحت تأثیر نیروی نیز از این پارامتر استفاده می‌شود و سپس

این زمان در عدد ثابت ویسکومتر ضرب می شود تا ویسکوزیته سینماتیک برحسب سانتی استوک در درجه حرارت معین بدست اید. هرچه زمان تخلیه روغن بیشتر باشد ممکن بالاتر بودن گرانروی آن است و بر عکس هرچه این زمان کمتر باشد گرانروی پایین تر است.

در شکل زیر شما می‌توانید ویسکومتر که در داخل یک حمام مایع گرم است نشان داده شده است.



در از مایشگاه هامعمولاً گرانروی سینماتیکی در یک دمای معین (۴۰ درجه سانتیگراد) اندازه گیری می‌شود و سپس با استفاده از جداول استاندارد گرانروی به سیستم‌های دیگر تبدیل می‌شود.

برای اندازه گیری ویسکوزیته دینامیکی از یک عدد سیلندر و پیستون که پیستون با سرعت ثابتی در داخل سیلندر حرکت می‌کند و فاصله بین آنها را روغن پرشده است استفاده می‌شود. هرچه ویسکوزیته روغن بیشتر باشد مقدار نیروی لازم برای چرخاندن پیستون در داخل سیلندر بیشتر خواهد بود و هرچه روغن رقیق تر (ویسکوزیته کمتر) باشد نیروی گشتاور موردنیاز کمتر خواهد بود.

براساس ساختمان دستگاه (قطر سطح مقطع جنس و....) مقدار تورک لازم برای روغن های مختلف متفاوت است که با ضرب کردن تورک خوانده شده از روی دستگاه در عدد ثابت ویسکومتر ویسکوزیته قابل محاسبه است.

انتخاب روانکار مناسب برای برینگ های غلتکی

گارخانجات برینگ سازی براساس تجربیات خودبرای برینگ های مختلف روغن های با ویسکوزیته مناسب را توصیه می کند. در جدول زیر ویسکوزیته روغن برای انواع برینگ های شرکت NSK ژاپن اورده شده است.


ویسکوزیته مورد نیاز برای انواع برینگ ها

انواع برینگ	ویسکوزیته در دماه کاری
بال برینگ ها رولر برینگ های استوانه ای	13 mm ² /s or more
رولر برینگ های مخروطی رولر برینگ های بشکه ای	20 mm ² /s or more
رولر برینگ های بشکه ای محوری	32 mm ² /s or more

Remarks: 1 mm²/s = 1 cSt (Centi-Stokes)

درج دل فوک بحث از انتخاب روغن براساس ویسکوزیته در دمای کاری است ولی برای روغن ها، ویسکوزیته انها در یک دمای استاندارد اندازه گیری می شود. در جدول زیر رابطه بین ویسکوزیته و درجه حرارت اورده شده است.

رابطه بین ویسکوزیته و درجه حرارت روغن ها



تفییرات گراندروی با درجه حرارت با شاخص گراندروی اندازه گیری و بیان می شود. اگر درجه حرارت کم شود، گراندروی افزایش خواهد یافت و بر عکس اگر درجه حرارت افزایش یابد، گراندروی کاهش می یابد. در مواقعی که تغییرات درجه حرارت عملکرد روغن زیاد باشد، این پارامتر اهمیت بیشتری پیدامی کند. به

عبارت دیگر شاخص گرانروی یک ارزش عددی برای نشان دادن تغییرات گرانروی یک روغن با تغییر درجه حرارت است و هرچه عدد شاخص گرانروی بزرگتر باشد میان این است که گرانروی روغن نسبت به تغییرات درجه حرارت تغییر کمتری دارد.

درج‌دول زیر نیز جدول انتخاب روغن مناسب برای کاربردها و درجه حرارت‌های مختلف اورده شده است.

جدول انتخاب روغن

Operating Temperature	Speed	Light or Average Load	Heavy or Shock Load
-30 to 0°C	Less than limiting speed	ISO VG 15, 22, 32 (refrigerating machine oil)	—
0~50°C	Less than 50% of limiting speed	ISO VG 32, 46, 68 (bearing oil, turbine oil)	ISO VG 46, 68, 100 (bearing oil, turbine oil)
	50 to 100% of limiting speed	ISO VG 15, 22, 32 (bearing oil, turbine oil)	ISO VG 22, 32, 46 (bearing oil, turbine oil)
	More than limiting speed	ISO VG 10, 15, 22 (bearing oil)	—
50~80°C	Less than 50% of limiting speed	ISO VG 100, 150, 220 (bearings oil)	ISO VG 150, 220, 320 (bearing oil)
	50 to 100% of limiting speed	ISO VG 46, 68, 100 (bearing oil, turbine oil)	ISO VG 68, 100, 150 (bearing oil, turbine oil)
	More than limiting speed	ISO VG 32, 46, 68 (bearing oil, turbine oil)	—
80~110°C	Less than 50% of limiting speed	ISO VG 320, 460 (bearing oil)	ISO VG 460, 680 (bearing oil, gear oil)
	50 to 100% of limiting speed	ISO VG 150, 220 (bearing oil)	ISO VG 220, 320 (bearing oil)
	More than limiting speed	ISO VG 68, 100 (bearing oil, turbine oil)	—

- Remarks
- For the limiting speed, use the values listed in the bearing tables.
 - Refer to Refrigerating Machine Oils (JIS K 2211), Bearing Oils (JIS K 2239), Turbine Oils (JIS K 2213), Gear Oils (JIS K 2219).
 - If the operating temperature is near the high end of the temperature range listed in the left column, select a high viscosity oil.
 - If the operating temperature is lower than -30°C or higher than 110°C, it is advisable to consult NSK.

البته لازم به توضیح است که علاوه بر ویسکوزیته و ویسکوزیته ایندکس (که میان تغییرات ویسکوزیته در برابر تغییرات درجه حرارت است) سطح کیفیت روغن مورد استفاده نیاز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا هرچه کیفیت روغن بالاتر باشد و ظایف محوله رامی تواند به نحوی بتری انجام دهد. تفاوت سطح کیفیت روغن هابستگی به انواع مواد افزودنی دارد که برای مقاصد مختلف برای بالابردن کیفیت به انها اضافه می‌شود تا بتواند در شرایط سخت و ظایف خود را با طولانی تر کردن طول عمر قطعات و خود روغن افزایش دهد و باعث کاهش هزینه‌های تعمیراتی و کاهش توان مصرفی گردد.

البته کارائی و سطح کیفیت روغن های روان کننده رانمی توان مانند سایر کالاها فقط از روی نتایج ازمایش های فیزیکی یا شیمیائی پیش بینی کرد همچنین ارزیابی کیفیت آنها در عمل نیز به علت دخالت عوامل متعدد دیگر مستقیما برای مصرف کننده امکان پذیر نیست. به همین دلیل روش های ازمون مخصوصی توسط ارگان ها انجمن ها و موسسات بین المللی برای کنترل کیفیت روغن های روان کننده بوجود آمد ا است.

انواع مواد افزودنی و نوع روغن پایه ای که برای ساخت روغن ها مورد استفاده قرار می گیرد انقدر متنوع هستند که عموما نمی توان رابطه ای پایدار، منظم، فراگیر و عمومی بین نتایج تست های فیزیکی و ازمایشگاهی و ازمون های موتوری پیش بینی کرد. حتی بعضی از سازنده های دستگاه هاوماشین الات صنعتی نوع و مقدار برش از مواد افزودنی به روغن های مناسب خودرو یا دستگاه راجز توصیه های ضروری قرار می دهند تا فقط روغن مورد نظر طراح استفاده شود. ولی علی رغم موارد فوق تست های فیزیکی و شیمیائی ابزاری بسیار با ارزش و نیرومند برای کنترل کیفیت روغن هامی باشد.

تعویض روانکارها Replenishment And Replacement Of Lubricant

پس از گذشت مدت زمانی روغن هاو گریس ها خواص خود را لذت می دهند و باید تعویض شوند. روغنکاری صحیح در برینگ ها و تعویض به موقع انباباعث کاهش اصطکاک و ممانعت از بالارفتن درجه حرارت برینگ می شود همچنین از زنگ زدگی و خورندگی برینگ نیز جلوگیری می کند. ولی باید وقت نمود زمان تعویض درست انتخاب شود. پریود تعویض بستگی به فاکتورهای متعددی نظیر نوع برینگ، ابعاد برینگ، تعداد دور دستگاه دارد. در جدول زیر زمان تقریبی تعویض گریس براساس دور ماشین، قطر برینگ بصورت تقریبی اورده شده است. به عنوان یک قانون کلی پریود زمان تعویض گریس به ازای هر ۱۵ درجه سانتیگراد افزایش درجه حرارت (از ۷۰ درجه سانتیگراد به بالا) باید نصف شود.


بعضی از یاتاقان هادرای سپر حفاظتی Shield (یاتاقان های Z دار) هستند که بر روی کنس خارجی انهانصب می شود و اگر کنس خارجی نچرخدان هم ثابت است Shield صفحه نازک فلزی است که باعث حفظ و دوام گریس درین ساقمه هامی شود و از این لحاظ یاتاقان هائی که مجذوبه Shield هستند نیازی به گریسکاری ندارند. این سپر حفاظتی علاوه بر حفظ گریس در داخل برینگ از ورود الوده کننده هابه داخل برینگ نیز جلوگیری می کنند. در بعضی از برینگ های دیگر نیز از سپرهای حفاظتی محکم تری به نام اب بند Seal استفاده می شود که قدرت اب بندی ان نسبت به نوع قبلی بسیار بالاتر است و بسته به طراحی برینگ ممکن است یک طرف یا هر دو طرف برینگ نصب شده باشند.

ساعت کارکرد گریس دریاتاکان ها

با استفاده از جدول زیرمی توان ساعت کارکرد گریس های پایه لیتیوم را در درجه حرارت ۷۰°C سانتی گراد بر حسب نوع برینگ، محدوده سرعت و سرعت کاری آن بدست اورد.


ساعت کارکرد گریس لیتیوم

نمودار محاسبه زمان های روانکاری برای گریس های لیتیوم تا محدوده درجه حرارت ۷۰°C



با استفاده از جدول زیرمی توان محدوده کارکرد انواع گریس را با توجه به سرعت و درجه حرارت دریافت کرد.

محدوده کارکرد انواع گریس با توجه به سرعت و گرمای یاتاقان



مقدارگریس موردنیاز برای پریودگریس کاری

مقدارگریسی که باید در یک فاصله زمانی مشخص به برینگ زده شود را می توان از فرمول زیر بدست آورد:

$$P = D \times B \times c,$$

که دران :


P = مقدارگریس موردنیاز

D = قطر بیرونی برینگ (بر حسب میلیمتر)

B = (پهنای برینگ) (بر حسب میلیمتر)

c = ضریب ثابت که از جداول زیر بدست می اید

Adjusted frequency
(hours)



مثال برای برینگ 22212 با مشخصات رو برو

$D = 110 \text{ mm}$



$B = 28 \text{ mm}$

$C = 0,003$

$$P = D \times B \times c = 110 \times 28 \times 0,003 = \sim 9 \text{ grams}$$

برای هر ۳۱۰ ساعت کار کرده باید ۹ گرم گریس اضافه شود

پریودزمان تعویض گریس



مقدار گریس موردنیاز اولیه

گریس اضافی باعث ایجاد حرارت زیادی شود. گریس باید 0.3×10^3 درصد فضای خالی برینگ را پر کند. از فرمول زیرمی توان مقدار گریس موردنیاز برای یک برینگ را محاسبه کرد:

$$G = 0,005 D \cdot B$$

G = مقدار گریس موردنیاز بر حسب ساعتی متر مکعب


D = قطر بیرونی برینگ بر حسب میلیمتر

B = پهنای برینگ

استثنای برینگ های دور کم رامی توان بطور کامل با گریس پر کرد.

پریود تعویض روغن Relubrication Frequency

پریود تعویض روغن بستگی به نوع برینگ و نسبت دور کاری به محدودیت دور Limiting Speed که جز مشخصات برینگ است دارد.



پریود تعویض باید براساس فرمول زیر تنظیم شود که وابسته به شرایط کاری برینگ مثل گردوغبار رطوبت ضربه ارتعاشات گرما و... است.

$$F_c = F_b \times T_e \times T_a \times T_t$$

شرایط	شرایط محیطی		شرایط کارکردن		درجہ حرارت	
	گردوغبار	رطوبت	همراه با ضربه ارتعاشات	محصور مودی	محدودہ	برای گریس استاندارد
	کندانس شدن					درجہ حرارت بالا
ضرایب	T_e	T_a			T_t	T_t
medium	0,7 to 0,9	0,7 to 0,9		75°C (167°F)	0,7 to 0,9	
height	0,4 to 0,7	0,4 to 0,7		75°C to 85°C (167°F to 185°F)	0,4 to 0,7	0,7 to 0,9
very height	0,1 to 0,4	0,1 to 0,4		85°C to 125 °C (185°F to 257°F) 130°C to 170°C (266°F to 338°F)	0,1 to 0,4	0,4 to 0,7

مثال: محاسبہ زمان تعویض گریس برای یاتاقان شمارہ 22212EA در دقتہ دریک محیط پر گردوغبار کے دردماں ۹۰ درجہ سانتیگراد کارمی کند.

22212	Spherical roller bearing	
Limiting speed	= 3900 rpm	
Operating speed	= 1500 rpm	
Operating speed	= $\frac{1500}{3900} = 0,38$	basic frequency $F_b = 2300$ hours
ضرایب		
T_e	= 0,5	dust
T_a	= 0,9	normal
T_t	= 0,3	90°C (194°F)


$$\text{Adjusted frequency (F}_c\text{)} = F_b \times T_e \times T_a \times T_t = 2300 \times 0,5 \times 0,9 \times 0,3 = 310 \text{ hours approx.}$$

لازم به توضیح است که در صنعت نوین امروزی تعویض روغن و روندتغییرات شرایط فیزیکی و شیمیائی روغن ها نجام می شود یا به عبارت دیگر روغن زمانی تعویض می شود که نیاز به تعویض داشته باشد که این عمل براساس نتایج حاصل از آنالیز روغن که علاوه بر تشخیص زمان تعویض به عنوان یک مکانیزم تعیین عیوب دستگاه هاوماشین لات نیاز از استفاده می شود که ذیلا بحث مختصراً راجع به آن پرداخته می شود.

تعیین بازده روانکاردیریک برینگ

جدول زیر معيار بسيار مناسبی برای کارابودن یا کارانبودن روانکاردیربرینگ هامی باشد. همانگونه که ملاحظه می شود براساس قطر متوسط برینگ، دور ويسکوزیته روغن و نوع برینگ ووصل کردن و ادامه دادن نقاط بدست امده روی منحنی به محدوده شرایط روانکاردرقسمت پایین سمت چپ جدول وضعیت روغن مشخص می شود.

لازم به توضیح است که قطر متوسط برینگ میانگین قطرهای داخلی و خارجی آن است.



انالیز روغن های روانکار Oil Analysis

آنالیز روغن از چندین سال پیش در اکثر صنایع کشورهای پیشرفته به عنوان یک ابزار بسیار مفید و مناسب برای اهداف و مقاصد زیادی اعم از شناسائی عیوب، علل خرابی ها، کیفیت نوع روغن خردباری شده و مورد استفاده قرار گرفته که در صورت اجرای صحیح آن در صنایع مختلف می تواند گامی بلند و تحولی اساسی در جهت حفظ سرمایه های ملی و کاهش وابستگی ها و مصرف پیونه روغن بوجود آورد.

روغن نیز همانندخونی که در رگ های بدن انسان حرکت می کند و علاوه بر وظیفه اصلی، حامل میکروب ها و بیماری هایی هست در قسمت های مختلف ماشین الات حرکت و سرکشی می کند و حامل اطلاعات زیادی از وضعیت قطعات و فرسایش های اتفاق افتاده است. روغن نیز این نشانه ها را به اطلاعات با ارزشی که به اهداف نگهداری و تعمیرات کمک می کند تبدیل می نماید. با نمونه گیری منظم روغن از یک دستگاه و بالجام آزمایشات برنامه ریزی شده بطور مستمر و بالانالیز کردن آن می توان یک روش بسیار موثر برای نظارت بر وضعیت عملکرد دستگاه ها و ماشین الات مختلف بوجود اوردو باشناسائی و رفع یک اشکال کوچک که در ماشین رخ داده می توان از خرابی های بزرگتر که می تواند باعث ایجاد خرابی ها و افزایش هزینه های سنگین شود جلوگیری نمود.

بطور مثال بالاندازه گیری روند افزایشی سیلیکون موجود در روغن شرایط سیستم هوایکش مشخص می شود، وجود اهان والومینیوم در روغن مبین سایش سیلندر و پیستون است، رقیق شدن روغن مبین وجود سوخت اب و یاضدیخ به داخل روغن است، غلیظ شدن روغن مبین اکسیده شدن آن است، وجود الودگی و ذرات کربن مبین گرفتگی سیستم هوایکش، غیر موثر بودن فیلتر روغن، یا احتراق ناقص، وجود ذرات فرسایشی مختلف ناشی از سایش های قسمت های مختلفی که نسبت به هم حرکت دارند و که همه این موارد باتعین نوع و گرانروی اولیه روغن، ساعت کار کردن روغن با نمونه گیری منظم و برنامه ریزی شده روغن و انجام آزمایشات مورد نیاز روی آن و انالیز روغن محقق می شود.

بطور کلی انالیز و آزمایش روغن به منظورهای زیر انجام می شود :

۱- حصول اطمینان از وضعیت سلامت دستگاه .

۲- شناسایی عیوب احتمالی در مراحل اولیه و در بد و تشکیل عیوب .

۳- شناسایی عوامل فرسایشی و استهلاک های غیر عادی .

۴- کاهش هزینه های تعمیراتی و تعویض به موقع قطعات .

۵- اقدامات اصلاحی به موقع و قبل از بروز خسارت های جدی .

۶- کمک در برنامه ریزی های تعمیرات دستگاه ها و ماشین الات .

۷- کنترل کیفیت قطعات و لوازم یدکی و مصرفی .

۸- توسعه تکنیک های عیوب یابی .

۹- صرفه جویی در روغن مصرفی .

۱۰- تعویض بهینه روغن و فیلتر روغن .

- ۱۱- مشخص شدن میزان و نوع الودگی های روغن.
- ۱۲- بینه نمودن سیستم PM و کنترل کردن اجرای آن.
- ۱۳- کنترل های مدیریتی بیشتر بر کل سیستم.
- ۱۴- کنترل کیفی تدارکات و خرید روغن.
- ۱۵- کنترل سیستم انبار داری روغن.
- ۱۶- انجام امور تحقیقاتی.
- ۱۷- هشدار به موقع و تشخیص عیب مدت ها قبل از بروز خسارت (تعمیرات پیش بینانه).
- ۱۸- کنترل مطمئن اقدامات پیشگیرانه.

حسن روش عیب یابی دستگاهها بر اساس آنالیز روغن این است که قبل از بروز خرابی جدی، مشکل ماشین در نطفه شناسایی می گردد و اقدامات اصلاحی مورد نیاز برای آن انجام می شود (برخلاف آنالیز ارتعاشات که پس از بوجود آمدن مشکل و ایجاد خرابی اقدامات اصلاحی روی ماشین انجام می شود) البته این دلیل بر کنار گذاشتن آنالیز ارتعاشات نیست بلکه این روش ها و روش های دیگر در کنار هم و باهم دارای بهترین راندمان و کارآیی می باشند.

اصول کلی آنالیز روغن

این روش شامل مرافق اجرائی زیر است:

- الف- نمونه گیری از روغن طبق روش‌های استاندارد در فواصل زمانی معین.
- ب- ارسال نمونه های مختلف همراه مشخصات روغن و زمان کارکرد آن همراه با نمونه اصلی روغن مصرف شده در دستگاه به ازمایشگاههای آنالیز روغن.
- پ- انجام آزمایش های لازم روی روغن.
- ت- مقایسه نتایج بدست امده با نتایج نمونه های قبلی (رونديغيرات).
- ث- بررسی نوع شکل و اندازه ذرات موجود در روغن با استفاده از تکنیک های مختلف.
- ج- آنالیز و تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده وارائه توصیه ها و اقدامات فنی موردنیاز.
- چ- انجام اقدامات پیشگیرانه و توصیه های لازم اصلاحی.
- که ذیلا به شرح برخی از موارد مهم مطرح شده فوق پرداخته می شود.

نکات مهم در نمونه گیری روغن از ماشین آلات

- نمونه گیری از روغن از اهمیت زیادی برخوردار است و در صورتی که نمونه روغن گرفته شده نمونه واقعی از روغن موجود در سیستم نباشد می تواند باعث ایجاد خطأ در نتایج بدست امده و تصمیم گیری غلط شود.
- ۱- بسته به شرایط محیطی کار دستگاه، معمولاً فاصله های زمانی نمونه گیری توسط مهندس مراقب وضعیت تعیین می گردد و بستگی به نوع ماشین دارد.
 - ۲- بجز موارد خاص، نمونه گیری در ساعت کارکرد پایین توصیه نمی شود زیرا معمولاً نمونه روغن با ساعت کارایی پایین فاقد اطلاعات کافی است.

- ۳- معمولاً برای موتورها (احتراق داخلی) نمونه گیری قبل از تعویض روغن انجام می شود ولی در صورتی که وضعیت دستگاه مشکوک یا غیر عادی باشد نمونه گیری بصورت موردنی نیز انجام خواهد شد ولی در ماشین آلات صنعتی که عمر روغن چندین هزار ساعت است بر اساس زمان کار تعیین می شود.
- ۴- برای نمونه گیری از ظروف نمونه گیری یکبار مصرف تمیزباید استفاده شود.
- ۵- برای پیشگیری از آلودگی، درب ظروف نمونه گیری قبل و بعد از نمونه گیری باید بسته باشد.
- ۶- نمونه گیری همیشه باید از یک نقطه مشخص و با یک روش مشابه انجام شود.
- ۷- ظروف نمونه گیری نباید کاملاً پر شوند بلکه $\frac{1}{3}$ آنها باید خالی باشد.
- ۸- نمونه گیری باید قبل از فیلتر انجام شود.
- ۹- نمونه روغن باید طوری باشد که نماینده واقعی روغن ماشین باشد.
- ۱۰- قبل از نمونه گیری دستگاه باید برای مدتی کار کرده باشد.
- ۱۱- نمونه نباید از کف یا قسمت بالای روغن گرفته شود بهترین محل برای نمونه برداری قسمت وسط عمق مخزن روغن است.
- ۱۲- نمونه گیری باید توسط پمپ مخصوص این کار انجام شود.
- ۱۳- با توجه به آلوده شدن شیلنگ پس از هر بار نمونه گیری باید به صورت زیر عمل شود:
- الف - قسمت های بیرونی شیلنگ با دستمال یکبار مصرف تمیز شود.
 - ب - ظروف نمونه یک بار مصرف به پمپ بسته و اقدام به کشیدن نمونه روغن می شود پس از پر شدن ظرف آنرا از پمپ باز نموده و محتوای آن دور ریخته شود.
 - ج - ظرف تمیز نمونه برای ازمایش به پمپ بسته می شود و نمونه گیری در ان انجام شود.
- ۱۴- اطراف محل نمونه گیری باید قبل از قابل تمیز شده باشد.
- ۱۵- دقیق شود هنگام نمونه گیری، آلودگی های محیطی نظیر آب، باران یا گرد و خاک وارد ظرف نمونه نشود.

اهداف و نتایج حاصل از ازمایشات انالیز روغن

- ۱- اندازه گیری فلزات حاصل از سایش که افزایش مقداریک یا چندفلز در نمونه نشان دهنده سایش بعضی از قطعات است.
- ۲- اندازه گیری سیلیکون که الودگی های موجود در روغن اعم از گردو غبار (تائید ماده افزودنی ضد کف) را نشان می دهد و می تواند باعث سائیدگی شود.
- ۳- اندازه گیری عدد بازی TBN که نشان دهنده خاصیت قلیائی باقیمانده در روغن است و باعث خنثی کردن اسیدهای موجود در روغن می شود و هر چه روغن بیشتر کار کرده باشد عدد بازی ان کاهش پیدامی کند.
- ۴- اندازه گیری الودگی اب که می تواند باعث کف کردن روغن زنگ زدگی و خوردگی شود.
- ۵- اندازه گیری تغییرات گرانروی که می تواند به دلیل الودگی زیاد روغن اکسیداسیون روغن و یاتجزیه مواد افزودنی موجود در روغن باشد.

۶- اندازه گیری عدداسیدی TAN که افزایش آن می تواندیک راهنمابرای تعویض روغن باشد(بادوبرابر شدن آن روغن باید تعویض شود).

۷- اندازه گیری میزان رسوبات که شامل الودگی های معلق در روغن است و می تواند به دلیل ورود الودگی های خارجی، غیر موثر بودن فیلتر روغن، تعمیرات نامناسب، طراحی نامناسب سیستم فیلتراسیون و یا ایجاد تغییر در محیط کار کردن ماشین باشد.

۸- اندازه گیری میزان اکسیداسیون روغن به دلیل افزایش یا کاهش درجه حرارت عملکرد روغن.

۹- اندازه گیری دانسیته روغن(رقیق شدن روغن) که میان ورود سوخت به داخل روغن است.

آزمایشاتی که روی نمونه روغن ها انجام می شود شامل موارد زیر است:

الف- بازدید های چشمی از روغن مصرف شده.

ب- آزمون های آزمایشگاهی.

آزمون های آزمایشگاهی

آزمون های آزمایشگاهی شامل موارد زیر است :

۱- آزمایش خواص فیزیکی و شیمیایی روغن و مقایسه آن با روغن نو برای ادامه کار روغن.

۲- آزمایش ذرات فلزی جیب تشخیص وضعیت فرسایش قطعاتی که با روغن در تماسند.

۳- آزمایش الینده های موجود در روغن.

درجodel زیرنمونه ازمایشات مورد نیاز برای روغن های کارنکرده برای دستگاه های مختلف اورده شده است.

خاصیت روغن									مشخصات آزمایش *
روغن های سلیمانی پهلوار	روغن های ترشکاری	روغن های کافقدسازی	روغن های کهرباسور	روغن های دنده	روغن های ماتنی های گازسوز	روغن های توربین	روغن های	D-۱۲۹۸ و D-۴۰۵۲	
ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	دانسیته	
ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	D-۴۴۵	
ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	شاخص گرانزوی	
ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	D-۲۲۷۰	
ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	نظله اشتعال و آتش گیری	
ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	D-۹۲ و ۹۳	
-	-	-	ت	-	-	-	-	گرانزوی بروکابل	
-	ت	-	ت	-	-	-	-	D-۲۷۸۲ و ۲۵۰۹ EP آزمایش تیمکن	
-	ت	-	ت	-	-	-	-	آزمایش چهار EP ساجه	
-	-	ت	ت	ت	-	-	-	آزمایش چهار Sажه قطر خراش	
-	-	-	ت	-	-	-	-	D-۵۱۸۳ ضربی ثابت	
-	-	-	ت	-	-	-	-	US DM&Y اصطکاک	
-	-	-	-	ت	-	-	-	D-۱۴۰۱ و ۲۷۱۱ دمولی بیلتی	
-	-	ت	ت	ت	ت	ت	ت	D-۶۶۴ و ۲۸۹۶ عدداسیدی و پازی	
-	-	ت	ت	ت	ت	ت	ت	D-۹۴۳ و ۲۲۷۲ پایداری دربرابر ۲۹۹۳ اکسیداسیون	
-	ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	D-۱۳۰ خوردگی مس	
-	-	-	-	-	-	-	-	D-۸۹۲ آزمایش کف	
ت	-	-	ت	-	ت	-	-	D-۸۷۶ خاکستر سولفاته	
-	ت	ت	ت	ت	ت	-	ت	D-۶۶۵ و ۳۶۰۳ جلوگیری از زنگزدگی	

ت، نشان دهنده آزمایشات توصیه شده برای روغن های مختلف می باشد. کاربرد خاص هر روغن، مشخص

می کند که تمام آزمایش ها لازم است که کاملاً انجام شود.

* روش آزمایش ASTM

آزمایش خواص فیزیکی و شیمیایی

در آزمایش خواص فیزیکی و شیمیایی روغن ها پارامترهایی نظیر ویسکوزیته، ویسکوزیته اندیکس خواص اسیدی و قلیایی، نقطه ریزش، آلودگی آب و ... اندازه گیری می شود که مقادیر اندازه گیری شده با مقادیر مجاز توصیه شده و مقادیری که قبل اندازه گیری شده و همچنین مقادیر اندازه گرفته شده از نمونه روغن های کار نکرده بدست امده مقایسه می شود و از نتایج آن می توان به موارد زیر پی برد:

الف- کنترل وضعیت روغن برای ادامه کار یا تعویض آن.

ب- کنترل کیفی روغن های موجود در انبار.

ج- تشخیص سریع فیلتر های معیوب.

چ- تایید سالم بودن روغن ها.

ح- اطمینان از اینکه روغن صحیح در دستگاه مصرف شده یانه.

خ- تایید عملیات تمیز کاری سیستم پس از انجام تعمیرات روی دستگاه.

د- تایید سالم بودن آب بندها و مسیر هوایکش از آلودگی ها.

ذ- کنترل مرغوب و تمیز بودن روغن ها قبل از ورود به انبار.

ه- کنترل شرایط کاری دستگاه

تکنیک های آزمایشی ذرات سائیده شده موجود در روغن

۱- اسپکتروسکوپی جذب اتمی.

۲- اسپکتروسکوپی انتشار اتمی.

۳- فروگرافی.

۴- رسوب دهنده دورانی ذرات.

۵- فلورسنت پرتوایکس.

۶- اسپکتروسکوپی انتشاری (پلاسمایی - القایی).

۷- مشاهده میکروسکوپیک

شرح این روش ها خارج از حوصله این مقوله نمی باشد.

Lubrication Systems سیستم های روغنکاری

مهمترین عامل در کارآیی مفید دستگاه ها و قطعات متعدد اینها نویع صحیح روغن و سیستم روغن کاری است. اصولاً نوع سیستم روغنکاری بر اساس وضعیت ساختمانی و نوع قطعات بکار رفته در آن و نیاز دستگاه مورد نظر انتخاب می شود و به روش های زیر عملی می شود:

الف- روغنکاری به روش یک بار مصرف

ب- روغنکاری به روش استفاده مجدد

که ذیلاً به شرح اینها پرداخته می شود.

روش های یک بار مصرف شامل دور روش زیر است:

۱- روغنکاری قطره ای و تغذیه با ظروف فتیله دار.

۲- روغنکاری پاششی .

روش های استفاده مجدد شامل موارد زیر می باشند:

۱- سیستم گردشی ثقلی.

۲- سیستم روغنکاری ترشحی.

۳- سیستم حمام روغن.

۴- سیستم روغنکاری به توسط رینگ زنجیر و طوقه).

۵- سیستم روغنکاری غرقابی.

۶- سیستم های روانکاری متumerکز.

الف- سیستم روغنکاری تحت فشار.

ب- سیستم روغنکاری مه ای Oil Mist


در این بخش بیشتر به بحث روش های روانکاری صنعتی که بیشترین کاربرد را در صنایع دارد پرداخته می شود.

روغن کاری به توسط رینگ


در برینگ هائی که به این روش روغنکاری می شوند، روغنکاری توسط یک رینگ Oil Ring که روی محور ازد است و در اثر نیروی اصطکاک بالا می چرخد آن جام می شود، در اثر چرخش محور رینگ نیز به ارامی می چرخد و روغن را با خود بطرف بالا می اوردد. روش برای مواردی که محور دارای دور متوسط است استفاده می شود مخزن روغن بر می گردد. از این روش برای مواردی که محور دارای دور متوسط است استفاده می شود در سرعت های زیاد رینگ و محور به سرعت روی یکدیگر می غلتند و در نتیجه روغن به اندازه کافی به یاتاقان نمی رسد. همچنین در سرعت های بالا که یاتاقان بار زیادی را منتقل می کند مقدار روغن به اندازه ای نیست که بتواند کارخانه کاری را انجام دهد.

قطر رینگ تقریباً ۱/۵ تا ۳ برابر قطر محور است و در مواقعي که طول برینگ زیاد باشد از دو عدد رینگ استفاده می شود. همچنین سطح روغن باید طوری باشد که کمتر از نصف قطر رینگ در داخل روغن فرو رود. در

صورتی که سطح روغن خیلی پایین باشد روغن به اندازه کافی به یاتاقان نمی رسد و در صورتی که سطح روغن بیش از حد بالا باید به علت سبک شدن رینگ (طبق قانون ارشمیدس) ممکن است باعث متوقف شدن رینگ (به دلیل کاهش اصطکاک بین رینگ و محور) و قطع روغن به یاتاقان شود. بعضی از مواقع که سرعت محور بسیار پایین است از زنجیر بجای رینگ استفاده می شود زیرا زنجیرها در سرعت های پایین ظرفیت بیشتری برای انتقال روغن دارند.



در بعضی از موارد که استفاده از روغن های باگرانروی زیاد برای یاتاقان های با سرعت کم و بار زیاد لازم باشد بجای Oil Ring از طوقه یا Slinger Ring استفاده می شود که شامل یک صفحه با قطر مشخص است که روی محور نصب می شود و با ان چرخد. برای پاک کردن روغن و هدایت آن به شیارهای توزیع روغن (در یاتاقان های بوشی) به یاتاقان های بایدیک پاک کننده با Scraping در قسمت بالای طوقه نصب شود. این سیستم دارای کارائی بهتری است ولی به دلیل موارد ذکر شده فوق و پاشش روغن معمولا در دورهای بالا کمتر مورد استفاده قرار می گیرد.




به دلیل نشتی های اجتناب ناپذیری که وجود دارد سطح روغن داخل محفظه یاتاقان تغییر می کند که این می تواند در این نوع سیستم رونکاری اختلال ایجاد کند پس لازم است سیستمی وجود داشته باشد که بتواند بطور اتوماتیک سطح روغن را در حد مطلوبی نگه دارد.


برای تنظیم اتوماتیک سطح روغن در داخل هو زینگ برینگ ها لسیستم هائی به نام Pot Oil که از یک محفظه شیشه ای که شامل یک میله تنظیم کننده Leveling Rod و یک محفظه شیشه ای است به عنوان مخزن ذخیره روغن استفاده می شود. در صورتی که سطح روغن محفظه یاتاقان از حد تعیین شده پایین تر رود بطور اتوماتیک سطح روغن تنظیم و کمبود روغن را جبران می کند. هرچه مخزن شیشه ای بالاتر قرار گیرد سطح روغن بالاتر می باشد و بالعکس هرچه پایین تر قرار گیرد سطح روغن پایین تر نگه داشته می شود. تنظیم سطح مخزن شیشه ای روغن توسط میله تنظیم کننده همراه با دومبه ره که روی آن پیچیده می شود و زیر مخزن شیشه ای قرار دارد تنظیم می شود. با پیچاندن این مهره Adjusting Nut (برای جلوگیری از شل شدن انها در حین کار از دومبه ره استفاده می شود) به سمت بالا مخزن شیشه ای بالاتر قرار می گیرد (سطح روغن بالاتر می اید) و باعث تخلیه بیشتر روغن از مخزن شیشه ای بطرف هو زینگ برینگ می شود تا حالت تعادل برقرار شود.

موقعیت قرار گیری مهره های زیر مخزن شیشه ای میان سطح روغن داخل هو زینگ برینگ است و با بالا و پایین بردن مهره امکان تغییر دادن ارتفاع روغن وجود دارد.

در شکل زیریک نمونه Oil Pot با مخزن ذخیره روغن شیشه ای که در اکثر مراکز صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد نشان داده شده است.




در شکل زیریک نمونه Oil Pot که ارتفاع روغن را دریک حالت نگه می دارد (غیر قابل تنظیم) نشان داده شده است.



چند نکته:

- ۱- اگر لوله اتصال Oil Pot به محفظه یاتاقان گرفتگی داشته باشد امکان تخلیه روغن وجود ندارد و با وجود روغن در محفظه شیشه ای امکان سوختن برینگ وجود دارد.
- ۲- گاهای مشاهده می شود که میله تنظیم کننده سطح داخل Oil Pot بنا به دلایلی مفقوديا برداشته شده است که این کارمی تواند باعث از کارافتادن Oil Pot و عدم کنترل سطح روغن شود و در شرایطی سوختن برینگ ها و کاهش طول عمر آنها را در اثر فقدان روغن بوجود آورد.
- ۳- اگر مخزن شیشه ای شکسته شده باشد باعث می شود هوا داخل آن نفوذ کند و روغن داخل آن در مدت زمان کوتاهی تخلیه شود و عملاین سیستم کاردهی خود را از دست بدهد پس علاوه بر اطمینان از پر بودن مخزن شیشه ای باید موارد فوق الذکر نیز در طی بازدیدها روزانه چک شوند. ارتفاع روغن هوزینگ برینگ هائی که از یاتاقان های بوشی استفاده می کنند و سیستم روغن کاری آنها از نوع Oil Ring است بسته به قطر شافت و قطر برینگ است و می توان حداقل وحدات ارتفاع روغن را بر اساس ابعاد Oil Ring بدست اورد که در شکل زیریک نمونه آن نشان داده شده است.



Forced Feed Lubrication سیستم روغن کاری مرکزی تحت فشار

در این سیستم روغنکاری از روغن تحت فشار علاوه بر خنک کاری برای روغنکاری برینگ هانیز استفاده می شود و در صورتی که فشار روغن کم باشد به دلیل کم شدن فلوی روغن برینگ هابه خوبی روغنکاری نمی شوند و باعث صدمه دیدن انباخواهد شد (به دلیل عدم انتقال حرارت). برای روغنکاری برینگ هاباید همیشه از روغن تمیز استفاده شود زیرا ذرات موجود در روغن می توانند در فواصل کم بین قطعات گیر بیفتد و باعث سائیدگی محور روپایاتاقان شود.

روغن موردنیاز برای روغنکاری در محفظه Oil Reservoir ذخیره می شود. روغن توسط پمپ از مخزن کشیده می شود و پس از خنک شدن و فیلتر شدن به محفظه برینگ وارد و با ایجاد فیلم روغن بین برینگ ها و محور عملیات روغنکاری انجام می شود.

این سیستم روغنکاری از قسمتهای زیر تشکیل شده است:

۱- پمپ های اصلی و کمکی روغن برای بالابردن فشار روغن.

۲- فیلتر های روغن برای جداسازی ذرات و مواد جامد موجود در روغن.

۳- کولرهای روغن برای خنک کردن روغن.

۴- کنترل ولوهای فشارشکن Safety Valve برای کنترل فشار و فلوی روغن.

۵- مخزن روغن همراه با تجهیزات آن شامل نشان دهنده سطح روغن، گرم کن یا هیتر، سیستم تهویه و برای ذخیره روغن.

۶- تجهیزات اندازه گیری شامل فشار سنج ها دما سنج ها اختلاف فشار سنج اندازه گیر ارتفاع و ...

۷- سیستم ها و رله های حفاظتی و ترانسیمیتر های برای حفاظت از دستگاه که به سیستم های Shut و Alarm فرمان می دهند و شامل :

الف- حفاظت سیستم در برابر درجه حرارت بالای روغن.

ب- حفاظت سیستم در برابر گرمای بیش از حد پوسته یاتاقان ها.

پ- حفاظت سیستم روغنکاری کم بودن فشار روغن.

ت- مخزن ذخیره روغن یا کومولاتور که همواره مقداری روغن دران ذخیره می شود و در انتهای چرخش محور روی برینگ ها تخلیه می شود و از ذوب شدن برینگ ها جلو گیری می کند که داخل این مخزن یک کیسه پرشده Bleeder از گازی مثل ازت تشکیل شده که باعما ل فشار روغن در اطراف ان مقداری انرژی پتانسیل در ان ذخیره می شود و در موقع لزوم باعث تخلیه روغن می شود.


ث- حفاظت از عدم گرفتگی فیلتر های روغن با اندازه گیری اختلاف فشار و رودی و خروجی فیلتر.

ج- حفاظت سیستم برای اطمینان از وجود مقدار لازم روغن در داخل مخزن.

چ- سیستم راه انداز پمپ اضطراری روغن در موقعی که پمپ اصلی مشکل پیدامی کند.

ح- لوله ها، ولوهای شیرهای یک طرفه و اتصالات که کار انتقال روغن به قسمت های مختلف را انجام می دهند و حتما باید از جنسی باشند که زنگ نزنند مثلاً فولادهای ضد زنگ.

در شکل زیر فلودیاگرامی از یک سیستم روغنکاری تحت فشار نشان داده شده است.




لازم به توضیح است که قبل از در سرویس قراردادن پمپ یا هر دستگاه دیگر کلیه این مجموعه و سیستم های حفاظتی باید مورد بررسی دقیق قرار گیرند (خصوصاً بعد از نصب اولیه یا چک های روتین یا بعد از هر تعمیر اساسی) که از عملکرد صحیح سیستم های حفاظتی آن اطمینان حاصل شود.

Mist Oiling System

در این روش روغن بوسیله هوای فشرده با فشار کم ($0.35\text{ a }0.7\text{ کیلو پاسکال}$) تمیز و بصورت پودر شده و در یک یک لوله طویل و باریک جریان پیدامی کند. ذرات معلق با قطر کمتر از 3 میکرون یک مه روغنی بسیار پایداری را ایجاد می کنند که می تواند در یک فاصله طولانی در داخل مسیر جریان پیدا کند. وقتی مه به محل مورد مصرف می رسد سردمی شود و به قطره های روغن یاتوده های به هم چسبیده تبدیل می شود و باعث روانکاری سطوح موردنظر می شود و سطح فلز را روغنکاری می کند. در اثر کم شدن حالت تلاطم ذرات روغن بصورت کلوئیدی و نهایتاً بصورت ذراتی با قطر بزرگ در می ایندویک لایه مناسب از روغن روی سطح فلز ایجاد می نمایند.

مفهوم یک سیستم روانکاری مه این است که روغن با گرانشی لازم را زیک مخزن دریافت کرده و ان را به قطعات مختلف ماشین می رسانند. یک مه روغنی مناسب از معلق شدن ذرات بسیار ریز روغن در جریان

هوافتکیل می شود که قطراین ذرات ۱تا۲ میکرون است. سیستم روغنکاری معمولی با لوله های هوادر مقایسه با سیستم روغنکاری مه ای ذرات روغن اتمیزه با قطر ۰.۰۱ میکرون تولیدمی کند و دینامیک ذرات دریک جریان متلاطم هوابا سرعت و فشار زیاد جریان پیدامی کند.



درجات مختلف سردشدن در مکانیزم های مختلف به توسط تطابق دهنده های مختلف که شامل نازل های متراکم کننده (متراکم کننده جزئی کلی و). انجام می شود. با استفاده از گرم کننده های روغن در داخل مخزن و همچنین بعضی از گرم کننده های جریان هوامی توان گرانروی هوارا تا حد زیادی پایین اورده تاشکیل مه روغن بهتر صورت گیرد.

Mist Oiling System

- ۱- روغنکاری کلیه سطوح.
- ۲- خنک کاری محفظه یاتاقان ها در اثر جریان هو.
- ۳- جلوگیری از اورودالودگی به سیستم (به دلیل وجود جریان هوای با فشار) بخصوص بخاراب.
- ۴- کاهش مصرف روغن تا ۴٪.
- ۵- روغنکاری با بازدهی بالا.
- ۶- کاهش دمای هووزینگ بیرینگ بین ۱۰ تا ۱۵ درجه سانتی گراد که نهایتاً می تواند باعث حذف jacket در هووزینگ بیرینگ و رفع مشکلات ناشی از آن و شود.

شناسائی عیوب برینگ های غلتکی Bearing Trouble Shouting

عیوبی که ممکن است روی برینگ های غلتکی بوجود آید بطور کلی می تواند باعث ایجاد مسائل و مشکلات

زیر گردد:

الف- گرم کردن یاتاقان به دلیل اصطکاک زیاد

ب- لرزش و ارتعاشات زیاد

ج- ایجاد سرو صدا

د- خرابی های زودرس

که بوجود آمدن هر کدام از نشانه های فوق در یک یاتاقان زنگ خطری است که میین مسائل و مشکلاتی است

که روی ان بوجود آمده است و می تواند منجر به خرابی زودرس و کاهش طول عمران گردد که ذیلا

بطور خلاصه به شرح ان پرداخته می شود و در صفحات بعدی درطی جداول پیوست نیز به مسروح این مسائل

ورفع عیوب بوجود آمده پرداخته می شود.

عوامل کاهش دهنده طول عمر برینگ های غلتکی در چند دسته کلی زیر طبقه بندی می شود:

الف- مسائل و مشکلات ناشی از نصب.

ب- مسائل و مشکلات ناشی از طراحی و انتخاب برینگ.

ت- مسائل و مشکلات ناشی از بهره برداری.

ث- مسائل و مشکلات ناشی از روانکاری.

ج- مسائل و مشکلات ناشی از نگهداری و حمل و نقل.

چ- خستگی و پایان یافتن طول عمر برینگ.

که ذیلا به شرح اینها پرداخته می شود:

مسائل و مشکلات ناشی از نصب

این مسائل شامل موارد زیر می باشد:

۱- گرم کردن غلط برینگ.

۲- عدم استفاده از ابزار الات مناسب که باعث خرابی یاتاقان در حین نصب می گردد.

۳- ناهم محوری هوزینگ برینگ ها.

۴- ناهم محوری Misalignment دستگاه هائی که باهم کوپل می شوند.

۵- بالانس نبودن محور Unbalance.

- ۶-کثیف بودن محل کار(عدم رعایت تمیز کاری).
- ۷-ورود انواع الودگی هابه داخل یاتاقان در حین نصب.
- ۸-نامناسب سفت کردن لاک نت پشت یاتاقان.
- ۹-عدم دقیق در تنظیم کلرنس داخلی Internal Clearance پس از نصب.
- ۱۰-برنگرداندن لبه های لاک واشر.
- ۱۱-عدم اعمال مقدار مطلوب Preload روی یاتاقان.
- ۱۲-تنظیم نبودن مقدار گسکت بین کاورها و هوژینگ برینگ.
- ۱۳-خمیدگی محور Bend Shaft.
- ۱۴-دوپیلن بودن محور Run Out

مسائل و مشکلات ناشی از طراحی

- ۱-طراحی غلط محور(ابعاد و اندازه ها پلله ها و هم محوری و عمود بودن سطوح نسبت به همدیگر).
- ۲-طراحی غلط هوژینگ برینگ(ابعاد و اندازه ها پلله ها و هم محوری و عمود بودن سطوح نسبت به هم).
- ۳-عدم رعایت تولرانس ها و انطباقات.
- ۴-مناسب نبودن برینگ برای شرایط عملیاتی.
- ۵-مناسب نبودن ارایش نصب برینگ ها از نظر انواع یاتاقان بکار رفته و حرکت محوری برینگ در داخل هوژینگ آن.
- ۶-انتخاب غلط کلرنس داخلی برینگ.
- ۷-در نظر نگرفتن جریان های الکتریکی بخصوص در الکتروموتورها.
- ۸-وجود اشکال در طراحی سیستم های برگشت روغن(کانال برگشت) هوژینگ برینگ.
- ۹-عدم رعایت جهت سفت شدن لاک نت و جهت دوران محور(شل شدن لاک نت در حین کار).
- ۱۰-انتخاب جنس نامناسب برای محور یا هوژینگ برینگ.
- ۱۱-نفوذ ذرات خارجی به داخل برینگ به دلیل طراحی غلط سیستم اب بندی هوژینگ(نوع کلرنس محل نصب و.....).
- ۱۲-خارج از مرکز بودن شافت و هوژینگ برینگ(یاسیلیو بال برینگ).
- ۱۳-خارج از مرکز بودن شافت و هوژینگ برینگ(یاسیلیو بال برینگ).

مسائل ومشکلات ناشی از بیهده برداری

۱- اعمال باریش از حد Over Load روی برینگ.

۲- خنک کاری ناقص هو زینگ برینگ (سیستم کولینگ).

۳- بالابودن دمای محوریه دلیل بالارفتن درجه حرارت عملیاتی.

۴- انتقال ارتعاشات از ماشین الات جانبی روی یاتاقان.

۵- ارتعاشات بیش از حد محدود.

۶- بالارفتن دوردستگاه از دورنمایی.

۷- عبور جریان الکتریکی بین برینگ و شافت.

۸- نفوذ آب داخل هو زینگ برینگ

۹- مغناطیس شدن رینگ های فولادی

۱۰- خوردگی

مسائل ومشکلات ناشی از روانکاری

۱- مناسب نبودن روانکاربرای شرایط عملیاتی (نوع، گرید ویسکوزیته و).

۲- اختلال در سیستم روغنکاری که باعث نرسیدن روغن به برینگ می شود.

۳- ورودالودگی های مختلف به سیستم روغن (آب، گرد و غبار و ذرات خارجی).

۴- روغنکاری ناقص (پایین بودن فشار روغن عمل کردن نامناسب سیستم روغن (رسانی)).

۵- بالا بودن سطح روغن (پربودن بیش از حد هو زینگ از گریس).

۶- پایین بودن سطح روغن.

۷- کثیف بودن روغن (ورودالودگی و خوب عمل نکردن فیلترها).

۸- وجود اشکال در سیستم آب بندی.

مسائل ومشکلات ناشی از نگهداری و جابجا کردن

۱- نامناسب بودن محل نگهداری (رطوبت درجه حرارت و).

۲- روش غلط انبارداری و چینش برینگ هاروی همدیگر

۳- بی دقیقی در جابجا کردن برینگ ها

۴- استفاده از ابزار الات نامناسب و کثیف و کارد در محل غبارالود

۵- چیدمان غلط برینگ در انبار و






درجداول صفحات اتی به شرح مسائل و مشکلات بوجود آمده روی برینگ های غلتکی و علل بوجود آور نده اینها






و اقدامات اصلاحی موردنیاز برای رفع آنها پرداخته شده است .

– علل گرم کردن یاتاقان – Symptom “A”

Solution code	Reason for condition علت ان	Practical solution راه حل عملی
1	مناسب نبودن نوع گریس یاروغن برای شرایط عملیاتی	برای تعیین روانکار مناسب باکارخانه سازنده تماس بگیرید مطمئن شوید که نوع گریس تغییر نکرده است.
2	سطح روغن ممکن است در اثر خرابی اب بند پایین بودن سطح روغن پایین رفته باشد ناکافی بودن گریس در داخل هوزینگ	سطح روغن داخل هوزینگ باید تا وسط پایین ترین ساقمه برینگ تنظیم شود $\frac{1}{2}$ تا $\frac{1}{3}$ هوزینگ برینگ باید از گریس پرسود
3	بالابودن سطح روغن زیاد بودن مقدار گریس در داخل هوزینگ این عوامل باعث تلاطم روغن گرم کردن یاتاقان و نشتی روغن می گردد	گریس تخلیه شود و نصف هوزینگ با گریس پرسود برای روانکار روغن سطح روغن تا وسط پایین ترین ساقمه رسانده شود
4	ناکافی بودن لقی داخلی یاتاقان برای شرایط عملیاتی بخصوص در مواردی که شافت گرم می شود این باعث انبساط کنس داخلی برینگ و کم شدن لقی می شود	لقی داخلی برینگ چک شود که درست انتخاب شده باشد اگر از لقی داخلی اطمینان حاصل شد از برینگ با کلرنس داخلی بیشتر استفاده شود Normal to C3 or C3 to C4.
7 8 9 39 48	خارج از مرکزبودن قطرهای داخلی هوزینگ پیچیدگی و تغییر شکل هوزینگ یکنواخت نبودن تکیه گاه هوزینگ کم بودن قطرهای داخلی هوزینگ برینگ	چک کردن قسمت داخلی هوزینگ و در صورت لزوم تصحیح قطر اطمینان از مسطح بودن تکیه گاه برینگ شیمیزهای در تمامی سطح تکیه گاه برینگ را پر کرده باشند
12	قسمت تماسی اب بند خشک شده نیروی فنری اب بند زیاد است	تعویض اب بند با اب بندی که دارای فنر مناسب است روغنکاری اب بند

علل گرم کردن یاتاقان - Symptom "A" (cont.)

Solution code	علل	راه حل عملی
13 31 38	تماس قسمت دواراب بندباجرا ثابت	چک کردن کلرنس اب بند تصحیح هم محوری 
14	مسدودبودن کانال برگشت روغن می شود عمل پمپاز سیل باعث ایجاد نشانی	تمیز کردن کانال برگشت روغن تخلیه روغن و ریختن روغن مناسب در داخل هوزینگ برینگ و سیس تنظیم سطوح روغن 
15	وضعیت سطوح تماس	بالارا در آدن شیمزین کاور و هوزینگ برینگ پیش بارگذاری محوری روی یاتاقان اعمال کردد 
16	نصب دو عدد یاتاقان ثابت روی یک محور ناکافی بودن کلرنس در یاتاقان باعث افزایش انبساط طولی شافت می شود	جایجا کردن کاورهای روی یکی از هوزینگ برینگ هابطراف بدرون استفاده از شیمزیاضخامت مناسب برای ایجاد کلرنس مناسب بین کاور و کلس بدرونی برینگ در صورت امکان چند فندر در پیشتر کتس خارجی قرارداده شود تا حرکت محوری شافت کنفرل شود
19	سافت بودن Adapter sleeve	ابتد لام دت و سیلیواز ادم می شود و سیس و دوباره سفت شود تا سیلیوری شافت مبار شود اما اطمینان حاصل شود که برینگ به راحتی می چرخد 
21 49	اعمال بارهای نامتعادل باید بودن قطر داخلی هوزینگ برینگ	بالانس کردن دستگاه تغییض هوزینگ برینگ با هوزینگ برینگ با قطر داخلی مناسب 

Solution code	علل	راه حل عملی
26	تماس پله شافت با بند پنديا حفاظت يانايان	<p>ماشين کاري مجدد پله shoulder شافت چک کردن اندازه پله روی شافت بامقدار توصيه شده توسط کارخانه سازنده يانايان</p> 
32	عدم رونگکاري ناشي از صحیح نبودن سطح روغن داخل هوزینگ برینگ	<p>تمیز کردن مسیرهای مسدود بطراف vent و oil gauge</p> 
33 34	صحیح نبودن وضعیت هم محوری قراردادن شیمیز کامل زیرهوزینگ ها	<p>تصحیح هم محوری با قراردادن شیمیز زیر برینگ ها قراردادن شیمیز کامل زیرهوزینگ ها اطمینان از هم محوری شافت ها</p> 
35 36	بالاتر پایانی ترقیار گرفتن oil level در جهت مخالف جهت دوران برینگ قرار گرفته است	<p>سطح استاتیک روغن نباید بیشتر از سطح پایین ترین رولر باشد جهت cup باید در جهت دوران يانايان باشد طبق شکل رو به رو</p> 
37	شاخت های لاک و اشری برینگ تماس پیدامی کنند	<p>لاک و اشری برینگ اورده شود شاخت هاصناف شوت دیانا یا نوشود</p> 
42	فرسودگی زیاداب بند های تماس با عث نئشت روغن یا ورود الودگی به هوزینگ برینگ می شود	اب بند فرسوده تعویض شود

علل گرم کردن برینگ ها Symptom "A" (cont.)

Solution code	علل	راه حل عملی
47	زیادبودن قطره شیمیان گاه برینگ روی شافت باعث انبساط پیشتر کنس داخلی و کم شدن کلرنس داخلی میشود	شافت سنگ زده شود تا انطباق مناسب بین شافت و کنس داخلی ایجاد شود، در صورتی که امکان سنگ زدن وجود نداشته باشد از برینگ با کلرنس پیشتر استفاده شود
50	تغییر شکل پیدا کردن قطره داخلی هوزینگ به دلیل نرم بودن جلس ان که باعث می شود کنس خارجی در داخل ان پچرخدد	پایرس کردن بوشن بوشن استیل مجدد اپاتر اشکاری با قطر مناسب سایز گردد

علل سروصدای یاتاقان ها Symptom "B"

1	متلاشی شدن روغن یا گریس به دلیل انتخاب غلط نوع آن برای شرایط عملیاتی	در رابطه با تعیین نوع مناسب روانکار با کارخانه سازنده روانکار مشورت شود در رابطه با مکان جایگزینی گریس بجای روغن یا بر عکس بررسی شود
2	سطح روغن ممکن است در انحرافی اب بند چاپن بودن سطح روغن چاپن رفته باشد ناکافی بودن گریس در داخل هوزینگ	سطح روغن تالصصف پایین ترین سطح ممکن است درین سطح چک شود
4	ناکافی بودن لقی داخلی یاتاقان برای شرایط عملیاتی بخصوص در مواردی که شافت گرم می شود این باعث انبساط کنس داخلی برینگ و کم شدن لقی می شود	لقی داخلی برینگ چک شود که درست انتخاب شده باشد اگر لقی داخلی اطمینان حاصل شد از برینگ با کلرنس داخلی پیشتر استفاده شود Normal to C3 or C3 to C4.






Solution code	علل	راه حل عملی
5	وارد شدن ذرات سنگریزه و گرد و غبار و الودگی های دیگر داخل هوژینگ برینگ	هوژینگ برینگ تمیز شود اب بنده های کینه تعویض یا طراحی آن پیشود داده شود
6	اب اسید رنگ یا مواد خورنده دیگر وارد هوژینگ برینگ می شود	برای پیشود وضعیت اب بلندی یک عدد سیل shield محافظ در قسمت پنجه هوژینگ نصب شود
7 8 9 39 48	خارج از مرکز بودن قطر داخلی هوژینگ پیچیدگی و تغییر شکل هوژینگ یکنواخت نبودن تکیه گاه هوژینگ کم بودن قطر داخلی هوژینگ برینگ	چک کردن قسمت داخلی هوژینگ و در صورت لزوم تصحیح قطر اطمینان از مسطح بودن تکیه گاه برینگ شیمیزهای در تمامی سطح تکیه گاه برینگ را پر کرده باشند
10	قبل از اسمبلی کردن هوژینگ برینگ برآده هاو دیگر کثیفی ها بیرون اوردده نشده است	هوژینگ برینگ بدققت تمیز شود. وروغن آن نیز تعویض گردد
13 31 38	اب بند واریا finger با قطعات ثابت تماس پیدا می کند	کلرنس سیل دوار چک شود تا وضعیت تماس مشخص شود وضعیت هم محوری چک شود
15	موقعیت قطعات	پاقرا رد آدن شیمیز بین هوژینگ برینگ و کاور پیش باز محوری روی یاتاقان اعمال شود

– سروصدای برینگ – Symptom “B” (cont.)

Solution code	علل	راه حل عملی
16	دوبرینگ ثابت روی یک محور نایافی بودن کلرنس برینگ ها توام بالتبساط طولی زیاد محور	<p>کاورهای هوژینگ برینگ هاهرد و به سمت یک طرف حرکت داده شود.</p> <p>با استفاده از شیمیز کلرنس مناسب بین هوژینگ و کلرنس خارجی بدست من اید</p> <p>در صورت امکان پرای کم تردن حرکت محور شافت پیشیت گلنس خارجی قدر نصب شود</p>
17 18	قطر شافت خیلی کم است ادپتور سیلیو بیه اندازه کافی محکم نمی شود	<p>با تعمیر شافت انطباق مناسب پرای آن در نظر گرفته شود مجدد ادپتور سیلیو روی شافت نصب شود تا از قفل شدن ان اطمینان حاصل شود</p>
19	ادپتور سیلیو خیلی سخت سفت من شود	<p>لاک نت و سیلیو شل شود مجدد آن رابه اندازه کافی محکم کنید قاروی محور پهار شود ولی اطمینان حاصل کنید برینگ به راحتی من چرخد</p>
21 49	نایالانسی قطر داخلی هوژینگ زیاد است	<p>دستگاه مجدد ابالائیس من شود هوژینگ با هوژینگ سایز مناسب تعویض شود</p>
22	لکه های مسطح روی غلتک هاناشی از سرخوردن به دلیل راه اندازی های سریع	<p>غلتک هابصورت چشمی برسی من شود در صورت مشاهده لکه های عمیق برینگ تعویض شود</p> <p>اطمینان حاصل شود که بازمورد نیاز روی برینگ اعمال من شود</p>

Solution code	علل	راه حل عملی
25	ذمیدگی محور در اثر قطره نامناسب پله shoulder روی شافت	محور دوباره تراشکاری شود تا تمزی کردن شد ازین بروز ممکن است نیاز به یک پله طوقی باشد ابعاد را با مقادیر توصیه شده توسط کارخانه سازنده چک کنید
26	پله شافت پایه چند تماس دارد	پله روی محور در محل قرار گرفتن مجدداماشین شود قطر پله شافت با مقادیر توصیه شده توسط کارخانه سازنده چک شود
27	مهارناکاشی برینگ در داخل هوزینگ برینگ باعث تغییر شکل (تنفس) کنس خارجی می شود	باماشین کاری هوزینگ تمزی کردن حذف می شود ابعاد را با مقادیر توصیه شده چک کنید
28	تابدارشدن اب بقد برینگ	پله داخل هوزینگ مجدداماشین کاری شود
29	تابدارشدن کنس داخلی و محور	پله شافت مجدداماشین کاری شود قامهار لازم انجام شود
30	تابدارشدن هوزینگ برینگ و کنس خارجی برینگ	پله هوزینگ مجدداماشین کاری شود قامهار لازم انجام شود

علل سروصدای یاتاقان ها – Symptom “B” (cont.)

Solution code	علل	راه حل عملی
37	شاختهای لاک و اشرب‌برینگ تماس پیدامی کنند	لاک و اشرب‌برون اورده شود شاختهای صاف شووند 
40	نصب غلط ضریبه زدن روی برینگ	برینگ تعویض شود هر گز در جین نصب به هیچ یک از قطعات برینگ ضربه زده نشود از یک بوش استفاده شود 
41	تحوه کارکلیه اجزا متحرک یک دستگاه به عملکرد یاتاقان ها پستگی دارد	تمامی قطعات متحرک دستگاه باید پادقت چک شود 
42	افرسودگی زیاداب بندهای تماسی باعث نشتی روغن یا ورود الودگی به هوژینگ برینگ می‌شود	اب بند فرسوده تعویض شود 
43	زیادبودن کلرقس یاتاقان باعث ایجاد لرزش می‌شود	از برینگ با کلرقس داخلی مناسب استفاده شود برای کم کردن لرزش با اعمال بارهای فندی روی گنس خارجی برینگ های از ادا استفاده شود تا در گت های شعاعی و محوری گرفته شوند 
44	دستگاه من لرزد	بالانس قطعات متحرک چک شوند دستگاه دوباره بالانس شود 


Solution code	علل	راه حل عملی
46	تغییر شکل دادن شافت و مجموعه برینگ ناشی از هزارات	برای نصب برینگ روی محور با شعله نقطه اطراف آن گرم شود برای ممانعت از تغییر شکل داد از تمکر شعله دریک نقطه ممانعت شود برینگ تغییر شکل داده باید عوض شود
47	زیاد بودن قطر لشیمن گاه برینگ روی شافت باعث ایسپاچ پیشتر کنس داخلی و کم شدن کلرنس داخلی میشود	شافت سنتگ زده شود تا انطباق مناسب پس از کنس داخلی و محور بوجود آید اگر امکان سنتگ زدن نیست از برینگ بالائی شعاعی پیشتر استفاده شود
50	تغییر شکل پیدا کردن قطر داخلی هوژینگ به دلیل نرم بودن جلس ان که باعث می شود کنس خارجی در داخل ان چرخد	پاپرس کردن بوش بوش استیل، مجدداً پراشکاری با قطر مناسب سایز گردد
51	لرزش برینگ در موقعی که دستگاه در سرویس نمی باشد	غلنک هادقیقا بررسی شوند برای دستگاه های یدک بال برینگ ها بینتر از رو لرینگ ها در بر ابرار تعاشات مقاومت می کنند

– تعویض های زودبه زود – Symptom “C”

1	مناسب قبول نمودن نوع گریس یاروغن برای شرایط عملیاتی	برای تعیین روانکار مناسب با کارخانه سازنده تماس پذیرید مطمئن شوید که نوع گریس تغییر نکرده است
---	--	---

تعویض های زوده زود - Symptom "C" (cont.)

Solution code	علل	راه حل عملی
2	سطح روغن ممکن است در اندر خرابی اب بند پایین بودن سطح روغن پایین رفته باشد ناکافی بودن گریس در داخل هوزینگ	سطح روغن تا نصف پایین ترین ساقمه برینگ رسانده شود Fill housing 1/3 to 1/2 with grease.
4	ناکافی بودن لقی داخلی یا ناقان برای شرایط عملیاتی بخصوص در مواردی که شافت گرم می شود این باعث انبساط کنس داخلی برینگ و گم شدن لقی می شود	لقی داخلی برینگ چک شود که درست انتخاب شده باشد اگر از لقی داخلی اطمینان حاصل شد از برینگ پاکلرنس داخلی پیشتر استفاده شود Normal to C3 or C3 to C4.
5	وارد شدن ذرات سنگریزه و گرد و غبار و اولدگی های دیگر داخل هوزینگ برینگ	هوزینگ برینگ تمیز شود اب بند های کهنه تعویض یا طراحی آن ببود داده شود
6	اب اسید رنگ یا مواد خورنده دیگر وارد هوزینگ برینگ می شود	برای ببود وضعیت اب بندی یک عدد سیل shield محافظ در قسمت پلینت هوزینگ نصب شود
7 8 9 39 48	خارج از مرکز بودن قطر داخلي هوزینگ پیچیدگی و تغییر شکل هوزینگ یکنواخت نبودن تکیه گاه هوزینگ کم بودن قطر داخلي هوزینگ برینگ	چک کردن قسمت داخلی هوزینگ و در صورت لزوم تصمیح قطر اطمینان از سطح بودن تکیه گاه برینگ شیمیز هایزیر تمامی سطح تکیه گاه برینگ را پاک کرده باشند
10	قبل از اسambil کردن هوزینگ برینگ براده ها و دیگر کنیفی ها بیرون اورد نشده است	هوزینگ برینگ بادقت تمیز شود وروغن آن نیز تعویض گردد

Solution code	علل	راه حل عملی
11	عبور جریان هوای اعثت ایجاد شنی روغن می شود	<p>بانصب بافل می توان جریان هوار امنحرف نمود</p> <p>روی یا ناقان نباید اختلاف فشار وجود داشته باشد</p> <p>در صورت امکان از گرس استفاده شود</p> 
15	Cross location.	<p>با استفاده از شیمیز کلرنس مناسب بین هوزینگ و گلس خارجی بدست می اید</p>
16	دو برینگ ثابت روی یک محور ناکاشی بودن کلرنس برینگ ها نوام با نیساط طولی زیاد محور	<p>کاورهای هوزینگ برینگ ها هردو به سمت یک طرف حرکت داده شود.</p> <p>در صورت امکان برای کم کردن حرکت محوری شافت پلنت گلس خارجی فنر نصب شود</p>
17 18	قطرشافت خلب، کم است ادپتور سیلیوبویه اندازه کافی محکم نمی شود	<p>با عمدیر شافت انطباق مناسب برای ان درنظر گرفته شود مجده آدپتور سیلیوری شافت نصب شود تا از قفل شدن ان اطمینان حاصل شود</p>
19	ادپتور سیلیوبویلی ساخت سفت می شود	<p>لاک نت و سیلیوشل شود</p> <p>مجده آن رابه اندازه کافی محکم کنید</p> <p>قاروی محور مبارشود ولی اطمینان حاصل کنید برینگ به راحتی می چرخد</p>
20	نشست روغن از هوزینگ های دونکه ای تلفات زیاد روغن	<p>استفاده از یک لایه گسکت نسلی راقطع می کند</p> <p>از شیمیز استفاده نشود</p> <p>در صورت لزوم هوزینگ برینگ تعویض شود</p>

– علل تعویض زودبه زودبرینگ – Symptom “C” (cont.)

Solution code	علل	راه حل عملی
21 49	نابالانسی قطرداخلي هوزينگ زياد است	دستگاه مجدد بالانس شود هوزينگ با هوزينگ سايز مناسب تعويض شود
23 24	توزيع غيريکنواخت نير و روی برينگ به دليل غيريکنواخت بودن نشيمن گاه محور داخل هوزينگ	تعمير محور هوزينگ ياهردو برای رسيدن به انطباق مناسب امكان نياز به محور ياهوزينگ نو وجوددارد
25	خميدگي محور در اثر قطرنامناسب پله shoulder روی شافت	محور دوباره تراشکاري شود تا نمر كزنيش از بين برود ممکن است نياز به يك پله طوقی باشد ابعاد را با مقادير توصيفيه شده توسيط کارخانه سازنده چك کنيد
26	پله شافت با بند تماس دارد	پله روی محور در محل قرار گرفتن مجدد اماشين شود قطري پله شافت با مقادير توصيفيه شده توسيط کارخانه سازنده چك شود
27	مهازناكافی برينگ در داخل هوزينگ برينگ باعث تغييرشكل (تشک) کنس خارجی می شود	با ماشين کاري هوزينگ تمر كزنيش حذف مي شود ابعاد را با مقادير توصيفيه شده چك کنيد
28	تابدارشدن اب بند برينگ	پله داخل هوزينگ مجدد اماشين کاري شود

Solution code	علل	راه حل عملی
29	تابدارشدن کنس داخلی و محور	پله شافت مجدداماشین کاری شود نامهارلازم انجام شود
30	تابدارشدن هوزینگ برینگ و کنس خارجی برینگ	پله هوزینگ مجدداماشین کاری شود نامهارلازم انجام شود
31 38	اب بنددواری flinger باقطعات ثابت تماس پیدامی کند	کلرنس سیل دوارچک شود نا وضعیت تماس مشخص شود وضعیت هم محوری جک شود
32	عدم روغنکاری ناشی از صحیح نبودن سطح روغن داخل هوزینگ برینگ	تمیز کردن مسیرهای مسدود بطرف vent & oil gauge
33 34	صحیح نبودن وضعیت هم محوری	تصحیح هم محوری با قراردادن شیمز زیر برینگ ها قراردادن شیمز کامل زیر هوزینگ ها اطمینان از هم محوری شافت ها
35 36	بالاتر بایین تقرار گرفتن Constant oil level درجهیت مخالف جهت دوران برینگ قرار گرفته است	سطح استاتیک روغن نباید بیشتر از وسط پایین ترین رول رباشد جهت cup باید درجهیت دوران یاتاقان باشد طبق شکل رو برو

خراibi زودبه زودیاتاقان ها - Symptom "C" (cont.)

Solution code	علل	راه حل عملی
40	نصب غلط ضریبه زدن روی برینگ	برینگ تعویض شود هر گز در حین نصب به همچ یک از قطعات برینگ ضریبه زده نشود از یک بوش استفاده شود
42	فرسودگی زیاداب بندهای تماسی پاعث نشتی روغن باورود الودگی به هوزینگ برینگ می شود	اب بند فرسوده تعویض شود
45	پله شافت یا هوزینگ برینگ پاس طح لاک نت که پاس طح نشیمن گاه برینگ در تماسند ناصاف هستند	سطح باماشین کاری پاید صاف و برهم عمود شوند
47	زیاد بودن قطر نشیمن گاه برینگ روی شافت پاعث انبساط پیشتر گنس داخلی و کم شدن گلرنس داخلی می شود	شافت سنگ زده شود تا انطباق مناسب بین شافت و گنس داخلی ایجاد شود، در صورتی که امکان سنگ زدن وجود نداشته باشد از برینگ با گلرنس پیشتر استفاده شود
50	تغییر شکل پیدا کردن قطر داخلی هوزینگ به دلیل نرم بودن جنس آن که پاعث می شود گنس خارجی در داخل آن بچرخد	با پرس کردن بوش استیل مجدد اپراتر اشکاری با قطر مناسب سایز گردد

– علل لرزش برینگ ها – Symptom “D”

Solution code	علل	راه حل عملی
5	وارد شدن ذرات سنگریزه و گرد و غبار و اولدگی های دیگر داخل هوزینگ برینگ	هوزینگ برینگ تمیز شود اب بنده های کپنه تعویض یا طراحی آن مبود داده شود
6	اب اسید رنگ یا مواد خورنده دیگر وارد هوزینگ برینگ می شود	برای پیبود وضعیت اب بندی یک عدد سیل shield محافظ در قسمت پشت هوزینگ نصب شود
7 8 9 39	خارج از مرکز بودن قطر داخلی هوزینگ پیچیدگی و تغییر شکل هوزینگ یکنواخت نبودن تکیه گاه هوزینگ کم بودن قطر داخلی هوزینگ برینگ	چک کردن قسمت داخلی هوزینگ و در صورت لزوم تصحیح قطر اطمینان از مسطح بودن تکیه گاه برینگ شیمیزه از در قمامی سطح تکیه گاه برینگ راپر کرده باشند
10	قبل از اسambil کردن هوزینگ برینگ براده ها دیگر کثیفی ها بیرون اورده نمی شده است	هوزینگ برینگ بادقت تمیز شود وروغن ان نیز تعویض گردد
17 18	قطر شافت خیلی کم است ایپتور سیلیوپه اندازه کافی محکم نمی شود	پاتعمیر شافت انطباق مناسب برای آن در نظر گرفته شود مجدد ایپتور سیلیوری شافت نصب شود تا از قفل شدن آن اطمینان حاصل شود
21 49	نابالانسی قطر داخلی هوزینگ زیاد است	دستگاه مجدد بالانس شود هوزینگ با هوزینگ سایز مناسب تعویض شود

علل لرزش برینگ ها - Symptom "D" (cont.)







Solution code	علل	راه حل عملی
22	لکه های مسطح روی غلنک هاناشی از سرخوردن به دلیل راه اندازی های سریع	غلنک هابصورت چشمی بررسی شوند در صورت مشاهده لکه های عمیق برینگ تعویض شود اطمینان حاصل شود که بارمورد نیاز روی برینگ اعمال می شود
23 24	توزیع غیریکنواخت نیرو روی برینگ به دلیل غیریکنواخت بودن نشیمن گاه محوری داخل هوزینگ	تعمیر محور هوزینگ با هردوبرای رسیدن به انطباق مناسب امکان نیازبه محور هوزینگ نو وجود دارد
25	خدمیدگی محور رانقطر نامناسب پله shoulder روی شافت	محور دوباره تراشکاری شود تا نمر کردنی ازین برود ممکن است نیازبه یک پله طوقی باشد ابعاد را مقادیر توصیه شده توسط کارخانه سازنده چک کلید
27	مهارناکافی برینگ در داخل هوزینگ برینگ باعث تغییر شکل (تنش) کنس خارجی می شود	باماشین کاری هوزینگ تمرکزنش حذف می شود ابعاد را مقادیر توصیه شده چک کلید
29	قابل ارشدن کنس داخلی و محور	پله شافت مجدد اماشین کاری می شود تمهار لازم انجام شود
30	قابل ارشدن هوزینگ برینگ و کنس خارجی برینگ	پله هوزینگ مجدد اماشین کاری می شود تمهار لازم انجام شود

Solution code	علل	راه حل عملی
33 34	صحیح نبودن وضعیت هم محوری برینگ ها قراردادن شیمیز کامل زیرهوزرینگ ها اطمینان از هم محوری شافت ها	تصویح هم محوری با قراردادن شیمیز زیر برینگ ها قراردادن شیمیز کامل زیرهوزرینگ ها اطمینان از هم محوری شافت ها
40	نصب غلط ضربه زدن روی برینگ	برینگ تعویض شود هر گز در حین نصب به هیچ یک از قطعات برینگ ضربه زده نشود از یک بوش استفاده شود
43	زیاد بودن کلرقس برینگ باعث افزایش لرزش می شود	لقی داخلی برینگ چک شود که درست انتخاب شده باشد اگر از لقی داخلی اطمینان حاصل شد از برینگ با کلرقس داخلی کمتر استفاده شود Normal to C3 or C3 to C4.
44	دستگاه می لرزد	بالанс قطعات متحرک چک شوند دستگاه دوباره بالанс شود
50	تفییر شکل پیدا کردن قطر داخلی هوژرینگ به دلیل نرم بودن جنس آن که باعث می شود گنس خارجی در داخل ان بچرخد	با پرس کردن بوش بوش استیل مجدداباتر اسیکاری با قطر مناسب سایز گردد

– عدم رضایت از عملکرد تجهیزات Symptom “E”

Solution code	علل	راه حل عملی
4	ناکافی بودن لقی داخلی یا تاقان برای شرایط عملیاتی پخصوص در مواردی که شافت گرم می شود این باعث انبساط کنس داخلی برینگ و کم شدن لقی می شود	لقی داخلی برینگ چک شود که درست انتخاب شده باشد اگر لقی داخلی اطمینان حاصل شد از برینگ بالکلننس داخلی بسیار استفاده شود Normal to C3 or C3 to C4.
5	وارد شدن ذرات سینگریزه و گرد غبار و آلودگی های دیگر داخل هوزینگ برینگ	هوزینگ برینگ تمیز شود اب بندهای کهنه تعویض یا طراحی آن ببیند داده شود
6	اب اسید رنگ یا مواد خورنده دیگر وارد هوزینگ برینگ می شود	برای جببود وضعیت اب بندی یک عدد سیل shield محافظ در قسمت پشت هوزینگ نصب شود
7 8 9 39 48	خارج از مرکز بودن قطر داخلی هوزینگ پیچیدگی و تغییر شکل هوزینگ یکنواخت نبودن تکیه گاه هوزینگ کم بودن قطر داخلی هوزینگ برینگ	چک کردن قسمت داخلی هوزینگ و در صورت لزوم تصحیح قطر اطمینان از مسطح بودن تکیه گاه برینگ شیمز هایز مرتمامی سطح تکیه گاه برینگ را بر کرده باشند
10	قبل از اسمبلی کردن هوزینگ برینگ براده ها و دیگر گلخانه ها بیرون اورده نشده است	هوزینگ برینگ بادقت تمیز شود وروغن آن نیز تعویض گردد
15	Cross location.	با استفاده از شیمز کلننس مناسب بین هوزینگ و کنس خارجی بدست می اید
16	دوبرینگ ثابت روی یک محور ناکافی بودن کلننس برینگ ها توام با انبساط طولی زیاد محور	کاورهای هوزینگ برینگ هادرد و به سمت یک طرف حرکت داده شود در صورت امکان برای کم کردن حرکت محوری شافت پشت کنس خارجی فنر نصب شود


عدم رضایت از عملکرد تجهیزات – Symptom “E” (cont.)

Solution code	علل	راه حل عملی
27	سایپورت نامناسب هوزینگ برینگ باعث تابدارشدن کنس خارجی من شود	<p>باماشین کاری هوزینگ تمکزتیشن حذف می شود</p> <p>ابعاد را به مقادیر توصیه شده چک کنید</p> 
29	تابدارشدن کنس داخلی و محور	<p>پله شافت مجدد اماشین کاری شود</p> <p>نامهار لازم انجام شود</p> 
30	تابدارشدن هوزینگ برینگ و کنس خارجی برینگ	<p>پله هوزینگ مجدد اماشین کاری شود</p> <p>نامهار لازم انجام شود</p> 
33 34	صحیح نبودن وضعیت هم محوری	<p>تصحیح هم محوری با قراردادن شیمز زیر برینگ ها</p> <p>قراردادن شیمز کامل زیر هوزینگ ها</p> <p>اطمینان از هم محوری شافت ها</p> 
37	شاخک های لاک واشر بابرینگ تماس پیدامی کنند	<p>لاک واشر بیرون اورده شود</p> <p>شاخک ها صاف شوند یا نوشود</p> 
40	نصب غلط فربه زدن روی برینگ	<p>برینگ تعویض شود</p> <p>هر گز در حین نصب به هیچ یک از قطعات برینگ فربه زده نشود</p> <p>از یک بوشن استفاده شود</p> 

Solution code	علل	راه حل عملی
43	زیادبودن کلرنس بربینگ هاباعث افزایش لرزش می شود	<p>لقی داخلی بربینگ چک شود که درست انتخاب شده باشد اگر لقی داخلی اطمینان حاصل شد از بربینگ با کلرنس داخلی کمتر استفاده شود</p> <p>C3 to Normal or C4 to C3</p>
44	دستگاه لرزش دارد	<p>بالانس قطعات متحرک چک شوند دستگاه دوباره بالانس شود</p>
45	پله شافت یا هوزینگ بربینگ یاسطح لاک نت که باسطح نیزیمن گاه بربینگ در تماسنند ناصاف هستند	<p>تعمیر محور هوزینگ یا هرد و برای رسیدن به انطباق مناسب امکان نیاز به محور یا هوزینگ نو وجود دارد</p>
47	زیادبودن قطر نیزیمن گاه بربینگ روی شافت باعث انبساط بیشتر کنس داخلی و کم شدن کلرنس داخلی می شود	<p>شافت سنگ زده شود تا انطباق مناسب بین شافت و کنس داخلی ایجاد شود در صورتی که امکان سنگ زدن وجود نداشته باشد از بربینگ با کلرنس بیشتر استفاده شود</p>
50	تغییر شکل پیدا کردن قطر داخلی هوزینگ به دلیل نرم بودن جنس آن که باعث می شود کنس خارجی در داخل ان بچرخد	<p>با پرس کردن بوش بوش استیبل مجدد اباتر اشکاری با قطر مناسب سایز گردد</p>
51	لرزش بربینگ در موقعی که دستگاه در سرویس نمی باشد	<p>غلنک هادقیقا بررسی شوند برای دستگاه های یدک بال بربینگ ها پیش از رول بربینگ ها در برابر تعیاشات مقاومت می کنند</p>



لق بودن برینگ روی شافت – Symptom “F”

Solution code	علل	راه حل عملی
17	قطر شافت خیلی کم است	پاتعمیر شافت انطباق مناسب برای
18	ادپتور سیلیویه اندازه کافی محکم نمی شود	ان در نظر گرفته شود مجدد ادپتور سیلیوروی شافت نصب شود تا از قفل شدن ان اطمینان حاصل شود








شافت به سختی می چرخد – Symptom “G”








1	مناسب نبودن نوع گریس یاروغن برای شرایط عملیاتی	برای تعیین روانکار مناسب با کارخانه سازند تماس بگیرید مطمئن شوید که نوع گریس تغییر نکرده است.
2	سطح روغن ممکن است دراثر خرابی اب بند پایین بودن سطح روغن پایین گرفته باشد ناکافی بودن گریس در داخل هوزینگ	سطح روغن داخل هوزینگ باید تا وسط پایین ترین ساقمه برینگ تنظیم شود 1/2 تا 1/3 هوزینگ برینگ باید از گریس پرسود
3	بالابودن سطح روغن زیاد بودن مقدار گریس در داخل هوزینگ این عوامل باعث تلاطم روغن گرم کردن یاتاقان و نشتی روغن می گردد	گریس تخلیه شود و نصف هوزینگ با گریس پرسود برای روانکار روغن سطح روغن تاوسته پایین ترین ساقمه رسانده شود
4	ناکافی بودن لقی داخلی یاتاقان برای شرایط عملیاتی بخصوص در موادی که شافت گرم می شود این باعث انبساط گلس داخلی برینگ و کم شدن لقی می شود	لقی داخلی برینگ چک شود که درست انتخاب شده باشد اگر از لقی داخلی اطمینان حاصل شد از برینگ با کلرنس داخلي پيشراستفاده شود Normal to C3 or C3 to C4.



Solution code	علل	راه حل عملی
5	واردشدن ذرات سنگریزه و گرد و غبار و الودگی های دیگر داخل هوزینگ برینگ	هوزینگ برینگ تمیز شود اب بندهای کینه تعویض یا طراحی آن ببود داده شود
6	اب اسید رنگ یا مواد خورنده دیگر وارد هوزینگ برینگ می شود	برای ببود وضعیت اب بندی یک عدد سیل shield محافظ در قسمت پشت هوزینگ نصب شود
7 8 9 39 48	خارج از مرکز بودن قطر داخلی هوزینگ پیچیدگی و تغییر شکل هوزینگ یکنواخت نبودن تکیه گاه هوزینگ کم بودن قطر داخلی هوزینگ برینگ	چک کردن قسمت داخلی هوزینگ و در صورت لزوم تصحیح قطر اطمینان از مسطح بودن تکیه گاه برینگ شیمی های زیر تمامی سطح تکیه گاه برینگ را پر کرده باشند
10	قبل از اسambil کردن هوزینگ برینگ براده ها و دیگر کثیفی ها بیرون اورده شده است	هوزینگ برینگ بلاقت تمیز شود. ورون ان نیز تعویض گردد
12	قسمت تماسی اب بند خشک شده نیروی فلری اب بند زیاد است	تعویض اب بند با اب بندی که دارای فنر مناسب است روغن کاری اب بند
13 31 38	اب بند دواری flinger با قطعات ثابت تماس پیدامی کند	کلرنس سیل دوارچک شود تا وضعیت تماس مشخص شود وضعیت هم محوری چک شود

شافت به سختی می چرخد – Symptom “G” (cont.)

Solution code	علل	راه حل عملی
15	Cross location.	<p>با استفاده از شیمیز کلننس مناسب بین هوزینگ و گنس خارجی بدست می اید</p>  <p>Shims</p> <p>Shaft expansion</p>
16	دوبرینگ ثابت روی یک محور ناکافی بودن کلننس برینگ ها توام بالبساط طولی زیاد محور	<p>کاورهای هوزینگ برینگ ها هردو به سمت یک طرف حرکت داده شود در صورت امکان برای کم کردن حرکت محوری شافت پینلت گنس خارجی فنر نصب شود</p>
19	ادپتورسیلیووخلی سخت ساخت می شود	<p>لاک نت و سیلیووسل شود مجدد آن رابه اندازه کافی محکم گلید تاروی محور مهار شود ولی اطمینان حاصل گلید برینگ به راحتی می چرخد</p> 
25	ذمیدگی محور در اثر قطر نامناسب پله shoulder روی شافت	<p>محور و باره تراشکاری شود تا مرکز ترنس ازین برود ممکن است نیاز به یک پله طوقی باشد ابعاد را با مقادیر توصیه شده توسط کارخانه سازنده چک گنید</p> 
26	پله شافت بالبند تماس دارد	<p>پله روی محور در محل قرار گرفتن مجدد آماشین شود قطربله شافت با مقدار توصیه شده توسط کارخانه سازنده چک شود</p> 
27	مهارناکافی برینگ در داخل هوزینگ برینگ باعث تغییر شکل (ترنس) گنس خارجی می شود	<p>آماشین کاری هوزینگ تمرکز ترنس دذف می شود ابعاد را با مقادیر توصیه شده چک گنید</p> 

Solution code	علل	راه حل عملی
28	تابدارشدن اب بندپرینگ	پله داخل هوزینگ مجدد اماشینکاری شود 
29	تابدارشدن کلس داخلی و محور	پله شافت مجدد اماشین کاری شود نامهایر لازم انجام شود 
30	تابدارشدن هوزینگ برینگ و کنس خارجی برینگ	پله هوزینگ مجدد اماشین کاری شود نامهایر لازم انجام شود 
33 34	صحیح نبودن وضعیت هم محوری	تصحیح هم محوری با قراردادن شیمز زیر برینگ ها قراردادن شیمز کامل زیر هوزینگ ها اطمینان از هم محوری شافت ها 
37	شاخص های لاک واشر بابرینگ تماس پیدامی کنند	لاک واشر برون اورده شود شاخص ها صاف شوند یا نوشود 
45	توزیع غیریکنواخت نیرو روی برینگ به دلیل غیریکنواخت بودن نشیمن گاه محوری داخل هوزینگ	تعمیر محور هوزینگ یا هردوبرای رسیدن به انطباق مناسب امکان نیاز به محور یا هوزینگ نو وجود دارد 
47	زیاد بودن قطر نشیمن گاه برینگ روی شافت باعث انبساط پیشتر کنس داخلی و کم شدن کلرنس داخلی می شود	شافت سنگ زده شود تا انطباق مناسب بین شافت و کنس داخلی ایجاد شود، درصورتی که امکان سنگ زدن وجود نداشته باشد از برینگ با کلرنس پیشتر استفاده شود 

علل و اقدامات اصلاحی برای رفع عیوب برینگ ها

عیوب	علل احتمالی	اقدامات اصلاحی	
سر و صدرا	صدای فلزمند	بارغیرعادی	بپیو دانطباقات لقی های داخلی پیش بار موقعيت پله هوزینگ برینگ و ...
		نصب غلط	بپیو در دقت ماشین کاری و دقت در هم محوری شافت و هوزینگ یاروش های نصب
		ناکافی بودن یا نامناسب بودن روانکار	تعویض روغن یا منتخب نوع دیگر
		تماس قطعات منجر ک	تفییر لایبرینت سیل ها
	صدای متناوب	خوردگی بالجاد خط روی شیارها	تعویض برینگ و دقت پیشتر در جا به کردن آن
		کچل شدن	برینگ تعویض شود
		کچل شدن شیارها	بپیو دانطباق گلنس و پیش بار
	صدای غیرعادی	کلرس، زیاد	تعویض یا تمیز کردن برینگ بپیو داب بند و استفاده از روانکار تمیز
		ورود مواد خارجی	برینگ تعویض شود
		کچل کردن بال ها	بپیو دانطباق گلنس و پیش بار
افزایش درجه حرارت	غیرعادی	زیاد بودن مقدار روغن	مقدار گریس کم شود و نوع مناسب گریس انتخاب شود
		ناکافی بودن یا نامناسب بودن روغن	شارژ روانکار یا منتخب نوع بهتر
		بارغیرعادی	بپیو دقت های ماشینری و هم محور کردن شافت و هوزینگ
		نصب غلط	و دقت نصب و روشن های نصب
	غیرعادی	خراش روی سطوح بالا بودن اصطکاک اب پند	تصحیح اب بند ها تعویض برینگ تصحیح مسائل نصب و انتطباقات
		سختی	برینگ تعویض شود و در هنگام جا به کردن برینگ دقت شود
		پوسنده شدن	برینگ تعویض شود
		نصب غلط	وضعیت عمود بودن بین پله محور و هوزینگ یا قسمت جانبی اسپیسر تصحیح شود
	خارج از مرکزی محوری	نفوذ ذرات خارجی	برینگ تمیز یا تعویض شود و اب بند بپیو داده شود
نسلنی، تفییر رنگ، روعن		زیاد بودن مقدار روغن و اغتشانه بودن آن به مواد خارجی یا ذرات ساییده	مقدار روغن کم شود و از گریس شل تراستفاده شود برینگ یا گریس تعویض شود هوزینگ و قطعات تمیز شوند

مسائل ارتعاشی برینگ های غلتکی

ارتعاشات برینگ های غلتکی معمولاً به دلیل عیوبی است که روی سطوح کنس های داخلی و خارجی بال هاو غلتک ها و همچنین قفسه (Cage) های انها بوجودمی آید. یک برینگ خراب می تواند چندین فرکانس ارتعاشی داشته باشد که برخی از این فرکانس ها مرتبط با شکل هندسی برینگ و برخی دیگر بصورت اتفاقی و در فرکانس های بالارх می دهد.

فرکانسهای ارتعاشی یک برینگ خراب عبارتند از :

۱- فرکانس قفسه (Cage) یا Retainer .


۲- فرکانس گذر دور غلتک ها (Ball and Roller) .

۳- فرکانس گذر غلتک ها روی کنس داخلی .

۴- فرکانس گذر غلتک هاروی کنس خارجی .

فرمول ها و روش محاسبه فرکانس های دورانی فوق در جدول زیر اورده شده است

محاسبه فرکانسهای دورانی برینگها



$$\text{Defect of Cage or Ball: } F_{\text{cage}} = \frac{D_i}{D_i + D_o} \times \text{RPM}$$

$$\text{Defect of Ball: } F_{\text{ball}} = \frac{D_o}{D_o + D_i} \times \frac{D_i}{D_i + D_o} \times \text{RPM}$$

$$\text{Defect of Inner Race: } F_{\text{inner}} = \frac{D_o}{D_i + D_o} \times M \times \text{RPM}$$

$$\text{Defect of Outer Race: } F_{\text{outer}} = \frac{D_i}{D_i + D_o} \times M \times \text{RPM}$$

Where D_i = Diameter of inner race

D_o = Diameter of outer race

D_b = Diameter of ball

M = Number of balls in bearing

RPM = Shaft RPM


F = Frequency in CPM of the defect

Note: Shaft turning, Outer race fixed

این فرکانس های دورانی با توجه به ابعادهندسی برینگ قابل محاسبه هستند . البته فرکانس های دورانی محاسبه شده به دلیل سرخوردن ساچمه ها و اختلاف بین مسیر واقعی ساچمه و قطر کنس با فرکانس های واقعی تطابق کامل ندارند.

با استفاده از فرکانس های دورانی المان خراب این نوع برینگ ها را مشخص می کنند که از این مطلب برای مطالعه و علت خرابی برینگ ها استفاده می شود که ذیلا به شرح انها پرداخته می شود .. در اسپکتروم های زیر باندهای متعدد فرکانسی که خراب برینگ در آنها اتفاق می افتد نشان داده شده است .

چهار باند فرکانس خرابی در برینگ های غلتکی



فرکانس های خرابی برینگ ها

$$BPFI = \frac{N_b}{2} \left(1 + \frac{B_d}{P_d} \cos \theta \right) \times RPM$$

$$BPFO = \frac{N_b}{2} \left(1 - \frac{B_d}{P_d} \cos \theta \right) \times RPM$$

$$BSF = \frac{P_d}{2B_{ff}} \left[1 - \left(\frac{B_d}{P_d} \right)^2 (\cos \theta)^2 \right] \times RPM$$

$$FTF = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{B_d}{P_d} \cos \theta \right) \times RPM$$


که دران

تعداد رولرها یا ساچمه ها

قطر رولرها بر حسب میلیمتر


قطر گام برینگ بر حسب میلیمتر

زاویه تماس بر حسب درجه




باتوجه به فرکانس های بدست امده از روابط قبل و بررسی طیف های ارتعاشی می توان پی به علل خرابی این نوع برینگ ها برداشت که ذیلا به انها اشاره می شود:

۱- اگر فرکانس غالب ارتعاشی اندازه گیری شده از طیف های ارتعاشی مربوط به کنس داخلی بال برینگ باشد به احتمال زیاد علت خرابی به دلیل نیروهای ارتعاشی داخلی اعمال شده روی رتور نظیرنابالانسی، توربولانس سیال، خمیدگی محور و اتفاق افتاده است.




۲- اگر فرکانس غالب ارتعاشی اندازه گیری شده از طیف های ارتعاشی مربوط به غلتک ها باشد احتمال خرابی می تواند ناشی از روغنکاری ناقص، داغ کردن و یا وجود جریانات الکتریکی باشد که از برینگ عبور می کند و ...

طیف ارتعاشی برینگی که تعدادی
از غلتک های آن معیوب است



۳- اگر فرکانس غالب ارتعاشی اندازه گیری شده روی طیف های ارتعاشی مربوط به کنس خارجی بال برینگ باشد احتمالا علت خرابی ناشی از لرزش زمینه، هم محور نبودن دستکاه و بوده است.




یک مشکل جزئی روی کنس های داخلی و یا خارجی یک برینگ می تواند ارتعاشاتی با فرکانس گذراش (Ball Pass Frequency) ایجاد کند که با پیشروی عیب مسئله حاد تر شده و عیوب دیگر رانیز باعث شود و متعاقباً باعث افزایش تعداد فرکانس ها و عریض شدن پهنای باند فرکانس ها گردد که این اجزا فرکانسی می توانند توسط نیروهای نابالانسی در دور شافت و یا نیروهای دیگر مدوله شده و تعداد فرکانس های بیشتر مجموع و اختلاف (Sum-and-Difference Frequency) را به وجود آورند.

برای مثال فرض کنید ماشینی در دور RPM ۲۴۰۰ کار می کند و فرکانس گذر روی کنس داخلی ۲۲۳۰۰ RPM محاسبه شده است در این حالت ماشین ارتعاشات در هر دو فرکانس مذکور را نشان خواهد داد اما تجربه نشان داده که فرکانس های مجموع $(2400 + 22300 = 24700)$ و فرکانس اختلاف بین این دو نیز $(2400 - 22300 = 19900)$ وجود خواهد داشت. اثر مدوله شدن تا وقتی که اسپکتروم فرکانس به صورت یک سری اجزاء فرکانسی که پهنای باند نسبتاً وسیعی را ایجاد می کند در بیان ادامه پیدا خواهد کرد.

ارتعاشات ناشی از ناهم محوری بال برینگ ها روی محور Misaligned Bearing

قطعاتی که روی محور نصب می شوند مثل بال برینگ ها کوپلینگ ها و بخصوص هوزینگ برینگ ها و نیز حتماً باید با محور اصلی هم محور باشند در غیر این صورت حتی با هم محور بودن کوپلینگ ها باز هم نشانه های ارتعاشات ناهم محوری وجود دارد که البته در چنین مواردی ارتعاشاتی که ایجاد می شود ممکن است فقط روی یک طرف ماشین به وجود آید و لرزش طرف دیگر ماشین کم باشد. از شایع ترین نوع Missalignment ناهم محوری بال برینگ ها روی شافت است که معمولاً به دلیل رعایت نکردن تولرانس های نصب خمیدگی محور و تراشکاری نادرست محور و سیلیو و یابیش از اندازه سفت کردن پیچی که برای لاک کردن سیلیو روی محور استفاده شده و یا استفاده کردن از پیچ نامناسب (استفاده از Cup-Screw بجای Screw) بوجود می اید و باعث حرکت پیچشی (Twisting) با اختلاف زاویه فاز ۱۸۰ درجه ای در بالا پیشین برینگ (یا کناره ها) و همچنین افزایش ارتعاشات محوری همان برینگ و غالباً در فرکانس های دو برابر دور می شود که با هم محوری کوپلینگ ها یا بالانس کردن مشکل حل نخواهد شد و باید یاتاقان باز و مجدداً به روش صحیح نصب گردد.

طیف ارتعاشی برینگی که با محور ناهم محور است



Bearing Condition تعیین وضعیت یا تاقانهای غلتكی

برینگ های غلتكی یاتاقان هائی هستند که دارای طول عمر محدود و مشخص می باشند و معمولاً پس از اتمام طول عمر آنها باید تعویض گردند. ولی در حین کارمی توان انها را چک نمود و با بررسی وضعیت ارتعاشی انها نسبت به ادامه کاریا تعویض انها تصمیم گیری کرد. عیوب در برینگ های غلتكی (بال برینگ ها) ناشی از جدا شدن موضعی مواد، ترک های ناشی از خستگی روی سطوح تماسی و خرد شدن یا ترک برداشت اجزا غلتكی (ساقمه ها و رولرهای) است که در اثر روغنکاری ناقص و یا عمال نیروهای اضافی روی انها می تواند اتفاق بیفتد و در اثر تغییر ساختمان هندسی برینگ، در زمانی که سطوح اسیب دیده با هم در گیر می شوند باعث تولید ارتعاشات و ضربه های لحظه ای (شوک) در فرکانس های بالا شوند.

تاکنون هیچ استاندارد یا راهنمای معابری در مورد رو ش اندازه گیری و جدول ارزیابی برای تعیین وضعیت این نوع برینگ ها در سطح بین المللی ارائه نشده ولی در همه روش ها از اندازه گیری فرکانس های بالا و شوک پالس ها استفاده می شود. البته هر کمپانی سازنده دستگاه های اناالایزر ارتعاشی تحت یک کمیت مخصوص به خود آن را ارزیابی می کند. میزان ارتعاشات یک برینگ سالم نسبت به سایر قسمت های ماشین الات بسیار کمتر است. در مراحل اولیه پیدایش عیوب در برینگ ارتعاشات هنوز هم ممکن است انقدر کم باشد که در ارتعاشات ناشی از قطعات گم شود اهمیت این بحث دران است که اندازه گیری میزان کلی سرعت یا شتاب ارتعاشات غالباً عیوب برینگ را تا زمانی که عیوب به مرحله بحرانی نرسیده باشد نشان نمی دهد بنابراین اندازه گیری یا مونتیور کردن میزان کلی ارتعاشات ممکن است هشدار کافی و به موقع

از وقوع و پیشرفت مسائل بیرینگ ارائه ندهند. وجود اشکالات روی کنس ها و یا غلتک ها نیز باعث ایجاد ضربه هایی بر قطعات بیرینگ می شود. این ضربه های لحظه ای فرکانس های طبیعی قطعات مختلف را تحریک می کنند و باعث افزایش ارتعاشات می شوند.

وضعیت بیرینگ های غلتکی بر اساس اندازه گیری شوک پالس ها و ارتعاشات ماشین بدست می اید که با استفاده از سنسور ارتعاشی شتاب سنج با فرکانس تشديد بالا (قریبا ۳۲KHZ) اندازه گیری می شود که برای حذف ارتعاشات فرکانس های بالا و پایین ماشین و هرگونه عامل مزاحم الکترونیکی در محدوده فرکانس های بالا سیگنال حاصله از یک فیلتر میان گذر با محدوده فرکانس عبوری KHz ۱۵-۶۰ عبور داده می شود که بعد از این محل، لزوما تنها شوک پالس ها در سیگنال اندازه گیری شده باقی می ماند. برای اندازه گیری وضعیت بیرینگ های غلتکی باید تا حد ممکن اندازه گیری به محل بیرینگ نزدیک باشد و ترجیحاً روی حلقه کنس بیرونی بیرینگ باید انجام شود.

کمیتی است که کارخانه IRD برای تعیین موقعیت بیرینگ های غلتکی معرفی می کند GSE یا اسپایک انرژی است که این کمیت پالس های انرژی ارتعاشی است که در فرکانس های بالا در مدت زمانی بسیار کوتاه اندازه گیری می شود.

اسپایک انرژی به دلایل زیر نیز می تواند در ماشین الات حادث شود:

الف - عیوب سطحی در قطعات بیرینگ های غلتگی و چرخ دنده ها.

ب - تماس فلز بافلز (Rub&Impact).

ج - نشت بخار و یا هوای فشار بالا.

د - کاویتا سیون (Cavitation).

اگر چه اسپایک انرژی اساساً اندازه گیری شتاب ارتعاشات است ولی سیستم مخصوص الکترونیکی که سیگنال ارتعاشی را پرسوه می کند به ارتعاشات فرکانس بالائی که توسط عیوب بیرینگ ها و چرخ دنده ها ایجاد می شود حساسیت خاصی دارد که به این دلیل واحد آن بر حسب SE-g که واحد شتاب است بیان می شود (دستگاههای آنالیز ارتعاشات IRD) این کمیت را اندازه گیری نشان می دهند.

اسپایک انرژی عبارت است از انرژی ارتعاشی که از برخوردهای کوتاه مدت (Impact) (فلز با فلز به وجود می‌آید و باعث ایجاد ارتعاشات راندویی (ارتعاشاتی که دریک محدوده تقریباً وسیع فرکانسی رخ می‌دهد) می‌شود که از طریق قطعات پیشروی می‌کند.

تنها منبع ارتعاشی که می‌تواند فرکانسی طبیعی پیک آپ‌های مخصوص اندازه گیری اسپایک انرژی را تحریک کند نیروهای ضربه‌ای یا Spike‌ها هستند که توسط بیرینگ معیوب (یا چرخ دنده) ایجاد می‌شود. برای اندازه گیری اسپایک انرژی با تنظیم ارتعاش سنج روی فیلتر بالا گذر (High Pass) باعث می‌شود که فرکانس‌های ارتعاشی زیر ۵ Hz (۳۰۰۰۰ CPM) حذف شود و ارتعاشات ناشی از مسائلی از قبیل نابالانسی و..... در میزان انرژی اسپایک وارد نشود. به عبارت دیگر سیستم اندازه گیری اسپایک انرژی یک دستگاه لرزش سنج تنها برای کشف عیوب ناشی از ضربه Impact است که از مشخصه‌های بیرینگ‌ها و چرخ دنده‌ها و ارتعاشات راندوی طراحی شده است.

نحوه اندازه گیری اسپایک انرژی

روی ماشین الاتی که هیچ رکورد قبلی از اسپایک انرژی در دسترس نیست باید بالاندازه گیری و ثبت ان و دنبال نمودن روندتغییرات در واحد زمان طبق تجربه عملی نحوه ارتباط دادن این اندازه گیری‌ها با خراب شدن بیرینگ به دست آید تا از روی اندازه گیری میزان اسپایک انرژی بتوان وضعیت سلامت بیرینگ را مشخص نمود.

مثلاً ممکن است به دلیل مشاهده افزایش ناگهانی اسپایک انرژی تصور شود که خرابی بیرینگ هر آن پیش خواهد آمد ولی اگر اندازه گیری هم زمان شتاب یا سرعت هیچ‌گونه افزایش قابل ملاحظه‌ای در ارتعاشات نشان نداده باشد باید این طور فکر شود که ممکن است افزایش ناگهانی اسپایک انرژی درنتیجه تغییری در شرایط عملیاتی ماشین پیش آمده باشد نه از خراب شدن ناگهانی بیرینگ.

برای یک ماشین با دور بسیار بالا که سریعتر تحت تاثیر نیروهای ارتعاشی قرار می‌گیرد اندازه گیری شتاب انتخاب خوبی است ولی برای ماشین‌الات دور پایین در جاهائی که حرکات نسبی عملکرد ماشین را تحت تاثیر قرار می‌دهد جایگائی به عنوان پارامتر پشتیبانی کننده انرژی اسپایک مناسب‌تر خواهد بود.

جدول زیر میزان ارتعاشات را نسبت به پارامتر اندازه گیری و وضعیت ماشین نمایش میدهد.

Machine Condition	VIBRATION LEVELS			
	Disp	Vel	Accel	SE
Machine OK	OK	OK	OK	OK
Watch Machine Bearing Detects OK To Run	OK	OK	OK	HIGH
Watch Machine Bearing Detects OK To Run	OK	OK	HIGH	HIGH
Machine Problem Analyzer Shut Down	OK	HIGH	HIGH	HIGH
Machine Problem Analyzer Shut Down	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH

همانطور که ملاحظه می شود میزان اسپایک انرژی در ۴ حالت از ۵ حالت زیاد بوده است ولی فقط در دو مورد مشکل برینگ وجود دارد.

حدود مجاز مقدار انرژی اسپایک


اگرچه چندین فاکتور مختلف وجود دارد که می تواند در میزان اسپایک انرژی تغییراتی را باعث شود. با این حال و به طور کلی ارتباط خوبی بین مقادیر اندازه گیری شده و میزان شدت عیب وجود دارد. به علت وجود چنین تغییراتی روش تعیین وضعیت بیرینگ استفاده از روش های مقایسه و تغییرات با زمان Trend است تا تکیه به مقادیر مطلق در چارت های شدت اسپایک انرژی.

مقادیر مطلق در چارت های شدت ارتعاشات می توانند در تعیین وضعیت برینگ سودمند باشد ولی باید تجربه اپراتور روی ماشین آلات خود که به روش مقایسه تغییرات با زمان توسعه یافته است نیز در تصمیم گیری دخالت داده شود. در روش مقایسه ای مقادیر انرژی اسپایک روی برینگ های مشابه روی تعداد مختلفی از ماشین الات مشابه اندازه گیری می شود. برای بیرینگ های سالم مقادیر اندازه گیری

شده در یک برد محدودی قرار خواهد گرفت و برینگ هایی که دارای مقادیر اسپایک انرژی بالائی باشند خارج از این محدوده قرار میگیرند.

معیار دیگر برای تعیین معیار قضاوت روش Trending است که در این روش مقادیر اسپایک انرژی یک ماشین مشخص بطور پریودیک اندازه گیری می شود اگر هیچ تغییر قابل ملاحظه ای در طول یک زمان طولانی ایجاد نشود مثلاً ۳ تا ۶ ماه این بیانگر است که برینگ ها در شرایط خوبی هستند بنابراین میزان اسپایک انرژی اندازه گیری شده معیار مناسبی درمورد سالم بودن یابودن برینگ های ماشین خواهد بود. در دستگاه های دیگر آنالایزر ارتعاشات نیاز از کمیتی تحت عنوان Baering Condition استفاده می شود که برای تعیین وضعیت برینگ ازان استفاده می شود. برای تعیین Bearing Condition نیز با فیلتر نمودن امواج ارتعاشی فرکانس پایین امواج فرکانس بالا جدامی شوندو بالجام پروسه های روی انها وضعیت برینگ مشخص می شود. کارخانجات سازنده تجهیزات آنالیز ارتعاشات هر کدام پروسه ای را برای خود تعریف می کنند که با پروسه های تعریف شده در کارخانجات دیگر متفاوت است.

تشخیص عیوب و مسائل بوجودآمده روی برینگ های غلتکی



بطور کلی اگر برینگ های غلتکی به درستی مورد استفاده قرار گیرند به طول عمر پیش بینی شده توسط کارخانه سازنده برینگ می رسد ولی غالباً در اثر اشتباہات اجتناب ناپذیر دچار مشکل می شوند. به غیر از خستگی مسائل دیگری که باعث خرابی برینگ هامی شوند عبارتند از: نصب غلط، جابجائی و حمل و نقل غلط، نقصان روانکاری، ورود اجسام خارجی، تولید حرارت غیرعادی و... برای مثال مواردی که باعث خطر افتادن روی سطوح حرکتی غلتک هامی شود شامل: نقصان روغنکاری، استفاده از روانکار نامناسب، سیستم روانکاری معیوب، ورود اجسام خارجی داخل برینگ، خمیدگی بیش از حد شافت یا ترکیبی از موارد فوق است.

اگر تمامی حالات قبل و بعد از خرابی مثل چگونگی کاربرد وضعیت راه اندازی شرایط محیط کاری و... معلوم باشد پیدایش عیوب احتمالی بهتر تعیین می شوند و با انجام یک اقدام اصلاحی لازم عیوب احتمالی تعیین و با انجام یک اقدام صحیح خرابی های مشابه کاهش داده می شوند و از خط افتادن مجددان جلوگیری می شود. در این بخش به توضیح مشاهدات عینی طیف تقریباً وسیع از معاویب بوجود آمده روی برینگ های غلتکی و همچنین علل بوجود آور نده اینها پرداخته می شود که می توانند کمک بسیار موثری در امرنگهداری این قطعات جهت بالابردن طول عمر آنها داشته باشند زیرا در بسیاری از موارد به دلیل ارتعاشات بالا که غالباً هم در فرکانس های بالا اتفاق می افتد اجباراً باید برینگ تعویض شود و برینگ جدید نیز دارای طول عمری بسیار کمتر از طراحی می شود که علت آن ممکن است مربوط به خود برینگ نباشد و مشکل در جای دیگر نهفته باشد که با بررسی بیشتر و دقیق تر قطعات مختلف برینگ امکان شناسائی مشکل فراهم می شود.


شکل های پیوست نیز می توانند کمک بسیار موثری برای شناسائی علل خرابی ها باشند.

کچل شدن

وضعیت عیوب	علت احتمالی	اقدامات اصلاح
پوسنیه شدن و قلی انفاق می‌لند که نکه‌های ریزی از سطوح سیار صاف کنس های داخلی پانزاری یا گلنک ها در اثر خستگی سطوح کنده شوند که نتیجه آن ناصافی وزیری در تار و بود برینگ می‌شود	بازیس از دد مسائل نصب بارهای گلنواری ورود ذرات خارجی یا نفوذ اب نامناسب بودن گلرنس داخلی برینگ نامناسب بودن لذازه شافت یا هوزینگ تایید کی هوزینگ خدمد کی (باد محور مسائل ناشی از خوردگی زنگ زدگی خوردگی خفره‌ای	نحوه انتخاب و شرایط پارچک شود نحوه نصب ببوداده شود مکلیزم اب بندی ببوداده شود تا ذرات خارجی وارد نشوند از روغن یا گریس باویسکوژیته مناسب استفاده شود روشن روغنکاری ببوداده شود گلرنس داخلی برینگ چک شود اندازه‌های شافت و برینگ چک شود



قطعه: کنس داخلی یک بال برینگ تماس زاویه‌ای
نشانه: پوسنیه شدن در قسمت اطراف نیمه محل حرکت ساجمه ها اتفاق افتاده
علت: روانکاری ناقص ناشی از رودرسوبات خنک کننده به طرف هوزینگ



قطعه: کنس داخلی یک بال برینگ تماس زاویه‌ای
نشانه: پوسنیه شدن بصورت مورب در طول برینگ
علت: هم محور نکردن شافت و هوزینگ برینگ هنگام نصب



قطعه: کنس داخلی یک بال برینگ شبیه عمیق
نشانه: پوسنیه شدن برینگ داخلی روی دایره گام ساجمه
علت: گودی ناشی از بارگیری ای هنگام نصب



قطعه: کنس داخلی یک بال برینگ تماس زاویه‌ای
نشانه: پوسنیه شدن برینگ داخلی روی دایره گام ساجمه
علت: گودی ناشی از لرزش در هنگامی که دستگاه در سرویس نبوده



قطعه: کنس خارجی شکل قبلی
نشانه: پوسته شدن در محل شیار دایره گام ساجمه ها
عملت: لرورفتگی ناشی از لرزش در حالت استاتیکی



قطعه: ساجمه های شکل قبلی
نشانه: پوسته شدن سطح ساجمه ها
عملت: لرورفتگی ناشی از لرزش در حالت استاتیکی



قطعه: کنس داخلی یک رولبرینگ پشكه ای
نشانه: پوسته شدن تپهاروی یک ردیف از محل های عبور ساجمه ها
عملت: زیاد بودن بار در جایت محوری



قطعه: کنس خارجی برینگ قیلی
نشانه: پوسته شدن تپهاروی یک ردیف از محل های عبور ساجمه ها
عملت: زیاد بودن بار در جایت محوری




قطعه: کنس داخلی یک رولبرینگ پشكه ای
نشانه: پوسته شدن تپهاروی یک ردیف از محل های عبور ساجمه ها
عملت: زوگندکاری ناقص




قطعه: یک رولبرهای یک رولبرینگ استوانه ای
نشانه: پوسته شدن بصورت محوری روی سطوح رولبرها انفاق افتاده
عملت: خراس هادر انحرافهای نصب انفاق افتاده

پوست انداختن peeling

اقدامات عملی	علل احتمالی	وضعیت خرابی
انتخاب روانکار مناسب هیبوددادن مکانیزم اب بندی هیبوددادن سطوح صیقلی رولرها	روانکار نامناسب واردشدن ذرات خارجی داخل روغن ناصاف شدن سطوح به دلیل روانکاری ناقص ناصف بودن رولرها	وقتی لکه های تیره ای (ابری شکل) با حالت ساییدگی درخشنان روی سطح ایجاد می شود از این لکه هاترک های خیلی ریزی به عمق ۵تا ۱۰ میکرون ایجاد می شود و ذرات ریزبرروی ان می افتد. پوسته شدن وسیع تر می شود



قطعه: کنس داخلی یک رولربرینگ بشکه ای
علامت: پوست انداختن هابصورت دایره مانند در
قسمت وسط سطح کنس داخلی ایجاد شده است
علت: روانکاری ناقص



قطعه: بزرگ تمایی شده شکل قبل




قطعه: رولرهای برینگ شکل قبل
نشانه: پوسته شدن دایره ای شکل روی قسمت وسط
رولرها ایجاد شده است
علت: روانکاری ناقص



قطعه: کنس خارجی یک رولربرینگ بشکه ای
نشانه: پوسته شدن درزهایی که کنس داخلی روی
محیط کنس ایجاد شده است
علت: روانکاری ناقص

خط اتفادن Scoring

خط اتفادن	علل احتمالی	اقدامات عملی
وضعیت ذرات	خط اتفادن عبارتست از هدمه خوردن سطح در این جمیع شدن ذرات ریزکه با وجود نشانه نامناسب روغن با موقعیت عملیاتی بین سطوح قرامیکی و دارای خسارت های مخصوص راه روی محیط سطح کنس. هاوغلنک های ظاهری شوند روی رولرهای خسارت بصورت سیکلوپیدی است و روی سطوح راه راه بصورت پنبکه ای عمل می کند	افزایش بار افزایش پیش بار روغنکاری فاکافی گیرلاندن ذرات بین سطوح کنس های داخلی و ظاهری خمید کی محور عدم دقیق در سایز شافت و هوژینک




قطعه: کنس داخلی یک رولربرینک پنبکه ای
 نشانه: خط اتفادن روی کنس داخلی بصورت شماری
 علت: تغییرات شتاب ناگهانی




قطعه: رولرهای شکل قلبی
 خط اتفادن روی انتهای سطوح غلنك ها
 علت: تغییرات شتاب ناگهانی

علت



قطعه: کنس داخلی یک رولربرینک مخربوط
 نشانه: خط اتفادن روی سطح کنس داخلی
 علت: ذرات فرسایشی با روغن محلوت و باعث شکسته شدن
 فیلم روغن و افزایش بازشده است



قطعه: رولرهای یک رولربرینک دواردیله استوانه ای
 نشانه: خط اتفادن روی سطح خارجی رولرهای
 علت: بروغنکاری ناقص و نیروی محوری زیاد



قطعه: گنس داخلی یک رولربرینگ پلکه ای
نشانه: خط افتادگی راه راه روی گنس داخلی
علت: کبرافتدن ذرات خارجی روی سطوح واژایش بازمحوری




قطعه: رولرهای شکل قبل
نشانه: خط افتادگی روی سطح رولرها
علت: محبوس شدن ذرات روی سطوح واژایش بازمحوری




قطعه: قفسه یک بال برینگ شیار عمیق
نشانه: خط افتادن روی قسمت قفسه یا گنج برینگ
علت: ورود ذرات

زبرشدن سطوح Smearing

وضعیت خرابی	علل احتمالی	اقدامات عملی
زبرشدن سطوح به دلیل تجمع ذرات ریزین قطعات برینگ ایجاد می شود و در انرژیکسنه شدن فیلم روغن و لغزش بوجود می آید. همچنین زبرشدن سطوح ناشی ازذوب شدن احسام هم ایجاد می شود	بارسبک و دوربلا تفیرناگهانی شتاب نامناسب بودن روغن ورود اب	پیش بازگذاری تصحیح شود کلننس برینگ پیبودیابد از روغن مناسب استفاده شود روغن روغنکاری پیبودداده شود سیستم اب بندی پیبودداده شود



قطعه: کنس داخلی یک رولربرینگ استوانه ای
نشانه: زبرشدن محیط و سطوح داخلی اتفاق افتاده
علت: به دلیل زیاد بودن مقدار گریس داخل هوزینگ برینگ




قطعه: کنس خارجی برینگ قبلی
نشانه: زبرشدنگی روی محیط و سطوح داخلی اتفاق افتاده
علت: به دلیل زیاد بودن مقدار گریس داخل هوزینگ برینگ




قطعه: کنس داخلی یک رولربرینگ بشکه ای
نشانه: زبرشدنگی روی محیط و سطوح خارجی
علت: روانکاری ناقص



قطعه: کنس خارجی برینگ قبلی
نشانه: زبرشدنگی روی محیط و سطوح خارجی
علت: روانکاری ناقص



قطعه: کنس داخلی یک رولربرینگ بشکه ای
نشانه: زبرشده‌گی مختصر روی سطح کنس داخلی
بصورت محیطی
علت: روغنکاری ناقص



قطعه: کنس خارجی برینگ قبلی
نشانه: زبرشده‌گی محیطی روی سطح کنس خارجی
علت: روغنکاری ناقص



قطعه: رولرهای شکل قبلی
نشانه: زبرشده‌گی روی مرکز سطح رولرهای انفاق افتاده است
علت: روغنکاری ناقص

شکستگی Fracture


وضعیت خرابی	علل احتمالی	اقدامات عملی
شکستگی ناشی از خردشدن ذرات کوچک است که در اثر افزایش باریابارهای ضربه ای برای زا برینگ وارد می شود	ضریبات ناشی از نصب بار اضافی اشکالات حمل و نقلی	نحوه نصب بپیو داده شود (استفاده از تجهیزات نصب) نحوه اعمال بار پیو دیابد هنگام نصب به نحوه مهار گردن یاتاقان توجه نشود



قطعه: کنس داخلی یک رولبرینگ دوردیقه استوانه ای

نشانه: شکستگی در سطح انفاق افتاده


علت: اعمال نیروی اضافی هنگام نصب



قطعه: کنس داخلی یک رولبرینگ مخروطی

نشانه: شکستگی روی صورت پشت مخروطی بوجود آمده

علت: شوک زیاد هنگام نصب



قطعه: کنس داخلی یک رولبرینگ پشكه ای تراست

نشانه: شکستگی روی لبه بزرگ انفاق افتاده

علت: تغیردادن بار



قطعه: کنس خارجی یک رولبرینگ سوزنی

نشانه: شکستگی در لبه کنس خارجی انفاق افتاده است

علت: رولرهای تحت بار زیاد قرار گرفته اند زیاد بودن بارها

غیریگلو اذت اعمال شدن آن روی رولرهای اعث شکسته

شدن لبه هامی شود

ترک ها Cracks

وضعیت خرابی	علل احتمالی	اقدامات عملی
ترک هایی که در کنس هاورولرها ایجاد می شود در اثر استفاده مداوم تحت این شرایط ممکنی به ترک های بزرگتر و شکستگی خواهد انجامید	زیاد بودن interference زیاد بودن بار و بارهای ضربه ای توسعه یافتن پوسته شدن تولید در ارات و سایش ناشی از تماس بین اجزا و کنس ها تولید در ارات ناشی از خزش کاملا استوانه ای نبودن شافت دقیق نبودن زاویه مخروطی شافت عدم نطایجه، شافت و محور ناشی از زیاد بودن شعاع پله شافت	تصحیح انطباقات هنگام نصب چک کردن وضعیت بار پیبود دادن روشن نصب از شافت بازار ویه مخروط مناسب استفاده شود



قطعه: کنس خارجی یک رولربرینگ استوانه ای دوردیقه
نشانه: ترک های حرارتی روی سطح بیرونی رولرهای اتفاق افتاده
علت: تولید گرمای غیرعادی ناشی از لغزش تماسی بین رولرها و سطح کنس خارجی




قطعه: رولرها یک رولربرینگ مخروطی تراست
نشانه: ترک های حرارتی روی سطح بزرگتر رولرها اتفاق افتاده
علت: در ارات ایجاد شده ناشی از لغزیدن رولرها روی گلس داخلی همراه با روغلکاری ناقص



قطعه: گلس، خارجی، یک رولربرینگ استوانه ای دوردیقه
نشانه: ترک های در اثر پوسته شدن اولیه روی سطوح تماسی درجهت محیطی و محوری توسعه پیدا نموده است
علت: توسعه پوسته شدن ناشی از شوک




قطعه: سطح کنس خارجی برینگ قبلی
نشانه: ترک هاروی سطح خارجی ایجاد شده
علت: سایش سطحی و تولید حرارت ناشی از قابض ماندن
کنس خارجی



قطعه: کنس خارجی یک رولبرینگ استوانه ای که کنس خارجی آن می چرخیده است
نشانه: ترک خودگی سطح کنس خارجی به طرف داخل کنس پیشرفت کرده است



قطعه: کنس داخلی یک رولبرینگ بشکه ای
نشانه: ترک هادرجهت محوری روی سطح کنس
علت: اعمال نتش های بیش از حد ناشی از اختلاف دمای زیاد
بین شافت و کنس داخلی



قطعه: بشکی دیگر از کنس داخلی شکل قبلی
نشانه: منشان مسنتیمانشی از سطح عبور رولرهای است



قطعه: رولرهای یک رولبرینگ بشکه ای
نشانه: ترک خودگی درجهت محوری روی سطوح رولرها

مسائل قفسه Damage

وضعیت خرابی	علل احتمالی	اقدامات عملی
خسارت های ایجاد شده روی قفسه هاشامل تغییر شکل دادن، شکستگی سایش، تغییر شکل کناره های سطوح راهنمای سطوح و سایش در محل قرار گیری رولرهاست	مسائل نصب(ناهم محوری برینگ) نقل و انتقال غلط بارهای لحظه ای سنگین شوک ولرزش زیاد افزایش دور و تغییر ناگهانی شتاب روغنکاری ناقص بالارفتن درجه حرارت	روش مونتاژ چک شود درجه حرارت جیب چرخش و وضعیت بارچک شود لرزش کاهش داده شود یک نمونه کیج انتخاب شود روش روغنکاری نوع روغن چک شود



قطعه: قفسه یک بال برینگ شبکه عمیق
نشانه: شکسته شدن کیج استیبل پرچ شده



قطعه: قفسه یک بال برینگ تماس زاویه ای
نشانه: شکسته شدن پایه های بین گلتک های یک کیج چندی ماشین کاری شده
علت: اعمال بارگیر عادی روی کیج ناشی از ناهم محوری بین گنس های داخلی و خارجی در زمان نصب



قطعه: قفسه یک بال برینگ تماس، زاویه ای
نشانه: شکستگی کیج برنجی ماشینکاری شده با مقاومت بالا



قطعه: قفسه یک رول برینگ مخروطی
نشانه: شکستگی ستون کیج




قطعه: قفسه یک بال برینگ تماس زاویه ای
نشانه: تغییر شکل دادن کیج پرس شده فولادی
علت: بار ضربه ای ناشی از حمل و نقل غلط



قطعه: قفسه یک رولر برینگ استوانه ای
نشانه: تغییر شکل دادن قسمت سطح کناری یک کیج براسی
ماشین شده مقاوم
علت: شوک زیاد هنگام نصب



قطعه: قفسه یک رولر برینگ استوانه ای
نشانه: تغییر شکل سایش یک کیج برنجی ماشین شده مقاوم




قطعه: قفسه یک بال برینگ تماس زاویه ای
نشانه: سایش در قسمت پله سطح بیرونی و محل حفره های
یک کیج برنجی ماشین کاری شده مقاوم

گودشده‌گی Denting


وضعیت خرابی	علل احتمالی	اقدامات عملی
وقتی ذرات ریزفلزی بین غلتک ها گیرمی اندیپدیده گودشدن روی سطوح کنس ها یا غلتک ها اتفاق می افتد. همچنین در حالت سکون ماشین در اثر شوک های ناشی از نصب نیز در نقاط مختلف می تواند اتفاق بیفتد	ذرات فلزی که بین سطوح و غلتک ها گیرمی کنند افزایش پارروی برینگ شوک های ناشی از نصب غلط و حمل و نقل	شستشوی هوژینگ برینگ بپوددادن مکانیزم اب بلند هوژینگ فیلتر کردن روغن بپودنحوه نصب و روشن های نگهداری و حمل و نقل



قطعه: کنس داخلی یک رولبرینگ مخروطی دور دیغه
نشانه: ناصاف شدن سطح
علت: گیرافتدن ذرات بین سطوح



قطعه: کنس خارجی یک رولبرینگ مخروطی دور دیغه
نشانه: تورفتگی روی سطح
علت: گیرافتدن ذرات بین سطوح




قطعه: کنس داخلی یک رولبرینگ مخروطی
نشانه: تورفتگی ریزو درشت روی تمامی سطوح داخلی
علت: گیرافتدن ذرات بین سطوح




قطعه: رولرهای برینگ شکل قبلی
نشانه: تورفتگی ریزو درشت روی تمامی سطوح داخلی
علت: گیرافتدن ذرات بین سطوح

کنده شدن Pitting

وقوعیت خرابی	علل احتمالی	اقدامات عملی
کنده شدن سطوح شامل حفره ای شدن سطوح صاف اجزابینگ و کلس های آن است	ذرات معلق در روغن زنگ زدگی روغنکاری ناقص	پیبوددادن مکانیزم اب بندی فیلتر کردن روغن استفاده از روان کنده مناسب




قطعه: کلس پیرونی یک برینگ چرخان
نشانه: حفره ای شدن سطوح داخلی
علت: زنگ زدگی در داخل یک توربینگ



قطعه: ساجمه های شکل قبل
نشانه: وجود حفره روی ساجمه ها

سایش Wear


وضعیت خرابی	علل احتمالی	اقدامات عملی
سایش پدیده درابی سطوح ناشی از اصطکاک لغزشی در سطوح کنس هارولرها قسمت انتهائی سطح رولرها سطوح برجسته سوراخ های کم و.... است	نفوذ ذرات خارجی گرد و غبار و خوردگی الکتریکی روغنکاری ناقص لغزش ناشی از حرکت غیریکنواخت رولرها	بیبورده دادن مکانیزم اب بندی تمیز کاری هوزینگ برینگ فیلتر کردن روغن چک کردن نوع روغن و روشن روغنکاری چک کردن هم محوری




قطعه: کنس داخلی یک رولبرینگ استوانه ای
نشانه: عامل بوجود اورنده حفره های زیاد را خوردگی الکتریکی بصورت موجی شکل است
علت: خوردگی های الکتریکی



قطعه: کنس خارجی یک رولبرینگ بشکه ای
نشانه: فرسایش موجی شکل بصورت گودی و بلندی در قسمت پارس طوح
علت: ورود ذرات بین قطعات وجود لرزش در زمانی که دستگاه از سرویس خارج است




قطعه: کنس داخلی یک رولبرینگ مخروطی دور دیفعه
نشانه: فرسایش سطح و فرسایش پله روی لبه سطح کنس
علت: توسعه سایش ناشی از بازیاد روی برینگ در حالت سکون است



قطعه: رولر مربوط به برینگ شکل قبلی
نشانه: فرسایش پله ای شکل روی سطح بالاتر رولر
علت: توسعه سایش ناشی از بازیاد روی برینگ در حالت سکون است

سایش Fretting

وضعیت خرابی	علل احتمالی	اقدامات عملی
<p>سایش وقتی انفاق می‌افتد که دو سطح به گرات روى هم لغزیده شوند.</p> <p>سایش درین سطوح تماسی و قسمت سطح تماس غلتک هابانکس هائینز انفاق می‌افتد</p> <p>خوردگی سایشی نیز نموداری برای توصیف قرمذشدن خرمائی شدن سیاه شدن اجزا است</p>	<p>روغنکاری ناقص ارتعاش بادامنه کم ناکافی بودن انطباق interference</p>	<p>استفاده از روغن مناسب اعمال پیش بارگذاری preload چک کردن انطباقات interterence fit مالیدن روغن بین سطوح تماسی</p>



قطعه: گنس داخلی یک بال برینگ شیار عمیق
نشانه: سایش، روی قسمت داخلی سطح گنس داخلی
انفاق افتاده است




قطعه: گنس داخلی یک بال برینگ تماس زاویه ای
نشانه: توجه شود که سایش در قسمت قطر داخلی سطح ایجاد شده است
علت: ناکافی بودن انطباق




قطعه: گنس خارجی یک رولبرینگ استوانه ای دوردیقه
نشانه: سایش در قسمت سطح تماس رولرهای گنس
انفاق افتاده است

سختی کاذب False Brinelling

اقدامات عملی	وضعیت خرابی	علل احتمالی
درخن کارشافت و هوژینگ برینگ بادقت حاجاشود کنس های داخلی و خارجی چداگانه بسنة بندی وجهاجاشوند باپیش پارگذاشتن لرزش کاهش داده شود ازروغن مناسب استفاده شود	نوسان و لرزش یاتاقان ساکن درخن حمل و نقل حرکت و نوسان بادامنه کم روانکاری ناقص	ایجاد نقاط گود بصورت دندانه ای است که باعث که علت آن ناشی از فرسایش ایجاد شده در اثر لرزش و نوسانات در نقاط تماس بین قطعات گردند و شیار محل حرکت رولرهای است



قطعه: کنس داخلی یک بال برینگ شیار عمیق
نشانه سختی کاذب روی سطوح اتفاق می افتد
علت: ارتعاشات ناشی از منابع خارجی زمانی که ماشین در
سروریس نیست



قطعه: کنس پیروتوی برینگ قبلی
نشانه: سختی کاذب روی سطوح اتفاق می افتد
علت: ارتعاشات ناشی از منابع خارجی زمانی که ماشین در
سروریس نیست




قطعه: کنس خارجی یک بال برینگ تراست
نشانه: سختی کاذب روی سطوح اتفاق می افتد
علت: ارتعاشات مکرر بادامنه کم



قطعه: رولرهای یک رولبرینگ استوانه ای
نشانه: سختی کاذب روی سطوح اتفاق می افتد
علت: لرزش از منبع خارجی در حالت سکون

خزش Creep

وضعیت خرابی	علل احتمالی	اقدامات عملی
<p>خزش دربرینگ ها ناشی از لغزش نسبی سطوح نسبت به یکدیگر است که باعث ایجاد لقی در سطوح انطباقی می نماید</p> <p>خزش باعث ایجاد سطحی درخشنان وصیقلی می نماید</p>	<p>ناکافی بودن تدازل بالفی به اندازه کافی سفت نبودن سیلیو</p>	<p>تدازل چک شود و از چرخیدن برینگ ممانعت شود</p> <p>اصلاح میزان سفت بودن سیلیو</p> <p>مسائل مربوط به شافت و هوزینگ پررسی شوند</p> <p>اعمال پیش باز درجهت محوری محکم کردن کلس داخلی روی سطح نشیمن گاه روی سطوحی که روی هم نصب می شوند یک لایه روغن زده شود</p>



قطعه: کلس داخلی یک رولبرینگ بشکه ای
نشانه: خزش همراه با ساختهای کی سطح داخلی کلس
علت: تدازل interference ناکافی



قطعه: کلس خارجی یک رولبرینگ بشکه ای
نشانه: خزش در قسمت سطح خارجی تمام رینگ اتفاق افتاده
علت: از دبودن کلس خارجی در تدازل هوزینگ برینگ

جوش خوردگی Seizure

وضعیت خرابی	علل احتمالی	اقدامات عملی
<p>هنگامی که درجه حرارت برینگ بالا بودن باز و زیادبودن پیش بار من گندبرینگ تغییرنگ می دهد و سپس کنس هاورولرهانرم ذوب تغییر شکل واسیب می بینند</p>	<p>روغنکاری ناقص بالابودن باز و زیادبودن دور کم بودن لقی های داخلی وروداب یا ذرات خارجی عدم دقیق درساخت شافت و هوزینگ خمدگی محور</p>	<p>بررسی روغن و روشن روغنکاری بررسی مناسب بودن نوع برینگ بررسی تدازل لقی برینگ و محکم بودن قطعات پیبود مکالیزم اب بندی چک کردن طراحی شافت و هوزینگ پیبود شرایط نصب</p>



قطعه: کنس داخلی یک رولربرینگ بشکه ای
نشانه: سطح کنس تغییرنگ داده و ذوب شده است و ذرات فرسایشی قفسه و علیک ها به سطوح می چسبند
علت: روغنکاری ناقص



قطعه: کنس داخلی یک بال برینگ تمایز زاویه ای
نشانه: کنس ها در قسمت حرکت ساجمه های تغییر شکل می دهند و ذوب می شوند
علت: زیادبودن پیش بار



قطعه: کنس خارجی برینگ شکل قبل
نشانه: کنس ها در قسمت حرکت ساجمه های تغییر شکل می دهند و ذوب می شوند
علت: زیادبودن پیش بار



قطعه: رولرهای برینگ شکل قبل
نشانه: تغییرنگ و ذوب شدن سطح رولرهای چسبیدن ذرات فرسایشی جداسده از قفسه روی سطح رولرها
علت: روغنکاری ناقص



قطعه: ساجمه های قفسه برینگ شکل قبل
نشانه: ذوب شدن قفسه تغییرنگ و ذوب شدن ساجمه های
علت: زیادبودن پیش بار

خوردگی الکتریکی Electrical Corrosion

اقدامات عملی	علل احتمالی	وضعیت خرابی
مدارهای الکتریکی باید به گونه‌ای طراحی شوند که از جریان پیدا کردن ان ازین کنس هاچلوگیری شود عایق کردن برینگ	این خوردگی ناشی از اختلاف پتانسیل بین کنس های داخلی و خارجی بوجود می‌آید	وقتی جریان الکتریکی از یک برینگ عبور می‌کند ازین کنس های داخلی و خارجی که رogen نیز از آنها عبور می‌کند جرقه و سوختگی بوجود می‌آید و نقاط تماسی بصورت موضعی ذوب می‌شوند و شیارهای موج مانندی ایجاد می‌شود که با پشم غیر مسلح نیز قابل رویت است این فرورفتگی نشان دهنده ذوب توسط جرقه است




قطعه: کنس داخلی یک رولبرینگ مخروطی
نشانه: خوردگی بصورت خط های موازی روی سطح کنس مشاهده می شود



قطعه: رولرهای شکل قبل
نشانه: خوردگی بصورت شیارهای موازی روی سطح رولرها



قطعه: کنس داخلی یک رولبرینگ استوانه ای
نشانه: خوردگی الکتریکی نواری همراه با حفره هایی روی کنس ایجاد می کند




قطعه: ساجمه های یک بال برینگ شیار عمیق
نشانه: خوردگی الکتریکی رنگ کدردارد که سطح ساجمه هارپوشش می دهد

زنگ زدگی و خوردگی Rust and Corrosion

اقدامات عملی	علل احتمالی	وضعیت خرابی
<p>بیبود مکانیزم اب بندی بررسی روش روغنکاری استفاده از مواد ضد زنگ در زمانی که برینگ در حال سکون است بیبود سیستم البار و نگهداری بیبود سیستم حمل و نقل</p>	<p>ورود گازهای خورنده یا اب روغنکاری مناسب نبود تشکیل اب نشانی ناشی از کندانس شدن بخارات رطوبت و درجه حرارت بالا در حالت استاتیکی نقصان در سیستم جلوگیری از نفوذ گرد و غبار هنگام حمل و نقل بیبود وضعیت انبار بیبود حمل و نقل</p>	<p>زنگ زدگی و خوردگی برینگ خفره هائیروی سطح واجزا گردند که ایجاد می کند که ممکن است روی اجزا اچراخنده به طرف سطوح دیگر، ماشین پرتاب شود</p>



قطعه: کنس خارجی یک رولر برینگ مخروطی
نشانه: زنگ زدگی روی سطح لبه ها و محل ساجمه ها
علت: نقصان روغنکاری ناشی از خورداب



قطعه: کنس خارجی یک برینگ
نشانه: زنگ زدگی روی کنس در محل حرکت ساجمه ها
علت: کندانس شدن رطوبت در حالت استاتیکی




قطعه: کنس داخلی یک رولر برینگ بشکه ای
نشانه: زنگ زدگی روی سطح محل حرکت رولرها
علت: ورود اب به داخل روغن




قطعه: رولرهای یک رولر برینگ بشکه ای
نشانه: زنگ زدگی روی سطح تمامی ساجمه ها
علت: کندانس شدن رطوبت در حین انتشار داری

معایب نصب Mounting Flaws

وضعیت خرابی	علل احتمالی	اقدامات عملی
خراش های بصورت خط صاف روی سطح کنس های اغلب هاکه در حین جازدن یا پیرون اوردن برینگ ایجاد شده است	کج قرار گرفتن کنس های داخلی و خارجی در حین جازدن یا پیرون اوردن برینگ اعمال ضربه به یاناوان در موقع نصب و پیرون اوردن برینگ	استفاده از ابزار مناسب اجتناب از ضربه زدن استفاده از ماشین پرس در مرکز قرار دادن کنس ها هنگام نصب



قطعه: کنس داخلی یک رولبرینگ استوانه ای
نشانه: خراش های طولی در داخل کنس
علت: گج جارفتن کنس ها هنگام نصب




قطعه: کنس خارجی یک رولبرینگ استوانه ای دور دینه
نشانه: شیارهای محوری در محل حرکت رول هاروی سطح کنس
علت: گج جارفتن کنس ها هنگام نصب



قطعه: رولرهای یک رولبرینگ استوانه ای
نشانه: خراش های طولی در داخل کنس
علت: گج جارفتن کنس ها هنگام نصب

تفیررنگ Discoloration

Damage Condition	Possible Cause	Countermeasure
تفیررنگ قفسه اجزاگلتکی و مسیر حرکت ساجمه هاروی کنس ناشی از عکس العمل روغنکاری و درجه حرارت بالا	روغنکاری ناقص درجه حرارت بالا لکه های روغن ناشی از مسازل روغنکاری	روشن روغنکاری بپسودیابد



قطعه: کنس داخلی یک بال برینگ چیارنقطه تماسی
نشانه: ابی یا رغوانی رنگ شدن سطح کنس
علت: حرارت تولیدشده ناشی از روغنکاری ناقص



قطعه: کنس داخلی یک بال برینگ چیارنقطه تماسی
نشانه: ابی یا رغوانی رنگ شدن سطح کنس
علت: حرارت تولیدشده ناشی از روغنکاری ناقص

خرابی قفسه ها

وقتی قفسه ها اسیب می بینند پیدا کردن علت آن به این راحتی نیست زیرا همیشه هم زمان با ان قطعات دیگر برینگ نیز اسیب دیده اند و این باعث مشکل شدن تشخیص علت خرابی می گردد.

علل اصلی خرابی قفسه ها شامل :

۱- ارتعاشات Vibration

۲- دوربالا Excessive Speed

۳- سایش Wear

۴- مسدود شدن Blockage

۵- ناهم محوری Misalignment است.


وقتی یک برینگ در معرض ارتعاشات زیاد قرار می گیرد نیروهای داخلی افزایش پیدامی کنند و باعث خستگی و ایجاد ترک در بدنه قفسه می شوند و دیریاز و داین ترک ها باعث اسیب دیدن قفسه می شود در این گونه موارد باید از برینگ های باقفسه مخصوص استفاده شود.

اگر برینگی با دوری بالاتر از حد طراحی قفسه کار کند نیروهای داخلی زیاد منجر به شکسته شدن قفسه می گردند که در این گونه شرایط عملیاتی نیز کارخانجات برینگ سازی برینگ های با دور بالاطراحی و در معرض فروش قرار می دهند.


روانکاری ناقص یا ورود ذرات فرسایشی نیز می توانند منجر به ایجاد سایش در قفسه برینگ شوند. در برینگ های غلتکی باید از اصطکاک لغزشی ممانعت شود هر چند جلو گیری از لغزش بین غلتک ها و قفسه اجتناب ناپذیر است بنابراین وقتی روانکاری ناقص باشد قفسه اولین قسمتی است که تحت تاثیر سایش قرار می گیرد و از انجائی که قفسه ها از فلزات نرم تر ساخته می شوند سایش در آنها زودتر اتفاق می افتد و هر چه اندازه حفره های داخل قفسه بزرگتر می شود نیز پیدامی کنند و منجر به صدمه دیدن قفسه برینگ می شوند.

در صورت ورود ذرات خارجی ساینده در داخل برینگ نیز نتیجه همین خواهد شد

تجمع ذرات جامدین غلتک هامی تواند منجر به نفوذ آنها بین غلتک ها و قفسه و جام شدن آنها و منجر به خراب شدن قفسه گردد. هرچه ذرات درشت تر باشند امکان وارد شدن آنها بین قطعات برینگ کمتر می شود و حتی قفسه می تواند تحت بارهای سنگین تری هم کار کند.



سازیدگی این قفسه به دلیل روانکاری ناقص اتفاق افتاده است



علت خرابی قفسه مقابله ناشی از
جام شدن (مسدود شدن) غلتک هاست

جدول عیب یابی برینگ های غلتکی

Damage name	Location (Phenomenon)	Cause										Remarks						
		Handling	Bearing surrounding			Lubri-	Load		Speed									
		Stock-Shipping	Mounting	Shaft	Housing	Sealed device	Water-Debris	Temperature	Lubricant	Lubrication method	Excessive load	Impact load	Moment	Ultra small load	High speed, High acceleration & deceleration	Shaking-Vibration	Stationary	Bearing Selection
1. Flaking	Raceway, Rolling surface		○	○	○			○	○	○	○	○					○	
2. Peeling	Raceway, Rolling surface				○			○	○				○	○				
	Bearing outside surface (Rolling contact)		○*	○				○	○								*Mating rolling part	
3. Scoring	Roller end face surface, Rib surface		○	○	○			○	○	○	○	○		○				
	Cage guide surface, Pocket surface		○		○			○	○									
4. Smearing	Raceway, Rolling surface				○			○	○				○	○				
5. Fracture	Raceway collar, Rollers	○	○	○							○	○						
6. Cracks	Raceway rings, Rolling elements	○	○		○					○	○							
	Rib surface, Roller end face, Cage guide surface (Thermal crack)		○							○	○	○						
7. Cage damage	(Deformation), (Fracture)		○	○							○	○						
	(Wear)		○		○			○	○	○	○	○		○				
8. Denting	Raceway, Rolling surface, (Innumerable small dents)				○				○									
	Raceway (Debris on the rolling element pitch)	○	○								○			○				
9. Pitting	Raceway, Rolling surface				○			○	○									
10. Wear	Raceway, Rolling surface, Rib surface, Roller end face		○		○			○	○									
11. Fretting	Raceway, Rolling surface	○	○	○				○	○	○			○	○				
	Bearing outside & bore, side surface (Contact with housing and shaft)		○	○							○							
12. False brinelling	Raceway, Rolling surface	○						○	○					○				
13. Creep	Fitting surface	○	○		○	○*	○*	○	○				○			*Clearance fit		
14. Seizure	Raceway ring, Rolling element, Cage	○	○	○				○	○	○	○	○	○					
15. Electrical corrosion	Raceway, Rolling surface	○*	○*													*Electricity passing through the rolling element		
16. Rust and corrosion	Raceway ring, Rolling element, Cage	○	○		○	○	○	○	○									
17. Mounting flaws	Raceway, Rolling surface	○	○															
18. Discoloration	Raceway ring, Rolling element, Cage							○	○	○								

Remark: This chart is not comprehensive. It lists only the more commonly occurring damages, causes, and locations.

ضمائيم تخصيصى

The complete designations of SKF rolling bearings, rolling bearing components and accessories consist of the basic designation and may include one or more supplementary designations. Generally, the basic designation consists of an identification of the type of bearing (figure, letter or combination of letters), the series designation and the bore diameter identification, e.g. 23216 or NU 212. The supplementary designations are placed either in front of the basic designation (prefix) or after the basic designation (suffix). Prefixes serve to identify bearing components. Suffixes are used to identify designs (variants) which differ in some way from the original design or which differ from the design which is the current production standard.

More details regarding the structure of the basic designations and the supplementary designations used by SKF can be obtained from Product information 100 or Publication No 105-110 "Product designations for rolling bearings and accessories" which will be supplied on request. The more commonly used supplementary designations are listed in the following and their meaning explained.

پیشوند ها

- GS** Housing washer of a cylindrical roller thrust bearing
Example: GS 81107 – Housing washer of cylindrical roller thrust bearing 81107
- K** Roller and cage assembly of a cylindrical roller thrust bearing
- K-** Inner ring with roller and cage assembly (cone) or outer ring (cup) of a taper roller bearing belonging to an AFBMA standard series and generally having inch dimension
Examples: K-09067 – cone of taper roller bearing of series 09000
K-09195 – cup of taper roller bearing of series 09000
K-09067/K-09195 – complete taper roller bearing comprising cone K-09067 and cup K-09195
- L** Removable inner or outer ring of a separable bearing
Examples: LNU 207 – inner ring of cylindrical roller bearing NU 207
L 30207 – outer ring of taper roller bearing 30207

- R** Separable bearing without removable inner or outer ring

Examples: RNU 207 – outer ring with roller and cage assembly of cylindrical roller bearing NU 207

R 30207 – inner ring with roller and cage assembly of taper roller bearing 30207

- WS** Shaft washer of a cylindrical roller thrust bearing

پسوند ها

Where several suffixes are included in a product designation they are written in the order dictated by the following groupings (internal design, external design, cage, other bearing features). The suffixes of the fourth group (other bearing features) are always preceded by an oblique stroke which separates them from the basic designation or the preceding suffix.

طراحی داخلی

- A** Deviating or modified internal design
- B** Examples: 7205 BE – single row angular contact ball bearing with a contact angle of 40° and a reinforced ball and cage assembly
- C** 23022 CC – spherical roller bearing with improved roller guidance and thus lower friction
- D** 22218 E – spherical roller bearing with a guide ring positioned towards the outer ring and centered on the cages, one pressed steel cage being used for each row of rollers. The E design bearing incorporates all the advantages of the CC design and includes a greater number and/or larger diameter rollers of increased length for higher load carrying capacity
- E** NU 205 EC – single row cylindrical roller bearing with reinforced roller and cage assembly and increased axial load carrying capacity

توضیحاتی درباره پیشوند ها و پسوندهای برینگ های غلتکی

طراحی بیرونی

CA	Single row angular contact ball bearing
CB	for paired mounting in random order
CC	(tandem, back-to-back or face-to-face). When arranged back-to-back or face-to-face, the bearings will have a small (CA), normal (CB) or larger than normal (CC) axial internal clearance before mounting
-2F	Flingers at both sides of the bearing (Y-bearings).
-2FF	Flocked flingers at both sides of the bearing (Y-bearings)
G	Single row angular contact ball bearings for paired mounting in random order (tandem, back-to-back or face-to-face). When arranged back-to-back or face-to-face, the bearings will have a certain axial internal clearance before mounting
GA	Single row angular contact ball bearings for paired mounting in random order (tandem, back-to-back or face-to-face). When arranged back-to-back or face-to-face, the bearings will have a light (GA), medium (GB) or heavy preload (GC) before mounting
K	Tapered bore, taper 1:12 on diameter
K30	Tapered bore, taper 1:30 on diameter
-LS	Land riding seal (rubbing seal) at one side of the bearing, inner ring without seal recess
-2LS	LS seals at both sides of bearing
N	Snap ring groove in outside cylindrical surface of outer ring
NR	As N, but with snap ring
N2	Two locating slots (at 180°) in outer ring
PP	Rubbing seals at both sides of bearing (support rollers, cam followers)
RS	Rubbing seal of synthetic rubber or polyurethane at one side of the bearing (needle roller bearings)
-RS1	Rubbing seal of synthetic rubber with sheet steel reinforcement at one side of the bearing
-2RS1	RS1 seals at both sides of bearing.
.2RS	RS seal at both sides of bearing (needle roller bearings)

-RZ	Low-friction seal of synthetic rubber with sheet steel reinforcement at one side of bearing
-2RZ	RZ seals at both sides of bearing
X	1. Boundary dimensions altered to conform to ISO standards 2. Cylindrical runner surface (support rollers, cam followers)
-Z	Shield (non-rubbing seal) at one side of bearing
-2Z	Z shields at both sides of bearing
-ZN	Z shield at one side of bearing and snap ring groove in outer ring of bearing at opposite side
-2ZN	Shields at both sides of bearing and snap ring groove in outer ring
-ZNR	As -ZN, but with snap ring
-2ZNR	As -2ZN, but with snap ring

قفسه

F	Machined cage of steel or special cast iron
J	Pressed cage of sheet steel
L	Machined cage of light alloy
M	Machined cage of brass
MP	Machined cage of brass, window type
P	Moulded cage of glass fiber reinforced polyamide 6.6
TN	Molded cage of plastic
Y	Pressed cage of sheet brass

To indicate how the cage is guided in the bearing, the suffix identifying the cage may be followed by letters A or B. A indicates that the cage is centered in the outer ring, B that it is centered on the inner ring. The absence of an additional letter indicates that the cage is centered on the rolling elements.

Example: MA – machined cage of brass, outer ring centered

The cage suffixes may also be followed by figures indicating different designs or materials.

Example: TN9 – moulded cage of glass fiber reinforced polyamide 6.6

V	Full complement bearing (without cage)
VH	Full complement bearing with non-separable roller complement (cylindrical roller bearings)

توضیحاتی درباره پیشوندها و پسوندهای برینگ های غلتکی

دقت

CLN	Corresponds to ISO tolerance class 6X for taper roller bearings (metric), (reduced width tolerances)
CL0	Corresponds to ISO tolerance class 0, (inch-size taper roller bearings)
CL3	Corresponds to ISO tolerance class 3 (inch-size taper roller bearings)
CL7A	Standard taper roller bearing quality for pinion bearing arrangements
CL7C	Special taper roller bearing quality for pinion bearing arrangements
P4	Dimensional and running accuracy to ISO tolerance class 4 (more accurate than P5)
P4A	Dimensional accuracy to ISO tolerance class 4 and running accuracy to AFBMA class ABEC 9
P5	Dimensional and running accuracy to ISO tolerance class 5 (more accurate than P6)
P6	Dimensional and running accuracy to ISO tolerance class 6
PA9A	Dimensional and running accuracy to AFBMA class ABEC 9
PA9B	Dimensional accuracy to AFBMA class ABEC 9, running accuracy better than PA9A
SP	Dimensional accuracy approximately to P5, running accuracy approximately to P4
UP	Dimensional accuracy approximately to P4, running accuracy better than P4

کلرنس های داخلی

C1	Internal clearance smaller than C2
C2	Internal clearance smaller than Normal
C3	Internal clearance greater than Normal
C4	Internal clearance greater than C3
C5	Internal clearance greater than C4 When used in connection with suffixes P4, P5 or P6, the letter C is omitted. Example: P6 + C2 = P62

کلاس ارتعاشات

QE5	Special electric motor quality, dimensional and running accuracy to P6 for applications where demands for silent running are high
QE6	Normal electric motor quality, for quiet running applications
Q05	Vibration peaks extra low
Q06	Vibration peaks lower than normal
Q5	Vibration level extra low (supersedes C7)
Q6	Vibration level lower than normal (supersedes C6)
Q55	Q5 + Q05
Q66	Q6 + Q06

مقاومت در برابر درجه حرارت

Bearing rings are dimensionally stabilized for operating temperatures as follows:

S0	Up to + 150 °C (300 °F)
S1	Up to + 200 °C (390 °F)
S2	Up to + 250 °C (480 °F)
S3	Up to + 300 °C (570 °F)
S4	Up to + 350 °C (660 °F)

تعویض روغنکار

W20	Three lubrication holes in bearing outer ring
W26	Six lubrication holes in bearing inner ring
W33	Lubrication groove and three holes in bearing outer ring
W33X	Lubrication groove and six holes in bearing outer ring
W513	W26 + W33
W518	W20 + W26



روانکار

The suffixes used to identify the grease with which a bearing is filled comprise a letter combination signifying the temperature range followed by a two-figure number which identifies the actual grease. The following letter combinations are used:

HT	Grease for high temperatures (-20 to +130 °C)
LHT	Grease for low and high temperatures (-40 to +140 °C)
LT	Grease for low temperatures (-50 to +80 °C)
MT	Grease for medium temperatures (-30 to +110 °C)

An MT suffix is used only if the grease is not the standard grease for a particular bearing. Grease quantities which differ from the standard fill (25 to 35 % of the free space in the bearing) are identified by an additional letter:

- A grease quantity less than standard
- B grease quantity greater than standard
- C grease quantity greater than B

Example: 6210-2Z/HT51B – deep groove ball bearing 6210 with two shields having a larger quantity than standard fill of a grease suitable for high temperatures

شرایط دیگر

Combinations of the letter V with another letter (e.g. VA) and a three-figure combination identify differences from the standard design which are not covered by other established suffixes.

VA201 Bearings for kiln trucks

VA301 Cylindrical roller bearings for traction motors

SKF

Appendix Table 8 Physical and Mechanical Properties of Materials

Materials	Specific Gravity	Coefficient of Linear Expansion ($^{\circ}\text{C}$)	Hardness (Brinell)	Modulus of Linear Elasticity (MPa) (kgf/mm 2)	Tensile Strength (MPa) (kgf/mm 2)	Yield Point (MPa) (kgf/mm 2)	Elongation (%)
Bearing Steel (hardened)	7.83	12.5×10^{-6}	650~740	208 000 (21200)	1 570~1 960 (160~200)	—	—
Martensitic Stainless Steel SUS 440C	7.68	10.1×10^{-6}	580	200 000 (20400)	1 960 (200)	1 860 (190)	—
Mild Steel (C=0.12~0.20%)	7.86	11.6×10^{-6}	100~130	206 000 (21000)	373~471 (38~48)	216~294 (22~30)	24~36
Hard Steel (C=0.3~0.5%)	7.84	11.3×10^{-6}	160~200	206 000 (21000)	539~686 (55~70)	333~451 (34~46)	14~26
Austenitic Stainless Steel SUS 304	8.03	16.3×10^{-6}	150	193 000 (19700)	588 (60)	245 (25)	60
Gray Iron FC200	7.3	10.4×10^{-6}	223	98 100 (10000)	More than 200 (20)	—	—
Cast Iron Spheroidal graphite iron FCD400	7.0	11.7×10^{-6}	Less than 201		More than 400 (41)	—	More than 12
Aluminum	2.69	23.7×10^{-6}	15~26	70 600 (7200)	78 (8)	34 (3.5)	35
Zinc	7.14	31×10^{-6}	30~60	92 200 (9400)	147 (15)	—	30~40
Copper	8.93	16.2×10^{-6}	50	123 000 (12500)	196 (20)	69 (7)	15~20
Brass (Annealed)	8.5	19.1×10^{-6}	45	103 000 (10500)	294~343 (30~35)	—	65~75
Brass (Machined)			85~130		363~539 (37~55)	—	15~50

Remarks The hardness of hardened bearing steel and martensitic stainless steel is usually expressed using the Rockwell C Scale, but for comparison, it is converted into Brinell hardness.

5 SNR Automatic Lubricator


5.1 Advantages

- It provides a steady flow rate.
- It minimizes the presence of maintenance personnel in hazardous areas.
- It is environment-friendly. The gas (Nitrogen) generated in the sealed chamber of the SNR lubricator is non-explosive and non-flammable (INERIS and CERCHAR certifications).
- It may be reprogrammed during service use.
- It can operate at temperatures up to 55°C (130°F), at high elevation, in water and in every position.
- It can be stopped and then restarted.



5.2 Fitting Accessories

- Hoses
RGF 1000 N 01
- RDF couplings - female-female
1/4 inch thread, cylindrical
- RDM couplings - male-female
6x100 tapered 10x100 tapered
8x100 tapered 10x150 tapered
8x125 tapered



5.3 Flow rate Adjustment Parameters

Shaft diameter	Manual lubrication frequency (remark : 1 pump stroke = 1 cm³ or .03 ozfl)	Daily quantity	SNR automatic lubricator replacement frequency (125 cm³ or 4.2 ozfl)
100 to 120 mm	4 pump strokes per day	3 to 4 cm³ (.10 to .14 ozfl)	1 month
80 to 100 mm	2 pump strokes per day	2 cm³ (.07 ozfl)	2 months
65 to 80 mm	8 to 10 pump strokes per week	1,5 cm³ (.05 ozfl)	3 months
50 to 65 mm	8 to 10 pump strokes every other week	0,7 cm³ (.025 ozfl)	6 months
Below 50 mm	8 to 10 pump strokes per month	0,3 cm³ (.010 ozfl)	12 months

Values correspond to normal operating conditions (refer to the technical document).

Recommended fits

Shaft fits



Shaft Diameter <i>d</i>	Bearing Bore diameter tolerance Δ_{dmp}	Deviations of shaft diameter, resultant fits										
		Tolerances										
		f6	g6	g5	h8	h6	h5	j5				
Nominal over	incl. low	high	Deviations (shaft diameter) Theoretical interference/clearance Probable interference/clearance									
mm	μm	μm										
1 3	-8 0	-8 0	-6 -12 -2 -8 -2 -6 0 -14 0 -6 0 -4 +2 -2	+2 -12 +6 -8 +6 -6 +8 -14 +8 -6 +8 -4 +10 -2	0 -10 +4 -6 +5 -5 +6 -12 +6 -4 +7 -3 +9 -1							
3 6	-8 0	-8 0	-10 -18 -4 -12 -4 -9 0 -18 0 -8 0 -5 +3 -2	-2 -18 +4 -12 +4 -9 +8 -18 +8 -8 +8 -5 +11 -2	-4 -16 +2 -10 +3 -8 +5 -15 +6 -6 +7 -4 +10 -1							
6 10	-8 0	-8 0	-13 -22 -5 -14 -5 -11 0 -22 0 -9 0 -6 +4 -2	-5 -22 +3 -14 +3 -11 +8 -22 +8 -9 +8 -6 +12 -2	-7 -20 +1 -12 +1 -9 +5 -19 +6 -7 +6 -4 +10 0							
10 18	-8 0	-8 0	-16 -27 -6 -17 -6 -14 0 -27 0 -11 0 -8 +5 -3	-8 -27 +2 -17 +2 -14 +8 -27 +8 -11 +8 -8 +13 -3	-10 -25 0 -15 0 -12 +5 -24 +6 -9 +6 -6 +11 -1							
18 30	-10 0	-10 0	-20 -33 -7 -20 -7 -16 0 -33 0 -13 0 -9 +5 -4	-10 -33 +3 -20 +3 -16 +10 -33 +10 -13 +10 -9 +15 -4	-13 -30 0 -17 +1 -14 +6 -29 +7 -10 +8 -7 +13 -2							
30 50	-12 0	-12 0	-25 -41 -9 -25 -9 -20 0 -39 0 -16 0 -11 +6 -5	-13 -41 +3 -25 +3 -20 +12 -39 +12 -16 +12 -11 +18 -5	-17 -37 -1 -21 0 -17 +7 -34 +8 -12 +9 -8 +15 -2							
50 80	-15 0	-15 0	-30 -49 -10 -29 -10 -23 0 -46 0 -19 0 -13 +6 -7	-15 -49 +5 -29 +5 -23 +15 -46 +15 -19 +15 -13 +21 -7	-19 -45 +1 -25 +1 -19 +9 -40 +11 -15 +11 -9 +17 -3							
80 120	-20 0	-20 0	-36 -58 -12 -34 -12 -27 0 -54 0 -22 0 -15 +6 -9	-16 -58 +8 -34 +8 -27 +20 -54 +20 -22 +20 -15 +26 -9	-22 -52 +2 -28 +3 -22 +12 -46 +14 -16 +15 -10 +21 -4							
120 180	-25 0	-25 0	-43 -68 -14 -39 -14 -32 0 -63 0 -25 0 -18 +7 -11	-18 -68 +11 -39 +11 -32 +25 -63 +25 -25 +25 -18 +32 -11	-25 -61 +4 -32 +5 -26 +15 -53 +18 -18 +19 -12 +26 -5							
180 250	-30 0	-30 0	-50 -79 -15 -44 -15 -35 0 -72 0 -29 0 -20 +7 -13	-20 -79 +15 -44 +15 -35 +30 -72 +30 -29 +30 -20 +37 -13	-28 -71 +7 -36 +9 -29 +18 -60 +22 -21 +24 -14 +31 -7							
250 315	-35 0	-35 0	-56 -88 -17 -49 -17 -40 0 -81 0 -32 0 -23 +7 -16	-21 -88 +18 -49 +18 -40 +35 -81 +35 -32 +35 -23 +42 -16	-30 -79 +9 -40 +10 -32 +22 -68 +26 -23 +27 -15 +34 -8							
315 400	-40 0	-40 0	-62 -98 -18 -54 -18 -43 0 -89 0 -36 0 -25 +7 -18	-22 -98 +22 -54 +22 -43 +40 -89 +40 -36 +40 -25 +47 -18	-33 -87 +11 -43 +14 -35 +25 -74 +29 -25 +32 -17 +39 -10							
400 500	-45 0	-45 0	-68 -108 -20 -60 -20 -47 0 -97 0 -40 0 -27 +7 -20	-23 -108 +25 -60 +25 -47 +45 -97 +45 -40 +45 -27 +52 -20	-35 -96 +13 -48 +16 -38 +28 -80 +33 -28 +36 -18 +43 -11							

The values given for the diameter range up to and including $d = 30$ mm do not apply to taper roller bearings

Shaft fits (continued)

Shaft Diameter	Bearing Bore diameter tolerance	Δ_{dmp}	Deviations of shaft diameter, resultant fits												
			f6	g6	g5	h8	h6	h5	Deviations (shaft diameter)			Theoretical interference/clearance			
Nominal	over	incl.	low	high	Probable interference/clearance										
mm			μm		μm		μm		μm		μm		μm		
500	630	-50	0	-76	-120	-22	-66	-22	-50	0	-110	0	-44	0	-28
				-26	-120	+28	-66	+28	-50	+50	-110	+50	-44	+50	-28
				-39	-107	+15	-53	+18	-40	+31	-91	+37	-31	+40	-18
630	800	-75	0	-80	-130	-24	-74	-24	-56	0	-125	0	-50	0	-32
				-5	-130	+51	-74	+51	-56	+75	-125	+75	-50	+75	-32
				-22	-113	+34	-57	+39	-44	+48	-98	+58	-33	+63	-20
800	1 000	-100	0	-86	-142	-26	-82	-26	-62	0	-140	0	-56	0	-36
				+14	-142	+74	-82	+74	-62	+100	-140	+100	-56	+100	-36
				-6	-122	+54	-62	+60	-48	+67	-107	+80	-36	+86	-22
1 000	1 250	-125	0	-98	-164	-28	-94	-28	-70	0	-165	0	-66	0	-42
				+27	-164	+97	-94	+97	-70	+125	-165	+125	-66	+125	-42
				+3	-140	+73	-70	+80	-53	+84	-124	+101	-42	+108	-25
1 250	1 600	-160	0	-110	-188	-30	-108	-30	-80	0	-195	0	-78	0	-50
				+50	-188	+130	-108	+130	-80	+160	-195	+160	-78	+160	-50
				+20	-158	+100	-78	+109	-59	+109	-144	+130	-48	+139	-29
1 600	2 000	-200	0	-120	-212	-32	-124	-32	-92	0	-230	0	-92	0	-60
				+80	-212	+168	-124	+168	-92	+200	-230	+200	-92	+200	-60
				+45	-177	+133	-89	+143	-67	+138	-168	+165	-57	+175	-35

Recommended fits

Shaft fits (continued)



Shaft Diameter <i>d</i>	Bearing Bore diameter tolerance Δ_{dmp}	Deviations of shaft diameter, resultant fits														
		Tolerances			js5	j6	js6	k5	k6	m5	m6					
Nominal over. incl.	low	high	Deviations (shaft diameter)			Theoretical interference/clearance			Probable interference/clearance							
mm	μm	μm	+2	-2	+4	-2	+3	-3	+4	0	+6	0	+6	+2	+8	+2
1 3	-8 0	+10 -1	+12 0	+11 0	+12 0	+11 0	+11 0	+11 +1	+12 +2	+13 +3	+14 +3	+14 +3	+14 +4	+16 +4	+16 +4	
3 6	-8 0	+2,5 -1	+4 -2	+6 -2	+4 -2	+4 -2	+4 -2	+4 +1	+6 +1	+9 +1	+9 +1	+9 +1	+9 +4	+12 +4	+12 +4	
6 10	-8 0	+9 -1	+12 0	+10 0	+12 0	+12 0	+10 -2	+13 +2	+13 +2	+15 +3	+16 +5	+16 +5	+18 +6	+20 +6	+20 +6	
10 18	-8 0	+11 -1	+13 0	+13 0	+15 -2	+15 -2	+12,5 -2	+12,5 -2	+15 +1	+18 +1	+20 +1	+20 +1	+20 +6	+23 +6	+23 +6	
18 30	-10 0	+12 -2	+14 -1	+14 -1	+16 -3	+16 -3	+13,5 -3	+13,5 -3	+17 +1	+20 +1	+23 +1	+23 +1	+26 +7	+26 +7	+26 +7	
30 50	-12 0	+12 -2	+16 -1	+16 -1	+19 -4	+19 -4	+6,5 -4	+6,5 -4	+11 +2	+12 +1	+15 +1	+15 +1	+18 +8	+21 +8	+21 +8	
50 80	-15 0	+15 -3	+19 -1	+19 -1	+23 -5	+23 -5	+20 -5	+20 -5	+21 +2	+22 +2	+25 +2	+25 +2	+27 +8	+31 +8	+31 +8	
80 120	-20 0	+18 -3	+23 -3	+23 -3	+27 -7	+27 -7	+24,5 -7	+24,5 -7	+30 +2	+32 +2	+36 +2	+36 +2	+39 +11	+45 +11	+45 +11	
120 180	-25 0	+23 -3	+27 -3	+27 -3	+33 -9	+33 -9	+13 -9	+13 -9	+18 +3	+25 +3	+28 +2	+28 +2	+30 +11	+33 +11	+33 +11	
180 250	-30 0	+23 -3	+32 -4	+32 -4	+33 -9	+33 -9	+16 -11	+16 -11	+21 +3	+28 +3	+33 +3	+33 +3	+40 +15	+45 +15	+45 +15	
250 315	-35 0	+28 -3	+32 -4	+32 -4	+37,5 -11	+37,5 -11	+14,5 -11	+14,5 -11	+46 +3	+53 +3	+58 +15	+58 +15	+65 +15	+65 +15	+65 +15	
315 400	-40 0	+34 -4	+38 -5	+38 -5	+46 -13	+46 -13	+44,5 -13	+44,5 -13	+54 +4	+63 +4	+67 +17	+67 +17	+76 +17	+76 +17	+76 +17	
400 500	-45 0	+34 -4	+38 -5	+38 -5	+42 -7	+42 -7	+42 -7	+42 -7	+48 +10	+55 +12	+61 +23	+61 +23	+68 +25	+78 +25	+78 +25	
		+49 -4	+47 -7	+47 -7	+47 -7	+47 -7	+47 -7	+47 -7	+61 +12	+69 +15	+78 +29	+78 +29	+86 +32	+96 +35	+96 +35	

The values given for the diameter range up to and including $d = 30$ mm do not apply to taper roller bearings

Shaft fits (continued)



Shaft Diameter <i>d</i>	Bearing Bore diameter tolerance Δ_{dmp}	Deviations of shaft diameter, resultant fits Tolerances															
		js5	j6	js6	k5	k6	m5	m6									
Nominal over	incl.	Deviations (shaft diameter) Theoretical interference/clearance															
		low	high	Probable	interference/clearance												
mm	μm	μm	μm														
500	630	-50	0	+14 +64 +54	-14 +72 -4	+22 -22 +59	+22 -22 -9	+29 +78 +68	0 0 +10	+44 +94 +81	0 0 +13	+55 +104 +94	+26 +26 +36	+70 +120 +107	+26 +120 +39		
630	800	-75	0	+16 +91 +79	-16 -16 -4	+25 +100 +83	-25 -25 -8	+32 +107 +83	0 0 -8	+50 +125 +12	0 0 +108	+62 +137 +17	+30 +30 +125	+80 +155 +42	+30 +30 +138	+47	
800	1 000	-100	0	+18 +118 +104	-18 -18 -4	+28 +128 +108	-28 -28 -8	+36 +136 +122	0 0 -14	+56 +156 +136	0 0 +20	+70 +170 +156	+34 +34 +48	+90 +190 +170	+34 +34 +54		
1 000	1 250	-125	0	+21 +146 +129	-21 -21 -4	+33 +158 +134	-33 -33 -9	+33 +158 +134	-33 -33 -9	+42 +167 +150	0 0 +17	+66 +191 +167	0 0 +24	+82 +207 +190	+40 +40 +57	+106 +231 +207	+40 +40 +64
1 250	1 600	-160	0	+25 +185 +164	-25 -25 -4	+39 +199 +169	-39 -39 -9	+39 +199 +169	-39 -39 -9	+50 +210 +189	0 0 +21	+78 +238 +208	0 0 +30	+98 +258 +237	+48 +48 +69	+126 +286 +256	+48 +48 +78
1 600	2 000	-200	0	+30 +230 +205	-30 -30 -5	+46 +246 +211	-46 -46 -11	+46 +246 +211	-46 -46 -11	+60 +260 +235	0 0 +25	+92 +292 +257	0 0 +35	+118 +318 +293	+58 +58 +83	+150 +350 +315	+58 +58 +93

Recommended fits

Shaft fits (continued)



Shaft Diameter <i>d</i>	Bearing Bore diameter tolerance Δ_{dmp}	Deviations of shaft diameter, resultant fits												
		Tolerances												
Nominal over incl.	low	high	Deviations (shaft diameter) Theoretical interference/clearance											
			mm	μm	μm	μm	μm	μm	μm	μm	μm	μm	μm	μm
1 3	-8 0		+8 +16 +15	+4 +4 +5	+10 +18 +16	+4 +4 +6	+12 +20 +18	+6 +6 +8	+16 +24 +22	+6 +6 +8	+16 +24 +22	+10 +10 +12	+20 +28 +26	+10 +10 +12
3 6	-8 0		+13 +21 +20	+8 +8 +9	+16 +24 +22	+8 +8 +10	+20 +28 +10	+12 +12 +14	+24 +32 +30	+12 +12 +14	+23 +31 +29	+15 +15 +17	+27 +35 +33	+15 +15 +17
6 10	-8 0		+16 +24 +22	+10 +10 +12	+19 +27 +25	+10 +10 +12	+24 +32 +30	+15 +15 +17	+30 +38 +35	+15 +15 +18	+28 +36 +34	+19 +19 +21	+34 +42 +39	+19 +19 +22
10 18	-8 0		+20 +28 +26	+12 +12 +14	+23 +31 +29	+12 +12 +14	+29 +37 +35	+18 +18 +20	+36 +44 +41	+18 +18 +21	+34 +42 +40	+23 +23 +25	+41 +49 +46	+23 +23 +26
18 30	-10 0		+24 +34 +32	+15 +15 +17	+28 +38 +35	+15 +15 +18	+35 +45 +42	+22 +22 +25	+43 +53 +50	+22 +22 +25	+41 +51 +48	+28 +28 +31	+49 +59 +56	+28 +28 +31
30 50	-12 0		+28 +40 +37	+17 +17 +20	+33 +45 +41	+17 +17 +21	+42 +54 +50	+26 +26 +30	+51 +63 +59	+26 +26 +30	+50 +62 +58	+34 +34 +30	+59 +71 +67	+34 +34 +38
50 65	-15 0		+33 +48 +44	+20 +20 +24	+39 +54 +50	+20 +20 +24	+51 +54 +62	+32 +32 +36	+62 +77 +72	+32 +32 +72	+60 +75 +71	+41 +41 +45	+71 +86 +81	+41 +41 +46
65 80	-15 0		+33 +48 +44	+20 +20 +24	+39 +54 +50	+20 +20 +24	+51 +54 +62	+32 +32 +36	+62 +77 +72	+32 +32 +72	+62 +75 +73	+43 +43 +47	+73 +88 +83	+43 +43 +48
80 100	-20 0		+38 +58 +53	+23 +23 +28	+45 +65 +59	+23 +23 +29	+59 +79 +73	+37 +37 +43	+72 +92 +85	+37 +37 +44	+73 +93 +87	+51 +51 +57	+86 +106 +99	+51 +51 +58
100 120	-20 0		+38 +58 +53	+23 +23 +28	+45 +65 +59	+23 +23 +29	+59 +79 +73	+37 +37 +43	+72 +92 +85	+37 +37 +44	+76 +96 +90	+54 +54 +60	+89 +109 +102	+54 +54 +61
120 140	-25 0		+45 +70 +64	+27 +27 +33	+52 +77 +70	+27 +27 +34	+68 +93 +86	+43 +43 +86	+83 +108 +50	+43 +43 +100	+88 +113 +51	+63 +63 +106	+103 +128 +120	+63 +63 +71
140 160	-25 0		+45 +70 +64	+27 +27 +33	+52 +77 +70	+27 +27 +34	+68 +93 +86	+43 +43 +86	+83 +108 +50	+43 +43 +100	+90 +115 +51	+65 +65 +108	+105 +130 +122	+65 +65 +73
160 180	-25 0		+45 +70 +64	+27 +27 +33	+52 +77 +70	+27 +27 +34	+68 +93 +86	+43 +43 +86	+83 +108 +50	+43 +43 +100	+93 +118 +51	+68 +68 +111	+108 +133 +125	+68 +68 +76

The values given for the diameter range up to and including $d = 30$ mm do not apply to taper roller bearings

Shaft fits (continued)

+
0
-

Shaft Diameter <i>d</i>	Bearing Bore diameter tolerance Δ_{dmp}	Deviations of shaft diameter, resultant fits Tolerances																										
		n5		n6		p6		p7		r6		r7																
Nominal over incl.	low	high	Deviations (shaft diameter) Theoretical interference/clearance Probable interference/clearance																									
mm	μm	μm																										
180 200	-30 0		+51	+31	+60	+31	+79	+50	+96	+50	+106	+77	+123	+77														
			+81	+31	+90	+31	+109	+50	+126	+50	+136	+77	+153	+77														
			+75	+37	+82	+39	+101	+58	+116	+60	+128	+85	+143	+87														
200 225	-30 0		+51	+31	+60	+31	+79	+50	+96	+50	+109	+80	+126	+80														
			+81	+31	+90	+31	+109	+50	+126	+50	+139	+80	+156	+80														
			+75	+37	+82	+39	+101	+58	+116	+60	+131	+88	+146	+90														
225 250	-30 0		+51	+31	+60	+31	+79	+50	+96	+50	+113	+84	+130	+84														
			+81	+31	+90	+31	+109	+50	+126	+50	+143	+84	+160	+84														
			+75	+37	+82	+39	+101	+58	+116	+60	+135	+92	+150	+94														
250 280	-35 0		+57	+34	+66	+34	+88	+56	+108	+56	+126	+94	+146	+94														
			+92	+34	+101	+34	+123	+56	+143	+56	+161	+94	+181	+94														
			+84	+42	+92	+43	+114	+65	+131	+68	+152	+103	+169	+106														
280 315	-35 0		+57	+34	+66	+34	+88	+56	+108	+56	+130	+98	+150	+98														
			+92	+34	+101	+34	+123	+56	+143	+56	+165	+98	+185	+98														
			+84	+42	+92	+43	+114	+65	+131	+68	+156	+107	+173	+110														
315 355	-40 0		+62	+37	+73	+37	+98	+62	+119	+62	+144	+108	+165	+108														
			+102	+37	+113	+37	+138	+62	+159	+62	+184	+108	+205	+108														
			+94	+45	+102	+48	+127	+73	+146	+75	+173	+119	+192	+121														
355 400	-40 0		+62	+37	+73	+37	+98	+62	+119	+62	+150	+114	+171	+114														
			+102	+37	+113	+37	+138	+62	+159	+62	+190	+114	+211	+114														
			+94	+45	+102	+48	+127	+73	+146	+75	+179	+125	+198	+127														
400 450	-45 0		+67	+40	+80	+40	+108	+68	+131	+68	+166	+126	+189	+126														
			+112	+40	+125	+40	+153	+68	+176	+68	+211	+126	+234	+126														
			+103	+49	+113	+52	+141	+80	+161	+83	+199	+138	+219	+141														
450 500	-45 0		+67	+40	+80	+40	+108	+68	+131	+68	+172	+132	+195	+132														
			+112	+40	+125	+40	+153	+68	+176	+68	+217	+132	+240	+132														
			+103	+49	+113	+52	+141	+80	+161	+83	+205	+144	+225	+147														
500 560	-50 0		+73	+44	+88	+44	+122	+78	+148	+78	+194	+150	+220	+150														
			+122	+44	+138	+44	+172	+78	+198	+78	+244	+150	+270	+150														
			+112	+54	+125	+57	+159	+91	+182	+94	+231	+163	+254	+166														
560 630	-50 0		+73	+44	+88	+44	+122	+78	+148	+78	+199	+155	+225	+155														
			+122	+44	+138	+44	+172	+78	+198	+78	+249	+155	+275	+155														
			+112	+54	+125	+57	+159	+91	+182	+94	+236	+168	+259	+171														
630 710	-75 0		+82	+50	+100	+50	+138	+88	+168	+88	+225	+175	+255	+175														
			+157	+50	+175	+50	+213	+88	+243	+88	+300	+175	+330	+175														
			+145	+62	+158	+67	+196	+105	+221	+110	+283	+192	+308	+197														
710 800	-75 0		+82	+50	+100	+50	+138	+88	+168	+88	+235	+185	+265	+185														
			+157	+50	+175	+50	+213	+88	+243	+88	+310	+185	+340	+185														
			+145	+62	+158	+67	+196	+105	+221	+110	+293	+202	+318	+207														

Recommended fits

Shaft fits (continued)

+
0
-


Shaft Diameter d	Bearing Bore diameter tolerance Δ_{dmp}	Deviations of shaft diameter, resultant fits Tolerances												
		n5	n6	p6	p7	r6	r7							
Nominal	Deviations (shaft diameter) Theoretical interference/clearance													
over Nominal	incl. low	high	Probable interference/clearance											
mm	μm	μm												
800	900	-100 0	+92 +56 +112 +56 +156 +100 +190 +100 +266 +210 +300 +210	+192 +56 +212 +56 +256 +100 +290 +100 +366 +210 +400 +210	+178 +70 +192 +76 +236 +120 +263 +127 +346 +230 +373 +237									
900	1 000	-100 0	+92 +56 +112 +56 +156 +100 +190 +100 +276 +220 +310 +220	+192 +56 +212 +56 +256 +100 +290 +100 +376 +220 +410 +220	+178 +70 +192 +76 +236 +120 +263 +127 +356 +240 +383 +247									
1 000	1 120	-125 0	+108 +66 +132 +66 +186 +120 +225 +120 +316 +250 +355 +250	+233 +66 +257 +66 +311 +120 +350 +120 +441 +250 +480 +250	+216 +83 +233 +90 +287 +144 +317 +153 +417 +274 +447 +283									
1 120	1 250	-125 0	+108 +66 +132 +66 +186 +120 +225 +120 +326 +260 +365 +260	+233 +66 +257 +66 +311 +120 +350 +120 +451 +260 +490 +260	+216 +83 +233 +90 +287 +144 +317 +153 +427 +284 +457 +293									
1 250	1 400	-160 0	+128 +78 +156 +78 +218 +140 +265 +140 +378 +300 +425 +300	+288 +78 +316 +78 +378 +140 +425 +140 +538 +300 +585 +300	+267 +99 +286 +108 +348 +170 +385 +180 +508 +330 +545 +340									
1 400	1 600	-160 0	+128 +78 +156 +78 +218 +140 +265 +140 +408 +330 +455 +330	+288 +78 +316 +78 +378 +140 +425 +140 +568 +330 +615 +330	+267 +99 +286 +108 +348 +170 +385 +180 +538 +360 +575 +370									
1 600	1 800	-200 0	+152 +92 +184 +92 +262 +170 +320 +170 +462 +370 +520 +370	+352 +92 +384 +92 +462 +170 +520 +170 +662 +370 +720 +370	+327 +117 +349 +127 +427 +205 +470 +220 +627 +405 +670 +420									
1 800	2 000	-200 0	+152 +92 +184 +92 +262 +170 +320 +170 +492 +400 +550 +400	+352 +92 +384 +92 +462 +170 +520 +170 +692 +400 +750 +400	+327 +117 +349 +127 +427 +205 +470 +220 +657 +435 +700 +450									

Nominal diameter		Modified shaft diameter deviations for use with Inch-size bearings to give same degree of clearance/interference as tolerances													
Shaft seating		Bearings bore		g6		h6		j5		j6		js6		k5	
over	incl.	high	low	high	low	high	low	high	low	high	low	high	low	high	low
mm		μm													
10	18	+2	-4	+8	+2	+13	+10	+16	+10	+13,5	+7,5	+17	+14		
18	30	+3	-7	+10	0	+15	+9	+19	+9	+16,5	+6,5	+21	+15		
30	50	+3	-12	+12	-3	+18	+8	+23	+8	+20	+5	+25	+15		
50	76,2	+5	-16	+15	-6	+21	+6	+27	+6	+24,5	+3,5	+30	+15		
76,2	80	+5	-4	+15	+6	+21	+18	+27	+18	+24,5	+15,5	+30	+27		
80	120	+8	-9	+20	+3	+26	+16	+33	+16	+31	+14	+38	+28		
120	180	+11	-14	+25	0	+32	+14	+39	+14	+37,5	+12,5	+46	+28		
180	250	+15	-19	+30	-4	+37	+12	+46	+12	+44,5	+10,5	+54	+29		
250	304,8	+18	-24	+35	-7	+42	+9	+51	+9	+51	+9	+62	+29		
304,8	315	+18	+2	+35	+19	+42	+35	+51	+35	+51	+35	+62	+55		
315	400	+22	-3	+40	+15	+47	+33	+58	+33	+58	+33	+69	+55		
400	500	+25	-9	+45	+11	+52	+31	+65	+31	+65	+31	+77	+56		
500	609,6	+28	-15	+50	+7	-	-	+72	+29	+72	+29	+78	+51		
609,6	630	+28	+10	+50	+32	-	-	+72	+54	+72	+54	+78	+76		
630	800	+51	+2	+75	+26	-	-	+100	+51	+100	+51	+107	+76		
800	914,4	+74	-6	+100	+20	-	-	+128	+48	+128	+48	+136	+76		
914,4	1 000	+74	+20	+100	+46	-	-	+128	+74	+128	+74	+136	+102		
1 000	1 219,2	+97	+8	+125	+36	-	-	+158	+69	+158	+69	+167	+102		

Nominal diameter		Modified shaft diameter deviations for use with Inch-size bearings to give same degree of clearance/interference as tolerances											
Shaft seating		Bearing bore		k6		m5		m6		n6		p6	
over	incl.	high	low	high	low	high	low	high	low	high	low	high	low
mm		μm											
10	18	+20	+14	+23	+20	+26	+20	+31	+25	+37	+31		
18	30	+25	+15	+27	+21	+31	+21	+38	+28	+45	+35		
30	50	+30	+15	+32	+22	+37	+22	+45	+30	+54	+39		
50	76,2	+36	+15	+39	+24	+45	+24	+54	+33	+66	+45		
76,2	80	+36	+27	+39	+36	+45	+36	+54	+45	+66	+57		
80	120	+45	+28	+48	+38	+55	+38	+65	+48	+79	+62		
120	180	+53	+28	+58	+40	+65	+40	+77	+52	+93	+68		
180	250	+63	+29	+67	+42	+76	+42	+90	+56	+109	+75		
250	304,8	+71	+29	+78	+45	+87	+45	+101	+59	+123	+81		
304,8	315	+71	+55	+78	+71	+87	+71	+101	+85	+123	+107		
315	400	+80	+55	+86	+72	+97	+72	+113	+68	+138	+113		
400	500	+90	+56	+95	+74	+108	+74	+125	+91	+153	+119		
500	609,6	+94	+51	+104	+77	+120	+77	+138	+95	+172	+129		
609,6	630	+94	+76	+104	+102	+120	+102	+138	+120	+172	+154		
630	800	+125	+76	+137	+106	+155	+106	+175	+126	+213	+164		
800	914,4	+156	+76	+170	+110	+190	+110	+212	+132	+256	+176		
914,4	1 000	+156	+102	+170	+136	+190	+136	+212	+158	+256	+202		
1 000	1 219,2	+191	+102	+207	+142	+231	+142	+257	+168	+311	+222		

Recommended fits

Housing fits



Housing Bore diameter D	Bearing Outside diameter tolerance Δ_{Dmp}	Deviations of housing bore diameter, resultant fits Tolerances						
		F7	G7	G6	H10	H9	H8	H7
Nominal over incl.	high low	Deviations (housing bore diameter) Theoretical interference/clearance Probable interference/clearance						
mm	μm	μm						
6	10	0	-8	+13 +28 +5 +20 +5 +14 0	+58 0 +36 0 +22 0 +15	-13 -36 -5 -28 -5 -22 0 -66 0 -44 0 -30 0 -23	-16 -33 -8 -25 -7 -20 -3 -63 -3 -41 -3 -27 -3 -20	
10	18	0	-8	+16 +34 +6 +24 +6 +17 0	+70 0 +43 0 +27 0 +18	-16 -42 -6 -32 -6 -25 0 -78 0 -51 0 -35 0 -26	-19 -39 -9 -29 -8 -23 -3 -75 -3 -48 -3 -32 -3 -23	
18	30	0	-9	+20 +41 +7 +28 +7 +20 0	+84 0 +52 0 +33 0 +21	-20 -50 -7 -37 -7 -29 0 -93 0 -61 0 -42 0 -30	-23 -47 -10 -34 -10 -26 -4 -89 -4 -57 -3 -39 -3 -27	
30	50	0	-11	+25 +50 +9 +34 +9 +25 0	+100 0 +62 0 +39 0 +25	-25 -61 -9 -45 -9 -36 0 -111 0 -73 0 -50 0 -36	-29 -57 -13 -41 -12 -33 -5 -106 -5 -68 -4 -46 -4 -32	
50	80	0	-13	+30 +60 +10 +40 +10 +29 0	+120 0 +74 0 +46 0 +30	-30 -73 -10 -53 -10 -42 0 -133 0 -87 0 -59 0 -43	-35 -68 -15 -48 -14 -38 -6 -127 -5 -82 -5 -54 -5 -38	
80	120	0	-15	+36 +71 +12 +47 +12 +34 0	+140 0 +87 0 +54 0 +35	-36 -86 -12 -62 -12 -49 0 -155 0 -102 0 -69 0 -50	-41 -81 -17 -57 -17 -44 -7 -148 -6 -96 -6 -63 -5 -45	
120	150	0	-18	+43 +83 +14 +54 +14 +39 0	+160 0 +100 0 +63 0 +40	-43 -101 -14 -72 -14 -57 0 -178 0 -118 0 -81 0 -58	-50 -94 -21 -65 -20 -51 -8 -170 -8 -110 -7 -74 -7 -51	
150	180	0	-25	+43 +83 +14 +54 +14 +39 0	+160 0 +100 0 +63 0 +40	-43 -108 -14 -79 -14 -64 0 -185 0 -125 0 -88 0 -65	-51 -100 -22 -71 -21 -57 -11 -174 -10 -115 -10 -78 -8 -57	
180	250	0	-30	+50 +96 +15 +61 +15 +44 0	+185 0 +115 0 +72 0 +46	-50 -126 -15 -91 -15 -74 0 -215 0 -145 0 -102 0 -76	-60 -116 -25 -81 -23 -66 -13 -202 -13 -132 -12 -90 -10 -66	
250	315	0	-35	+56 +108 +17 +69 +17 +49 0	+210 0 +130 0 +81 0 +52	-56 -143 -17 -104 -17 -84 0 -245 0 -165 0 -116 0 -87	-68 -131 -29 -92 -26 -75 -16 -229 -15 -150 -13 -103 -12 -75	
315	400	0	-40	+62 +119 +18 +75 +18 +54 0	+230 0 +140 0 +89 0 +57	-62 -159 -18 -115 -18 -94 0 -270 0 -180 0 -129 0 -97	-75 -146 -31 -102 -29 -83 -18 -252 -17 -163 -15 -114 -13 -84	
400	500	0	-45	+68 +131 +20 +83 +20 +60 0	+250 0 +155 0 +97 0 +63	-68 -176 -20 -128 -20 -105 0 -295 0 -200 0 -142 0 -108	-83 -161 -35 -113 -32 -93 -20 -275 -19 -181 -17 -125 -15 -93	
500	630	0	-50	+76 +146 +22 +92 +22 +66 0	+280 0 +175 0 +110 0 +70	-76 -196 -22 -142 -22 -116 0 -330 0 -225 0 -160 0 -120	-92 -180 -38 -126 -35 -103 -22 -308 -21 -204 -19 -141 -16 -104	

The values given for the diameter range up to and including D = 150 mm do not apply to taper roller bearings and thrust bearings

Housing fits (continued)

+
0
-

Housing Bore diameter D	Bearing Outside diameter tolerance	Deviations of housing bore diameter, resultant fits															
		F7	G7	G6	H10	H9	H8	H7									
Nominal	Δ_{Dmp}	Deviations (housing bore diameter) Theoretical interference/clearance															
over	incl.	high	low	Probable interference/clearance													
mm		μm		μm		μm		μm		μm		μm					
630	800	0	-75	+80	+160	+24	+104	+24	+74	0	+320	0	+200	0	+125	0	+80
				-80	-235	-24	-179	-24	-149	0	-395	0	-275	0	-200	0	-155
				-102	-213	-46	-157	-41	-132	-33	-362	-30	-245	-27	-173	-22	-133
800	1 000	0	-100	+86	+176	+26	+116	+26	+82	0	+360	0	+230	0	+140	0	+90
				-86	-276	-26	-216	-26	-182	0	-460	0	-330	0	-240	0	-190
				-113	-249	-53	-189	-46	-162	-43	-417	-39	-291	-33	-207	-27	-163
1 000	1 250	0	-125	+98	+203	+28	+133	+28	+94	0	+420	0	+260	0	+165	0	+105
				-98	-328	-28	-258	-28	-219	0	-545	0	-385	0	-290	0	-230
				-131	-295	-61	-225	-52	-195	-53	-492	-48	-337	-41	-249	-33	-197
1 250	1 600	0	-160	+110	+235	+30	+155	+30	+108	0	+500	0	+310	0	+195	0	+125
				-110	-395	-30	-315	-30	-268	0	-660	0	-470	0	-355	0	-285
				-150	-355	-70	-275	-60	-238	-67	-593	-60	-410	-51	-304	-40	-245
1 600	2 000	0	-200	+120	+270	+32	+182	+32	+124	0	+600	0	+370	0	+230	0	+150
				-120	-470	-32	-382	-32	-324	0	-800	0	-570	0	-430	0	-350
				-170	-420	-82	-332	-67	-289	-83	-717	-74	-496	-62	-368	-50	-300
2 000	2 500	0	-250	+130	+305	+34	+209	+34	+144	0	+700	0	+440	0	+280	0	+175
				-130	-555	-34	-459	-34	-394	0	-950	0	-690	0	-530	0	-425
				-189	-496	-93	-400	-77	-351	-103	-847	-91	-599	-77	-453	-59	-366

Housing fits (continued)



Housing Bore diameter D	Bearing Outside diameter tolerance Δ_{Dmp}	Deviations of housing bore diameter, resultant fits															
		Tolerances															
Nominal	Δ_{Dmp}	Deviations (housing bore diameter)															
		Theoretical interference/clearance															
mm		μm		μm													
6	10	0	-8	0	+9	-7	+8	-7,5	+7,5	-4	+5	-4,5	+4,5	-7	+2	-10	+5
		0		0	-17	+7	-16	+7,5	-15,5	+4	-13	+4,5	-12,5	+7	-10	+10	-13
		-2		-2	-15	+4	-13	+5	-13	+2	-11	+3	-11	+5	-8	+7	-10
10	18	0	-8	0	+11	-8	+10	-9	+9	-5	+6	-5,5	+5,5	-9	+2	-12	+6
		0		0	-19	+8	-18	+9	-17	+5	-14	+5,5	-13,5	+9	-10	+12	-14
		-2		-2	-17	+5	-15	+6	-14	+3	-12	+3	-11	+7	-8	+9	-11
18	30	0	-9	0	+13	-9	+12	-10,5	+10,5	-5	+8	-6,5	+6,5	-11	+2	-15	+6
		0		0	-22	+9	-21	+10,5	-19,5	+5	-17	+6,5	-15,5	+11	-11	+15	-15
		-3		-3	-19	+6	-18	+7	-16	+2	-14	+4	-13	+8	-8	+12	-12
30	50	0	-11	0	+16	-11	+14	-12,5	+12,5	-6	+10	-8	+8	-13	+3	-18	+7
		0		0	-27	+11	-25	+12,5	-23,5	+6	-21	+8	-19	+13	-14	+18	-18
		-3		-3	-24	+7	-21	+9	-20	+3	-18	+5	-16	+10	-11	+14	-14
50	80	0	-13	0	+19	-12	+18	-15	+15	-6	+13	-9,5	+9,5	-15	+4	-21	+9
		0		0	-32	+12	-31	+15	-28	+6	-26	+9,5	-22,5	+15	-17	+21	-22
		-4		-4	-28	+7	-26	+10	-23	+2	-22	+6	-19	+11	-13	+16	-17
80	120	0	-15	0	+22	-13	+22	-17,5	+17,5	-6	+16	-11	+11	-18	+4	-25	+10
		0		0	-37	+13	-37	+17,5	-32,5	+6	-31	+11	-26	+18	-19	+25	-25
		-5		-5	-32	+8	-32	+12	-27	+1	-26	+6	-21	+13	-14	+20	-20
120	150	0	-18	0	+25	-14	+26	-20	+20	-7	+18	-12,5	+12,5	-21	+4	-28	+12
		0		0	-43	+14	-44	+20	-38	+7	-36	+12,5	-30,5	+21	-22	+28	-30
		-6		-6	-37	+7	-37	+13	-31	+1	-30	+7	-25	+15	-16	+21	-23
150	180	0	-25	0	+25	-14	+26	-20	+20	-7	+18	-12,5	+12,5	-21	+4	-28	+12
		0		0	-50	+14	-51	+20	-45	+7	-43	+12,5	-37,5	+21	-29	+28	-37
		-7		-7	-43	+6	-43	+12	-37	0	-36	+6	-31	+14	-22	+20	-29
180	250	0	-30	0	+29	-16	+30	-23	+23	-7	+22	-14,5	+14,5	-24	+5	-33	+13
		0		0	-59	+16	-60	+23	-53	+7	-52	+14,5	-44,5	+24	-35	+33	-43
		-8		-8	-51	+6	-50	+13	-43	-1	-44	+6	-36	+16	-27	+23	-33
250	315	0	-35	0	+32	-16	+36	-26	+26	-7	+25	-16	+16	-27	+5	-36	+16
		0		0	-67	+16	-71	+26	-61	+7	-60	+16	+51	+27	-40	+36	-51
		-9		-9	-58	+4	-59	+14	-49	-2	-51	+7	-42	+18	-31	+24	-39
315	400	0	-40	0	+36	-18	+39	-28,5	+28,5	-7	+29	-18	+18	-29	+7	-40	+17
		0		0	-76	+18	-79	+28,5	-68,5	+7	-69	+18	-58	+29	-47	+40	-57
		-11		-11	-65	+5	-66	+15	-55	-4	-58	+7	-47	+18	-36	+27	-44
400	500	0	-45	0	+40	-20	+43	-31,5	+31,5	-7	+33	-20	+20	-32	+8	-45	+18
		0		0	-85	+20	-88	+31,5	-76,5	+7	-78	+20	-65	+32	-53	+45	-63
		-12		-12	-73	+5	-73	+17	-62	-5	-66	+8	-53	+20	-41	+30	-48
500	630	0	-50	0	+44	-	-	-35	+35	-	-	-22	+22	-44	0	-70	0
		0		0	-94	-	-	+35	-85	-	-	+22	-72	+44	-50	+70	-50
		-13		-13	-81	-	-	+19	-69	-	-	+9	-59	+31	-37	+54	-34

The values given for the diameter range up to and including D = 150 mm do not apply to taper roller bearings and thrust bearings.

Housing fits (continued)



Housing Bore diameter D	Bearing Outside diameter tolerance Δ_{Dm}	Deviations of housing bore diameter, resultant fits Tolerances												
				H6		JS7		JS6		K6				
Nominal	over	incl.	high	low	Deviations (housing bore diameter) Theoretical interference/clearance Probable interference/clearance									
mm			μm		μm									
630	800	0	-75		0	+50	-40	+40	-25	+25	-50	0	-80	0
					0	-125	+40	-115	+25	-100	+50	-75	+80	-75
					-17	-108	+18	-93	+8	-83	+33	-58	+58	-53
800	1 000	0	-100		0	+56	-45	+45	-28	+28	-56	0	-90	0
					0	-156	+45	-145	+28	-128	+56	-100	+90	-100
					-20	-136	+18	-118	+8	-108	+36	-80	+63	-73
1 000	1 250	0	-125		0	+66	-52	+52	-33	+33	-66	0	-105	0
					0	-191	+52	-177	+33	-158	+66	-125	+105	-125
					-24	-167	+20	-145	+9	-134	+42	-101	+72	-92
1 250	1 600	0	-160		0	+78	-62	+62	-39	+39	-78	0	-125	0
					0	-238	+62	-222	+39	-199	+78	-160	+125	-160
					-30	-208	+22	-182	+9	-169	+48	-130	+85	-120
1 600	2 000	0	-200		0	+92	-75	+75	-46	+46	-92	0	-150	0
					0	-292	+75	-275	+46	-246	+92	-200	+150	-200
					-35	-257	+25	-225	+11	-211	+57	-165	+100	-150
2 000	2 500	0	-250		0	+110	-87	+87	-55	+55	-110	0	-175	0
					0	-360	+87	-337	+55	-305	+110	-250	+175	-250
					-43	-317	+28	-278	+12	-262	+67	-207	+116	-191

Housing fits (continued)




Housing Bore diameter D	Bearing Outside diameter tolerance Δ_{Dmp}	Deviations of housing bore diameter, resultant fits																			
		Tolerances																			
Nominal	Deviations (housing bore diameter)																				
	Theoretical interference/clearance																				
over incl.	high low	Probable interference/clearance																			
mm	μm	μm																			
6	10	0	-8	-12	-3	-15	0	-16	-7	-19	-4	-21	-12	-24	-9						
				+12	-5	+15	-8	+16	-1	+19	-4	+21	+4	+24	+1						
				+10	-3	+12	-5	+14	+1	+16	-1	+19	+6	+21	+4						
10	18	0	-8	-15	-4	-18	0	-20	-9	-23	-5	-26	-15	-29	-11						
				+15	-4	+18	-8	+20	+1	+23	-3	+26	+7	+29	+3						
				+13	-2	+15	-5	+18	+3	+20	0	+24	+9	+26	+6						
18	30	0	-9	-17	-4	-21	0	-24	-11	-28	-7	-31	-18	-35	-14						
				+17	-5	+21	-9	+24	+2	+28	-2	+31	+9	+35	+5						
				+14	-2	+18	-6	+21	+5	+25	+1	+28	+12	+32	+8						
30	50	0	-11	-20	-4	-25	0	-28	-12	-33	-8	-37	-21	-42	-17						
				+20	-7	+25	-11	+28	+1	+33	-3	+37	+10	+42	+6						
				+17	-4	+21	-7	+25	+4	+29	+1	+34	+13	+38	+10						
50	80	0	-13	-24	-5	-30	0	-33	-14	-39	-9	-45	-26	-51	-21						
				+24	-8	+30	-13	+33	+1	+39	-4	+45	+13	+51	+8						
				+20	-4	+25	-8	+29	+5	+34	+1	+41	+17	+46	+13						
80	120	0	-15	-28	-6	-35	0	-38	-16	-45	-10	-52	-30	-59	-24						
				+28	-9	+35	-15	+38	+1	+45	-5	+52	+15	+59	+9						
				+23	-4	+30	-10	+33	+6	+40	0	+47	+20	+54	+14						
120	150	0	-18	-33	-8	-40	0	-45	-20	-52	-12	-61	-36	-68	-28						
				+33	-10	+40	-18	+45	+2	+52	-6	+61	+18	+68	+10						
				+27	-4	+33	-11	+39	+8	+45	+1	+55	+24	+61	+17						
150	180	0	-25	-33	-8	-40	0	-45	-20	-52	-12	-61	-36	-68	-28						
				+33	-17	+40	-25	+45	-5	+52	-13	+61	+11	+68	+3						
				+26	-10	+32	-17	+38	+2	+44	-5	+54	+18	+60	+11						
180	250	0	-30	-37	-8	-46	0	-51	-22	-60	-14	-70	-41	-79	-33						
				+37	-22	+46	-30	+51	-8	+60	-16	+70	+11	+79	+3						
				+29	-14	+36	-20	+43	0	+50	-6	+62	+19	+69	+13						
250	315	0	-35	-41	-9	-52	0	-57	-25	-66	-14	-79	-47	-88	-36						
				+41	-26	+52	-35	+57	-10	+66	-21	+79	+12	+88	+1						
				+32	-17	+40	-23	+48	-1	+54	-9	+70	+21	+76	+13						
315	400	0	-40	-46	-10	-57	0	-62	-26	-73	-16	-87	-51	-98	-41						
				+46	-30	+57	-40	+62	-14	+73	-24	+87	+11	+98	+1						
				+35	-19	+44	-27	+51	-3	+60	-11	+76	+22	+85	+14						
400	500	0	-45	-50	-10	-63	0	-67	-27	-80	-17	-95	-55	-108	-45						
				+50	-35	+63	-45	+67	-18	+80	-28	+95	+10	+108	0						
				+38	-23	+48	-30	+55	-6	+65	-13	+83	+22	+93	+15						
500	630	0	-50	-70	-26	-96	-26	-88	-44	-114	-44	-122	-78	-148	-78						
				+70	-24	+96	-24	+88	-6	+114	-6	+122	+28	+148	+28						
				+57	-11	+80	-8	+75	+7	+98	+10	+109	+41	+132	+44						

The values given for the diameter range up to and including D = 150 mm do not apply to taper roller bearings and thrust bearings


Housing fits (continued)



Housing Bore diameter D	Bearing Outside diameter tolerance Δ_{Dm}	Deviations of housing bore diameter, resultant fits Tolerances													
		M6	M7	N6	N7	P6	P7	Deviations (housing bore diameter) Theoretical interference/clearance	Probable interference/clearance	Deviations (housing bore diameter) Theoretical interference/clearance	Probable interference/clearance				
mm	μm	μm	μm	μm	μm	μm	μm	μm	μm	μm	μm				
630	800	0	-75	-80	-30	-110	-30	-100	-50	-130	-50	-138	-88	-168	-88
				+80	-45	+110	-45	+100	-25	+130	-25	+138	+13	+168	+13
				+63	-28	+88	-23	+83	-8	+108	-3	+121	+30	+146	+35
800	1 000	0	-100	-90	-34	-124	-34	-112	-56	-146	-56	-156	-100	-190	-100
				+90	-66	+124	-66	+112	-44	+146	-44	+156	0	+190	0
				+70	-46	+97	-39	+92	-24	+119	-17	+136	+20	+163	+27
1 000	1 250	0	-125	-106	-40	-145	-40	-132	-66	-171	-66	-186	-120	-225	-120
				+106	-85	+145	-85	+132	-59	+171	-59	+186	-5	+225	-5
				+82	-61	+112	-52	+108	-35	+138	-26	+162	+19	+192	+28
1 250	1 600	0	-160	-126	-48	-173	-48	-156	-78	-203	-78	-218	-140	-265	-140
				+126	-112	+173	-112	+156	-82	+203	-82	+218	-20	+265	-20
				+96	-82	+133	-72	+126	-52	+163	-42	+188	+10	+225	+20
1 600	2 000	0	-200	-150	-58	-208	-58	-184	-92	-242	-92	-262	-170	-320	-170
				+150	-142	+208	-142	+184	-108	+242	-108	+262	-30	+320	-30
				+115	-107	+158	-92	+149	-73	+192	-58	+227	+5	+270	+20
2 000	2 500	0	-250	-178	-68	-243	-68	-220	-110	-285	-110	-305	-195	-370	-195
				+178	-182	+243	-182	+220	-140	+285	-140	+305	-55	+370	-55
				+135	-139	+184	-123	+177	-97	+226	-81	+262	-12	+311	+4



with adapter sleeve (40)
with normal inner ring (41)




adjustment. If clearance is too small, the inner ring has to be withdrawn and adjusted again.

Adjustment by nut and distance telescope sleeve

Back-to-back mounted bearings positioned relative to each other by a distance sleeve and having an interference fit on the shaft should preferably be test-mounted via a telescope sleeve and a dummy shaft.

The shaft should give a clearance fit to the inner rings. The outer rings should be fixed in the housing.

When the bearing is adjusted to the set value, dismount and then measure the length of the telescope sleeve. Adjust the distance sleeve so that it is larger by 0,02 to 0,03 mm (0,00079 to 0,0012 inches). Check by test-running, and adjust the clearance if necessary.



Adjustment by cover and shim

This method is valid for face-to-face arrangements with loose fit in the housing. First the bearings are intentionally mounted with a too thick shim, so the clearance is somewhat greater than the set value. The difference between the two values is an indication of how much the set value should be adjusted. Use oil injection when mounting, if possible.

Adjustment by nut, press or oil injection

Small bearings can be adjusted by a nut and hook spanner. With large bearings, it might be necessary to use oil injection or a press.

If the shaft is equipped for mounting with oil injection adjust to zero, and tighten or loosen the nut depending on positive or negative adjustment. If clearance is too small, the inner ring has to be withdrawn and adjusted again.